刘一平 许上明 凝绍文 编著

ZHONGXIAO WEIXING DIANJI RAOZU BUXIAN



中小微型电机绕组布线和接线彩色图册

上海科学技术出版社

中小微型电机绕组布线和接线彩色图册

刘一平 许上明 濮绍文 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小微型电机绕组布线和接线彩色图册/刘一平,许上明,濮绍文编著.一上海:上海科学技术出版社,2004.6

ISBN 7-5323-7312-6

I.中... □.①刘...②许...③濮... Ⅲ.电机-绕组-图集 IV.TM303.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第098135号

责任编辑 郭雨水

世纪出版集团 上海科学技术出版社出版发行 (上海瑞金二路 450 号邮政编码 2000 20) 新华书店上海发行所经销 南京理工排版校对有限公司排版 上海精英彩色印务有限公司印刷 开本889×1194 1/16 印张 44.5 插页 4 字数 1457 000 2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷 印数 1-3 600 定价: 185.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向承印厂联系调换

内容提要

本图册全面地介绍了三相异步电动机、三相单绕组 多速电动机、单相异步电动机和直流电动机等电动机的 绕组布线和接线共 400 多个图例,共 1 500 多幅彩图。 每个图例中逐一提供了电动机绕组的主要结构数据,以 便绕组重绕和重绕计算。有的图例中还提供了应用实 例,供电机修理时参考。本图册中还提供了一些各类中 小微型电动机的绕组和铁心等修理时必不可少的有关技 术数据,供电机修理人员查用参考。

本图册内容丰富、实用性强,考虑到广大初学电机修理者的需要,采用布线和接线圆图、简化接线圆图及展开图等多种图示方法,并以蓝、绿、红等不同颜色来表示电动机中不同的绕组,使初学者有一个比较直观、清晰的概念,以便尽快掌握电机绕组的修理技能。

本图册适合电机修理人员使用,也可供从事电机修理的工程技术人员、中专、职校及高等院校电机专业师生 参考。

前言

电动机的应用领域极为广泛,它是工农业生产中的主要动力设备,也是机动车辆、船舶及飞机中的配套设备,而且还是家用电器中电风扇、空调器、吸尘器、微波炉、洗衣机及电冰箱的主要部件。随着改革开放和国民经济的大力发展,电动机的应用量不断扩大,电动机的修理业务尤其是修理电动机绕组的业务越来越多。

现今城乡众多具有初中文化水平的电机修理初学者渴望以较短的时间就能明瞭并掌握各种电动机绕组的布线和接线技能,在本图册拟稿时充分考虑到了他们的需求,除了使图册内容丰富和实用外,还着重力求图形表达直观、清晰、易懂,并在广泛听取电机维修电工、电机工程技术人员及职校电机教师的意见之后,方完成定稿。

本图册汇集各种电动机的绕组布线和接线共 400 多个图例,逐一提供了彩色的布线和接线圆图、简化接线圆图及绕组展开图等多种图形 1 500 多幅,全面清晰地展示了电动机绕组的布线和接线,并逐一附有绕组的主要结构数据,以方便电动机绕组重绕和重绕计算。此外,本图册中还提供了各类中小微型电动机的绕组和铁心等修理时必不可少的有关技术数据,供电机修理人员查用参考。

本图册由刘一平主审。第一章由刘一平编写;第二、三、四、五、七章彩图由刘一平、许上明设计;第六章彩图由濮绍文设计;第八章由郭雨水编写。

本图册内容虽经仔细推敲和校对,但难免有不足和错误之处,敬请读者批评指正。

编者

目 录

第一章 电动机绕组基础知识	
第一节 电动机绕组的类别	1.1
一、集中式绕组与分布式绕组 ·····	
二、短距绕组、整距绕组与长距绕组	
三、单层绕组、双层绕组与单双层绕组	1.1
四、整数槽绕组与分数槽绕组	
五、60°相带、30°相带和 120°相带绕组 ····································	
六、叠绕组与波绕组 ·····	
七、笼型与绕线型转子绕组	
八、显极式与庶极式绕组 ·····	
第二节 电动机绕组的部分常用名词和术语	
一、线圈、线圈总数	
二、并绕根数、并联路数	
三、每槽导体数(每槽线数)	
四、磁极对数、同步转速	
五、机械角度、电角度与槽电角度	
六、极距、节距	
七、每极每相槽数 ·····	
八、极相组(线圈组)	
九、相带	
第三节 分布系数、短距系数和绕组系数的含义及计算	
一、分布系数 K _d	1.6
二、短距系数 K,	1.7
三、绕组系数 K _w	
第四节 绕组展开图和简化接线图	
一、绕组展开图	
二、简化接线图 ·····	
第五节 槽电势矢量图及用槽电势矢量图排列绕组	
一、槽电势矢量图的画法	
二、用槽电势矢量图排列绕组的方法	
第六节 绕组的线端标志	
第二章 三相异步电动机绕组布线和接线图	
[1] 12 槽 2 极(庶极式)单层绕组($y=6, a=1$)	
[2] 12 槽 2 极单层链式绕组($y=5$, $a=1$)	2.2
[3] 12 槽 2 极(庶极式)单层同心式绕组(a = 1) ······	2. 3
[4] 12 槽 2 极双层叠式绕组($y=5$, $a=1$)	2.4
[5] 16 槽 2 极非正规单层链式绕组($a=1$, 供单相改三相参考)	2.5
	1

[6]	18 槽 2 极(庶极式)单层同心式绕组($a=1$) ····································	
[7]	18 槽 2 极单、双层同心式绕组(a=1) ·······	2.7
[8]	18 槽 2 极单层交叉式绕组(a=1) ····································	2.8
[9]	18 槽 2 极双层叠式绕组(y=7,a=1) ····································	
[10]	18 槽 2 极双层叠式绕组(y=8,a=1) ····································	2.10
[11]	24 槽 2 极单层叠式绕组($y=10$, $a=1$)	2.11
[12]	24 槽 2 极单层同心式绕组(a=1)	2. 12
[13]	24 槽 2 极单、双层同心式绕组(a=1) ····································	2. 13
[14]	24 槽 2 极双层叠式绕组(y=9,a=1) ·······	2. 14
[15]	24 槽 2 极双层叠式绕组(y=9,a=2) ····································	2.15
[16]	30 槽 2 极单层同心式绕组(a=1) ······	
[17]	30 槽 2 极双层叠式绕组(y=10,a=2) ······	2. 17
[18]	30 槽 2 极双层叠式绕组(y=11,a=1) ····································	
[19]	30 槽 2 极双层叠式绕组(y=11,a=2) ······	
[20]	36 槽 2 极单层叠式绕组(y=15,a=1) ····································	
[21]	36 槽 2 极单层同心式绕组(a=1) ······	2.21
[22]	36 槽 2 极双层叠式绕组(y=10,a=1) ····································	
[23]	36 槽 2 极双层叠式绕组($y=10$, $a=2$)	
[24]	36 槽 2 极双层叠式绕组(y=11,a=2) ······	
[25]	36 槽 2 极双层叠式绕组(y=12,a=1) ····································	
[26]	36 槽 2 极双层叠式绕组(y=12,a=2) ······	
[27]	36 槽 2 极双层叠式绕组(y=13,a=1) ······	
[28]	36 槽 2 极双层叠式绕组(y=13,a=2) ······	
[29]	42 槽 2 极双层叠式绕组(y=14,a=2) ······	
[30]	42 槽 2 极双层叠式绕组(y=15,a=2) ······	
[31]	42 槽 2 极双层叠式绕组(y=16.a=1) ······	
[32]	42 槽 2 极双层叠式绕组(y=16,a=2) ······	
[33]	48 槽 2 极单、双层同心式绕组(a=2) ······	
[34]	48 槽 2 极双层叠式绕组($y=13$, $a=1$)	
[35]	48 槽 2 极双层叠式绕组(y=13,a=2) ·····	
[36]	48 槽 2 极双层叠式绕组(y=17,a=2) ······	
[37]	12 槽 4 极(庶极式)单层链式绕组(y=3,a=1) ······	
[38]	12 槽 4 极双层叠式绕组(y=2,a=1) ······	
[39]	12 槽 4 极双层叠式绕组(y = 3, a = 1) ······	
[40]	16 槽 4 极非正规单、双层混合绕组($a=1$, 供单相改三相参考)	
[41]	18 槽 4 极(庶极式)非正规单层交叉式绕组(a=1,供单相改三相参考) ····································	
[42]	18 槽 4 极(庶极式)非正规单层同心式绕组(a=1,供单相改三相参考) ····································	
[43]	18 槽 4 极双层叠式绕组(y=4,a=1) ······	
[44]	24 槽 4 极单层链式绕组($y=5$, $a=1$) ····································	
[45]	24 槽 4 极(庶极式)单层同心式绕组(a=1) ······	
[46]	24 槽 4 极双层叠式绕组($y=5$, $a=1$)	
[47]	24 槽 4 极双层叠式绕组(y=5,a=2) ······	
[48]	24 槽 4 极双层叠式绕组($y=5$, $a=4$)	
49	30 槽 4 极双层叠式绕组(y=6,a=1)	2.63

[50]	30 槽 4 极双层叠式绕组($y=7, a=1$)	2.	64
[51]	30 槽 4 极双层叠式绕组($y=7$, $a=2$)	2.	66
[52]	32 槽 4 极非正规单层链式绕组($a=1$, 供单相改三相参考)	2.	68
[53]	32 槽 4 极非正规单、双层混合式绕组($a=1$, 供单相改三相参考)	2.	69
[54]	36 槽 4 极(庶极式)单层叠式绕组(y=9,a=1)	2.	70
[55]	36 槽 4 极单层交叉式绕组(a=1) ····································		
[56]	36 槽 4 极单层交叉式绕组(a=2) ····································		
[57]	36 槽 4 极单层交叉式绕组(等节距 $y=7, a=1$)		
[58]	36 槽 4 极单层交叉式绕组(等节距 $y=9$, $a=1$)		
[59]	36 槽 4 极单层同心交叉式绕组(a=1)		
[60]	36 槽 4 极(庶极式)单层同心式绕组(a=1) ····································	2.	76
[61]	36 槽 4 极单、双层同心式绕组(a=1)		
[62]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=7,a=1)		
[63]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=7,a=2)		
[64]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=7,a=4)	2.	82
[65]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=8,a=1)	2.	83
[66]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=8,a=2)		
[67]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=8.a=4)		
[68]	36 槽 4 极双层叠式绕组(y=9.a=1)		
[69]	42 槽 4 极双层叠式绕组(y=8,a=1) ····································		
[70]	42 槽 4 极双层叠式绕组(y=8,a=2) ·······		
[71]	48 槽 4 极单层叠式绕组(y=10,a=1)		
[72]	48 槽 4 极单层叠式绕组($y=10$, $a=2$)	2.	97
[73]	48 槽 4 极单层同心式绕组(a=2)		
[74]	48 槽 4 极双层叠式绕组($y=9$, $a=2$) ····································	2. 1	100
[75]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=9,a=4) ····································		
[76]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=10,a=1)		
[77]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=10,a=2) ····································		
[78]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=10,a=4)		
[79]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=11,a=1)		
[80]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=11,a=2)		
[81]	48 槽 4 极双层叠式绕组(y=11,a=4)	2. 1	114
[82]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=11,a=2)	2.]	116
[83]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=11,a=4)	2. 1	118
[84]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=12,a=1)	2. 1	120
[85]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=12,a=4)	2. 1	122
[86]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=13,a=1)	2. 1	124
[87]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=13,a=2) ····································	2. 1	126
[88]	60 槽 4 极双层叠式绕组(y=13,a=4) ······	2. 1	128
[89]	72 槽 4 极双层叠式绕组(y=16,a=4)	2. 1	130
[90]	18 槽 6 极(庶极式)单层链式绕组(y=3,a=1) ······		
[91]	18 槽 6 极双层叠式绕组(y=3,a=1) ······		
[92]	27 槽 6 极双层叠式绕组(y=4,a=1) ····································		
[93]	36 槽 6 极(庶极式)单层叠式绕组(y=6,a=1)		

	[94]	36 槽 6 极单层链式绕组($y=5, a=1$) ····································	2.136
	[95]	36 槽 6 极单层链式绕组($y=5$, $a=2$)	2. 137
	[96]	36 槽 6 极单层链式绕组(y = 5, a = 3) ······	2.139
	[97]	36 槽 6 极(庶极式)单层同心式绕组(a=1)	2.141
	[98]	36 槽 6 极双层叠式绕组(y=5,a=1) ······	2.142
	[99]	36 槽 6 极双层叠式绕组($y=5, a=2$) ····································	2.144
	[100]	36 槽 6 极双层叠式绕组(y=5,a=3)	2.146
	[101]	36 槽 6 极双层叠式绕组(y = 5, a = 6) ······	2.148
	[102]	45 槽 6 极双层叠式绕组($y = 5$, $a = 1$)	2.150
	[103]	45 槽 6 极双层叠式绕组(y=6,a=1)	2.152
	[104]	45 槽 6 极双层叠式绕组($y = 6$, $a = 3$)	2. 154
	[105]	45 槽 6 极双层叠式绕组(y=7,a=1) ······	2. 156
	[106]	54 槽 6 极单层交叉式绕组(a=1) ······	2. 158
	[107]	54 槽 6 极单层交叉式绕组(a = 3) ······	2.160
	[108]	54 槽 6 极双层叠式绕组(y=7,a=1)	2.162
	[109]	54 槽 6 极双层叠式绕组(y=7,a=2)	2. 164
	[110]	54 槽 6 极双层叠式绕组(y=8,a=1) ······	2. 166
	[111]	54 槽 6 极双层叠式绕组(y=8,a=2)	2.168
	[112]	54 槽 6 极双层叠式绕组(y=8,a=3)	2.170
	[113]	54 槽 6 极双层叠式绕组(y=8,a=6)	2. 172
	[114]	72 槽 6 极双层叠式绕组($y = 8$, $a = 3$)	2. 174
	[115]	72 槽 6 极双层叠式绕组($y=9$, $a=6$)	2.176
[[116]	72 槽 6 极双层叠式绕组($y = 10$, $a = 1$)	2.178
	[117]	72 槽 6 极双层叠式绕组($y=10$, $a=2$)	2.180
	[118]	72 槽 6 极双层叠式绕组(y=10,a=3)	2.182
[[119]	72 槽 6 极双层叠式绕组($y=10$, $a=6$)	2.184
	[120]	72 槽 6 极双层叠式绕组(y=11,a=1) ····································	2. 186
[[121]	72 槽 6 极双层叠式绕组(y=11,a=2)	2.189
[[122]	72 槽 6 极双层叠式绕组(y=11,a=3) ····································	2.191
	[123]	72 槽 6 极双层叠式绕组(y=11,a=6) ····································	2. 193
[124]	72 槽 6 极双层叠式绕组(y=12,a=1) ····································	2. 195
	[125]	24 槽 8 极(庶极式)单层链式绕组($y=3$, $a=1$)	2.197
	126]	24 槽 8 极双层叠式绕组(y=3,a=1) ····································	2.198
	127]	36 槽 8 极(庶极式)单层交叉式绕组(a=1) ····································	2. 199
Ī	128]	36 槽 8 极双层叠式绕组(y=4,a=1)	2.200
	129]	36 槽 8 极双层叠式绕组(y=4,a=2) ····································	2.201
	130]	36 槽 8 极双层叠式绕组(y=4,a=4)	2.203
	131]	48 槽 8 极(庶极式)单层叠式绕组(y=6,a=1)	2.205
	[132]	48 槽 8 极(庶极式)单层叠式绕组(y=6,a=2)	2.207
	[133]	48 槽 8 极单层链式绕组($y = 5$, $a = 1$)	2.209
	134]	48 槽 8 极单层链式绕组(y=5,a=2) ····································	
	135]	48 槽 8 极单层链式绕组(y=5,a=4) ····································	
	136]	48 槽 8 极(庶极式)单层同心式绕组(a=1) ····································	2. 215
	137]	48 槽 8 极双层叠式绕组(y=5,a=1)	2.216

	[138] 48 槽 8 极双层叠式绕组(y=5,a=2) ····································	2.218
	[139] 48 槽 8 极双层叠式绕组($y=5$, $a=4$)	2. 220
	[140] 48 槽 8 极双层叠式绕组($y=5$, $a=8$)	
	[141] 54 槽 8 极双层叠式绕组($y=6$, $a=1$)	
	[142] 54 槽 8 极双层叠式绕组($y=6$, $a=2$)	
	[143] 60 槽 8 极(庶极式)单层交叉式绕组(a=2)	
	[144] 60 槽 8 极双层叠式绕组($y = 6$, $a = 2$)	
	[145] 60 槽 8 极双层叠式绕组(y=7,a=1) ····································	
	[146] 60 槽 8 极双层叠式绕组(y=7,a=2) ····································	
	[147] 60 槽 8 极双层叠式绕组(y=7,a=4) ····································	
	[148] 72 槽 8 极单层交叉式绕组(a = 2) ··································	
	[149] 72 槽 8 极单层交叉式绕组(a = 4)	
	[150] 72 槽 8 极双层叠式绕组(y=7,a=1) ····································	
	[151] 72 槽 8 极双层叠式绕组(y=8,a=1) ····································	
	「152] 72 槽 8 极双层叠式绕组(y=8,a=2) ····································	
	[153] 72 槽 8 极双层叠式绕组(y=8,a=4) ····································	
	[154] 72 槽 8 极双层叠式绕组(y=8,a=8) ····································	
	[155] 36 槽 10 极双层叠式绕组(y = 3, a = 1) ··································	
	[156] 45 槽 10 极双层叠式绕组(y=4,a=1)····································	
	[157] 54 槽 10 极双层叠式绕组(y=5,a=2)····································	
	[158] 60 槽 10 极双层叠式绕组(y=5,a=1)····································	2.258
	[159] 60 槽 10 极双层叠式绕组(y=5,a=2)····································	
	[160] 60 槽 10 极双层叠式绕组(y=5,a=5)····································	2.262
	[161] 75 槽 10 极双层叠式绕组(y=6,a=1)····································	2.264
	[162] 75 槽 10 极双层叠式绕组(y=6,a=5) ····································	2.266
	[163] 90 槽 10 极(庶极式)单层叠式绕组(y=9,a=1) ····································	2.268
	[164] 90 槽 10 极双层叠式绕组(y=8,a=10) ····································	2.270
	[165] 36 槽 12 极(庶极式)单层链式绕组(y=3,a=1) ····································	2.272
	[166] 36 槽 12 极双层叠式绕组(y=2,a=1)····································	2.273
	[167] 45 槽 12 极双层叠式绕组(y=3,a=1) ····································	2. 275
	[168] 54 槽 12 极双层叠式绕组(y=4,a=1)	2.277
	[169] 54 槽 12 极双层叠式绕组(y=4,a=2)	2.279
	[170] 48 槽 16 极(庶极式)单层链式绕组(y=3,a=1) ····································	
	[171] 54 槽 16 极双层叠式绕组(y=3,a=1)····································	2. 283
	[172] 72 槽 24 极双层叠式绕组($y=3, a=1$)	
第三	三章 三相异步电动机转子波形绕组布线和接线图······	3. 1
	[1] 36 槽 4 极甲类波形绕组	3. 1
	[2] 36 槽 4 极乙类波形绕组	3. 4
	[3] 54 槽 4 极甲类波形绕组	3.6
	[5] 54 槽 6 极甲类波形绕组	
	[6] 54 槽 6 极乙类波形绕组	
	[7] 72 槽 4 极甲类波形绕组	

[8]] 72 槽 4 极乙类波形绕组	3. 1
[9]	72 槽 6 极甲类波形绕组	3. 18
[10	72 槽 6 极乙类波形绕组	3. 20
[11] 75 槽 10 极甲类波形绕组	3. 2
[12	75 槽 10 极乙类波形绕组	3. 24
[13	〕 81 槽 6 极甲类波形绕组	3. 26
[14		
[15	〕 84 槽 8 极甲类波形绕组	3. 30
[16	〕 84 槽 8 极乙类波形绕组	3. 32
[17		
[18] 90 槽 6 极乙类波形绕组	3. 36
[19	〕 96 槽 8 极甲类波形绕组	3. 38
[20]		
[21]		
[22]		
[23]		
[24]		
第四章	单相异步电动机绕组布线和接线图	4. 1
[1]	8 槽 2 极单层链式绕组	4. 1
[2]	8 槽 2 极双层正弦绕组	4. I
[3]	12 槽 2 极单层叠式绕组(方案一)	4.2
[4]	12 槽 2 极单层叠式绕组(方案二)	4. 2
[5]	12 槽 2 极单、双层正弦绕组	4.3
[6]	12 槽 2 极双层正弦绕组(方案一)	4.3
[7]	12 槽 2 极双层正弦绕组(方案二)	4.4
[8]	12 槽 2 极罩极式正弦绕组	
[9]	16 槽 2 极单层链式绕组 ······	4.5
[10]] 16 槽 2 极单层同心式绕组	4.5
[11]		
[12]] 16 槽 2 极罩极式正弦绕组	4.6
[13]		
[14]] 18 槽 2 极单层同心式绕组(方案二)	4.7
[15]		
[16]] 18 槽 2 极正弦绕组(方案二)	4.8
[17]	24 槽 2 极正弦绕组(方案一)	4.9
[18]	24 槽 2 极正弦绕组(方案二)	4.9
[19]	24 槽 2 极正弦绕组(方案三)	4.10
[20]	24 槽 2 极正弦绕组(方案四)	4. 10
[21]		
[22]		
[23]		
[24]		
[25]		

24 槽 2 极正弦绕组(方案十)	4.13
24 備 2 极 单 尽 园 心 式 终 组 ·······	4.14
24 横 2 板 罩 板 式 正 砼 终 组	4.14
18 # 9/16 极双 读 终 组 ······	4.15
0 横 / 积 对 尼链式 终组	4.18
〇 構 / 机 切 尼 切 造 终 组	4.19
O 插 A 积 名 尼 羽 诗 经 绍	4.19
○情 4 秋 9 左 八 近 元 5 经 4	4.20
19 梯 / 叔 双 尼 正 玩 经 组	4.20
12 帽牙牧从太上以为3	4.21
12 備 4 积 署 积 考 正 吞 终 组	4.21
16 档 4 机 为 已 每 子 终 如	4.22
10 借 4 校平 左 设 2 位 2 位 2 位 2 位 2 位 2 位 2 位 2 位 2 位 2	4.22
10 借 4 枚从 从 上 区 元 经 如	4.23
10 借 4 枚 从 左 重 式 汽 组	4.23
10 借 4 枚 双 还 统组 (4.24
10 僧 4 校二连统组(万采一)	4.24
16 槽 4 极二迭统组(万采一)	4.25
16 褶 4 极 二 块 你 你 (中 考 联)	4.25
16 槽 4 极二速绕组(中开联)	4. 26
18 槽 4 极双层登入统组	4.26
18 槽 4 极平层链式绕组 ************************************	4. 27
24 槽 4 极早层置式绕组(万条一) ************************************	4. 27
24 槽 4 极平层登式绕组(方案一)	4. 28
24 槽 4 极卑层问心式绕组	4. 28
24 槽 4 极 平、双 层 问 心 式 绕组	4 29
24 槽 4 极单层交叉式绕组	4 29
24 槽 4 极单层链式绕组	4 30
24 槽 4 极双层叠式绕组(万茶一)	4 30
24 槽 4 极双层叠式绕组(万荣二)	4 31
24 槽 4 极 草 极 式 正 弦 绕 组 (万 菜 一)	1 31
24 槽 4 极罩极式正弦绕组(方案二)	1.31
24 槽 4 极草极式正弦绕组(万荣三)	4 32
24 槽 4 极单、双层正弦绕组(万案一)	4 33
24 槽 4 极单、双层正弦绕组(万菜二)	1 33
24 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案三)	1.33
24 槽 4 极双层正弦绕组	1.31
32 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案一)	1.34
32 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案二)	4.33
32 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案三)	4.33
36 槽 4 极单、双层正弦绕组	4.30
24 槽 6 极单层链式绕组	4.30
24 槽 6 极双速正弦绕组	4.37
28 槽 14 极单层链式绕组	4.37
28 槽 14 极双层链式绕组	4.38
	24 槽 2 板 平级 所 正

[70]		
[71]		
[72]		
[73]] 36 槽 18 极双层链式绕组	4.40
	单相串励电动机绕组布线和接线图	
-、电	动工具用单相串励电动机转子绕组图 ·····	
	9 槽电动机(u=3)	
[2]	12 槽电动机(u=2) ······	-
[3]	12 槽电动机(u=3) ······	
[4]	15 槽电动机(u=2) ·····	
[5]	15 槽电动机(u=3) ·····	
	动工具用交直流两用单相串励电动机转子绕组图	
[1]	φ56、φ62 电动机	
[2]	\$71、\$80 电动机····································	
[3]	\$71 电动机 ······	
[4]	\$90 电动机	
	系列单相串励电动机转子绕组图	
[1]	U ₁ -220 电动机、U _{1 2} -220 D 电动机 ······	
[2]	Un -220 电动机 ·····	
[3]	Ugn 220D 电动机、Ugn 110D 电动机	
[4]	U _{40 36} -24D 电动机、U _{40 36} -110D 电动机 ······	
[5]	U-, n: -220D 电动机	
[6]	U ₁₂₋₁₀ -220 电动机、U ₁₈₀₋₁₀ -220 电动机 ······	
	」型交直流两用单相串励电动机转子绕组图	
	系列单相串励电动机转子绕组图	
[1]	G ₂₋₁ ,、G _{1,A0} 电动机 ····································	
[2]	G1011, G1, 40 电动机	
[3]	G _{80 10} ,G _{an 40} 电动机	
[4]	G _{101.40} 电动机 ·····	
[5]	G _{180'40} 电动机 ·····	
[6]	G. e 电动机 ···································	5. 23
	三相变极多速电动机绕组布线和接线图······	
-、单约	绕组变极多遠电动机绕组布线和接线图	6. 1
[1]	24 槽 4/2 极	
[2]	24 槽 8/4 极	
[3]	36 槽 4/2 极	
[4]	36 槽 4/2 极(△接法换相变极)	
[5]	36 槽 6/4 极之一(同转向)	
[6]	36 槽 6, 4 极之二(反转向)	
[7]	36 槽 6/4 极之三(同转向)	5.10
[8]	36 槽 6/4 极之四(反转向)	5. 12
[Q i	36 横 8 2 极之一	6 13

[10]	36 槽 8/2 极之二	6. 15
[11]	36 槽 8,2 极之三	6.17
[12]	36 槽 8 2 极之四	6.19
[13]	36 槽 8/2 极之五	6.21
[14]	36 槽 8,4 极	6.23
[15]	36 槽 12/4 极	
[16]	36 槽 8,6 极之一(同转向)	
[17]	36 槽 8/6 极之二(反转向)	
[18]	36 槽 8/6 极之三(同转向)	
[19]	36 槽 8/6 极之四(反转向)	
[20]	36 槽 12/6 极	
[21]	36 槽 6 4/2 极	
[22]	36 槽 8 1/2 极之一	
[23]	36 槽 8, 4, 2 极之二	6.36
[24]	36 槽 8/6 '4 极	6.37
[25]	36 槽 12 8 6/4 极	6.38
[26]	48 槽 4/2 极	
[27]	48 槽 6/4 极	6.40
[28]	48 槽 8/4 极	
[29]	48 槽 8, 4/2 极	
[30]	54 槽 8/4 极	
[31]	54 槽 8/6 极	6.45
[32]	54 槽 12/6 极	6.47
33]	54 槽 16/6 极	
[34]	54 槽 12, 8 6, 4 极	
[35]	72 槽 6/4 极	
[36]	72 槽 8/4 极	
[37]	72 槽 8/6 极之一	
[38]	72 槽 8/6 极之二	
[39]		
40]		6.59
[41]		6.60
[42]		
、双约	绕组多速电动机绕组布线和接线图	6.63
[1]	36 槽 6/4/2 极之一	6.64
Γ2]	36 槽 6/4/2 极之二	6.66
[3]	36 稽 8 ′4/2 极	6.68
[4]	36 档 8 6/4 极	6.70
[5]	36 槽 10, 8/6/4 极	6.72
[6]	36 槽 12/8 '6/4 极	6.74
[7]	54 槽 8/6/4 极	6.76
[8]	54 槽 12,′8/6,′4 极	6.78
[9]	60 檔 8 6,4 极	6.80
[10]		

	[11]	72 槽 24/6 极	6.84
	[12]	72 槽 8/6/4 极	6.86
	[13]	72 槽 12/8/6/4 极	6.88
第十	章 :	直流电动机电枢绕组布线和接线图······	- 7.1
	[1]	2 极 11 槽单叠绕组 ·····	. 7.1
	[2]	2 极 12 槽单叠绕组 ·····	. 7.3
	[3]	2 极 13 槽单叠绕组 ······	. 7.4
	[4]	2 极 14 槽单叠绕组(u = 2) ······	. 7.5
	[5]	2 极 14 槽单叠绕组(u = 3) ······	. 7.6
	[6]	2 极 14 槽单叠绕组(u = 4) ······	7.7
	[7]	2 极 15 槽单叠绕组 ······	
	[8]	2 极 18 槽单叠绕组 ·····	
	[9]	2 极 20 槽单叠绕组	
	[10]	2 极 24 槽单疊绕组 ······	
	[11]	4 极 31 槽单叠绕组	
	[12]	4 极 32 槽单叠绕组	
	[13]	4 极 34 槽单叠绕组(u = 3) ·······	
	[14]	4 极 34 槽单叠绕组(u = 4) ······	
	[15]	4 极 36 槽单叠绕组 ······	
	[16]	4 极 42 槽单叠绕组 ······	
	[17]	4 极 50 槽单叠绕组 ·····	
	[18]	4 极 23 槽单闭路双叠绕组 ······	
	[19]	4 极 24 槽双闭路双叠绕组	
	[20]	4 极 15 槽单波绕组	
	[21]	4 极 23 槽单波绕组 ······	
	[22]	4 极 25 槽单波绕组(u = 3) ······	
	[23]	4 极 25 槽单波绕组(u = 5) ······	
	[24]	4 极 27 槽单波绕组(u=1) ······	
	[25]	4 极 27 槽单波绕组(u = 3) ··································	
	[26]	4 极 27 槽单波绕组(u = 5) ······	
	[27]	4 极 29 槽单波绕组(u = 3) ······	
	[28]	4 极 29 槽单波绕组(u = 5) ··································	
	[29]	4 极 31 槽单波绕组 ······	
	[30]	4 极 33 槽单波绕组 ······	
	[31]	4 极 35 槽单波绕组	
	[32]	4 极 37 槽单波绕组	
	[33]	4 极 39 槽单波绕组	
	[34]	4 极 20 槽单波绕组(带死线圈)	
	[35]	4 极 21 槽单波绕组(带死线圈)	
	[36]	4 极 25 槽单波绕组(带死线圈)	
	[37]	4 极 27 槽单波绕组(带死线圈) 4 极 29 槽单波绕组(带死线圈)	
	[38]		
	[39]	4 极 31 槽单波绕组(带死线圈)	1.01

	[40]	4 极 34 槽单波绕组(u = 3 带死线圓) ····································	7.70
	[41]	4 极 34 槽单波绕组(u = 4 带死线圓) ······	7.73
	[42]	4 极 35 槽单波绕组(带死线圈)	7.76
	[43]	4 极 43 槽单波绕组(带死线圈)	7.78
	[44]	4 极 47 槽单波绕组(帶死线團)	7.80
	L3		
第	八章	常用中小微型电动机铁心、绕组数据及绕线木模参考尺寸	8.1
	表 8-1	Y系列(IP44)三相异步电动机铁心及绕组技术数据(统一设计) ····································	8.1
	表 8-2	Y2 系列三相异步电动机性能和绕组技术数据 ·······	8.4
	表 8-3	YR 系列(IP44)铁心及绕组技术数据 ······	- 8.8
	表 8-4	YR 系列(IP23)铁心及绕组技术数据······	8.10
	表 8-5	J2 系列三相异步电动机铁心及绕组技术数据	8.12
	表 8-6	JO2 系列三相异步电动机铁心及绕组技术数据	
	表 8-7	YD 系列变极多速三相异步电动机铁心及绕组技术数据(380 伏、50 赫) ···································	
	表 8-8	JDO2 系列三相变极多速异步电动机铁心及绕组技术数据(380 伏、50 赫)(一) ···································	8.22
	表 8-9	JDO2 系列三相变极多速异步电动机铁心及绕组技术数据(380 伏、50 赫)(二) ···································	8.28
	表 8-10	JZR ₂ 系列三相异步电动机铁心及绕组技术数据	8.31
	表 8-11	JZ ₂ 系列三相异步电动机铁心及绕组技术数据	8.33
	表 8-12	YZR 系列电动机铁心及绕组技术数据	8.33
	表 8-13		8.35
	表 8-14	and the second s	8.36
	表 8-15		
	表 8-16	BJO ₂ 系列隔爆型三相异步电动机铁心及绕组技术数据(3~6号机座) ····································	8.37
	表 8-17	JFO2 系列电动机技术数据 ······	8.38
	表 8-18	AO2 系列分马力三相异步电动机铁心及绕组技术数据 ······	8. 38
	表 8-19	BO2 系列分马力单相电阻分相起动异步电动机铁心及绕组技术数据 ·····	8.39
	表 8-20	CO2 系列分马力单相电容起动异步电动机铁心及绕组技术数据·····	8.39
	表 8-21	DO2 系列分马力单相电容运转异步电动机铁心及绕组技术数据·····	8.40
	表 8-22		
	表 8-23		8.41
	表 8-24		
	表 8-25		8.42
	表 8-26		8.43
	表 8-27		8.44
	表 8-28		8.45
	表 8-29		
	表 8-30		
	表 8-31		8.47
	表 8-32		8.47
	表 8-33		8.47
	表 8-34	电吹风用电动机铁心及绕组技术数据(二)	8.48
	表 8-35	YYKF-120-4 型空调器风扇电动机铁心数据······	8.48
	表 8-36	YYKF-120-4 型空调器风扇 220 伏电动机绕组数据······	8.48
	表 8-37	and the second s	8.49

表 8-38	电动剃须刀及其电动机技术数据 ······	8.49
表 8-39	交流单相电扇电动机铁心及绕组技术数据	8.49
表 8-40	三相排气扇电动机铁心及绕组技术数据 ······	8.51
表 8-41	单相轴流风扇电动机和转页扇电动机铁心及绕组技术数据	8.51
表 8-42	Y系列三相异步电动机(IP44)定子线圈的绕线用木模参考尺寸 ······	8.52
表 8-43	J2 系列异步电动机定子线圈的绕线用木模参考尺寸 ······	
表 8-44	JO2 系列异步电动机定子线圈的绕线用木模参考尺寸 ······	8.55
表 8-45	Z2 系列直流电动机绕组技术数据 ····································	8.59
表 8-46	Z3 系列 1~6 号直流电动机的技术参数(电枢、换向器) ····································	8.76
表 8-47	Z3 系列 1~6号直流电动机的技术参数(主极、换向极) ····································	8.80
表 8-48	Z4 系列直流电动机技术数据 ····································	8.82
表 8-49	Z4 系列直流电动机绕组数据 ······	
表 8-50	ZZY-3~4 号机座直流电动机铁心及绕组技术数据 ····································	
表 8-51	ZZJ2 系列起重及冶金用直流电动机铁心及绕组技术数据(220 伏) ···································	8.100
表 8-52	ZZJ2 系列起重及冶金用直流电动机铁心及绕组技术数据(440 伏) ·······	
表 8-53	蓄电池供电的直流电动机绕组技术数据	8.105
表 8-54		8.106
表 8-55	ZZD 型 直流电动机铁心及绕组技术数据	8.107

第一章 电动机绕组基础知识

电动机的绕组是电动机进行电磁能量转换与传递,从而实现将电能转化为机械能的关键部件。绕组是电动机最重要的组成部分,又是电动机最容易出现故障的部分,所以在电动机的修理作业任务中大多属绕组修理。在本章中,主要介绍与电动机绕组有关的若干基础知识。

第一节 电动机绕组的类别

电动机绕组按其结构可有多种类别, 今将数种较常用的分类简介下下:

一、集中式绕组与分布式绕组

1. 集中式绕组

安装在凸形磁极铁心上的绕组,例如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组,是集中式绕组。对于三相电动机而言,如果每相绕组在每个磁极下只占有一个槽,在这种情况下,则也是集中式绕组。

2. 分布式绕组

分散布置于铁心槽内的绕组,例如直流电动机的转子绕组以及三相电动机的定子绕组和转子绕组,都是分布 式绕组。

二、短距绕组、整距绕组与长距绕组

1. 短距绕组

绕组的节距小于极距的绕组,叫做短距绕组。短距绕组广泛应用于直流电动机的转子绕组以及三相交流单速电动机的定子绕组。

2. 整距绕组

绕组的节距等 「极距的绕组,叫做整距绕组,又称全距绕组或满距绕组。

3. 长距绕组

绕组的节距大于极距的绕组,叫做长距绕组。除了在三相交流单绕组多速电动机中会有长距绕组以外,一般情况下不用长距绕组。

三、单层绕组、双层绕组与单双层绕组

1. 单层绕组

在铁心槽内仅嵌一层线圈边的绕组,叫单层绕组。单层绕组在10千瓦以下的小功率三相电动机中应用较多。

2. 双层绕组

在铁心槽内嵌有上 下两层线圈边的绕组,叫双层绕组。双层绕组广泛应用于直流电动机以及功率在 10 千瓦以上的三相电动机。

3. 单双层绕组

有少数三相异步电动机,定子铁心的一部分槽中仅嵌入单层线圈边,而在另一部分槽中则嵌有双层线圈边,这种既有单层又有双层的绕组,即单双层绕组。这种绕组是由双层短距绕组演变而来的。

四、整数槽绕组与分数槽绕组

1. 整数槽绕组

- 三相电动机绕组中,每极每相槽数为整数的叫整数槽绕组。
- 2. 分数槽绕组
- 三相电动机绕组中,每极每相槽数为分数的叫分数槽绕组。分数槽仅用于双层绕组。

五、60°相带、30°相带和 120°相带绕组

1. 60°相带绕组

相带为60°的绕组称为60°相带绕组。通常单速三相电动机都采用60°相带绕组。

2. 30°相带绕组

在嵌有Y和△两套绕组,Y-△混合连接的三相电动机中,把60°相带一分为二,即形成了30°相带绕组。

3. 120°相带绕组

在单绕组三相多速电动机中,有120°相带绕组。

六、叠绕组与波绕组

1. 叠绕组

叠绕组一般应用于直流电动机的电枢,以及三相电动机的定子绕组和容量较小的三相电动机绕线型转子 绕组。

2. 波绕组

波绕组通常应用于4极及4极以上的直流电动机的电枢,以及容量较大的三相电动机绕线型转子绕组。

七、笼型与绕线型转子绕组

1. 笼型转子绕组

笼型转子绕组结构较简单,造价较低,可靠性较高,在三相及单相交流电动机中,笼型转子绕组的应用最为广泛。

2. 绕线型转子绕组

与笼型相比较,绕线型转子绕组的结构较为复杂,造价较高,通常只应用于要求具有较大起动转矩及可有一定调速范围的三相电动机。

八、显极式与庶极式绕组

1. 显极式绕组

显极式绕组的特点为每个线圈组形成一个磁极,线圈组的数目与磁极数相等。在显极式绕组中,同一相相邻的线圈组应形成异性磁极,故采用"尾一尾"或"首一首"反串连接 图 1-1 为两极显极式绕组的示意图,图中表示有两个线圈组,形成 N-S 两个磁极。




图 1-1 两极显极式绕组示意图

2. 庶极式绕组

庶极式绕组的特点为每个线圈组形成两个磁极,线圈组的数目为磁极数的一半。在庶极式绕组中,同一相相邻的线圈组应形成同性磁极,故采用"尾一首"或"首一尾"正串连接。图 1-2 为四极庶极式绕组的示意图,图中表示有两个线圈组,形成四个磁极。庶极式接法的绕组,在三相单绕组多速电动机中较为常用。




图 1-2 四极庶极式绕组示意图

第二节 电动机绕组的部分常用名词和术语

一、线圈、线圈总数

1. 线圈

电动机绕组是由若干个线圈或线圈组组合而成的,所以,线圈又称绕组元件。线圈通常由多匝导线构成,也可由单匝导线构成。图 1-3 为电动机的一种常用线圈的示意图。




图 1-3 线圈(绕组元件)示意图

图 1-3 中线圈较长的直线段称为有效边,又称线圈边,是嵌在铁心槽中起电磁能量转换作用的部分。线圈两端位于槽外的部分称为端部,端部起连接两个有效边的作用。

2. 线圈总数

在单层绕组中,线圈总数等于铁心总槽数的一半;在双层绕组中,线圈总数与铁心总槽数相等。例如 36 槽的铁心,用于单层绕组时,线圈总数为 18,用于双层绕组时,线圈总数为 36。

二、并绕根数、并联路数

1. 并绕根数

对于电流较大的电动机,为了便于线圈的绕制及嵌线,通常不采用单根大截面的导线,而用截面较小的多根

导线合并在一起绕制线圈。这合并在一起的导线根数,即并绕根数。当拆除铁心中的旧线圈时,须注意该线圈是否由多根导线并绕,并应弄清其并绕根数。

2. 并联路数

并联路数又称并联支路数。对于大电流电动机,为了便于线圈的绕制及嵌线,除了上述可用截面较小的多根导线并绕线圈的办法外,还可采用增加绕组并联路数的办法。但要注意,每个支路的串联导体总数及线规应相同,否则易造成环流和发热。当绕组修理需要重绕在拆线时,应弄清楚该绕组的并联支路数

三、每槽导体数(每槽线数)

每槽导体数又称每槽线数,即铁心每个槽中所嵌入的导体(导线)根数。对于单层绕组而言,每槽导体数即1只线圈的匝数。对于双层绕组而二,每槽导体数的一半才是1只线圈的匝数。

上面已经提及,在拆除铁心中的线圈时,不能忽视线圈的并绕根数。今假设有1个铁心,每槽内可数出的导体数为48,但经查明该线圈系3根导线并绕,故每槽导体的有效数应是48/3=16根,务请注意,不能误解成48根。在修理手册中列出的每槽导体数(每槽线数),均是指每槽导体的有效数。

四、磁极对数、同步转速

1. 磁极对数 p

磁极对数简称极对数 电动机绕组逼电后所形成的磁极是以 N 极和 S 极成对的形式出现的。在 2 极电动机中,因只有一对磁极,所以极对数 p=1;在 4 极电动机中有 2 对磁极,所以 p=2。同理,6 极电动机, p=3;8 极电动机, p=4。

因 p 为磁极对数,则磁极数显然是 2p,而且磁极数应是偶数。

2. 同步转速

交流电动机定子绕组通电后所产生的旋转磁场的转速,即该电动机的同步转速。异步电动机转子的实际转速略低于同步转速。同步转速n的数值与磁极对数p的数值密切有关,n的数值由下式确定:

$$n_0 = \frac{60f}{p} \quad (转/分)$$

式中 *f*——交流电源的频率,我国大陆地区工业电力网的频率为 50 赫,我国台湾省电力网的频率则为 60 赫。同步转速与磁极对数和频率的对应关系,见表 1-1。

群极致 建极对效	花钗对意	司步转注(转/分)		當极数	磁极对数	同步转速(转/分)	
(2p)	(p)	50 赫	60 赫	(2p)	(p)	50 赫	60 **
2	1	3 600	3 600	8	4	750	900
4	2	1 500	1 800	10	5	600	720
6	3	1000	1 200	12	6	500	600

表 1-1 同步转速与磁极对数和频率的关系

五、机械角度、电角度与槽电角度

1. 机械角度与电角度

按照几何学的方法,把1个圆周划分为360个等分,其中每一等分即1度,共360度。这样划分的角度称为机械角度或几何角度 在电动机中,把一对磁极在铁心圆周上所占有的区间定为360°电角度。电角度与机械角度的关系可用下式计算:

电角度=极对数×360°

或

电角度=极数×180°

各种极数的电动机,其铁心圆周电角度见表12。

表 1-2 各种极数电动机的电角度

极 数	2	4	6	8	10	12	16	24
极对数	1	2	3	4	5	6	8	12
电角度	360°	720°	1 080°	1 440°	1 800°	2 160°	2 880°	4 320°
机械角度				36	60°			

2. 槽电角度α

电动机铁心每槽占有的电角度称为槽电角度。槽电角度α可用下式计算:

$$\alpha = \frac{p \times 360^{\circ}}{Z} = \frac{2p \times 180^{\circ}}{Z}$$

式中 p——极对数;

Z---铁心槽数

六、极距、节距

1. 极距 7

极距 τ 是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离。 τ 有槽数和长度两种表示方法,在修理手册中, τ 通常用槽数表示。

(1) 用槽数表示

$$\tau = \frac{Z}{2p}$$
 (槽)

式中 Z——对于电动机定子的 τ ,Z是定子槽数;对于电动机转子的 τ ,Z是转子槽数;

p——磁极对数。

(2) 用长度表示

$$\tau = \frac{\pi D}{2p}$$
 (厘米)

式中 D---交流电动机定子内径,直流电动机转子外径(厘米)。

2. 节距 y

绕组的节距是指1个线圈的两条有效边之间所跨占的槽数,节距又称跨距,节距y的数值以槽数表示,例如: y = 8(槽),习惯上以(1—9)槽的方式表示,即线圈的一条边嵌于第1槽,另一条边嵌于第9槽,两条边所在两条槽的中心线间的距离为8槽(第1槽和第9槽各算半槽)。

当线圈节距 $y = \tau$ 时,称为整距绕组,又称全距绕组;当 $y < \tau$ 时,称为短距绕组; $y > \tau$ 时,称为长距绕组。 直流电动机电枢绕组(转子绕组)的节距较交流电动机定子的节距复杂,有第一节距、第二节距、合成节距和 换向器节距等多种节距。在修理手册中列出的直流电机电枢绕组的"节距",如无附加说明,则和交流电动机一 样,也是指1个线圈2条有效边之间所跨占的槽数。

七、每极每相槽数

每极每相槽数q,是交流电动机每相绕组在每个磁极下所占的槽数,其值可用下式计算:

$$q = \frac{Z}{2pm}$$

式中 Z---槽数;

p---磁极对数;

m---相数。

对于三相电动机而言,可得每极每相槽数

$$q = \frac{Z}{6p}$$

q 可为整数亦可为分数,例如:

①
$$Z = 54$$
, $m = 3$, $2p = 6$, $4q : q = \frac{Z}{2pm} = \frac{54}{6 \times 3} = 3$, 52×3

②
$$Z = 54$$
, $m = 3$, $2p = 8$, 则得: $q = \frac{Z}{2pm} = \frac{54}{8 \times 3} = 2\frac{1}{4}$, 为分数。

q 是整数时称为整数槽绕组,分数时称为分数槽绕组。中小型三相电动机,大多为整数槽绕组(通常 $q=2\sim$ 7),仅在某些场合下,例如上述 6 极和 8 极两种电动机为通用同一种铁心冲片,而使 8 极电动机采用分数槽绕组。若 q=1,即每个极下每相绕组只占 1 个槽时,就成为集中式绕组。当 q>1,就称为分布式绕组。

八、极相组(线圈组)

对于三相交流电动机,把属于同一相并形成同一磁极的线圈(1个线圈或多个线圈)定为一组,称之为极相组,又称线圈组,习惯上又称"联"。

在显极式绕组中,每相的极相组(线圈组)的组数等于极数(2p);在庶极式绕组中,每相的极相组(线圈组)的组数等于极对数(p)。

九、相带

从广义上看,三相电动机绕组的相带,可理解为:在槽电势矢量星形图上,同一相的全部槽电势矢量(负相号已归入正相号)所占区间的电角度叫做相带 例如在图 1-10 所示的三相四极 36 槽电势矢量图上,因 $\alpha=20^\circ$,所以相带为 20° × $3=60^\circ$ 。三相单速电动机绕组,通常均为 60° 相带(此数值,即每极每相槽数 q 所占区间的电角度)。对于 $\gamma-\triangle$ 混合连接的单速电动机绕组,其相带则为 30° 。对于单绕组多速电动机,除 60° 相带外,还会出现 120° 相带和 180° 相带。

第三节 分布系数、短距系数和绕组系数的含义及计算

一、分布系数 K。

分布式绕组较之集中式绕组,能充分利用空间位置,并有利于散热,还可削弱谐波磁场优化电动机性能;但另一方面,一相所属全部导体基波的合成电势有所减小,分布系数 K_a 即反映其减小的程度。 K_a 可用下式表示:

整数槽绕组基波的分布系数 Ka的值,通常可用下式计算:

$$K_{\rm d} = \frac{\sin\frac{q\alpha}{2}}{q\sin\frac{\alpha}{2}}$$

式中 q——每极每相槽数;

m——槽电角度。

对于广泛应用的三相60°相带整数槽绕组,其基波分布系数 K_a 的值可用下式计算:

$$K_{\rm d} = \frac{0.5}{q \sin \frac{30^{\circ}}{q}}$$

计算所得的 K_d 值应小于 1,但如果对集中式绕组而言,因 q=1,所以 $K_d=1$ 【例 1-1】 试计算三相四极 36 槽定子绕组的分布系数 K_d 。

【解】
$$q = \frac{Z}{2p \times 3} = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$
, $\alpha = \frac{2p \times 180^{\circ}}{Z} = \frac{4 \times 180^{\circ}}{36} = 20^{\circ}$

$$K_{\rm d} = \frac{\sin \frac{3 \times 20^{\circ}}{2}}{3\sin \frac{20^{\circ}}{2}} = \frac{\sin 30^{\circ}}{3\sin 10^{\circ}} = \frac{0.5}{3 \times 0.1736} = 0.96$$

分布系数 K_a 的值,还可以从槽电势矢量图上求出,方法是:将一相所含全部槽电势矢量,用投影和三角函数计算出矢量和,然后除以这些槽电势矢量的算术和,即得分布系数 K_a 。

【例 1-2】 三相四极 36 槽绕组,试利用槽电势矢量图,求分布系数 K_{d} 。

【解】 先按图 1-9 和图 1-10 所示,绘出 U 相全部槽电势矢量(负相号已归到正相号),见图 1-4。




图 1-4 U相全部槽电势矢量(三相 4 极 36 槽)

为简便起见,假设每根槽矢量的长度为 1,由图 1-4 可见,共有三个方向的矢量。每个方向上含有四个槽矢量,故每个方向上合成总长度是 4。于是 U 相三个方向上全部矢量在 OU 轴线上的投影的和,即矢量和 OU,其值为

$$OU = 4\cos 0^{\circ} + 4\cos 20^{\circ} + 4\cos 20^{\circ} = 11.518$$

因三个方向上 12 个槽矢量的算术和为 12,故得

$$K_{\rm d} = \frac{11.518}{12} = 0.96$$

与例 1-1 中的计算结果完全一致。利用槽电势矢量图求分布系数的方法,可应用于任何绕组,无局限性。 表 1-3 为三相 60° 相带绕组基波的分布系数 K_a 的值。

	表 1-3 二相统组的万印 # 数 Ad										
每极每相槽数 q	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
60 相带 q-整数	1.000	0. 966	0.960	0. 958	0.957	0.956	0.956	0.956	0. 955		

表 1-3 三相绕组的分布系数 Ka

二、短距系数 K_y

短距系数又称节距系数。短距绕组较之整距绕组,能显著削弱谐波磁场优化电动机性能,并可使线圈端部长度缩短,节省铜线;但另一方面采用短距后,线圈内基波合成电势因而也有所减小,短距系数 K_y 即反映其减小的程度。 K_y 的含义可用下式表示:

K, = 短距线圈合成电势整距线圈合成电势

基波 K_v 的值可用下式计算:

$$K_{y} = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{y}{\tau}\right) = \sin\left(90^{\circ} \frac{y}{\tau}\right)$$

$$K_{y} = \cos \frac{\gamma}{2}$$

式中 γ ——表示线圈节距 γ 较极距 τ 小(或大) γ 度(电角度)。注:极距 τ 的电角度为 180 度。

计算所得的 K_y 值应小于 1,但若对整距绕组而言,因 $y=\tau$, 故得 $K_y=\sin\frac{\pi}{2}=1$ 。

要注意,对于常用的三相单层绕组,形式上虽可由短距线圈构成,但电磁本质上是整距绕组,故其 K=1。 表 1-4 为三相绕组的短距系数 K_v

表 1-4 绕组的短距系数 K,

													_	
节距							极距:	· (槽 麥	女)					
У	24	21	18	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
1—25	1.000													
1-24	0, 998													
1-23	0.991													
1-22	0.981	1.000												
1—21	0, 966	0.997												
1-20	0.947	0.989												
1-19	0.924	0.975	1.000											
1—18	0.897	0.956	0.996											
1—17	0.866	0.931	0, 985	1,000										
116	0,832	0.901	0.966	0,995	1.000									
1-15	0.793	0,866	0,940	0. 981	0, 995	1.000								
1-14	0.752	0.826	0.906	0.956	0.978	0.994	1.000							
1—13	0.707	0, 782	0, 866	0.924	0, 951	0.975	0,993	1.000						
1—12		0.733	0.819	0.882	0, 914	0.944	0, 971	0.991	1,000					
1-11		0. 680	0,766	0.831	0.866	0.901	0.935	0.966	0.990	1.000				
1—10			0.707	0.773	0.809	0.847	0. 884	0.924	0.960	0. 988	1.000			
1—9				0.707	0,743	0. 782	0. 833	0.866	0,910	0, 951	0, 985	1.000		
1—8				01101	0.669	0.707	0.749	0, 793	0.841	0. 891	0.940	0.981	1.000	
1—7					21 500	3, 102	0.663	0.707	0,756	0.809	0.866	0.924	0.975	1.000
							0.000	0. 101	0, 700	0.009	0.000	0. 344	0.913	1.000
1-6								0.609	0.655	0.707	0.766	0.831	0, 901	0, 966
1-5										0.588	0.643	0.707	0.782	0.866
1-4												0.356	0.623	0.707

三、绕组系数 K...

绕组系数 K_w 是分布系数 K_a 和短距系数 K_v 的乘积,即:

 $K_{\rm w} = K_{\rm d} \cdot K_{\rm y}$

绕组系数 K_w 的含义可用下式表示:


K_w=<u>分布式短距绕组每相合成电势</u> 集中式整距绕组每相合成电势


对于三相单层绕组,因短距系数 $K_y = 1$, 故 $K_w = K_d$ 。

第四节 绕组展开图和简化接线图

一、绕组展开图

绕组展开图是表示绕组结构的较常用的方法,今以一台三相四极电动机为例,见图 1-5。 图 1-5(a)表示该电动机的定子铁心[为清楚起见,图(a)中未绘出绕组],今假设将铁心切断,并朝左、 右方向展开在一个平面上,如图 1-5(b)所示。在图 1-5(b)中,既绘有铁心又绘有绕组,今进一步假设将铁心移去,只剩下绕组,如图 1-5(c)所示,即是一台三相四极电动机定子单层绕组的展开图。图 1-5(c)中用蓝色线、绿色线和红色线三种线条表示 U、V、W 三相绕组。在绕组展开图上可以看出三相中任一相线图分布在哪几个槽中,并可看出线圈的节距以及各相的线圈是怎样连接的。








图 1-5 三相电动机定子绕组展开示意图

二、简化接线图

除了绕组展开图以外,在修理电动机时为了能清楚地看出各线圈组间的连接方法,习惯上通常采用一种简化了的圆形接线图来表示。现以一台三相2极电动机显极式绕组为例,将作图步骤介绍如下[见图1-6(a)]:




图 1-6 三相 2 极电动机定子绕组的简化接线图

- (1) 将定子圆周先分为 $2p \times 3$ 段圆弧,这样圆弧的段数就等于总的线圈组的组数。在本例中,圆弧的段数 = $2 \times 1 \times 3 = 6$
- (2) 按顺序给每个线圈组编号。根据 60° 相带的分配原则, U 相的线圈组编号应是 1、4; V 相的线圈组应是 3、6; W 相的线圈组应是 2、5。
- (3) 根据三相电源引出线应相互间隔 120°电角度的原则,确定三相引出线的位置: U, 引出线的位置在线圈组 1 的首端, V, 引出线的位置在线圈组 3 的首端, W, 引出线的位置在线圈组 5 的首端。
- (4) 根据显极式绕组同相相邻线圈组应产生异性极的要求,所以采用"尾一尾"或"首一首"反串接法。将线圈组 1 的尾端和线圈组 4 的尾端连接,线圈组 4 的首端为 U_2 。将线圈组 3 的尾端和线圈组 6 的尾端连接,线圈组 2 的尾端为 V_2 。将线圈组 5 的尾端和线圈组 2 的尾端连接,线圈组 2 的首端为 V_2 。
 - 图 1-6(b)可理解为是图 1-6(a)的展开图,与图 1-6(a)相比,图 1-6(b)更为简化。
- 图 1-6(a)和图 1-6(b)中的箭号,表示电流由各相绕组的始端流入,末端流出的电流方向。由图可见,相邻线圈组间的电流方向是相反的。
 - 图 1-7 为三相 4 极电动机定子绕组的简化接线图。




图 1-7 三相 4 极电动机定子绕组的简化接线图

第五节 槽电势矢量图及用槽电势矢量图排列绕组

绕组在铁心槽内的排列和连接均有一定的规律,槽电动势矢量星形图(简称槽电势矢量图)可以帮助我们分析并排列出所需要的绕组。

一、槽电势矢量图的画法

【例 1-3】 今以三相 4 极 36 槽电动机为例,介绍槽电势矢量星形图的画法。

① 计算每槽的电角度 a:

$$\alpha = \frac{82 \times 180^{\circ}}{12} = \frac{2p \times 180^{\circ}}{Z} = \frac{4 \times 180^{\circ}}{36} = 20^{\circ}$$

- ② 在纸上水平线的右方,作出第一根矢量,此后每隔 20° 作一矢量(在槽电势矢量星形图上,电角度用几何角度表示),在一个圆周内共作出 $\frac{360^{\circ}}{20^{\circ}}=18$ 根矢量,见图 1-8。
- ③ 把水平右方第 1 根矢量作为基准 0°初相角,并由此按顺时针方向分别标出槽矢量号 1, 2, 3, \cdots , 18, 依次落后一个 α 电角度。因是 4 极电动机,电角度正好是圆周几何角的两倍,所以要转二周,第 19 槽至 36 槽的矢量分别与第 1 槽至 18 槽的矢量重合,每根矢量上有两个槽号,如图 1-8 所示。

对于双层绕组,作图时只需取全部上层元件边(或全部下层元件边),作每个线圈 1 条元件边的槽电势矢量即可,所作出的槽电势矢量图就可代表电动机全部线圈感应电势的大小及相位关系。因为全部线圈另一元件边感应电势的大小及相对相位关系完全和已作出的槽电势矢量图相同,唯一的区别只是相差 1 个短距所决定的电角度,这可以通过短距系数来考虑。




图 1-8 36 槽 4 极槽电势矢量图




图 1-9 三相 36 槽 4 极电势矢量图

二、用槽电势矢量图排列绕组的方法

【例 1-4】 一台三相 4 极电动机, 定子 36 槽, 试利用槽电势矢量图排列出三相绕组。

1. 计算出槽电角度

$$\alpha = \frac{2p \times 180^{\circ}}{Z} = \frac{4 \times 180^{\circ}}{36} = 20^{\circ}$$

再根据α画出槽电势矢量图,如图 1-9。

2. 计算每极每相槽数 a

$$q = \frac{Z}{2pm} = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

3. 排出 U 相绕组

- ① 任意取相邻的三个槽为 U 相在第一极下的槽,例如取 1、2、3 槽,并在矢量图的槽号"1、2、3"旁标上相号"1"。
- ② 由于相邻两极是异性极,U 相在第二极下的各槽电势与第一极下各对应槽的电势,在相位上应相差 180° 电角度,所以从电势矢量图上可知 U 相第二极下的槽应是 10、11、12 三槽,标上相号并标以负号,负号意思是此 三槽内线 圖产生的磁极相对 于前一极为异性,在连接时此三槽内线圈电流的方向应和前三槽反向。
- ③ 词理,U 相在第三极和第四极下所占的槽分别是 19、20、21 和 28、29、30,分别标上相号,且 28、29、30 三槽也应标以负号。

4. 排出 V 相绕组

V 相绕组排法完全和 U 相相同,只是在取第一极下起始的三个槽时,应确保和 U 相起始三槽在相位上相差 120° 电角度。本例中,U 相起始三槽为 1、2、3,因槽电角度 $\alpha=20^{\circ}$,所以 V 相起始三槽应是 7、8、9 槽。V 相在第二、三、四极所占槽号分别是 16、17、18, 25、26、27, 34、35、36,其中 16、17、18 和 34、35、36 六槽取负号。

5. 排出 W 相绕组

W 相起始三槽和 V 相起始三槽相位上也应相差 120°电角度,因此是 13、14、15 三槽, W 相在第二、三、四极所占的槽号分别是 4、5、6,31、32、33,22、23、24,其中 4、5、6 和 22、23、24 六槽取负号。

排出的三相绕组标有相号的槽电势矢量图,见图 1-9。

6. 检查三相绕组是否对称

① 把同一相所有槽电势矢量集中起来,其中相号为负的可把它作为正的归到与其反向的槽电势矢量上去,而在槽号上标以负号。用矢量加法把同一相全部槽电势矢量加起来,即可得出 U、V、W 三相的三个相矢量,如图 1-10 所示。




图 1-10 三相 36 槽 4 极绕组的相矢量图

② 从图 1-10 可见, U、V、W 三个相矢量的大小是相等的, 并在相位上互差 120°电角度, 因而可构成对称三相绕组。

7. 作绕组排列表

从图 1-9,可作出该绕组的排列表,见表 1-5。

무 2 槽 1 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 相 5 IJ U U __w -w-wV V \mathbf{v} -U $-\mathbf{U}$ -UW w W -v---V -v(... 导 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 号 U U U --W -w-w \mathbf{v} -U—II —IJ w -v相 -v-v

表 1-5 三相 4 极 36 槽绕组排列表

第六节 绕组的线端标志

绕组的线端标志,通常又称线端标记、线端符号或代号。表 1-6 为常用三相及单相交流电动机绕组的线端标志,表 1-7 为直流电动机绕组的线端标志。

表 1-6 交流电动机绕组的线端标志

绕 组 名 称		现今	采 用	曾 经	采 用
		始 端	未端	始 端	末端
	第一个相	\mathbf{U}_1	\mathbf{U}_{2}	D_1	D_4
E相定子绕组 (六个线端)	第二相	V_1	V ₂	D_2	D_5
	第三相	\mathbf{W}_1	W ₂	D_3	D_6
	第一相	U		D_1	
三相定子绕组 (三个线端)	第二相	V		I) ₂
,,	第三相	7	V	D_3	
	第一相	К		K Z_1	
绕线型转子绕组	第二相	1.		Z_2	
	第三相	l l	Л	2	Z ₃
故和中 动机体和	主绕组	U_1	U_2	D_1	D_2
单相电动机绕组	辅助绕组	Z_1	Z ₂	K_1	K ₂

注:表中现今采用的标志,根据 GB1971-80。

表 1-7 直流电动机绕组的线端标志

绕组名称	现今	采 用	曾 经	采 用
	始 端	末端	始 端	末端
电枢绕组	Aī	A_2	S_1	S_2
换向绕组	B_t	B_2	H ₁	H_2
串励绕组	D_1	D_2	C_1	C ₂
并励绕组	E_1	E_2	B_1	B_2
开脚绕组	El	E ₂	F_1	F_2
/4 Fb /4 /0	F ₁	F ₂	T_1	T_2
他励绕组	L.J	1,5	W_1	W_2
补偿绕组	C	C	BC_1	BC_2
	C_1	C ₂	B_1	B_2


注: 表中现今采用的标志,根据 GB1971-80。



第二章 三相异步电动机绕组布线和接线图

[1] 12 槽 2 极(庶极式)单层绕组 (y = 6, a = 1)

	线圈组数 u = 3	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 r = 6	节距 y = 1-7	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{y} = 0.966 \times 1 = 0.966$



注: 1. 本章布线接线圆图和展开图中,线圈组内相邻线圈间的连接线均省略,以简化图形。

^{2.} 绕组系数式中, Ka 为分布系数, Ky 为节距系数。

^{3.} 本章图形符号————,其左、右侧分别表示线圈组(或线圈)的首端及尾端,图形旁的数字为线圈号。

绕组结构参数

线圈个数 Q = 6	线圈组数 u = 6	毎组线圏数 ェ = 1	并联支路数 a = 1
极距τ−6	节距 y = 1-6	绕组系数 $K_w = K_d$.	$K_y = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:AO2-5012




图 2-2(a) 布线接线圆图




图 2-2(b) 简化接线圆图




图 2-2(c) 丫形连接图




图 2-2(d) △形连接图





图 2-2(e) 展开图

线圈个数 Q = 6	线圈组数 u = 3	毎组线圏数 x = 2	并联支路数 a -: 1
极距 τ = 6	节距 y = (1-8)、(2-7)	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_y = 0.966 \times 1 = 0.966$






图 2-3(a) 布线接线圆图

图 2-3(c) 丫形连接图

图 2-3(b) 简化接线圆图




图 2-3(d) △形连接图




图 2-3(e) 展开图

[4] 12 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 1)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 6	节距 y = 1−6	绕组系数 K _w = K _d ·K	$r_v = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-4(a) 布线接线圆图




图 2-4(b) 简化接线圆图




图 2-4(c) 丫形连接图




图 2-4(d) △形连接图




图 2-4(e) 展开图

[5] 16 槽 2 极非正规单层链式绕组 (a = 1,供单相改三相参考)

线圈个数 Q = 6	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距 τ = 8	节距 y = (1—7)、(1—8)	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = K_d $	0.981×1=0.981(U相、V相) 0.924×1=0.924(W相)




图 2-5(a) 布线接线圆图




图 2-5(b) 简化接线圆图




图 2-5(c) 丫形连接图





图 2-5(d) △形连接图



线圈个数 Q = 9	线圈组数 u = 3	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 τ := 9		绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$	




图 2-6(a) 布线接线圆图




图 2-6(b) 简化接线圆图




图 2-6(c) 丫形连接图




图 2-6(d) △形连接图




图 2-6(e) 展开图

[7] 18 槽 2 极单、双层同心式绕组 (a = 1)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距τ=9	极距 _τ =9		$= 0.9598 \times 0.9848 = 0.945$




图 2-7(a) 布线接线圆图




图 2-7(b) 简化接线圆图




图 2-7(c) 丫形连接图




图 2-7(d) △形连接图




图 2-7(e) 展开图

线圈个数 $Q=9$ 线圈组数 $u=6$ 每组线圈数 $x=1$ 和 2并联支路数 $a=1$ 极距 $\tau = 9$ 节距 $y=1(1-8)$ 、 $2(1-9)$ 绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$							
TO THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	线圈个数 Q = 9	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1			
, old 1,	极距 7 - 9	节距 y = 1(1-8)、2(1-9)	绕组系数 K _w = K _d				

应用举例:Y-90L-2




图 2-8(a) 布线接线圆图




图 2-8(c) 丫形连接图




图 2-8(e) 展开图




图 2-8(b) 简化接线圆图




图 2-8(d) △形连接图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u - 6	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	†b野 y == 1─8	绕组系数 K _w = K _d ·1	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$





图 2-9(a) 布线接线圆图

图 2-9(b) 简化接线圆图






图 2-9(c) 丫形连接图

图 2-9(d) △形连接图




图 2-9(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	节距 y = 1─9	绕组系数 K _w = K _d ⋅ F	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$




图 2-10(a) 布线接线圆图

图 2-10(b) 简化接线圆图




图 2-10(c) 丫形连接图




图 2-10(d) △形连接图




图 2-10(e) 展开图

[11] 24 槽 2 极单层叠式绕组 (y = 10, a = 1)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 12	节距 y = 1−11	绕组系数 K _w = K _d •	$K_{y} = 0.958 \times 1 = 0.958$




图 2-11(a) 布线接线圆图




图 2-11(b) 简化接线圆图




图 2-11(c) 丫形连接图




图 2-11(d) △形连接图




图 2-11(e) 展开图

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 12	节距 y = (1─12)、(2─11)	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_y = 0.958 \times 1 = 0.958$

应用举例:Y-100L-2




图 2-12(a) 布线接线圆图




图 2-12(b) 简化接线圆图




图 2-12(c) 丫形连接图




图 2-12(d) △形连接图




图 2-12(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 6	毎组线圏数 ょ = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=12	节距 y = (1—12)、(2—11)、(3—10)	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$	$= 0.9577 \times 0.9659 = 0.925$




图 2-13(a) 布线接线圆图




图 2-13(b) 简化接线圆图




图 2-13(c) 丫形连接图





图 2-13(d) △形连接图



线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 1
极距 τ = 12	节距 y = 1-10	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.958 \times 0.924 = 0.885$

应用举例:J-62-2




图 2-14(c) 丫形连接图




图 2-14(d) △形连接图




图 2-14(e) 展开图

[15] 24 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 9, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 $Q = 24$ 线圈组数 $u = 6$		每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 2
极距 τ = 12	节距 y = 1—10	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.958 \times 0.924 - 0.885$

应用举例:J-61-2




图 2-15(c) 丫形连接图




图 2-15(d) △形连接图




图 2-15(e) 展开图

线圈个数	Q = 15	线圈组数 u = 6	每组线	圈数 x = 3 和 2	并联支路数 a = 1
极距τ=15	节距 y = (1−	16), (2-15), (3-14); (1-14)	(2—13)	绕组系数 K _w =	$K_d \cdot K_y = 0.957 \times 1 = 0.957$

应用举例:Y-160L-2




图 2-16(a) 布线接线圆图




图 2-16(b) 简化接线圆图




图 2-16(c) 丫形连接图




图 2-16(d) △形连接图




图 2-16(e) 展开图

[17] 30 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 10, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 6	每组线圈数 $x = 5$	并联支路数 a = 2
极距τ=15	节距 y = 1─11	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.9567 \times 0.866 = 0.829$

应用举例:JO2-61-2




图 2-17(a) 布线接线圆图




图 2-17(b) 简化接线圆图




图 2-17(c) 丫形连接图




图 2-17(d) △形连接图





图 2-17(e) 展开图

[18] 30 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 1)

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 1
极距τ=15	节距 y = 1-12	绕组系数 K ₌ □ K _d · K _v	$= 0.9567 \times 0.9135 - 0.874$






图 2-18(b) 简化接线圆图




图 2-18(c) 丫形连接图




图 2-18(d) △形连接图




图 2-18(e) 展开图

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 2
极距τ=15	节距 y = 1─12	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.9567 \times 0.9135 = 0.874$	

应用举例:BJO2-61-2




图 2-19(a) 布线接线圆图




图 2-19(b) 简化接线圆图




图 2-19(c) 丫形连接图




图 2-19(d) △形连接图





图 2-19(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 6	每组线圈数 $x=3$	并联支路数 a = 1
极距τ=18	节距 y = 1−16	绕组系数 $K_w = K_d$ ・	$K_y = 0.956 \times 1 = 0.956$



31 21 20 33 19 15 14 13 V

图 2-20(a) 布线接线圆图

图 2-20(b) 简化接线圆图






图 2-20(c) 丫形连接图

图 2-20(d) △形连接图




图 2-20(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
	节距 y = (1-18)、(2-17)、(3-16	9. 绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{\rm v} = 0.956 \times 1 = 0.956$

应用举例:JO3L-180M-2




图 2-21(a) 布线接线圆图




图 2-21(b) 简化接线圆图



图 2-21(c) 丫形连接图




图 2-21(d) △形连接图




图 2-21(e) 展开图

[22] 36 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 10, a = 1)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 6	并联支路数 a = ▮
极距 τ = 18	节距 y = 1−11	绕组系数 K _w = K _d ·K	$y = 0.956 \times 0.766 = 0.732$




图 2-22(a) 布线接线圆图




图 2-22(b) 简化接线圆图




图 2-22(c) 丫形连接图




图 2-22(d) △形连接图





图 2-22(e) 展开图

[23] 36 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 10, a = 2)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 6	每组线圈数 $x=6$	并联支路数 a 2
极距 τ -= 18	节距 y = 1−11	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{ m d}\cdot K$	$y = 0.956 \times 0.766 = 0.732$



[24] 36 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 6	毎组线圏数 x = 6	并联支路数 a = 2
极距 r = 18	节距 y = 1─12	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.956 \times 0.819 = 0.783$

应用举例:JS2-355S1-2




图 2-24(a) 布线接线圆图






图 2-24(b) 简化接线圆图





[25] 36 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 12, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = ▮
极距 τ = 18	节距 y = 1−13	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$T_y = 0.956 \times 0.866 = 0.828$

应用举例:JO2-72-2




图 2-25(a) 布线接线圆图





图 2-25(b) 简化接线圆图







图 2-25(d) △形连接图



线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 6	并联支路数 a = 2
极距 τ = 18	节距 y = 1—13	绕组系数 K _w = K _d · K	$C_y = 0.956 \times 0.866 = 0.828$

应用举例:JO2-82-2




图 2-26(a) 布线接线圆图




图 2-26(b) 简化接线圆图







图 2-26(d) △形连接图



绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 6	并联支路数 a = 1
极距 τ = 18	节距 y = 1-14	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$T_y = 0.956 \times 0.906 = 0.866$

应用举例:Y-180M-2




图 2-27(a) 布线接线圆图






图 2-27(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = B	毎组线圏数 x = 6	并联支路数 a ≔ 2
极距 τ = 18	节距 y = 1-14	绕组系数 K _w = K _d ·K	$y = 0.956 \times 0.906 = 0.866$

应用举例:Y-225M-2




图 2-28(a) 布线接线圆图






图 2-28(b) 简化接线圆图





[29] 42 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 14, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 42	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 7	并联支路数 a ≈ 2
极距τ=21	节距 y = 115	绕组系数 K _w = K _d ·K	$_{\text{v}} = 0.956 \times 0.866 = 0.828$

应用举例:JO2-93-2




图 2-29(a) 布线接线圆图





图 2-29(b) 简化接线圆图





[30] 42 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 15, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 42	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 7	并联支路数 a = 2
极距 τ = 21	节距 y = 1-16	绕组系数 K _w = K _d ・K	$y = 0.956 \times 0.901 = 0.861$

应用举例:Y-280M-2




图 2-30(a) 布线接线圆图





图 2-30(b) 简化接线圆图







图 2-30(d) △形连接图



[31] 42 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 16, a = 1)

线圈个数 Q = 42	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 7	并联支路数 a = 1
极距 τ = 21	节距 y = 1-17	绕组系数 K _w = K _d ·K	$X_y = 0.956 \times 0.931 = 0.89$




图 2-31(a) 布线接线圆图






图 2-31(b) 简化接线圆图





[32] 42 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 16, a = 2)

线圈个数 Q = 42	线圈组数 u = 6	每组线圈数 $x=7$	并联支路数 a = 2	
极距τ=21	节距 y = 1-17	绕组系数 K _w = K _d · K	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.956 \times 0.931 = 0.89$	

应用举例:YX-250M-2




图 2-32(a) 布线接线圆图





图 2-32(b) 简化接线圆图






图 2-32(d) △形连接图




图 2-32(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数		线圈组数 u = 6	每组线圈	3数 $x=5$	并联支路数 u = 2
极距τ= 24	节距 y = (1	—24), (2—23), (3—22), (4—21),(5-20)	绕组系数 $K_w = K_w$	$K_{y} = 0.9556 \times 0.9914 = 0.947$




图 2-33(a) 布线接线圆图




图 2-33(b) 简化接线圆图







图 2-33(d) △形连接图



[34] 48 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 13, a = 1)

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 6	毎组线圏数 ェ = 8	并联支路数 α = 1
极距 τ = 24	节距 y = 1—14	绕组系数 K _w = K _d ·K	$T_y = 0.956 \times 0.752 = 0.719$




图 2-34(a) 布线接线圆图






图 2-34(b) 简化接线圆图





线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 6	毎组线圈数 ェ = 8	并联支路数 a = 2
极距 τ = 24	节距 y = 1-14	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.956 \times 0.752 = 0.719$




图 2-35(a) 布线接线圆图




图 2-35(b) 简化接线圆图




图 2-35(c) 丫形连接图





图 2-35(d) △形连接图



[36] 48 槽 2 极双层叠式绕组 (y = 17, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 6	毎组线圏数 x = 8	并联支路数 a = 2
极距τ= 24	节距 y = 1-18	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$	$= 0.9556 \times 0.8968 = 0.857$

应用举例: Y-315S-2




图 2-36(a) 布线接线圆图





图 2-36(b) 简化接线圆图







图 2-36(d) △形连接图



绕组结构参数

线圈个数 Q = 6	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 1	并联支路数 α = 1
极距τ=3	节距 y = 1-4	绕组系数 K _w =	$K_{d} \cdot K_{y} = 1 \times 1 = 1$

应用举例:AO2-4514




图 2-37(a) 布线接线圆图

图 2-37(b) 简化接线圆图




图 2-37(c) 丫形连接图




图 2-37(d) △形连接图




图 2-37(e) 展开图

[38] 12 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 2, a = 1)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u · 12	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a =- 1
极距τ= 3	节距 y = 1—3	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_y = 1 \times 0.866 = 0.866$




图 2-38(a) 布线接线圆图

图 2-38(b) 简化接线圆图





图 2-38(c) 丫形连接图



图 2-38(d) △形连接图



[39] 12 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距 τ = 3	节距 y = 1—4	绕组系数 K _w =	$K_{d} \cdot K_{v} = 1 \times 1 = 1$





图 2-39(a) 布线接线圆图

图 2-39(b) 简化接线圆图



[40] 16 槽 4 极非正规单、双层混合绕组 (a = 1,供单相改三相参考)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u - 12	每组线圈数 x = 1 .	并联支路数 a = 1
极距 τ = 4	节距 y = 1−4	绕组系数 $K_w = K_d$ •	$K_{1} = 1 \times 0.924 = 0.924$






图 2-40(a) 布线接线圆图

图 2-40(b) 简化接线圆图




[41] 18 槽 4 极(庶极式)非正规单层交叉式绕组 (a = 1,供单相改三相参考)

线圈个数 Q = 9	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距τ=412	节距 y = 2(1—5)、1(1—6)	绕组系数	$K_{\rm w} = 0.945$



[42] 18 槽 4 极(庶极式)非正规单层同心式绕组(a=1,供单相改三相参考)

线圈个数 Q = 9	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 4\frac{1}{2}$	节距 y = (1—6)(2—5)、(1—6)	绕组系数	$K_{\rm w} = 0.945$



[43] 18 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 4, a = 1)

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 4\frac{1}{2}$	节距 y = 1−5	绕组系数 K _w = K _d	$K_{y} = 0.96 \times 0.985 = 0.945$




图 2-43(a) 布线接线圆图




图 2-43(b) 简化接线圆图




图 2-43(c) 丫形连接图




图 2-43(d) △形连接图

图 2-43(e) 展开图

[44] 24 槽 4 极单层链式绕组 (y = 5, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x - 1	并联支路数 a = 1
极距τ-6	节距 y == 1—6	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{\nu} = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:Y-90L-4





图 2-44(a) 布线接线圆图

图 2-44(d) △形连接图

图 2-44(b) 简化接线圆图



线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距τ=6	节距 y = (1-8)、(2-7)	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_y = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:AO2-8024




图 2-45(a) 布线接线圆图





图 2-45(b) 简化接线圆图







图 2-45(d) △形连接图



[46] 24 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 6	节距 y − 1−−6	绕组系数 K _w = K _d ⋅K	$v_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$

应用举例:JO-32-4




图 2-46(a) 布线接线圆图

图 2-46(b) 简化接线圆图




图 2-46(c) 丫形连接图




图 2-46(d) △形连接图




图 2-46(e) 展开图

[47] 24 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 2)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 2
极距 7 = 6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_{\rm w} = K_{\rm d} \cdot K$	$y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-47(a) 布线接线圆图





图 2-47(b) 简化接线圆图







图 2-47(d) △形连接图



线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 4
极距 τ = 6	节趾 y = 1-6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-48(a) 布线接线圆图




图 2-48(b) 简化接线圆图




图 2-48(c) 丫形连接图




图 2-48(d) △形连接图




图 2-48(e) 展开图

[49] 30 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 6, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 7 \cdot \frac{1}{2}$	节距 y = 1-7	绕组系数 K _w = K _d · k	$X_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$




图 2-49(e) 展开图

W

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a =- 1
极距 $r = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 1-8	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$_{r} = 0.957 \times 0.995 = 0.952$




图 2-50(a) 布线接线圆图





图 2-50(b) 简化接线圆图







图 2-50(d) △形连接图



Z = 00(0) /R/1 /B

[51] 30 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 2)

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 2
极距 $r=7\frac{1}{2}$	节距 y = 1-8	绕组系数 K _w = K _d ⋅ h	$K_y = 0.957 \times 0.995 = 0.952$




图 2-51(a) 布线接线圆图





图 2-51(b) 简化接线圆图






图 2-51(d) △形连接图




图 2-51(e) 展开图

[52] 32 槽 4 极非正规单层链式绕组 (a=1,供单相改三相参考)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距τ=8	节距 y = 1−8	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{\rm y} = 1 \times 0.981 = 0.981$




图 2-52(a) 布线接线圆图

图 2-52(b) 简化接线圆图

15




图 2-52(d) △形连接图

23

[53] 32 槽 4 极非正规单、双层混合式绕组 (a = 1,供单相改三相参考)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	毎组线圏数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 8	节距 y = 1−8	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.981 \times 0.981 = 0.962$




图 2-53(a) 布线接线圆图

图 2-53(b) 简化接线圆图



图 2-53(c) 丫形连接图




图 2-53(d) △形连接图




图 2-53(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=9	节距 y = 1-10	绕组系数 $K_w = K_d$	$K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$




图 2-54(a) 布线接线圆图




图 2-54(b) 简化接线圆图




图 2-54(c) 丫形连接图




图 2-54(d) △形连接图




图 2-54(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距で = 9	节距 y = 2(1—9)、1(1—8)	绕组系数 K _w = K _d	• $K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$

应用举例:Y-112M-4




图 2-55(a) 布线接线圆图

图 2-55(b) 简化接线圆图




图 2-55(d) △形连接图

26

00

00 00

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a - 2
极距 τ − 9	节距 y = 2(1-9), 1(1-8)	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}$	$-K_{y} = 0.96 \times 1 = 0.96$

应用举例:Y-132M-4




图 2-56(a) 布线接线圆图

图 2-56(b) 简化接线圆图




图 2-56(c) 丫形连接图





图 2-56(d) △形连接图



[57] 36 槽 4 极单层交叉式绕组 (等节距 y = 7, a = 1)

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u ~ 12	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	节断: y = 1—8	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$	





图 2-57(a) 布线接线圆图

图 2-57(b) 简化接线圆图



线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 12	毎组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 τ − 9	节距 y = 1—10	绕组系数 K _w = K _d	• $K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$





图 2-58(a) 布线接线圆图

25

图 2-58(d) △形连接图

图 2-58(b) 简化接线圆图



[59] 36 槽 4 极单层同心交叉式绕组 (a = 1)

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x=1和2	并联支路数 a: 1
极距τ=9	节距 y = (1-10)、(2-9);(1-8)	绕组系数 K _w = K _d	• $K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$





图 2-59(a) 布线接线圆图

图 2-59(b) 简化接线圆图



绕组结构参数

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 6	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	节距 y = (1-12)、(2-11)、(3-10)	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$	






图 2-60(a) 布线接线圆图

图 2-60(b) 简化接线圆图



[61] 36 槽 4 极单、双层同心式绕组 (a = 1)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	节距 y = (1—9)、(2—8)	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_v$	$= 0.9598 \times 0.9848 = 0.945$



U₁
3
4
13
12
21
22
31
30
W
V
V
V

图 2-61(c) 丫形连接图




图 2-61(d) △形连接图




图 2-61(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	节距 y = 1-8	绕组系数 $K_w = K_d$ ・	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$




图 2-62(a) 布线接线圆图





图 2-62(b) 简化接线圆图







图 2-62(d) △形连接图



[63] 36 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q - 36	线圈组数 u = 12	每组线圈数 1-3	并联支路数 a = 2
极町 r - 9	节距 y = 1−8	绕组系数 $K_w = K_d$ ・	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$

应用举例:JO2-61-4




图 2-63(a) 布线接线圆图





图 2-63(b) 简化接线圆图









图 2-63(d) △形连接图



绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 12	毎组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 4
极距 7 = 9	节距 y = 1−8	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$





V 图 2-64(a) 布线接线圆图




图 2-64(b) 简化接线圆图




图 2-64(c) 丫形连接图




图 2-64(d) △形连接图




图 2-64(e) 展开图

[65] 36 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=9	节距 y = 1─9	绕组系数 $K_{\rm w} = K_{\rm d} \cdot K_{\rm d}$	$X_y = 0.96 \times 0.985 = 0.945$

应用举例:J2-71-4




图 2-65(a) 布线接线圆图






图 2-65(b) 简化接线圆图





[66] 36 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 12	每组线圈数 $x=3$	并联支路数 a = 2
极距 τ = 9	节距 y = 1-9	绕组系数 $K_{\mathrm{w}} = K_{\mathrm{d}} \cdot K_{\mathrm{d}}$	$X_y = 0.96 \times 0.985 = 0.945$

应用举例:J2-72-4




图 2-66(a) 布线接线圆图






图 2-66(b) 简化接线圆图





[67] 36 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 4)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 4
极距 r = 9	节距 y − 1—9	绕组系数 K _w = K _d ・F	$X_y = 0.96 \times 0.985 = 0.945$




图 2-67(a) 布线接线圆图






图 2-67(b) 简化接线圆图





[68] 36 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 9, a = 1)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=9	节距 y = 1─10	绕组系数 K _w = K _d	$-K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$




图 2-68(a) 布线接线圆图






图 2-68(b) 简化接线圆图





[69] 42 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 1)

线圈个数 Q = 42	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 3 和 4	并联支路数 a 1
极距 $\tau = 10\frac{1}{2}$	节距 y = 19	绕组系数 $K_{\rm w} = K_{\rm d} \cdot K$	$X_y = 0.956 \times 0.93 = 0.889$




图 2-69(a) 布线接线圆图






图 2-69(b) 简化接线圆图





[70] 42 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 2)

线圈个数 Q = 42	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 3 和 4	并联支路数 a = 2
极距 $\tau = 10\frac{1}{2}$	节距 y = 1─9	绕组系数 K _w = K _d · F	$C_y = 0.956 \times 0.93 = 0.889$




图 2-70(a) 布线接线圆图






图 2-70(b) 简化接线圆图





[71] 48 槽 4 极单层叠式绕组 (y = 10, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a - 1
极距 τ = 12	节距 y=111	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}$ ·	$K_{y} = 0.958 \times 1 = 0.958$

应用举例:YX-160L-4




图 2-71(a) 布线接线圆图




图 2-71(b) 简化接线圆图



9 10 10 21 21 21 33 34 34

图 2-71(c) 丫形连接图

图 2-71(d) △形连接图




图 2-71(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	毎组线圏数 x = 2	并联支路数 a = 2
投距 τ = 12			$K_{y} = 0.958 \times 1 = 0.958$
42 43 44 45 46 47 48 48	35 34 33 32 31 30 25 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 18 14 15 18	337 38 41 42 45 46	26 25 22 21 14 13/
√ 图 2-72(a) 冇		Yz 图 2-72(b)	简化接线圆图
1 25 2 26 14 38 13 37	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 /	25 24 N. W. A. W.
图 2-72(c)		图 2-72(d) 🗸	△形连接图
	7 8 9 10 12 14 15 17 18 20 22 2 W	25 27 29 31 33 35 37 33 9 4 4 26 28 30 32 34 36 38 40	1 43 45 47 42 44 46 48

图 2-72(e) 展开图

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 2
极距 τ = 12	节距 y = (1-12)、(2-11)	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_y = 0.958 \times 1 = 0.958$




图 2-73(a) 布线接线圆图






图 2-73(b) 简化接线圆图





[74] 48 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 9, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u =- 12	每组线圈数 x = 4	并联支路数 α = 2
极距 τ = 12	节距 y = 1-10	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$C_v = 0.958 \times 0.924 = 0.885$

应用举例:T2-225M-4




图 2-74(a) 布线接线圆图




图 2-74(c) 丫形连接图




图 2-74(d) △形连接图




图 2-74(b) 简化接线圆图




图 2-74(e) 展开图

[75] 48 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 9, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 12	毎组线圏数 ェ = 4	并联支路数 a = 4
极距 τ = 12	节距 y = 1-10	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.958 \times 0.924 = 0.885$	




图 2-75(a) 布线接线圆图




图 2-75(b) 简化接线圆图




图 2-75(c) 丫形连接图





图 2-75(d) △形连接图



2.103

绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 4	并联支路数 a - 1
极距τ=12	节距 y = 1-11	绕组系数 K _w = K _d ⋅ K _y = 0.958 × 0.966 = 0.925	




图 2-76(a) 布线接线圆图






图 2-76(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 2
极距 τ = 12	节距 y = 1−11	绕组系数 K _w = K _d ⋅ K _v = 0.958 × 0.966 = 0.925	

应用举例:Y-180M-4




图 2-77(a) 布线接线圆图






图 2-77(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q - 48	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x -= 4	并联支路数 a = 4
极距τ=12	节距 y − 1−11	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.958 \times 0.966 = 0.925$

应用举例:YX-180L-4




图 2-78(a) 布线接线圆图






图 2-78(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 1
极距 r = 12	节距 y = 1-12	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.958 \times 0.991 = 0.949$




图 2-79(a) 布线接线圆图






图 2-79(b) 简化接线圆图





[80] 48 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 2)

线圈个数 Q - 48	线腦组数 u = 12	每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 2
极距 r - 12	†距 y → 1−12	绕组系数 $K_{\mathrm{w}} = K_{\mathrm{d}} \cdot K$	$y = 0.958 \times 0.991 = 0.949$




图 2-80(a) 布线接线圆图






图 2-80(b) 简化接线圆图





[81] 48 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 4	并联支路数 a 4
极距 τ - 12	节距 y = 1−12	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	y = 0.958 > 0.991 = 0.949

应用举例:YR-250M1-4




图 2-81(a) 布线接线圆图






图 2-81(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 2
极距 r = 15	节距 y = 1—12	绕组系数 $K_{\text{w}} = K_{\text{d}} \cdot K$	$y = 0.957 \times 0.914 = 0.875$






图 2-82(a) 布线接线圆图




图 2-82(c) 丫形连接图




图 2-82(d) △形连接图




图 2-82(b) 简化接线圆图




图 2-82(e) 展开图

[83] 60 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 4
极距 τ = 15	节距 y = 1─12	绕组系数 K _w = K _d ⋅K	$y = 0.957 \times 0.914 = 0.875$

应用举例:T2-250M-4




图 2-83(a) 布线接线圆图




图 2-83(c) 丫形连接图




图 2-83(d) △形连接图





图 2-83(b) 简化接线圆图



[84] 60 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 12, a = 1)

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	毎组线圏数 x = 5	并联支路数 a = 1
极距 τ = 15	节距 y = 1-13	绕组系数 K _w = K _d · 1	$K_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$




图 2-84(a) 布线接线圆图






图 2-84(b) 简化接线圆图





[85] 60 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 12, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 4
极距τ=15	节距 y = 1-13	绕组系数 $K_{\rm w} = K_{\rm d} \cdot K_{\rm d}$	$K_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$

应用举例:JR-126-4




图 2-85(a) 布线接线圆图






图 2-85(b) 简化接线圆图





[86] 60 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 13, a = 1)

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 1
极距τ=15	节距 y = 1-14	绕组系数 K _w = K _d - I	$K_y = 0.957 \times 0.978 = 0.936$







图 2-86(a) 布线接线圆图







[87] 60 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 13, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 2
极距 τ = · 15	节距 y = 1-14	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$X_y = 0.957 \times 0.978 = 0.936$

应用举例:JS2-355S2-4




图 2-87(a) 布线接线圆图




图 2-87(e) 展开图





图 2-87(b) 简化接线圆图



2.127

[88] 60 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 13, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 5	并联支路数 a = 4
极距τ=15	节距 y = 1—14	绕组系数 K _w = K _d ·	$K_y = 0.957 \times 0.978 = 0.936$

应用举例:JR2-355M1-4







图 2-88(a) 布线接线圆图







[89] 72 槽 4 极双层叠式绕组 (y = 16, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 6	并联支路数 a = ▮
极距τ=18	节距 y = 1-17	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.956 \times 0.985 = 0.942$

应用举例:Y-315S-4




图 2-89(a) 布线接线圆图




图 2-89(e) 展开图





图 2-89(b) 简化接线圆图



[90] 18 槽 6 极(庶极式)单层链式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 9	线圈组数 u = 9	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距 τ = 3	节距 y = 1−4	绕组系数 K _w =	$K_{d} \cdot K_{y} = 1 \times 1 = 1$




图 2-90(a) 布线接线圆图




图 2-90(b) 简化接线圆图




图 2-90(c) 丫形连接图




图 2-90(d) △形连接图




图 2-90(e) 展开图

[91] 18 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距 τ = 3	节距 y = 1-4	绕组系数 K _w =	$K_{\rm d} \cdot K_{\rm y} = 1 \times 1 = 1$




图 2-91(a) 布线接线圆图




图 2-91(b) 简化接线圆图




图 2-91(c) 丫形连接图




图 2-91(d) △形连接图




图 2-91(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q == 27	线圈组数 u = 18	毎组线圏数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距τ 4 <u>1</u>	节距 y = 1-5	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$X_y = 0.960 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:JO3-801-6




图 2-92(a) 布线接线圆图




图 2-92(b) 简化接线圆图



图 2-92(c) 丫形连接图




图 2-92(d) △形连接图




图 2-92(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 9	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 6	节距 y = 1─7	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}$ ·	$K_{y} = 0.966 \times 1 = 0.966$




图 2-93(a) 布线接线圆图




图 2-93(b) 简化接线圆图




图 2-93(c) 丫形连接图




图 2-93(d) △形连接图




图 2-93(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u - 18	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极趾 τ 6	节距 y = 1−6	绕组系数 K _w = K _d ·	$K_{\rm y} = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:JO2-52-6




图 2-94(a) 布线接线圆图




图 2-94(b) 简化接线圆图




图 2-94(c) 丫形连接图




图 2-94(d) △形连接图




图 2-94(e) 展开图

绕组结构参数

	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x =- 1	并联支路数 a - 2
极到: 7 6	 5距 y ~ 1─6	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{ m d}$ ·	$K_{\rm y} = 0.966 \times 1 = 0.966$

心用举例:YZR-180L-6 转子




图 2-95(a) 布线接线圆图





图 2-95(b) 简化接线圆图






图 2-95(c) 丫形连接图

图 2-95(d) △形连接图




图 2-95(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u - 18	每组线圈数 $x = 1$	并联支路数 a - 3
极距τ=6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_{ m w}=K_{ m d}$ ・	$K_{y} = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:YZR-200L-6 转子




图 2-96(a) 布线接线圆图






图 2-96(b) 简化接线圆图





线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 9	每组线圈数x-2	并联支路数 a = 1
极距 r = 6	节距 y = (1-8)、(2-7)	绕组系数 K _w = K _d ·	$K_y = 0.966 \times 1 = 0.966$




图 2-97(a) 布线接线圆图




图 2-97(b) 简化接线圆图




图 2-97(c) 丫形连接图




图 2-97(d) △形连接图




图 2-97(e) 展开图

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 τ = 6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$

应用举例:JO-52-6




图 2-98(a) 布线接线圆图





图 2-98(b) 简化接线圆图



33 30 23 24 18 1 112 65 5 K

图 2-98(c) 丫形连接图

图 2-98(d) △形连接图




图 2-98(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q - 36	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a - 2
极距τ=6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$

应用举例:JO3-160M-6




图 2-99(a) 布线接线圆图





图 2-99(b) 简化接线圆图






图 2-99(d) △形连接图




图 2-99(e) 展开图

绕组结构参数

线圖个数 Q = 36	线圈组数 u = 18	每组线圖数 x = 2	并联支路数 a = 3
极距 τ = 6	节距 y = 1−6	绕组系数 K _w = K _d ⋅k	$C_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-100(a) 布线接线圆图





图 2-100(b) 简化接线圆图






图 2-100(d) △形连接图




图 2-100(e) 展开图

[101] 36 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 6)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 6
极距 τ = 6	节距 y = 1─6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-101(a) 接线布线圆图






图 2-101(b) 简化接线圆图





[102] 45 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 1)

线圈个数 Q = 45	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 16	绕组系数 K _w = K _d ⋅K	$T_y = 0.957 \times 0.866 = 0.829$




图 2-102(a) 布线接线圆图






图 2-102(b) 简化接线圆图





[103] 45 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 6, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 45	线圈组数 u = 18	毎组线圖数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 1—7	绕组系数 K _w = K _d · I	$X_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$

应用举例:JZR2-22-6




图 2-103(a) 布线接线圆图






图 2-103(b) 简化接线圆图





[104] 45 槽 6 极双层叠式绕组 (y=6, a=3)

线圈个数 Q = 45	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 3
极距 τ = 7 1/2	节距 y = 1—7	绕组系数 K _w = K _d · I	$K_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$




图 2-104(a) 布线接线圆图






图 2-104(b) 简化接线圆图








图 2-104(d) △形连接图




图 2-104(e) 展开图

[105] 45 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 45	线圖组数 u = 18	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $r = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 1—8	绕组系数 K _w = K _d ·K	$y = 0.957 \times 0.995 = 0.952$

应用举例:YZR-112M-6




图 2-105(a) 布线接线圆图






图 2-105(b) 简化接线圆图





线圈个数 Q = 27	线圈组数 u = 18	毎组线閥数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 r = 9	节距 y = 1(1-8)、2(1-9)		$K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$




图 2-106(a) 布线接线圆图






图 2-106(b) 简化接线圆图





线圈个数 Q = 27	线圖组数 u = 18	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 3
极距 τ = 9	节距 y = 1(1-8)、2(1-9)	绕组系数 K _w · K _d	• K 0.96 × 1 = 0.96




图 2-107(a) 布线接线圆图






图 2-107(b) 简化接线圆图





[108] 54 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=9	节距 y =1−8	绕组系数 K _w = K _d ・F	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$

应用举例:JR-117-6




图 2-108(a) 布线接线圆图






图 2-108(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q - 54	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 2
极距τ−9	节距 y = 1-8	绕组系数 K _w = K _d · 1	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$

应用举例:TSN-36 · 8/18-6




图 2-109(a) 布线接线圆图





图 2-109(b) 简化接线圆图






图 2-109(d) △形连接图




图 2-109(e) 展开图

[110] 54 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 1)

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=9	节距 y = 1-9	绕组系数 K _w = K _d ·K	$X_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:Y-180L-6




图 2-110(a) 布线接线圆图






图 2-110(b) 简化接线圆图





[111] 54 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 2)

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a == 2
极距τ=9	节距 y = 1−9	绕组系数 K _w = K _d ·K	$y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例: Y-225M-6




图 2-111(a) 布线接线圆图






图 2-111(b) 简化接线圆图





[112] 54 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 3)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 3
极距 τ = 9	节距 y = 1-9	绕组系数 $K_w = K_d$ ・	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:YX-180L-6




图 2-112(a) 布线接线圆图






图 2-112(b) 简化接线圆图





[113] 54 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 6)

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 6
极能; 七、9	节距 y = 1−9	绕组系数 K _w = K _d ·	K_{y} : 0.96 × 0.985 = 0.946




图 2-113(a) 布线接线圆围




图 2-113(b) 简化接线圆图




图 2-113(e) 展开图

 $W_{\scriptscriptstyle 1}$


Įij, 1 12 19 30 37 48 2 11 20 29 38 47 3 10 21 28 39 46 54 53 52 £ £ £ 35 35 34 25 26 27 18 17 16 图 2-113(c) 丫形连接图 图 2-113(d) △形连接图

[114] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 3)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18
每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 3
极距τ=12	节距 y = 1−9

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.958 \times 0.866 = 0.83$








图 2-114(b) 简化接线圆图






国 2-114(e) 展开国

[115] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 9, a = 6)

绕组结构参数

线圈个数 Q ~~ 72	线圈组数 u = 18
有组线圈数 x → 4	并联支路数 a = 6
极距τ=12	
完组系数 $K_w = K_d \cdot K_r =$	

应用举例:TSN-74/36-6








图 2-115(b) 简化接线圆图






[116] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 10, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q - 72	线圈组数 u = 18
毎组线圏数 ェー 4	并联支路数 a = 3
极距τ-12	节距 y = 1-11

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.958 \times 0.966 = 0.925$

应用举例:JR-148-6(6KV)






图 2-116(b) 简化接线圆图




图 2-116(c) 丫形连接图




图 2-116(d) △形连接图




图 2-116(e) 展开图


[117] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 10, a = 2)

	绕	组	结	构	参	数
--	---	---	---	---	---	---

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18
每组线圈数 $x=4$	并联支路数 a = 2
极距 r = 12	节距 y = 1−11

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.958 \times 0.966 = 0.925$

应用举例:JR2-355S2-6








图 2-117(b) 简化接线圆图





图 2-117(e) 展开图







图 2-118(b) 简化接线圆图




[119] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 10, a = 6)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18
每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 6
极距τ=12	节距 y = 1−11

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$ -- 0.958 × 0.966 = 0.925

应用举例:Y-315S-6







图 2-119(b) 简化接线圆图






图 2-119(e) 展开图

[120] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18	每组线图数 x = 4	并联支路数 a = 1
极距 r = 12	节距 y = 1-12	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}\cdot K$	$T_y = 0.958 \times 0.991 = 0.949$

应用举例:Y-400-6(6 kV,小直径)

33 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 F 56 0 57 58 59 35 60 34 61 33 62 O 32 63 0031 64 0 0030 65 QO OO 29 6600 0 28 6700 27 68 Q 26 69 - 25. 70 24 71 \mathbb{V}_2 22 21 23 72 18 19 20 8 9 10 11 12 I3 I4 15 16

图 2-120(a) 布线接线圆图




图 2-120(b) 简化接线圆图






图 2-120(c) 丫形连接图







2.188


[121] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 2)

绕	组	结	构	参	数
---	---	---	---	---	---

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18
每组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 2
极距 τ = 12	节距 y = 1−12

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$ - 0.958×0.991 = 0.949

应用举例:YX-200L1-6








图 2-121(b) 简化接线圆图





[122] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 3)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18
何组线圈数 x -= 4	并联支路数 a = 3
极距τ-12	节距 y = 1-12

绕组系数 K_w ← K_d · K_v

 $-0.958 \times 0.991 = 0.949$

应用举例:YR-280M-6




图 2-122(a) 布线接线圆图





图 2-122(b) 简化接线圆图






图 2-122(e) 展开图

[123] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 11, a = 6)

绕组结构参数

线圈个数 Q 72	线圈组数 u = 18
行组线圈数 x = 4	并联支路数 a = 6
极距 τ = 12	节距 y = 1−12

学组系数 $K_w = K_d \cdot K_v$ = 0.958 × 0.991 = 0.949

应用举例:TSN-74/29-6




图 2-123(a) 布线接线圆图




图 2-123(b) 简化接线圆图






图 2-123(d) △形连接图




图 2-123(e) 展开图

[124] 72 槽 6 极双层叠式绕组 (y = 12, a = 1)

绕	妇	结	构	敍	类行
276	20	77	100	30	344

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 18
每组线圈数 $x = 4$	并联支路数 a = 1
极距τ= 12	节距 y = 1-13

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$ - 0.958×1 = 0.958




图 2-124(a) 布线接线圆图






图 2-124(b) 简化接线圆图





[125] 24 槽 8 极(庶极式)单层链式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 12	线圈组数 u = 12	每组线圈数 $x = 1$	并联支路数 a = 1
极距τ=3	节距 y = 1−4		$K_{\mathrm{d}} \cdot K_{\mathrm{y}} = 1 \times 1 = 1$




图 2-125(e) 展开图

[126] 24 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1	并联支路数 $a=1$
极距 τ = 3	节距 y = 1−4	绕组系数 K _w =	$K_{\rm d} \cdot K_{\rm y} = 1 \times 1 = 1$




图 2-126(a) 布线接线圆图




图 2-126(c) 丫形连接图




图 2-126(b) 简化接线圆图




图 2-126(d) △形连接图





图 2-126(e) 展开图

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距τ = 4 <u>1</u>	节距 y = 1(1-6)、2(1-5)	绕组系数	$K_{\rm w} = 0.945$






图 2-127(a) 布线接线圆图




图 2-127(b) 简化接线圆图



图 2-127(c) 丫形连接图




图 2-127(d) △形连接图




图 2-127(e) 展开图

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 r = 4 1/2	节距 y = 1-5	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$T_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$






图 2-128(a) 布线接线圆图



图 2-128(c) 丫形连接图




图 2-128(b) 简化接线圆图




图 2-128(d) △形连接图




图 2-128(e) 展开图

[129] 36 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 4, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 24	毎组线圈数 2-1和2	并联支路数 u - 2
极距 $r = 4\frac{1}{2}$	节距 y = 1─5	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}$ ·	$K_{\star} = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:YR-160M-8 转子




图 2-129(a) 布线接线圆图






图 2-129(b) 简化接线圆图





[130] 36 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 4, a = 4)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 u = 4
极距 τ = 4 1	节距 y = 1-5	绕组系数 K _w = K _d • I	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$




图 2-130(a) 布线接线圆图






图 2-130(b) 简化接线圆图





[131] 48 槽 8 极(庶极式)单层叠式绕组 (y = 6, a = 1)

线圈个数 Q = 24	. 线圈组数 u = 12	每组线圈数x=2	并联支路数 a = 1
极距 τ → 6	节距 y = 1-7	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{2} - 0.966 \times 1 = 0.966$




图 2-131(a) 布线接线圆图






图 2-131(b) 简化接线圆图





[132] 48 槽 8 极(庶极式)单层叠式绕组 (y = 6, a = 2)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	毎组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 2
极距 τ = 6	节距 y = 1-7	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{\rm y} = 0.966 \times 1 = 0.966$




图 2-132(a) 布线接线圆图






图 2-132(b) 简化接线圆图





[133] 48 槽 8 极单层链式绕组 (y = 5, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 24	毎组线圏数 x=1	并联支路数 a = 1
极距τ=6	节距 y = 1-6	绕组系数 K _u = K _d ·	$K_{2} = 0.966 \times 1 = 0.966$

度用举例:Y-132M-8




图 2-133(a) 布线接线圆图




图 2-133(b) 简化接线圆图




图 2-133(c) 丫形连接图




图 2-133(d) △形连接图




图 2-133(e) 展开图

[134] 48 槽 8 极单层链式绕组 (y = 5, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a · · 2
极距 τ - 6	节距 y = 1-6	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}$ •	$K_{\rm v} = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:YZR-200L-8 转子




图 2-134(a) 布线接线圆图






图 2-134(b) 简化接线圆图





[135] 48 槽 8 极单层链式绕组 (y = 5, a = 4)

绕组结构参数

. 线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 4
极距 τ = 6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{y} = 0.966 \times 1 = 0.966$

应用举例:YZR-280S-8 转子




图 2-135(a) 布线接线圆图




图 2-135(b) 简化接线圆图




图 2-135(c) 丫形连接图




图 2-135(d) △形连接图




图 2-135(e) 展开图

[136] 48 槽 8 极(庶极式)单层同心式绕组 (a = 1)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距 _τ = 6	节距 y = (1-8)、(2-7)	绕组系数 $K_w = K_d$ ·	$K_{\rm y} = 0.966 \times 1 = 0.966$





图 2-136(a) 布线接线圆图

图 2-136(b) 简化接线圆图



绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 2	并联支路数 α = 1
极距τ-6	节距ッ 1-6	绕组系数 K _w = K _d ・K	$T_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$

应用举例:JO3-1801M-8




图 2-137(a) 布线接线圆图





图 2-137(b) 简化接线圆图







图 2-137(d) △形连接图



绕组结构参数

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 2
极距 ₹ 6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot F$	$X_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$

应用举例:JO3-160M-8




图 2-138(a) 布线接线圆图






图 2-138(b) 简化接线圆图





绕组结构参数

线圈个数 Q - 48	线圈组数 u = 24	与组线	并联支路数 a = 4
极距 τ - 6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}\cdot K$	$y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-139(a) 布线接线圆图





图 2-139(b) 简化接线圆图








图 2-139(d) △形连接图




图 2-139(e) 展开图

[140] 48 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 8)

线圈个数 Q = 48	线圈组数 u - 24	每组线圈数 * -= 2	并联支路数 a ~= 8
极距 τ = 6	节距 y = 1-6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$C_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-140(a) 布线接线圆图






图 2-140(b) 简化接线圆图





[141] 54 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 6, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 24
每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 6\frac{3}{4}$	节距 y = 1-7

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$ 0.955×0.985 = 0.941

应用举例: Y-200L-8




图 2-141(a) 布线接线圆图




图 2-141(b) 简化接线圆图




图 2-141(c) 丫形连接图




图 2-141(d) △形连接图




图 2-141(e) 展开图






图 2-142(b) 简化接线圆图





[143] 60 槽 8 极(庶极式)单层交叉式绕组(a=2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 30	线圈组数 u = 12	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 2
极距 $r = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 2(1-9)、3(1-8)	绕组系数	$K_{\rm w} = 0.961$

应用举例:JZR-52-8 转子




图 2-143(a) 布线接线圆图




图 2-143(b) 简化接线圆图




图 2-143(c) 丫形连接图




图 2-143(d) △形连接图




图 2-143(e) 展开图

[144] 60 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 6, a = 2)

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 2 和 3	—————————————— 并联支路数 a = 2
极距 7 = 7 1 2	节距 y = 1—7	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}\cdot K_{\rm s}$	$y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$




图 2-144(a) 布线接线圆图




图 2-144(e) 展开图





图 2-144(b) 简化接线圆图



[145] 60 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 24
与组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $r = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 1−8

绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y$ - 0.957 × 0.995 = 0.952




图 2-145(a) 布线接线圆图






图 2-145(b) 简化接线圆图





[146] 60 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 2)

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 2
极距 $\tau = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 1−8	绕组系数 $K_{ m w}=K_{ m d}\cdot K$	$T_y = 0.957 \times 0.995 = 0.952$




图 2-146(a) 布线接线圆图




图 2-146(e) 展开图





图 2-146(b) 简化接线圆图



[147] 60 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 4
极距 τ = 7 - 1 2	节距 y = 1−8	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{ m d}\cdot K_{ m d}$	$T_y = 0.957 \times 0.995 = 0.952$

应用举例:YZR-250M1-8




图 2-147(a) 布线接线圆图




图 2-147(e) 展开图




图 2-147(b) 简化接线圆图




图 2-147(c) 丫形连接图

图 2-147(d) △形连接图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 2
极距τ=9	节距ッ = 1(1―8)、2(1―9)	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}$	• $K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$




图 2-148(a) 布线接线圆图




图 2-148(e) 展开图

61

图 2-148(d) △形连接图




图 2-148(c) 丫形连接图

绕组结构参数

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 4
极距 τ = 9	节距 y = 1(1-8)、2(1-9)	绕组系数 K _w = K _d	$K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$




图 2-149(a) 布线接线圆图




图 2-149(e) 展开图





图 2-149(b) 简化接线圆图



[150] 72 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 7, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 τ = 9	节距 y = 1-8	绕组系数 K _w = K _d ·	$K_y = 0.96 \times 0.94 = 0.902$

应用举例:Y-400-8(大直径 6 kV, 280 kW)




图 2-150(a) 布线接线圆图




图 2~150(e) 展开图




图 2-150(b) 简化接线圆图




图 2-150(c) 丫形连接图




图 2-150(d) △形连接图

[151] 72 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 1)

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 24	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距 ₂ - 9	节距 y = 1-9	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}\cdot F$	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例: Y-400-8(小直径 6 kV, 220 kW)




图 2-151(a) 布线接线圆图




图 2-151(e) 展开图




图 2-151(b) 简化接线圆图




图 2-151(d) △形连接图

[152] 72 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q -= 72	线圈组数 u = 24	毎组线圏数 x = 3	并联支路数 a = 2
极距 r = 9	节距ッ≈ 1−9	绕组系数 K _w = K _d ・K	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:Y-250M-8




图 2-152(a) 布线接线圆图




图 2-152(e) 展开图





图 2-152(b) 简化接线圆图



2.247

[153] 72 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 4)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圏组数 u = 24	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 4
极距 τ = 9	节距 y ≈= 19	绕组系数 K _w = K _d ·F	$G_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:Y-280M-8




图 2-153(a) 布线接线圆图






图 2-153(e) 展开图

图 2-153(d) △形连接图





[154] 72 槽 8 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 8)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圈组数 u = 24	每组线圈数 $x=3$	并联支路数 α = ■
极距τ-9	节距 y = 1—9	绕组系数 K _w = K _d ·	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:Y-315M3-8




图 2-154(a) 布线接线圆图




图 2-154(e) 展开图





图 2-154(b) 简化接线圆图



[155] 36 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 36	线圈组数 u = 30	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 3\frac{3}{5}$	节距 y = 1−4	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K_y = 0.956 \times 0.966 = 0.923$	




图 2-155(a) 布线接线圆图




图 2-155(e) 展开图




图 2-155(b) 简化接线圆图




图 2-155(c) 丫形连接图




图 2-155(d) △形连接图

[156] 45 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 4, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q 45	线圈组数 u - 30	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 $\tau = 4\frac{1}{2}$	节距 y = 1-5	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}\cdot K_{\rm v}=0.96\times 0.985=0.946$	

应用举例:JG2-52-10




图 2-156(a) 布线接线圆图




图 2-156(e) 展开图




图 2-156(b) 简化接线圆图



图 2-156(c) 丫形连接图




图 2-156(d) △形连接图

[157] 54 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 2)

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 30	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 2
极距τ= 5 <u>2</u>	节距 y = 1-6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$C_y = 0.955 \times 0.993 = 0.949$




图 2-157(a) 布线接线圆图




图 2-157(e) 展开图





图 2-157(b) 简化接线圆图



2.257

[158] 60 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 1)

线圖个数 Q = 60	线圈组数 u = 30	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 1
极距τ=6	节距 y = 1−6	, 绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$T_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$




图 2-158(a) 布线接线圆图




图 2-158(e) 展开图




图 2-158(b) 简化接线圆图




图 2-158(c) 丫形连接图




图 2-158(d) △形连接图

[159] 60 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 60	线圈组数 u = 30	每组线圈数 x = 2	并联支路数 a = 2
极距 τ = 6	节距 y = 1-6	绕组系数 $K_{\rm w}=K_{\rm d}\cdot K$	$T_y = 0.966 \times 0.966 = 0.933$

应用举例:J2-82-10




图 2-159(a) 布线接线圆图




图 2-159(e) 展开图




图 2-159(b) 简化接线圆图




图 2-159(c) 丫形连接图

图 2-159(d) △形连接图

[160] 60 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 5, a = 5)

绕组结构参数

受图个数 Q = 60	线圈组数 u - 30	每组线圖数 x = 2	并联支路改 a = 5
极距 τ − 6	节距 y = 1−6	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$, : 0. 966 0, 966 0, 933

应用举例:J2-92-10




图 2-160(a) 布线接线圆图




图 2-160(e) 展开图




图 2-160(b) 简化接线圆图




图 2-160(c) 丫形连接图

图 2-160(d) △形连接图

[161] 75 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 6, a = 1)

线圈个数 Q = 75	线圈组数 u = 30	每组线圈数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 1
极距 $r=7\frac{1}{2}$	节距 y = 1—7 ,	绕组系数 K _w = K _d · F	$K_{y} = 0.957 \times 0.951 = 0.91$




图 2-161(a) 布线接线圆图




图 2-161(e) 展开图




图 2-161(b) 简化接线圆图




图 2-161(d) △形连接图

[162] 75 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 6, a = 5)

线圈个数 Q - 75	线圈组数 u = 30	每组线圖数 x = 2 和 3	并联支路数 a = 5
极距 $\tau = 7\frac{1}{2}$	节距 y = 1-7	绕组系数 $K_{\mathrm{w}} = K_{\mathrm{d}} \cdot I$	$K_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$




图 2-162(a) 布线接线圆图





图 2-162(e) 展开图






图 2-162(c) 丫形连接图

图 2-162(d) △形连接图

[163] 90 槽 10 极(庶极式)单层叠式绕组 (y = 9, a = 1)

线圈个数 Q = 45	线圈组数 u = 15	每组线圖数 x = 3	并联支路数 a = 1
极距τ=9	节距 y = 1-10	绕组系数 K _w = K _d	$K_y = 0.96 \times 1 = 0.96$




图 2-163(a) 布线接线圆图




图 2-163(e) 展开图





图 2-163(b) 简化接线圆图



[164] 90 槽 10 极双层叠式绕组 (y = 8, a = 10)

U.

绕组结构参数

线圈个数 Q = 90	线圈组数 u - 30	每组线圈数 x = 3	并联支路数 a = 10
极距τ=9	节距 y = 1−9	绕组系数 K _w = K _d ·F	$K_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$




图 2-164(a) 布线接线圆图

W,

U.

V.




图 2-164(e) 展开图





图 2-164(b) 简化接线圆图



2.271

线圈个数 Q = 18	线圈组数 u = 18	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距 τ = 3	节距 y = 1-4	绕组系数 K _w =	$K_d \cdot K_y = 1 \times 1 = 1$




图 2-165(a) 布线接线圆图




图 2-165(b) 简化接线圆图




图 2-165(c) 丫形连接图




图 2-165(d) △形连接图




图 2-165(e) 展开图

绕组结构参数

线圈个数 Q - 36	线圈组数 u = 36	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a = 1
极距 τ = 3	节距 y = 1-3	绕组系数 K _w = K _d ·	$K_y = 1 \times 0.866 = 0.866$




图 2-166(a) 布线接线圆图




图 2-166(e) 展开图




图 2-166(b) 简化接线圆图





图 2-166(c) 丫形连接图



[167] 45 槽 12 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q-45	线圈组数 u 36	毎组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1
极距 $r=3\frac{3}{4}$	节距 y = 1─4	绕组系数 K _w = K _d · F	$K_y = 0.957 \times 0.951 = 0.91$

应用举例:JG2-52-12




图 2-167(a) 布线接线圆图




图 2-167(e) 展开图





图 2-167(b) 简化接线圆图



图 2-167(c) 丫形连接图



[168] 54 槽 12 极双层叠式绕组 (y = 4, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 36	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a 1
极距 $r=4\frac{1}{2}$	节距 y = 1—5	绕组系数 $K_w = K_d \cdot K$	$C_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:JG2-61-12




图 2-168(a) 布线接线圆图




图 2-168(e) 展开图




图 2-168(b) 简化接线圆图




图 2-168(c) 丫形连接图




图 2-168(d) △形连接图

[169] 54 槽 12 极双层叠式绕组 (y = 4, a = 2)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 36	每组线圈数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 2
极距 τ = 4 1/2	†距 y = 1−5	绕组系数 K _w = K _d ・F	$X_y = 0.96 \times 0.985 = 0.946$

应用举例:JG2-72-12




图 2-169(a) 布线接线圆图




图 2-169(e) 展开图




图 2-169(b) 简化接线圆图




图 2-169(c) 丫形连接图

图 2-169(d) △形连接图

[170] 48 槽 16 极(庶极式)单层链式绕组 (y = 3, a = 1)

线圈个数 Q = 24	线圈组数 u = 24	每组线圈数 $x = 1$	并联支路数 α = 1		
极距 τ = 3	节距 y = 1—4	绕组系数 K _w =	$K_{d} \cdot K_{y} = 1 - 1 \Rightarrow 1$		




图 2-170(a) 布线接线圆图






图 2-170(b) 简化接线圆图





[171] 54 槽 16 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 54	线圈组数 u = 48	毎组线圏数 x = 1 和 2	并联支路数 a = 1		
极距 τ = 3 3 8	节距 y = 1-4	绕组系数 K _w = K _d ・K	$T_y = 0.955 \times 0.985 = 0.941$		

应用举例:JG2-62-16




图 2-171(a) 布线接线圆图




图 2-171(e) 展开图





图 2-171(b) 简化接线圆图



[172] 72 槽 24 极双层叠式绕组 (y = 3, a = 1)

绕组结构参数

线圈个数 Q = 72	线圖组数 u = 72	每组线圈数 x = 1	并联支路数 a 1 °
极距τ-3	节距 y = 1-4	绕组系数 K _w = K _c	$_{\mathrm{d}}\cdot K_{\mathrm{y}}=1\times 1=1$

应用举例:JTD-430-24




图 2-172(a) 布线接线圆图




图 2-172(e) 展开图





图 2-172(b) 简化接线圆图



图 2-172(c) 丫形连接图



第三章 三相异步电动机转子 波形绕组布线和接线图

[1] 36 槽 4 极甲类波形绕组

绕组参数

槽数 Z = 36	极数 2	极数 2p = 4		
极距 τ = 9	节距 3	节距 $y_1 = 9$ $y_2 - 9$		
线端槽号	K₁−1 K₂−10	L ₁ —25 L ₂ —34	$M_1 - 13$ $M_2 - 22$	





图 3-1(a) 三相绕组圆形布线图



K相排列表





图 3-1(b) K 相绕组布线图



L相排列表




图 3-1(c) L相绕组布线图




图 3-1(d) M 相绕组布线图

		M	目排列	刊表		
右	右绕回路			左	: 绕回	路
M_1						M ₂
13 	12	11	Ŀ	20	21	22
22 	21	20	下	29	30	31 1
31	30	29	Ł	2	3	4
4	3	2	F	 11 ↑	12 1	13

[2] 36 槽 4 极乙类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 36	极数 2p=	Ţ	每极每机	I槽数 q = 3
极距 _τ =9	节距 y ₁ = y ₂ =	9	过没节	7 vi 8
线端槽号	K ₁ -1		-25 -2.	M ₁ —13 M —13

	[2]
	槽装
33 34 35 36 1	极
31 30 30 6	线
29 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8	M2
27 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
25 11 12	
23 22 21 20 19 18 17 16	
20 19 18 17 16	
La	

图 3-2(a) 三相绕组圆形布线图




图 3-2(b) K 相绕组布线图

K相排列表

右	绕回员	咨	K	路		
K ₁						K.
			F	35	36	1
1	36	35	Ł	8	9	10
10	9	¥ 8 	F	17	18 1	19 19
19	18	17 	上	26	27 1	28
28	27	26	下			

L相排列表

右	绕回	的	层	左	绕回	路
L ₁						L ₂
			F	23	24	25
25 1	24	23	上	32	33	34
34	33	32	下	5 *	6	7
7	6	5	上	14	15 •	16
16	15	14	下			




图 3-2(c) L相绕组布线图

L₂

M 相排列表

	绕回	音	层	左	绕回	路
M ₁						M ₂
			下	11	12	13
13	12	11 	上	20	21	22
22	21	20	下	29	30	31
31	30	29	Ł	2	3	4
4	3	2	F			
			,			




图 3-2(d) M 相绕组布线图

15: ±40 ° 16 = 5 39 : 38


图 3-3(a) 三相绕组圆形布线图

[3] 54 槽 4 极甲类波形绕组

绕组参数

槽数 Z = 54	极数 2p =	4	每极每相相	曹数 $q=4\frac{1}{2}$
极距 $\tau = 13\frac{1}{2}$	节距 y ₁ =	13 14	过渡节	距 y ₂ = 13
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —14		L ₁ -37 L ₁ -50	M ₁ —19 M ₂ —32

应用举例:JR2-355 S1-4



左绕回路

 K_2

图 3-3(b) K 相绕组布线图

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

L相排列表

右绕回路					Ŀ		左绕		咯
L_1								1	L ₂
37	36	35	34	33	上	47	48	49	50
50	49	48	47	46	F	6	7	8	9
16	9	8	7	6	上	20	21	22	23
23	* 22	21	20	19	F	33	34	35	36




图 3-3(c) L相绕组布线图

M 相排列表

右绕回路 M ₁						左绕回路			M
19	18	17	16	15	上	29	30	31	3:
32	31	30	29	28	F	42	43	44	4:
46	45	44	43	42	上	2	3	4	5
¥ 5	4	3	2	1	下	15	16	17	18





图 3-3(d) M 相绕组布线图



[4] 54 槽 4 极乙类波形绕组


绕组参数

	槽数 Z = 54	$=13\frac{1}{2}$ 节距 $\frac{y_1-13}{y_2=14}$	4 每极每相相	曹数 $q=4\frac{1}{2}$
	极距 $\tau = 13\frac{1}{2}$	节距 y ₁ - 1 y ₂ = 1	.3 过渡节	$y_1' = 12$ $y_2' = 13$
1	线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1	L ₁ -37 L ₂ -37	M ₁ —19 M ₂ —19

应用举例:JR2-355 S1-4

Pf

图 3-4(a) 三相绕组圆形布线图






图 3-4(b) K 相绕组布线图



	有绕	回日	各	Tz:		德 匝	路		
L ₁			The state of the s			:		1	L ₂
			NA PARTIES AND	F	33	34	35	36	37
₩ 37	36	35	34	ŀ	47	48	49	50	51
5	49	48	17	F	6	7	8	9	10
lo	9	8	7	上	20	21	22	23	24
23	22	21	20	下					





图 3-4(c) L相绕组布线图






图 3-4(d) M 相绕组布线图

50 51 52 53 54 . 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

图 3-5(a) 三相绕组圆形布线图

[5] 54 槽 6 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 54	极数 2p-	6 每极每4	相槽数 q - 3
极距τ=9	节距 y ₁ =	9 过渡1	 5距 y′: - ⋅ 8
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —10	L ₁ -43 L ₇ -52	M ₁ —31 M ₂ —10

应用举例:JR2-355 SI-6




图 3-5(b) K 相绕组布线图

ŧ	· 绕回 }	路	层	左绕回路				
K ₁						K		
1	54	53	Ł	 8 †	9	10		
10	9	8	下	17	18	19		
19	18	17	上	26	27	28		
28	27	26	F	35	36	37		
37	36	35	上	44	45 1	46		
46	45	14	F	53	54	1		

L相排列表

1	绕门	路	层	人绕回路				
L ₁						L		
13	42	41	上	50	ⁱ 51	52		
52	51	50	下	5	6	' 7		
7	6	5	Ŀ	14	15	16		
16	15	14	下	23	24	25		
25	24	23	Ŀ	32 A	33	34		
34	33	32	下	41	42	43		




图 3-5(c) L相绕组布线图

M 相排列表

右	绕日日	各	层	5	已绕回	路
M ₁						M.
31	30 	29	上	38	39	40
40	39	38	下	47	48	49
19	48	47	l:	2	3	4
Z.].	3	2	下	11 1	12	13
13	12	11	上	20	21	22
22	21	20	F	29	30	31




图 3-5(d) M 相绕组布线图




图 3-6(a) 三相绕组圆形布线图

[6] 54 槽 6 极乙类波形绕组 绕组参数

ĺ	槽数 Z = 5	1	极数 2p	- 6	每极每样	目槽数 q 3
	极距 τ = 9)	う距 y1 :	== 9 == 9	过渡节	$y_1' - 8$ $y_2' = 8$
	线端槽号		K ₁ —1 K ₂ —1		43 43	M ₁ —31 M ₂ —31

应用举例:JR2-355 S1-6




图 3-6(b) K 相绕组布线图

右	绕回上	洛	层		こ 绕 回	111
K ₁						K ₂
			下	53	54	1
1	54	53	上	8	9	10
10	9	8	F	17	18	19
19	18	17	Ŀ	26	27	28
28	27	26	F	35 *	36	37
37	36	35	Ŀ	44	45	46
46	45	44	下			

L相排列表

1	5 绕回员	路	层	Z	左 绕 回	路
L ₁						L ₂
			下	41	42 1	43
43	42	41	上	50	51	52
52	51	50	下	5 1	6	7
7	6	5	上	14 14	15	16
16	15	↓ 14 	下	23	24	25 I
25	24	23	Ŀ	32	33	34
34	33	32	F			




图 3-6(c) L相绕组布线图

M 相排列表 右绕回路 层 左绕回路 M_1 M_2 下 上 F Ŀ 上 下




图 3-6(d) M 相绕组布线图

[7] 72 槽 4 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z - 72	极数 2p=	= 1	每极每村	日槽数 q - 6
极距τ=18	节距 y ₁ = y ₂ =	18 18	过渡节	$\mathbb{H}_2 y_2' = 17$
线端槽号	K ₁ —1 K; —19		49 2—67	M ₁ —25 M ₂ —43

应用举例:JR-146-4




图 3-7(a) 三相绕组圆形布线图




图 3-7(b) K 相绕组布线图

	<i>t</i> .	绕		路		层		左	: 绕		路	
K ₁							f]				K ₂
1	72	71	70	69	68	Ł	14	15	16	17	18	19
19	18	17	16	15	14	下	32	33	34	35	36	37
37	36 	35	34	33	32	上	50	51 A	52	53	54	55
35	54	53	52	51	50	下	68	69	70	71	72	1

L相排列表

4	3 绕	[1]	路		是		£.	他	<u>11</u>	路	
L			[]	П] [L,
49 48	47	46	45	44	Ł	62	63	64	65	66	67
67,66	65	64	63	62	下	8	9	10	11	12	13
13 12	11	10	9	8	上	26	27 *	28	29	30	31
31 30	29	28	27	26	下	44	45	46	47	18	49




图 3-7(c) L 相绕组布线图

	右	绕	回	路		层		左	绕		路	
M ₁								1	٦ -		1 ,	M;
25	24	23	22	21	20	Ł	38	39	40	41	42	43
43	42	41	40	39	38	下	56	57	58	59	60	61
61	60	59	58	57	56	上	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	下	20	21	22	23	24	25




图 3-7(d) M 相绕组布线图

[8] 72 槽 4 极乙类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 72	极数 2p =	4	每极每样	目槽数 q = 6
极距τ=18	节距 y ₁ = y ₂ =	18 18	过渡节	$y_1' = 17$ $y_2' = 17$
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1	_ ^	—49 —49	M ₁ —25 M ₂ —25

应用举例:JR-146-4




图 3-8(a) 三相绕组圆形布线图

66 62 61 50 = 19

K相排列表

	右	绕	回	路		层		左	绕	回	路	
K ₁									1		1	K ₂
1	72	71	70	69	68	上						
19	18	17	16	15	14	下	68	69	70	71 1	72	1
37	36	35	34	33	32	上	14	15	16 1	17 17	18	19 19
55	54	53	52	51	50	下	32	33	34	35	36	37
						上	50 1	51	52 •	53	54	55 1

图 3-8(b) K 相绕组布线图

	1	7 绕	10	路		125		A	三 绕	回	路	
				[,				7]	1	L
49	48	47	46	45	44	上						
67	66	65	64	63	62	F	44	45	46	47	48	49
13	12	11	10	9	8	Ŀ	62	63	64	65	66	67
31	30	29	28	27	26	下	8	9	10	11	12	13
						Ł	26	27	28	29	30	31




图 3-8(c) L 相绕组布线图

	4	绕		路		左绕回路						
M ₁								1	1 1			M ₂
25	24	23	22	21	20	Ŀ						
43	42	41	40	39	38	F	20	21	22	23	24	25
61	60	59	58	57	56	Ŀ	38	39	40	41	42	43
7	6	5	4	3	2	下	56	57	58	59	60	61
		ĺ				上	2	3	4	5	6	7




图 3-8(d) M 相绕组布线图

65 66 67 68 69 70 71 72 1 62. My .53 51=50 1 49

图 3-9(a) 三相绕组圆形布线图

65 66 67 68 69 70 71 72 1 63 62 61 80 58_

图 3-9(b) K 相绕组布线图

[9] 72 槽 6 极甲类波形绕组

绕组参数

槽数 Z · 72	极数 2p-	6	每极每村	日槽数 q - 4
极距 r = 12		12 12	过渡节	距 y'_2 = 11
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —13		-1—33 -2—45	M: —17 M: —29

应用举例:JR-116-6

	右 绕		Ī	层		左绕		各
K ₁						1		K:
i i	72	71	70	上	10	111	12	13
13	12		10	下	22	23	24	25
25	24	23	22	Ŀ	34	35	36	37
37	36	35	34	F	46	47	48	49
49	48	47	46	上	58 1	59 •	60	61
61	60	59	58	F	70	71	72	1

L相排列表

			-	-			н
7 !] [-	` [L ₂
32	31	30	Ŀ	42	43	44	45
44	43	42	F	54 1	55 ↑	56	57
56	55	54	Ŀ	66	67	68	69
68	67	66	下	6	7	8	9
8	7	6	上	18	19	20	21
20	19	18	下	30	31	32	33
	56	44 43 56 55 68 67	\$\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	44 43 42 F 56 55 54 L 68 67 66 F 8 7 6 L	44 43 42 F 54 56 55 54 L 66 68 67 66 F 6 8 7 6 L 18	44 43 42 F 54 55 56 55 54 L 66 67 68 67 66 F 6 7 8 7 6 L 18 19	44 43 42 F 54 55 56 56 55 54 L 66 67 68 4 68 67 66 F 6 7 8 8 7 6 L 18 19 20




图 3-9(c) L 相绕组布线图

M 相排列表

	右 绕	回路		层		左绕	回路	3
M ₁								M ₂
17	16	15	14	Ŀ	26	27	28	29
29	28	27	26	下	38	39 •	40	41
41	40	39	38	上	50 1	51 1	52	53
53	52	51	50	F	62	63	64	65
65	64	63 	62	上	2	3	4	5
5	4	3	2	下	14	15	16	17




图 3-9(d) M 相绕组布线图

62 61 :52 47 46 45 44 43 44 44 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

图 3-10(a) 三相绕组圆形布线图

[10] 72 槽 6 极乙类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 72	极数 2p=	= 6	每极每相	泪槽数 q == 4
极距 r = 12	节距 y ₁ =	12 12	过渡节	$y_1' = 11 \\ y_2' - 11$
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1		-1—33 -2—33	M ₁ —17

应用举例:JR-116-6




图 3-10(b) K 相绕组布线图

	右绕	回路	f	层		左绕		各
K ₁	72	71	70	Ł				K ₂
13	12	11	10	下	70	71	72	1
25	24	23	22	上	10	 11 ↑	12	13
37	36	35	34	下	22	23	24	25
49	48	47	46	Ŀ	34	35	36	37
61	60	59	58	下	46	47	48	49
				Ł	58	59 A	60	61

	台 绕		š	层		左约	E []	路
L_1							7	L ₂
33	32	31	30	E				
45	44	43	42	F	30	31	32	33
57	56	55	54	上	42	43	44	45
69	68	67	66	下	54 •	55	56	57
9	8	7	6	Ŀ	66	67	68	69
21	20	19	18	下	6	7	8	9
				上	18	19	20	21




图 3-10(c) L 相绕组布线图

	右 绕	回路		层		左绕	回足	各
M _I] [1	M _z
17	16	15	14	Ł				
29	28	27	26	下	14	15	16	17
41	40	39	38	Ŀ	26	27	28	29
53	52	51 51	50	下	38	39	40	41
65	64	63	62	Ł	50	51	52	53
5	4	3	2	下	62	63 1	64	65
				上	2	3	4	5




图 3-10(d) M 相绕组布线图


66 67 70 71 72 73 74 75 5 6 7 8 9 10 11 12 65 13 64 14 63 62. 61 17 60 59 18 58 19 20 57 -21 56 22 .55 Lı .54 23: .53 24 .52 51 26 50

[11] 75 槽 10 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 75	极数 2p = 1	0 每极每相	曹数 q 2 1/2
极距 $\tau = 7\frac{1}{2}$		7 过渡节	5距 y' = 7
线端槽号	K₁-1 K₂-8	L ₁ 51 L ₂ 58	M ₁ —26 M ₂ —33

应用举例:JR2-355 S2-10

图 3-11(a) 三相绕组圆形布线图



ŧ	绕回	冶	层	左绕	回路
K ₁					K.
1	75	74	上	7 1	8
8	7	6	下	14	15
16	15	14	Ŀ	22	23
23	22	21	下	29	30
31	30	29	Ŀ	37 1	38
38	37	36	下	44	45
46	45	44	上	52 1	53
53	52	51	下	59 1	60
61	60	59	上	67	68
68	67	66	下	74	75

1.	绕回	格	层	左	绕口路
L_1					L ₂
51	50	49	上	57	58
58	57	56	下	64	65
66	65	64	Ŀ	72	73
73	72	71	下	4	5
6	5	4	Ŀ	12	13
13	12	11	下	19	20
21	20	19	Ł	27	28
28	27	26	下	34	35
36	35	34	上	42	43
43	42	41	下	49	50
Dist. Communication	1				Ţ

M相排列表

1	绕回日	各	层	左绕	回路
M ₁					M ₂
26	25	24	上	32	33
33	32	31	F	39	40
41	40	39	E	47 1	48
48	47	46	下	54	55
56	55	54	上	62	63
63	62	61	下	69 1	70
71	70	69	上	2	3
3	2	1	F	9	10
11	10	9	Ł	17	18 1
18	17	16	下	24	25





图 3-11(c) L 相绕组布线图



667 65 65 64 69 70 71 72 73 74 75 59-22. 50

图 3-12(a) 三相绕组圆形布线图

[12] 75 槽 10 极乙类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 7	5 极数 2p = 10	每极每相相	曹数 $q=2\frac{1}{2}$
极距τ=7-	$\frac{1}{2} \Rightarrow y_1 = 7$ $y_2 = 8$	过渡节	$y_1 = 6$ $y_2 = 7$
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1	L ₁ 51 L ₂ 51	M ₁ —26 M ₂ —26

应用举例:JR2-355 S2-10




图 3-12(b) K 相绕组布线图

右绕	回路	层		左 绕 回	路
K ₁] [K,
1	75	Ŀ			\$
8	7	下	74	75	
16	15	上	7	8	9
23	22	下	14	15	16
31	30	Ŀ	22	23	24
38	37	下	29 1	30	31
46	45 	上	37	38	39
53	52	下	44	45	46
61	60	Ł	52 1	53 1	54
68	67	F	59	60	61
		E	67	68	69

右绕	回路	层	2	左绕 回	路
L ₁				1	L ₂
51	50	上			
58 	57	下	49	50	51
66 	65 	Ŀ	57	58	59
73 	72	下	64	65 1	66
6	↓ 5 	上	72 1	73	74
 3 	12	下	4	5 •	6
	20	上	12 1	13	14
8	27 	F	19	20	21
6	35 	Ŀ	27 ^	28	29
3	42	下	34	35 ↑	36 1
		上	42	43	44




图 3-12(c) L 相绕组布线图

右绕	回路	层	Z	上绕 回	路
M ₁					M ₂
26	25	Ŀ			
33	32	F	24	25	26 1
41 	40	t.	32 1	33	34
48	47	下	39 ^	40 1	41
56	55	上	47 ↑	48 1	49
63	62	下	54 1	55 1	 56
↓ 71 	70 	上	62 1	63	64 •
3) 2 	F	69 1	70	71 1
11	10	Ŀ	2	3	4
18	17 	下	 9 ↑	10	11 1
		上	17	18	19




图 3-12(d) M 相绕组布线图




图 3-13(a) 三相绕组圆形布线图

[13] 81 槽 6 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 81	极数 2p=	6	每极每相相	攢数 $q=4\frac{1}{2}$	
极距 $\tau = 13\frac{1}{2}$	节距 y ₁ = 1	13 14	过渡节	距 $y_2' = 13$	
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —14		L ₁ -37 L ₂ -50	M ₁ —19 M ₂ —32	

应用举例:JRQ-147-6




图 3-13(b) K 相绕组布线图

							3-90			
_		右:	绕回	路		层		左绕	I K	各
	K ₁		\Box						1 [K ₂
	ì	81	80	79	78	Ŀ	11	12	13	14
	14	13	12	111	10	下	24	25 •	26	27
	28	27	26	25	24	上	38	39	40	41 1
	41	40	39	38	37	下	51	52 •	53 ^	54 ^
	55	54	53	52	51	上	65 ^	66 1	67 1	68 1
	68	67	66	65	64	下	78 1	79 1	80	81

L相排列表

_	右	绕匠	」路		层		左续		各
L ₁	П								L ₂
37	36	35	34	33	Ŀ	47	48	49 ↑	50
50	49	48	47	46	F	60	61	62	63
64	63	62	61	60	上	74	75	76	77
77	76	75	74	73	下	6	7	8	9
10	9	8	7	6	Ŀ	20	21	22	23
23	22	21	20	19	下	33	34	35	36




图 3-13(c) L 相绕组布线图

M相排列表

	右:	绕 巨	」路		层		た绕		\$
M _I							1		M ₂
19	18	17	16	15	上	29	30	31	32
32	31	30	29	28	下	42	43	44	45
¥ 46	45	44	43	42	Ŀ	56 ↑	57	58	59
59 	58	57	56	55	下	69 1	70	71 1	72
73	72	71	70	69	Ŀ.	2	3	4	5
5	4	3	2	1	下	15	16	17	18




图 3-13(d) M 相绕组布线图

图 3-14(a) 三相绕组圆形布线图

[14] 81 槽 6 极乙类波形绕组

绕组参数

槽数 Z = 81	极数 2p = 6	5 每极每相相	博数 $q=4\frac{1}{2}$
极距 $\tau = 13\frac{1}{2}$	节距 $\frac{y_1}{y_2} = 1$	3 过渡节路	$y_1' = 12$ $y_2' = 13$
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1	L ₁ -37 L ₂ -37	M ₁ —19 M ₂ —19

应用举例:JRQ-147-6




图 3-14(b) K 相绕组布线图

	右 绕	回路	r	层		左	绕匠	路	
K ₁									K
İ	81	80	79	Ł					
14	13	12	111	下	78	79	80	81	
28	27	26	25	Ŀ	111	12	13	14	1:
41	40	39	38	下	24	25	26	27	28
55	54	53	52	Ŀ	38	39	40	41	42
68	67	66	65	下	51	52	53	54	55
				上	65	66	67	68	69

L相排列表

	右 绕	回路	<u> </u>	层		左	绕巨	路	
L ₁									L:
37	36	35	34	Ł					
50	49	48	47	下	33	34	35	36	37
64	63	62	61	上	47	48	49	50	51
77	76	75	74	F	60	61	62	63	64
10	9	8	7	上	74	75	76	77	78
23	22	21	20	下	6	7 1	8	9	10
				上	20	21 *	22	23	24




图 3-14(c) L 相绕组布线图

	路	饶 回	左:		层		回路	右 绕	
M									M ₁
		ļ			Ŀ	16	17 	18	19
19	18	17	16	15	下	29	30	31	32
3	32	31	30	29	Ŀ	43	44	45	16
46	45	44	43	42	F	56	57	58	59
60	59 1	58 1	57	56 1	Ŀ	70	71	72	73
73	72	71	70	69	F	2	3	4	5
6	5	4	3	2	Ł				




图 3-14(d) M 相绕组布线图

76⁷⁷ 78 78 80 81 82 83 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72 71 70 69 68 68 18 67 66 = 20 65 = 21 64 - 22 63 23 62 24 61 60 59 58 25 -

图 3-15(a) 三相绕组圆形布线图

[15] 84 槽 8 极甲类波形绕组

绕组参数

槽数 Z = 84	极数 2p =	8 每极存相村	物数 $q: 3\frac{1}{2}$
极距 τ - 10 1/2	节距 y ₁ - 1 y ₂ = 1	0 过渡节	距 y'_2 10
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —11	L ₁ -29 L ₂ -39	M ₁ —57 M ₂ —67

应用举例:JR2-400 S2-8




图 3-15(b) K 相绕组布线图

	右绕		<u> </u>	层	左	绕回	路
K ₁							K
1	84	83	82	上	9	10	111 111
11	10	9	8	下	19	20	21
22	21	20	19	Ł	30	31	32
32	31	30	29	下	40	41	42
43	42	41	40	Ŀ	51	52	53
53	52	51	50	下	61	62	63
64	63	62	61	上	72	73	74
74	73	72	71	下	82	83	84

	右绕	回路	Ž	层	左	绕回	路
L							L
29	28	27	26	Ł	37	38	39
39	38	37	36	下	47	48	49
50	49	48	47	Ŀ	58	59	60
60	59	58	57	下	68	69	70
71	70	69	68	ŀ.	79	80	81
¥ 81	80	79	78	下	5	6	7
8	7	6	5	Ŀ	16	17	18
18	17	16	15	F	26	27	28




图 3-15(c) L 相绕组布线图

	右绕	回路		E	左	绕回	路
M ₁							M ₃
57	56	55 	54	Ŀ	65	66	67
67	66	65	64	下	75	76	77
78	77	76	75	E	2	3	4
4	3	2		F	12	13	14
15	14	13	12	Ł	23	24	25
25	24	23	22	下	33	34	35
∜ 36	35	34	33	ŀ	44	45	46
46	45	44	43	下	54	55	56




图 3-15(d) M 相绕组布线图

[16] 84 槽 8 极乙类波形绕组 绕组参数 槽数 Z = 84 极数 2 b = 8 每极每相棒制

		_			
槽数 Z = 84	极数 2p =	8	每极每相槽数 $q = 3\frac{1}{2}$		
极距 $\tau = 10\frac{1}{2}$		10	过渡节	野 y'i 9 y? == 10	
线端槽号	K ₁ -1 K ₂ -1		L ₁ -29 L ₂ -29	M ₁ —57 M ₂ —57	

应用举例:JR2-400 S2-8





图 3-16(a) 三相绕组圆形布线图

76⁷⁷⁸ 78⁷⁹ 80 81 82 83 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 69 168

图 3-16(b) K 相绕组布线图



右	绕回	路	层		左绕	回路	
L ₁							L ₂
29	28	27	Ŀ				
39	38	37	下	26 1	27	28	29
50	49	48	上	37 1	38	39	40
60 	59	58	下	47	48 1	49	50
71	70	69	Ł	58	59	60	61
81	80	79	下	68	69 1	70	71 1
8	7	6	Ŀ	79 1	80	81 1	82
] 18 	17	16	下	5	6	7	8
			上	16	17	18	19




图 3-16(c) L 相绕组布线图

右	绕回	路	层		左绕	回路	
M ₁					1		M ₂
57	56	55	上				
67	66	65	下	54 1	55 ^	56	57
78	77	76	上	65 ^	66 1	67 1	68
4	3	2	下	75 ^	76	77	78
15	14	13	上	2	3	4	5
25	24	23	下	12	13	14 14	15
36	35	34	Ŀ	23	24	25	26
46	45	44	F	33	34	35	36
			上	44	45	46	47




图 3-16(d) M 相绕组布线图

图 3-17(a) 三相绕组圆形布线图

图 3-17(b) K 相绕组布线图

[17] 90 槽 6 极甲类波形绕组

绕组参数

槽数 Z = 9	0 极数 2p	- 6	每极每木	目槽数 q = 5
极距 1	5 节距 y ₁ = 3'2 =	· 15 · 15	过渡节	距 y ₂ : 14
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —16		-1—41 -2—56	M ₃ —21 M ₂ —36

应用举例:JR2-400S2-6

	右	绕回	路		层		左	绕	回路	
K ₁								7	1	K ₂
1	90	89	88	87	上	12	13	14	15	16
16	15	14	13	12	F	27	28	29	30	31
31	30	29	28	27	Ŀ	42	43	44	45 ^	46
46	45	44	43	42	下	57	58	59	60 1	61
61	60	59	58	57	上	72	73	74	75	76
76	75	74	73	72	下	87	88	89	90	1

L相排列表

右绕回路 层 左绕回路								绕	回路	
L,							7			L ₂
41	40	39	38	37	上	52	53	54	55	56
56	55	54	53	52	F	67	68	69	70	71
71	70	69	68	67	Ŀ	82	83	84	85	86
86	85	84	83	82	下	7	8	9	10	11
11	10	9	8	7	Ł	22	23	24	25	26
26	25	24	23	22	下	37	38	39	40	41




图 3-17(c) L 相绕组布线图

右绕回路 层 左绕问路								绕 [可路	
M ₁								7		M ₂
21	20	19	18	17	Ł	32	33	34	35	36
36	35	34	33	32	下	47	48	49	50	51
51	50	49	48	47	Ŀ	62	63	64	65	66
66	65	64	63	62	下	77	78	79	80	81
81	80	79	78	77	Ŀ	2	3	4	5	6
6	5	4	3	2	F	17	18	19	20	21




图 3-17(d) M 相绕组布线图

789 26 $L_{\rm I}$ 27: 28-32 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35


图 3-18(a) 三相绕组圆形布线图

[18] 90 槽 6 极乙类波形绕组


绕组参数

			_			
槽数 Z =	90	极数 2p=	= 6	每极每相槽数 q = 5		
极距 τ=	15	ち距 y ₁ = y ₂ =	15 15	过渡节	$y'_1 = 14$ $y'_2 = 14$	
线端槽	3	K ₁ —1 K ₂ —1		1—41 2—41	M ₁ 21 M ₂ 21	


应用举例:JR2-400S2-6



	右	绕回	路		层		左	绕	凹路	
L ₁						_	1 [1 [1 [L ₂
41	40	39	38	37	Ł					
56	55	54	53	52	F	37	38	39	40	41
71	70	69	68	67	L E	52	53	54	55	56
86	85	84	83	82	F	67	68	69	70	71
 11 	10	9	8	7	Ł	82	83	84	85 A	86
26	25	24	23	22	下	7	8	9	10	11 11
					Ł	22	23	24	25	26



	右	绕回	路		层		左	绕	回路		
M _I] [1 [M _z	_
21	20	19	18	17	Ł						
36	35	34	33	32	1	17	18	19	20	21	
51	50	49	48	47	Ł	32	33	31	35	36	1
66	65	64	63	62	F	47 1	48	49	50	51	
81	80	79	78	77	Ł	62	63	64	65	66	
6	5	4	3	2	F	77	78	79	80	81	
					上	2	3	4	5	6	



[19] 96 槽 8 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z - 9	6 极数 2p	8	待极待机	1/1/2 q · 4
极距r= 1	2 节距 ^{y₁} _{y₂ =}	12	过渡口	Д у 11
线端槽号	K ₁ —1 K ₁ —13	L	1—33 —15	M ₁ —65 M ₂ —77

应用举例:JR-137-8




图 3-19(a) 三相绕组圆形布线图




图 3-19(b) K 相绕组布线图

	右 绕		占	层	Z	上纯	口路	4
K,					f.		1	K
ì	96	95	94	Ŀ	10	111	12	13
13	12	11	10	F	22	23	24	25
25	24	23	22	E	34	35	36	37
37	36	35	34	下	46	17 ↑	48	49 •
49	48	47	46	Ŀ	58	59	60	61
61	60	59	58	下	70	71 1	72	73
73	72	71	70	Ł	82	83	84	85 ^
85	84	83	82	F	94	95	96	1

L	右 绕		- 14	层		L>u	回路	L ₂
33	32	31	30	Ŀ	42	43	44	45
45	44	43	42	下	54	55	56	57
57	56	55	54	Ł	66	67	68	69
69	68	67	66	F	78	79	80	81
81	80	79	78	Ŀ	90	91	92	93
93	92	91	90	F	6	7	8	9
9	8	7	6	Ł	18	19	20	21
21	20	19	18	F	30	31	32	33




图 3-19(c) L相绕组布线图

	右 统	[I] [各	12	7	正統	回路		
M ₁							1	M ₂	
65	64	63	62	上	74	75	76	77	
77	76	75	74	下	86	87	88	89	
89	88	87	86	ŀ.	2	3	4	5	
	4	3	2	F	14 1	15 15	16	17	
17	16	15	14	Ł	26 1	27	28	29	
29	28	27	26	F	38	39	40	41	
41	40	39	38	Ŀ	50	51	52	53	
53	52	51	50	下	62	63	64	65	




图 3-19(d) M 相绕组布线图

[20] 96 槽 8 极乙类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 96	极数 2p =	= 8 每极每相槽数 q = 4				
极距 τ = 12	节距 $y_1 = 1$ $y_2 = 1$	12 过渡节				
线端槽号	K ₁ -1 K ₂ -1	L ₁ 33 L ₂ 33	M ₁ —65 M —65			

应用举例:JR-137-8

图 3-20(a) 三相绕组圆形布线图

888990 91 92 93 94 95 96 1

76=

75:

=72==

=70=

 \mathbb{L}_1

22

24= -25=

-- 26== =27=

28.

-29 -




图 3-20(b) K 相绕组布线图

	右绕		路	层		左绕	回路	\$
K _I						1	7	K
1	96	95	94	上				
13	12		10	下	94	95	96	1
25	24	23	22	上	10	11	12	13
37	36	35	34	下	22	23	24	25
49	48	47	46	Ł	34	35	36	37
61	60	59	58	下	46	47	48	49
73 	72	71	70	Ł	58	59	60	61
↓ 85	84	83	82	下	70 1	71	72	73
				Ł	82	83	84	85

	右 绕		路	层	1	上 绕	回路	3
L ₁							1	L _z
33	32	31	30	Ŀ				
45	44	43	42	下	30	31	32	33
57	56	55	54	上	42	43	44	45
69	68	67	66	下	54 •	55	56	57
81	80	79	78	上	66	67	68	69
93	92	91	90	下	78 1	79 •	80	81
9	8	7	6	上	90	91	92	93
21	20	19	18	下	6	7	8	9
				Ł	18	19	20	21




图 3-20(c) L 相绕组布线图

	右 绕		各	层	为	2 绕	回路	
M ₁	П		П				1	M ₂
65	64	63	62	Ł				
77	76	75	74	下	62	63	64	65
89	88	87	86	上	74 1	75	76	77
5	4	3	2	F	86	87	88	89
17	16	15		Ŀ	2	3	4	5
29	28	27	26	F	14 1	15	16 16	17
41	40	39	38	Ł	26	27	28	29
53	52	51	50	下	38	39	40	41
				Ł	50	51	52	53




图 3-20(d) M相绕组布线图

[21] 105 槽 10 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 105	极数 2p =	10 每极每相	槽数 $q=3\frac{1}{2}$
极距 r = 10 - 1	节距 y ₁ =	10 过度节	E y'2 - 10
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —11	L ₁ 71 L ₂ 81	M ₁ —36 M ₂ —46

应用举例:YZR-355 M-10

56 55 54 100 Lı 53 = 101 52 = 102 51 103 104 49 105 48 47 图 3-21(a) 三相绕组圆形布线图





图 3-21(b) K 相绕组布线图



	右 绕	回路		Jz.	左	绕回路	4
L ₁							L.
71	70	69	68	ŀ	79	80	81
81	80	79	78	F	89	90	91
92	91	90	89	Ł	100	101	102
102	101	100	99	下	5 *	6	7
8	7	6	5	Ł	16	[7 ↑	18
18	17	16	15	F	26	27	28
29	28	27	26	Ŀ	37	38	39
39	38	37	36	F	47 1	48	49
50	49	48	47	Ł	58 †	59 A	60
60	59	58	57	下	68	69	70

M 相排列表

	右 绕	回路		层	左绕回路			
M ₁							M ₂	
36	35	34	33	上	44 1	45	46	
46	45	44	43	下	54 †	55 •	56	
57	56	55	54	Ł	65 •	66	67	
67	66	65	64	下	75 ↑	76 •	77	
78	77	76	75	Ŀ	86	87	88	
88	87	86	85	下	96 •	97	98	
99	98	97	96	Ŀ	2	3	4	
4	3	2	1	下	12	13	14	
15	14	13	12	ŀ.	23	24	25	
25	24	23	22	下	33	34	35	




图 3-21(c) L 相绕组布线图




图 3-21(d) M 相绕组布线图

[22] 105 槽 10 极乙类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 105	极数 2p = 1	0 每极每相相	曹数 $q=3\frac{1}{2}$
极距 τ = 10 1	$\frac{1}{2} $ 节距 $\frac{y_1}{y_2} = 1$	0 过渡节	$y_1' = 9$ $y_2 = 10$
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1	L ₁ -71 L ₂ -71	M ₁ —36 M ₂ —36

应用举例: YZR-355 M-10





图 3-22(a) 三相绕组圆形布线图



L相排列表

右	绕回	路	层		左绕	回日	À
L ₁							L ₂
71	70	69	F				
18	80	79	下	68 •	69	70	71
92	91	90	Ł,	79 •	80	81	82
102	101	100	下	89	90	91 •	92
8	7	6	Ł	100	101	102	103
18	17	16	下	5	6	7	8
29	28	27	Ł	16	 17 •	18 •	19 •
39	38	37	F	26	27	28 •	29
50	49	48	Ł	37	38	39	40 1
60	59	58	F	47	48	49	50 1
			Ł	58	59	60	61




图 3-22(c) L相绕组布线图

M相排列表

Łı	绕回	路	层		左 绕		各
M _I					1	1	M ₂
36 	35	34	上				
46	45	44	下	33	34	35	36
57 │	56	55 	上	 44 	45	46	47
67	66	65	下	54 •	55	56	57
78 	77	76	上	65 •	66	67	68 •
88	87	86	下	 75 ↑	76 •	77 •	78
99	98	97	上	86 •	87	88	89 1
4	3	2	下	96 •	97	98	99
15	14	13 	Ł	2	3	4	5
25 	24	23	下	12	13 1	14	15
			上	23	24	25	26




图 3-22(d) M 相绕组布线图

[23] 108 槽 12 极甲类波形绕组 绕组参数

槽数 Z = 108	极数 2p=	12	每极每	扣槽数 q = 3
极距τ⋯9	17 17 y ₁ = 9 y ₂ - 9		过渡节距 y₂′2 = 8	
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —10		-61 -70	M ₁ —31 M ₂ —40

应用举例:JRQ-148-12




图 3-23(a) 三相绕组圆形布线图





图 3-23(b) K 相绕组布线图

K相排列表 右绕间路 层 左绕问路 K_1 K_2 Ł F Ł Ą 4.1 上 下 上 下 Ł F Ł

L相排列表

10	绕回	路	层	左	绕回	10
\downarrow				1		L,
61	60	59	Ŀ	68	69	70
7 0	69	68	下	77	78	79
79 	78	77	<u>I</u> -	86	87	88
8 8	87	86	下	95	96	97
97 	96	95 	上	104	105	106
106	105	104	下	5	6	7
7	6	5	E	14 •	15 *	16
16	¥ 15 	14	F	23	24	25
25	24	23	Ł	32	33	34
34	33	32	F	41	42	43
43	42	41	上	50	51	52
52	51	50	下	59	60	61



M相排列表

右	绕回	路	层	左	绕回	路
Mi						M ₂
31	30	29	上	38	39	40
40	39	38	下	47	48	49
49	48	47	上	56	57	58
↓ 58	57	56	下	65	66 1	67
67	66	65	Ŀ	74	75 A	76
76	75	74	下	83	84	85
85	84	83	上	92	93	94
94	93	92	下	101	102	103
103	102	101	上	2	3	4
4	3	2	F	11	12	13
13	12	11	E	20	21	22
22	21	20	下	Ţ 29	30	31




图 3-23(d) M 相绕组布线图

[24] 108 槽 12 极乙类波形绕组

绕组参数

槽数 Z = 108	极数 2p = 12			月槽数 $q=3$
极距τ=9	特距 y ₁ = 9 y ₂ = 9		过渡节距 $y_1'=8$	
线端槽号	K ₁ —1 K ₂ —1		-1-61 61	M ₁ -31 M ₂ -31

应用举例:JRQ-148-12




图 3-24(a) 三相绕组圆形布线图




图 3-24(b) K 相绕组布线图

右	右绕 回路			左	绕回	路
\mathbb{K}_1						K,
l l	108	107	上			
10	9	8	下	107	108	
19	18	17	上	1 8 ↑		10
28	27	26	下	17	18	19
37	36	35	上.	26	27 1	28 1 37
46	45	35 44	下	35	36	37
55	54	53	上	144	45	46
64	63	62	下	53	54	55
73	72	62 71 80	上	53 62 71	54 63 72	46 46 55 64 73
82	81	80	下	71	72	73
91	90	89	上	80 1	81	0.0
100	99	98	下	89 1	90	91
			上	98	99	100

L相排列表

右	绕回路	层	左	绕回	路
L ₁	60 59 68 77 7 87 87 86 95 95 105 104 96 5 5 14 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		59 68 77 86 95 104 5 14 23 41 41	60 69 78 87 96 105 6 15 42 42 51	1.2 61 70 79 88 97 106 7 16 43 43 43




图 3-24(c) L相绕组布线图

M 相排列表

		144	1H HF 2	9 42			
右	绕回	路	层	左	绕回	路	_
Mı						M ₂	
31	30	29	上				
40	39	38	下	29 •	30	31	
49 ↓	48	47	上	38	39	40	
58 ↓	57	56 	下	47 1	48 1	49	
67	66	65	上	56	57	58	1
76	75	74	下	56 65	↑ 66	67	
85 	84 	83 	上	74	75	76 1	
94	93	92	F	83	84	85	
103	102	101	上	92	93	94	
1	3	2	F	92	102	103	
13	12	11 ↓	上	2 11	12	4	
22	21	20	F	1	12	13	
			上 ——	20	21	22	





图 3-24(d) M 相绕组布线图




第四章 单相异步电动机绕组布线和接线图

[1] 8槽2极单层链式绕组



[2] 8槽2极双层正弦绕组




注:为简化图形,本章绕组图中线圈组内线圈之间的连接线均省略。

[3] 12 槽 2 极单层叠式绕组(方案一)

	Z = 12	2p = 2	$\tau = 6$
--	--------	--------	------------

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数Q	4	2
线圈组数 u	2	1
每组线圈数 x	2	2
节距 y	17	17
绕组系数 Kw	0.837	0.966



[4] 12 槽 2 极单层叠式绕组(方案二)

$Z=12$ $2p=2$ $\tau=$	6
-----------------------	---

主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
4	2
2	2
2	1
1—5	1—6
0.837	0. 966
	4 2 2 2 1—5




图 4-4(b)

[5] 12 槽 2 极单、双层正弦绕组

 $Z=12 \qquad 2p=2 \qquad \tau=6$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂		副绕组	$\mathbb{Z}_1\mathbb{Z}_2$
线圈数 Q	4			4
线圈组数 u	2			2
每组线圈数 x	2			2
节距ッ	1—6	25	1—6	2—5
匝数分配(%)	57.7	42. 3	57.7	42.3
绕组系数 Kw	0.8	356	0 8	856




图 4-5(a)




图 4-5(b)

[6] 12 槽 2 极双层正弦绕组(方案一)

 $Z=12 \qquad 2p=2 \qquad \tau=6$

绕组参数		主绕组 U ₁ U ₂			副绕组 Z1 Z2	
线圈数 Q		6			6	
线圈组数 u		2			2	-
每组线圈数 x		3			3	
节距y	1-6	25	3-4	1-6	2-5	3-4
匝数分配(%)	50	36.6	13. 4	50	36, 6	13, 4
绕组系数 K _w		0,776			0.776	




图 4-6(a)





图 4-6(b)

[7] [2槽2极双层正弦绕组(方案二)

Z = 12 $2p = 2$	$\tau = 6$
-----------------	------------


绕组参数			副绕组 Z ₁ Z ₂			
线圈数 Q	6				6	
线圈组数u	2				2	
每组线圈数 x	3				3	
节距ッ	1—7	2-6	3—5	1—7	26	3-5
匝数分配(%)	26.8	46.4	26. 8	26, 8	46, 4	26. 8
绕组系数 Kw	0.804			20.0		



[8] 12 槽 2 极罩极式正弦绕组

 $Z=12 \qquad 2p=2 \qquad \tau=6$

绕组参数	上绕 组	U_1U_2	罩极绕组
线圈数 Q		4	2
线圈组数u		2	2
每组线圈数 x		2	1
节距 y	16	2—5	1—7
匝数分配(%)	57.7	42.3	100
绕组系数 K _w	0.8	856	1







图 4-8(b)

[9] 16 槽 2 极单层链式绕组

Z = 16	2p = 2	$\tau = 8$

绕组参数	主绕组 U ₁ U.	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	4	4
线圈组数u	2	2
每组线圈数 x	2	2
节距ッ	1—7	1—7
绕组系数 Kw	0 906	0.906




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Z
4-9(b)

[10] 16 槽 2 极单层同心式绕组

 $Z=16 \qquad 2p=2 \qquad \tau=8$

	•	
绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	4	4
线圈组数 u	2	2
每组线圈数 x	2	2
节距 y	1—8 2—7	1 8 2—7
绕组系数 Kw	0. 906	0.906







图 4-10(b)

[11] 16槽2极单、双层正弦绕组

$Z=16$ $2p=2$ τ	-	8
----------------------	---	---

	主绕组 U ₁ U ₂				副绕组 Z ₁ Z ₂	
线圈数 Q	6				6	
线圈组数u	2				2.	
每组线圈数 x	3				3	
节距 y	18	2—7	3-6	1-8	2-7	3—6
匝数分配(%)	41.1	35. 1	23, 8	41.1	35. 1	23.8
绕组系数 Kw	0, 827				0, 827	23.0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


图 4-11(a)

图 4-11(b)

[12] 16 槽 2 极罩极式正弦绕组

 $Z=16 \qquad 2p=2 \qquad \tau=8$

绕组参数		主绕组 U ₁ U ₂							
线圈数 Q		8							
线圈组数 u		2							
每组线圈数 x		4							
节距y	1—8	2—7	3—6	4—5	1—8				
匝数分配(%)	38. 27	38. 27 32. 44 21. 68 7. 61							
绕组系数 Kw		0, 981							






图 4-12(b)

[13] 18 槽 2 极单层同心式绕组(方案一)

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z1 Z2
线圈数 Q	4	4
线圈组数 u	2	2
每组线圈数 x	2	2
节距 y	1—9 2—8	1—8 2—7
绕组系数 Kw	0.925	0.853






图 4-13(b)

[14] 18 槽 2 极单层同心式绕组(方案二)

Z = 18	2 p	= 2	$\tau = 0$
--------	-----	-----	------------

绕组参数	主绕组 U1 U2	副绕组	$ Z_1Z_2 $
线圈数 Q	6	3	}
线圈组数 u	2	1	1
每组线圈数 x	3	2	1
节距ッ	1-9,2-8,3-7	1—10 2—9	18
绕组系数 Kw	0.831	0, 9	60






[15] 18 槽 2 极正弦绕组(方案一)

 $Z=18 \qquad 2p=2 \qquad \tau=9$


		_							
绕组参数		主绕组	∄ U₁ U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂					
线圈数Q			8	8					
线圈组数 u			2		2				
每组线圈数 x		4				4			
节距 y	1-9	1-9 2-8 3-7 4-6 1-10 2-9 3					3-8	4-7	
匝数分配(%)	34.6	34.6 30.6 22.7 12.1 18.5 34.7					28. 3	18.5	
绕组系数 Kw		0 793 0 820							



[16] 18 槽 2 极正弦绕组(方案二)

 $Z=18 \qquad 2p=2 \qquad \tau=9$


绕组参数		主绕组 U ₁ U ₂			且 Z ₁ Z ₂		
线圈数 Q		6	4				
线圈组数u		2	2				
每组线圈数 x		3			2		
节距y	1—10	2-9	3—8	1—9	2—8		
匝数分配(%)	22.7	22.7 42.6 34.7		52. 2 47			
绕组系数 Kw		0, 893			0, 928		



[17] 24 槽 2 极正弦绕组(方案一)

 $Z=24 \qquad 2p=2 \qquad \tau=12$


						1				
绕组参数		主绕组 Ut U。				副绕组 Z₁ Z₂				
线圈数 Q		10				10				
线圈组数u			2			2				
每组线圈数x			5			5				
节趾 y	1-12	2—11	3—10	4-9	5—8	1—12	1—12 2—11 3—10 4—9 5-			5—8
匝数分配(%)	26.8	26.8 25 21.4 16.5 10.3 26.8 25 21.4 16.5						16.5	10.3	
绕组系数 Kw		0,806 0.806								



[18] 24 槽 2 极正弦绕组(方案二)

Z = 24 2p = 2 $\tau = 12$


绕组参数		主绕组 U1 U2					副绕组 Z ₁ Z ₂					
线圈数 Q		12				12						
线圈组数 u		2				2						
每组线圈数 x		6				6						
节距ッ	1-12	1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7				1-12	2-11	3—10	4-9	5—8	6—7	
匝数分配(%)	25, 9	25, 9 24, 1 20, 7 15, 9 10 3, 4					25.9	24.1	20.7	15.9	10	3. 4
绕组系数 Kw		0.783					0.783					



[19] 24 槽 2 极正弦绕组(方案三)

 $Z = 24 \qquad 2p = 2 \qquad \tau = 12$

绕组参数		主绕组 U ₁ U ₂							副绕组 Z ₁ Z ₂			
线圈数 Q		12						8				
线圈组数 u			2	2			2					
每组线圈数 x			6	5			4					
节距 y	1—12	1—12 2—11 3—10 4—9 5—8 6—7				1—12	2—11	3—10	4-9			
匝数分配(%)	25. 9	25.9 24.1 20.7 15.9 10 3.4						27.8	24	18.3		
绕组系数 K _w		0.783						0.855				



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


图 4-19(a)

图 4-19(b)

[20] 24 槽 2 极正弦绕组(方案四)

 $Z=24 \qquad 2p=2 \qquad \tau=12$

绕组参数		主绕组	U_1U_2	副绕组 Z1 Z2			
线圈数 Q		8				4	
线圈组数 u		2	2		2		
每组线圈数 x		4	1		2		
节距 y	1—12	2-11	3—10	4-9	1—12	2-11	
匝数分配(%)	29. 9	29.9 27.8 24 18.3			51.8 48.2		
绕组系数 Kw		0.8	355	0.	959		









图 4-20(b)

[21] 24 槽 2 极正弦绕组(方案五)

 $Z=24 \qquad 2p=2 \qquad \tau=12$

绕组参数		主绕组	U_1U_2	副绕组 Z ₁ Z ₂				
线圈数 Q		3	3	6				
线圈组数 u		4	2	2				
每组线圈数 x		4	1	3				
节距 y	1—12	2—11	3—10	4-9	1—12 2—11 3-			
匝数分配(%)	29. 9	27.8	24	18.3	36.6 34.1 29.			
绕组系数 Kw		0.8	355	0. 910				



[22] 24 槽 2 极正弦绕组(方案六)

Z = 24 2p = 2 $\tau = 12$

		-						
绕组参数		主绕组	$U_1 U_2$			副绕组	Z_1Z_2	
线圈数 Q		8	3			8	3	
线圈组数 u		2	;			2	;	
毎组线圏数 エ		4				4		
节距y	1—12	2—11	3—10	4-9	112	2—11	3—10	4-9
匝数分配(%)	29.9	27.8	24	18. 3	29.9	27.8	24	18. 3
绕组系数 Kw		0.8	55			0.8	55	




图 4-22(a)




图 4-22(b)

Z=24	2p = 2	$\tau = 12$

		Ŀ	绕组 Ui	Uz			副绕组 Z ₁ Z ₂	
线圈数Q			10				6	
线圈组数 u			2				2	
每组线圈数 x		5 3						
节距 y	1—13	2—12	311	4-10	5—9	1-13	2-12	3—11
匝数分配(%)	14.1	27.3	24.5	20	14.1	21. 4	41. 4	37. 2
绕组系数 Kw			0.829		-		0. 936	31.2




图 4-23(a)

图 4-23(b)

[24] 24 槽 2 极正弦绕组(方案八)

Z = 24

绕组参数		Ė	绕组 Uı	U ₂			副绕组	Z ₁ Z ₂	
线圈数 Q			10				8	3	
线圈组数u			2				7	2	
每组线圈数 x			5						
为	1—13	2-12	3—11	4-10	59	1—13	2-12	3—11	4-10
匝数分配(%)	14. 1	27.3	24.5	20	14.1	16.4	31.8	28. 5	23. 3
绕组系数 K _w			0.829				0.8		





图 4-24(b)

[25] 24 槽 2 极正弦绕组(方案九)

 $Z=24 \quad 2p=2 \quad \tau=12$


绕组参数		È	绕组 U _l l	J_2			副绕组	Z_1Z_2	
线圈数 Q			10					3	
线圈组数u			2				2		
每组线圈数 x			5						
节距 y	1—12	2—11	310	4-9	5-8	1-12	2—11	3-10	19
应数分配(%)	26.8	25	21.4	16.5	10.3	29.9	27.8	24	18. 3
绕组系数 Kw			0.806				0.8	55	



[26] 24 槽 2 极正弦绕组(方案十)

 $Z=24 \qquad 2p=2 \qquad \tau=12$

De tes de vis							T				
绕组参数			主绕组	$\mathbb{L} U_1 U_2$	2			副	绕组 乙	\mathcal{L}_2	
线圈数 Q				12					10		
线圈组数 u				2					2		
每组线圖数 x				6					5		
节距ッ	1—12	2-11	3-10	4-9	5—8	6-7	1-12	2—11	3—10	49	58
匝数分配(%)	25.9	24.1	20.7	15.9	10	3. 4	26.8	25	21.4	16.5	10. 3
绕组系数 Kw			0.	783					0.806		



 $Z=24 \qquad 2p=2 \qquad \tau=12$

副绕组 Z1 Z2
2
2
1-12,2-11
0, 958
_




图 4-27(a)




图 4-27(b)

[28] 24 槽 2 极罩极式正弦绕组

 $Z=24 \qquad 2p=2 \qquad \tau=12$

绕组参数		主绕组	I U ₁ U ₂			罩极绕组	
线圈数 Q			8			6	
线圈组数 u			2			2.	
每组线圈数 ェ			1			3	
节距ッ	1—12	2-11	3—10	4-9	1-8	2-7	3—6
匝数分配(%)	29.9	27.8	24	18.3	44.5	34. 1	21. 4
绕组系数 K _w		0.8	355			0, 643	21.4




图 4-28(a)




图 4-28(b)

[29] 48 槽 2/16 极双速绕组

本例采用双绕组结构,铁心中嵌有相互独立的两套绕组,其中一套为2极绕组,另一套为16极绕组。

2 极正弦绕组

CF 40	2 2	2.4
Z = 48	2p = 2	$\tau = 24$

绕组参数		组 U ₁ U ₂	副參	ē组 Z₁Z₂
线圈数 Q		16	8	
线圈组数 u	2			2
每组线圈数 x		8		4
	节距 y	匝数分配(%)	节距y	匝数分配(%)
	1—24	15. 07	1—24	26, 11
	2—23	14. 81	2—23	25. 66
	3—22	14. 30	3—22	24. 77
节距和匝数分配	4—21	13. 55	4—21	23. 46
	5—20	12.56		
	6—19	11. 36		
	7—18	9. 96		
	8—17	8. 39		
绕组系数 K,,	0.	855	(957

16 极庶极式绕组

$$Z=48 \qquad 2p=16 \qquad \tau=3$$

线圈数 Q	24	节距 y	1—4
线圈组数 ú	24	绕组系数 Kw	1
每组线圈数 x	1		





图 4-29(a)







图 4-29(d)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


16 极展开图

图 4-29(e)



2 极接线圆图

图 4-29(f)




2 极展开图 图 4-29(g)

[30] 8槽4极双层链式绕组

 $Z=8 \qquad 2p=4 \qquad \tau=2$


绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	4	4
线圈组数 u	4	4
每组线圈数 x	1	1
节距 y	1—3	1—3
绕组系数 Kw	1	1



4.18

Z=8 2p=4 $\tau=2$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂	调速绕组 Z ₂ Z ₃
线圈数 Q	4	2	2
线圈组数 u	4	2	2
毎组线圈数 x	1	1	1
节距 y	1—3	1-3	1—3
绕组系数 Kw	1	1	1
₹Ē	显极接法	庶极接法	庶极接法



[32] 8 槽 4 极多层双速绕组

Z=8 2p=4 $\tau=2$

绕组参数	主绕组 U1U2	副绕组 Z ₁ Z ₂	调速绕组 Z ₂ Z ₃
线圈数 Q	4	4	2
线圈组数 u	4	4	2
毎组线圈数 x	1	1	1
节距 y	1-3	1-3	1—3
绕组系数 Kw	1	1	1
iÈ	显极接法	显极接法	原极接法





图 4-32(b)

图 4-32(c)

[33] 8 槽 4 极三速绕组

Z=8 2p=4 $\tau=2$

饶组参数	上绕组 U₁ U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂	调速绕组 Z。Z
线圈数 Q	4	4	4
线圈组数 u	4	4	4
每组线圈数 2	1	1	1
节距 y	1—3	1—3	1—3
绕组系数 Kw	1	1	1
įŧ	显极接法	显极接法	Z ₃ Z ₁ ,Z ₁ Z; 庶极接法



[34] 12 槽 4 极双层正弦绕组

 $Z=12 \qquad 2p=4 \qquad \tau=3$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂		副绕组 2, 22
线圈数 Q	8		4
线圈组数u	4		4
每组线圈数 x	2		1
节距 y	1-4	2-3	1—3
匝数分配(%)	50	50	100
绕组系数 K _w	0.75		0.866




图 4-34(a)

图 4-34(b)

Z=12 2p=4 $\tau=3$

终组参数	上绕组 Ur U	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	4	4
线圈组数 u	1	4
每组线圈数 x	1	1
节距 y	1—3	1-3
绕组系数 K	0.866	0,866




图 4-35(a)

图 4-35(b)

[36] 12 槽 4 极罩极式正弦绕组

	Z = 12	2p = 4	$\tau = 3$
--	--------	--------	------------

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂		單极绕组
线圈数Q	8		4
线圈组数 u	4		4
每组线圈数 x	2		1
节距 y	1-4	2—3	1—2
匝数分配(%)	50	50	100
绕组系数 Kw	0.	75	0, 5




图 4-36(a)





图 4-36(b)

 $Z=16 \qquad 2p=4 \qquad \tau=4$

绕组参数	主绕组 U₁U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	4	4
线圈组数 u	4	4
每组线圈数 x	1	1
节距 y	1—4	1—4
绕组系数 Kw	0, 924	0. 924



[38] 16 槽 4 极双层正弦绕组

 $Z=16 \qquad 2p=4 \qquad \tau=.$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂		副绕:	$H Z_1 Z_2$
线圈数 Q		8		8
线圈组数 u		4		4
每组线圈数 x	2			2
节距 y	1—5	2-4	1—5	2—4
匝数分配(%)	41, 4	58, 6	41.4	58.6
绕组系数 K,,	0.	828		328





图 4-38(a)

图 4-38(b)

Z=16 2p=4 $\tau=4$


绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数Q	8	8
线圈组数 u	4	4
每组线圈数 x	2	2
节距 y	14	14
绕组系数 Kw	0.854	0, 854



[40] 16 槽 4 极双速绕组

Z=16 2p=4 $\tau=$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂	调速绕组 Z ₃ Z ₄
线圈数 Q	4	2	2
线圈组数 u	4	2	2
每组线 圈数 x	1	1	1
节距 y	1—4	1-4	1-4
绕组系数 Kw	0.924	0.924	0.924
注	显极接法	庶极接法	庶极接法



[41] 16 槽 4 极三速绕组(方案一)

Z = 16 2	2p =	= 4	$\tau =$	- 1
----------	------	-----	----------	-----

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z₁Z₂	调速绕组 Z; Z;
线圈数 Q	4	4	4
线圈组数 u	4	4	4
每组线圈数 x	1	1	1
节距 y	1—4	1-4	1-4
绕组系数 K _w	0. 924	0. 924	0, 924
71	显极接高	显极接法。	Z ₁ Z ₁ ,Z ₁ Z ₅ 巴极控法




图 4-41(a)

图 4-41(b)

图 4-41(c)

[42] 16 槽 4 极三速绕组(方案二)

 $Z=16 \qquad 2p=4 \qquad \tau=4$

绕组参数	主绕组 U, U,	副绕组 2, 2,	调速绕组 Z ₃ Z ₂
线圈数Q	4	4	4
线随组数 u	4	4	4
每组线圈数 x	1	1	1
节距ッ	1—4	1-4	1-4
绕组系数 K.,	0.924	0. 924	0, 924
注	显极接法	显极接法	Z ₃ Z ₁ ,Z ₁ Z ₅ 庶极接法




图 4-42(a)

图 4-42(b)

图 4-42(c)

[43] 16 槽 4 极三速绕组(方案三)

$I = 16$ $2p = 4$ $\tau = -16$	1	=	16	20	= 4	τ	=	4
--------------------------------	---	---	----	----	-----	---	---	---

饶组参数	James at Late	品 2.2组 Z ₁ Z ₂	1.1速流型 4.7
线圈数 Q		4	1
戏圈组数 u	1	4	1
每组线圈数 x	I	1	
节 盟・ y	1	1—4	1—4
绕组系数 K,,	0, 921	0.924	0, 924
(1	11 t 4 t	''ixi.'	ZZ; Z,Z Piz



图 4-43(a)

图 4-43(b)

图 4-43(c)

[44] 16 槽 4 极三速绕组(串并联)

Z = 162p = 4

绕组参数	计线组 U ₁ U	訓绕组 Z ₁ Z ₂	调速绕组 Z ₃ Z;
线圈数 Q	4	4	4
线圈组数 u	4	4	4
每组线圈数 x	1	1	1
节距 y	1—4	1—4	1-4
绕组系数 Kw	0. 924	0.924	0. 924
ίÈ	线圈匝数及线规、 与调速绕组相同	显极接点	Z ₄ Z ₁ ,Z ₁ Z !無极接;;




图 4-44(a)

图 4-44(b)

图 4-44(c)

$$Z = 18$$
 $2p = 4$ $\tau = 4\frac{1}{2}$

绕组参数	上绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂	
线圈数 Q	12		6
线圈组数 u	4	2	
每组线圈数 x	3	2	4
节距 y	1-5		
绕组系数 K,,	0, 831	0.945	






图 4-45(a)

图 4-45(b)

[46] 18 槽 4 极单层链式绕组

$$Z = 18$$
 $2p = 4$ $\tau = 4\frac{1}{2}$

	上绕组 U₁ U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
浅圈数 Q	4	4
线圈组数u	4	1
每组线圈数 x	1	1
节距ッ	1-4,1-5	1—4
绕组系数 K.,	. 925	0.853



图 4-46(a)




图 4-46(b)

[47] 24 槽 4 极单层叠式绕组(方案一)

Z =	2.1	2	- 1	_	=	6
	Z+	2p =	= 4	τ		O.

绕组参数	上绕组 U₁ U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	8	4
线圈组数u	4	4
每组线圈数 x	2	1
节距 y	1—5	1—6
绕组系数 K _w	0.837	0, 966







图 4-47(a)

图 4-47(b)

[48] 24 槽 4 极单层叠式绕组(方案二)

Z=24 2p=4 $\tau=6$

绕组参数	主绕组 U ₁ L ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	8	4
线圈组数 u	4	2
每组线圈数 x	2	2
节距 y	1—7	17
绕组系数 Kw	0.837	0.966
(i	显极接法	庶极接法







图 4-48(b)

[49] 24 槽 4 极单层同心式绕组

 $L=24 \qquad 2p=4 \qquad \tau=6$

*ii ×i	1 11 11 1	14 /2-11 Z-Z
认腐数 Q	8	4
· [腎和数 u	1	4
1上到12年以及人	2	1
市街上火	1—6, 2—5	1—6
组系数 K。	0.837	t. 966



[50] 24 槽 4 极单、双层同心式绕组

 $Z = 24 \qquad 2p = 4 \qquad \tau = 6$

绕组参数	主绕引 U ₁ U	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数Q	8	4
线圈组数u	4	4
每组线圈数 x	2	1
13 EL V	1-6,2-5	1-6,2-5
绕组系数 Kw	0. 837	0.837





图 4-50(a)

图 4-50(b)

[51] 24 槽 4 极单层交叉式绕组

l=24 2p=4 $\tau=6$

绕纠参数	1 , 1 L L	1 C Z1Z
线圈数 Q	8	1
线圈组数 u	9	1
每组线圈数 x	2	1
治距 ッ	1—6	16
绕组系数 K _w	0, 837	0.966



[52] 24 槽 4 极单层链式绕组

 $Z=24 \qquad 2p=4 \qquad \tau=6$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	8	4
线圈组数u	4	4
每组线圈数 x	2	1
节距 y	15	1—6
绕组系数 K	0, 837	0, 966





图 4-52(a)

图 4-52(b)

[53] 24 槽 4 极双层叠式绕组(方案一)

 $Z=24 \qquad 2p=4 \qquad \tau=6$


绕组参数	主绕组 U⋅U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	12	12
线圈组数 u	4	4
每组线图数 x	3	3
位距ソ	1—5	1—5
绕组系数 Kw	0.789	0.789



[54] 24 槽 4 极双层叠式绕组(方案二)

Z=24 2p=4 $\tau=6$


绕组参数	主绕组 U1 U2	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圆数 Q	16	8
线圈组数u	4	4
每组线圖数 x	4	2
节 野 y	15	1—5
绕组系数 Kw	0.724	0, 837



[55] 24 槽 4 极罩极式正弦绕组(方案一)

7 -	2.1	2	- 1	6
Z =	24	2.0	= 4	$\tau = 6$

绕组参数		主绕组 U ₁ U ₂		罩极绕组		
线圈数 Q		12		4		
线圈组数 u	4		4			
每组线圈数 x		3		1		
节距 y	1—7	1—7 2—6 3—5		1-3		
匝数分配(%)	26. 8	26.8 46.4 26.8		26.8 46.4 26.8		100
汽组系数 K。		0.804		0.500		







图 4-55(a)

图 4-55(b)

[56] 24 槽 4 极罩极式正弦绕组(方案二)

 $Z=24 \qquad 2p=4 \qquad \tau=6$

罩极绕组
8
4
2
1-6 2-5
57.7 42.3
0, 856
-







图 4-56(a)

图 4-56(b)

	1.:	= 24	2p =	= 4	$\tau = 6$
--	-----	------	------	-----	------------

	iff		1.745	经条件
⇒に数 Q				4
(12·11数 u		1	2	2
77年代代表	2		1	
門間に立	1-6	2-5	1-7	1-7
四数分配(气)	57. 7	12	100	100
等任系数 K。	0, 856		1	100
4.1	111/2/21/2		, 4B to, 4-	双闭 合同路







图 4-57(a)

图 4-57(b)

[58] 24 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案一)

Z=24 2p=4 $\tau=6$

	上绕组 U ₁ U ₂			副绕线	且 Z ₁ Z ₂
	12				8
线圈组数u	4			4	
 注组线圈数 <i>x</i>	3			2.	
节距 y	1-7	2-6	3—5	1—7	2—6
效分配()	26.8	46. 1	26.8	36.6	63. 4
党组系数 K,,	0, 804			915	






图 4-58(a)

图 4-58(b)

[59] 24 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案二)

Z = 24	2p = 4	$\tau = 6$
--------	--------	------------

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂		副绕组 Z ₁ Z ₂	
	8			8
线圈组数u	4		4	
每组线圈数 x	2		2	
节距y	16	2—5	16	2—5
匝数分配(%)	57.7	42.3	57.7	42.3
绕组系数 Kw	0.856			856



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


图 4-59(a)

图 4-59(b)

[60] 24 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案三)

 $Z=24 \qquad 2p=4 \qquad \tau=6$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂		副绕组 Z ₁ Z ₂			
线圈数 Q	8		8			8
线圈织数 u	4		1			
每组线圈数 x	2		2			
节距 y	17	2-6	1—7	2-6		
匝数分配(%)	36.6	63, 4	36, 6	63, 4		
绕组系数 Kw	0, 915			915		






图 4-60(a)

图 4-60(b)

 $Z = 24 \qquad 2p = 4 \qquad \tau = 6$

绕组参数	E绕组 U ₁ U				副绕组 Z ₁ Z ₂	
线圈数 Q	12				12	
线圈组数 u	4				4	
每组线圈数 x	3			3		
节距ッ	1—7	26	3-5	1—7	2-6	3-5
匝数分配(%)	26.8	46, 4	26.8	26. 8	46.4	26.8
绕组系数 Kw	0.804			0, 804	20.0	




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

图 4-61(b)

[62] 32 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案一)

 $Z = 32 \qquad 2p = 4 \qquad \tau = 8$

绕组参数		主绕组 U₁U₂		副绕约	1 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	12				8
线圈组数u		4			4
每组线圈数 x		3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
节距ッ	1—8	2—7	36	1—8	2—7
匝数分配(%)	41.1	35. 1	23.8	54. 2	45.8
绕组系数 Kw		0.827		0,	912






图 4-62(a)

图 4-62(b)

[63] 32 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案二)

Z = 32 $2p = 4$	2	=	8
-----------------	---	---	---

绕组参数		主绕组 U ₁ U ₂			副绕组 Z₁Z₂	
线 關数 Q	12				12	
线圈组数u	4				4	
每组线圈数 x	3			3		
节距 y	1—8	2-7	3-6	1-8	2-7	3-6
匝数分配(%)	41, 1	35. 1	23.8	41, 1	35, 1	23. 8
绕组系数 Kw		0.827			0.827	20.0




图 4-63(a)

图 4-63(b)

[64] 32 槽 4 极单、双层正弦绕组(方案三)

 $Z=32 \qquad 2p=4 \qquad \tau=8$

绕组参数		主绕组	U_1U_2			副绕组 Z ₁ Z ₂	
线圈数 Q	16				12		
线圈组数u			1			4	
每 组 线 閱 数 x		4	1			3	
対影 シ	1—9	2—8	3—7	4-6	1 9	2-8	3-7
匝数分配(%)	19.9	36.8	28	25, 3	23, 5	43. 4	33, 1
绕组系数 Kw		0.7	796			0,870	00.1




图 4-64(a)

图 4-64(b)

 $Z = 36 \qquad 2p = 4 \qquad \tau = 9$

绕组参数	J	主绕组	U_1U_2			副绕组 Z ₁ Z ₂	
线圈数 Q		1	6			12	
线圈组数 u		4	Į.	-		4	
每组线圈数 x		2	Į.			3	
节距 y	1-9	2—8	3—7	4-6	1—10	29	3-8
匝数分配(%)	34. 6	30.6	22.7	12.1	22. 7	42.6	34.7
绕组系数 Kw		0.7	93			0.893	




图 4-65(a)

图 4-65(b)

[66] 24 槽 6 极单层链式绕组

Z=24 2p=6 $\tau=6$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	6	6
线圈组数u	6	6
每组线圈数 x	1	1
节距 y	14	1—4
绕组系数 Kw	0. 924	0. 924



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

图 4-66(a)

图 4-66(b)

[67] 24 槽 6 极双速正弦绕组

Z=24 2p=6 $\tau=4$

绕组参数	上绕组	U_1U_2	副绕约	且 Z1 Z2	调速绕组 Z ₃ Z ₄
线圈数 Q	1	2	1	12	6
线圈组数u		6		6	6
毎组线圏数 x		2		2	1
节距y	1—5	2-4	1-5	2-4	1-3
匝数分配(%)	41.4	58.6	41.4	58. 6	100
绕组系数 Kw	0.8	328	0.8	828	0, 707




图 4-67(a)



(注:反转时,将端点 U1 与 U2 对调)

图 4-67(c)





图 4-67(b)

[68] 28 槽 14 极单层链式绕组

 $Z=28 \qquad 2p=14 \qquad \tau=2$


绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	7	7
线圈组数 u	7	7
每组线圈数 x	1	1
节距 y	1—3	1-3
绕组系数 Kw	1	1
注	庶极接法	庶极接法



[69] 28 槽 14 极双层链式绕组

 $Z=28 \qquad 2p=14 \qquad \tau=2$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z1Z2
线圈数Q	14	14
线圈组数 u	14	14
每组线圈数 x	1	1
节距ッ	1—3	1-3
绕组系数 Kw	1	1







图 4-69(a)

图 4-69(b)

[70] 32 槽 16 极单层链式绕组

Z=32 2p=16 $\tau=$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	8	8
线圈组数 u	8	8
每组线閱数 x	1	1
节距ッ	1—3	1—3
绕组系数 K.,	1	1
往	庶极接法	庶极接法







图 4-70(b)

[71] 32 槽 16 极双层链式绕组

Z = 32 2p = 16 $\tau = 2$

绕组参数	主绕组 U₁U₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数Q	16	16
线圈组数 u	16	16
每组线圈数 x	1	1
节距 y	1—3	1-3
绕组系数 Kw	1	1



[72] 36 槽 18 极单层链式绕组

Z = 36 2p = 18 $\tau = 3$

绕组参数	主绕组 U ₁ U ₂	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	9	9
线圈组数 u	9	9
行组线 閱数 x	1	1
节距ッ	1—3	1—3
绕组系数 Kw	1	1
注	庶极接法	庶极接法





图 4-72(a)

图 4-72(b)

 $Z = 36 \qquad 2p = 18 \qquad \tau = 2$

绕组参数	主绕组 U1 U2	副绕组 Z ₁ Z ₂
线圈数 Q	18	18
线圈组数 u	18	18
毎组线圈数 x	1	1
节距y	1—3	1—3
绕组系数 K _w	1	1






图 4-73(b)

第丘章 单相串励电动机绕组布线和接线图

一、电动工具用单相串励电动机转子绕 组图

[1] 9 槽电动机 (u = 3)

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数Z=9

每槽线圈数 u = 3

换向器片数 K=27

槽节距 y = 4


换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-6型电钻早期产品





注:为简化图形,本章展开图中线圈均以单匝表示

[2] 12 槽电动机 (u = 2)

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=12

每槽线圈数 u = 2

换向器片数 K=24

槽节距 y=5


换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-6型36伏电钻早期产品





[3] 12 槽电动机 (u = 3)

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=12

待槽线圈数 u = 3

换向器片数 K=36

槽 节距 y = 5

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-13 型电钻早期产品






图 5-1-3(b)

[4] 15 槽电动机 (u = 2)

绕组参数:

极数 2p=2

转子槽数 Z = 15

每槽线圈数 u = 2

换向器片数 K = 30


槽节距 y = 6

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向: 右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-19型110 伏电钻早期产品






图 5-1-4(b)

[5] 15 槽电动机 (u = 3)

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=15

每槽线圈数 u=3

换向器片数 K=45


槽节距 y = 6

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-19型 220 伏电钻早期产品






图 5-1-5(b)

二、电动工具用交直流两用单相串 励电动机转子绕组图

[1] **φ56、φ62** 电动机

绕组参数:

极数 2p=2

转子槽数 Z=9

每槽线圈数 u=3


换向器片数 K=27


槽节距 y=4

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示应用举例:JIZ-6型、JIZ-10型电钻





[2] \$\phi 71, \$\phi 80 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=11

每槽线圈数 u = 3

换向器片数K=33

槽节距 y = 5

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-13 型电钻、ZIC-26 型

电锤






图 5-2-2(b)

[3] **φ**71 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=11

每槽线圈数 u = 3


换向器片数 K=33

槽节距 y = 5

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:左行





[4] \$\phi 90 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=19

每槽线圈数 u=2

换向器片数 K=38

槽节距 y = 9


换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图所示

应用举例:JIZ-16、19、23 型电钻





三、U 系列单相串励电动机转子绕 组图

[1] U_{15/40}-220 电动机、U_{15/56}-220D 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

特子槽数 Z=10


每槽线圈数 u = 2


换向器片数 K = 20

槽节距 y=4

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行





[2] U_{30/40}-220 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=12


每槽线圈数 u=3

换向器片数 K=36

槽节距 y = 5

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行






图 5-3-2(b)

[3] U_{80/50}-220D 电动机、U_{80/50}-110D 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=12


每槽线圈数u=3


换向器片数 K=36

槽节距 y = 5

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行





[4] U_{40/36}-24D 电动机、U_{40/36}-110D 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=12


每槽线圈数 u = 2

换向器片数 K = 24

槽节距 y = 5

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行






图 5-3-4(b)

[5] U_{55/45}-220D 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=12


每槽线圈数 u = 2


换向器片数 K = 24

槽节距 y=5

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行





[6] U_{120/40}-220 电动机、U_{180/40}-220 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z = 16

每槽线圈数u=3

换向器片数 K=48


槽节距 y=7

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图

所示






图 5-3-6(b)

四、SU型交直流两用单相串励 电动机转子绕组图

绕组参数:

极数 2p=2

转子槽数 Z=16

每槽线圈数 u = 3

换向器片数 K=48


槽节距 y=7


换向器节距 yk = 1


线圈绕行方向:右行

引线对应的换向片位置如图

所示







五、G 系列单相串励电动机 转子绕组图

[1] G_{25/40}、G_{30/40}电动机

绕组参数:

极数 2p=2

转子槽数 Z = 11


每槽线图数 u=3


换向器片数 K=33

槽节距 y = 5

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:右行





[2] G40/40、G60/40 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=11

每槽线圈数 u=3


换向器片数 K = 33

槽节距 y = 5

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行





[3] G_{80/40}、G_{90/40}电动机

绕组参数:

极数 2p=2

转子槽数 Z=11

每槽线圈数 u = 3


换向器片数 K = 33

槽节距 y=5

换向器节距 $y_k = 1$

线圈绕行方向:右行





[4] G_{120/40} 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z=19


每槽线圈数 u=2

换向器片数 K=38

槽节距 y = 9

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:左行






图 5-5-4(b)

[5] G_{180/40} 电动机

绕组参数:

极数 2p=2

转子槽数 Z=19


每槽线圈数 = 2


换向器片数 K=38

槽节距 y = 9

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:左行





[6] G_{250/40} 电动机

绕组参数:

极数 2p = 2

转子槽数 Z = 19


每槽线圈数 u = 2


换向器片数 K=38

槽节距 y = 9

换向器节距 yk = 1

线圈绕行方向:左行







第六章 三相变极多速电动机绕组布线和接线图

一、单绕组变极多速电动机绕组布线和接线图

单绕组变极多速电动机是一种利用外部接线变换,在一套电机绕组中获得两种或多种转速的电动机。本彩图共收集了 42 个单绕组多速电动机绕组接线图。其中:倍极比双速接线图 20 个,非倍极比双速接线图 14 个,三速接线图 6 个,四速接线图 2 个。由于单绕组多速电动机绕组接线比较复杂,因此每个多速电动机接线图中都列出了绕组排列表,同时画出了绕组接线圆图、接线简图及平面展开图,读者可将各个接线图予以对照以便于理解。


本彩图中既包括了单绕组多速电动机新老系列(YD、JDO3、JDO2、JDO、JD2、JO、JOB-TH、YTD、JTD等)产品的实际绕组接线,也包括虽无产品但可供选用的绕组接线。凡有实际产品的绕组接线均附有应用举例,表中列出了该多速电动机的主要技术数据以供参考。

[1] 24 槽 4/2 极

号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
极	и	u	u	и	w	w	w	w	v	v	v	v
极	u	и	u	и	w	w	w	w	v	v	ν	v
指示					*	*	*	*				
号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
极	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	v	v	v	⊽
极	ш	и	и	и	w	w	w	w	v	v	v	v
	极极指示号极	极 u 极 u 指示 号 13	极 u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	极 u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	极 u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	极 u u u u w w 数 数 u u u w w 数 数 x x x x x x x x x x x x x x x x	极 u u u u w w W W W W Hi示 * ** 号 13 14 15 16 17 18 极 证 证 证 w w	极 u u u u w w w w w w w w w w w w w w w	极 u u u u w w w w w w w w w w w w w w w	极 u u u u w w w w v w w v 数 is in a series in a seri	极 u u u u w w w v v v 极 u u u u w w w w v v v 数 is in a series i	极 u u u u w w w v v v 数 u u u u w w w w v v v v 数 is

应用举例:

型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电 流(安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线	规
JDO2-22-4/2	4/2	1.5/1.8	3.5/4.1	△/2 Ƴ	24/22	1-7	128	1-\$0.	62
YD90S-4/2	4/2	0.85/1.1	2.3/2.8	△/2 Ƴ	24/22	1-7	166	1-\$0.	47



4/2 极 △/2 丫 图 6-1-1(a) 接线圆图




图 6-1-1(b) 接线简图





图 6-1-1(c) 接线圆图




图 6-1-1(d) 整线简图



24 槽 4/2 极, \triangle /2 Υ 接法, 2 极 60°和带绕组,节距 y=6,绕组系数 2 极 0. 677 4 极 120°相带绕组,

图 6-1-1(e) 平面展开图





24 槽 4/2 极,2 Υ /2 Υ 接法, 2_4 极 60°相带绕组, 节距 $_{Y}$ = 6, 绕组系数 2_4 极 0.836

图 6-1-1(f) 平面展开图

[2] 24 槽 8/4 极

槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4 极	u	и	w	w	v	v	ū	ū	w	w	⊽	v	u	u	w	w	v	v	ū	ū	W	w	v	v
8 极	u	u	w	w	v	v	и	u	w	w	v	v	u	и	w	w	v	v	и	и	w	w	v	v
反向指示			*	*			*	*			*	*			*	*			*	*			*	y





24 槽 8/4 极, \triangle /2 Υ 接法 4 极 60°相带绕组 节距 y=3,绕组系数 8 极 0.683 8 极 0.866

图 6-1-2(c) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-12-8/4	8/4	0.3/0.6	1.6	△/2 丫	24/22	1—4	146	1-ø0.38

[3] 36 槽 4/2 极

	槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
-	2	极	u	и	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
-	4	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	и	и	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
-	反向	指示							*	*	*	*	Ж	*							*	-14-	*	*	*	*							*	*	*	*	*	36






图 6-1-3(a) 接线圆图



4/2 极 △/2 丫 图 6-1-3(b) 接线简图




36 槽 4/2 极, \triangle /2 \ 按法, $\frac{2}{4}$ 极 120°相带绕组, 节距 y=9,绕组系数 $\frac{2}{4}$ 极 0. 676

图 6-1-3(c) 平面展开图


型 号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接	法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO3-160M-4/2	4/2	13/17	25. 5/32. 6	△/:	2 ~	36/26	1—10	26	2- ø 1. 35
YD132S-4/2	4/2	4.5/5.5	9.8/11.9	Δ/:	2 🗡	36/32	1—11	58	1- ø 1. 18

[4] 36 槽 4/2 极(△接法换相变极)

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	极	u,	u∆	uA	u∆	uд	U,	цд	цд	w∠	w∆	w	w∆	v	v_	VΔ	v△	V,	v,	Vμ	٧Ļ	$\overline{\mathrm{u}}_{\triangle}$	$\overline{\mathbf{u}}_{\triangle}$	$\overline{\mathrm{u}}_{\triangle}$	$\overline{\mathrm{u}}_{\triangle}$	w _△	w	w	wΔ	W,	w _⊥	w,	W,	⊽△	$\overline{\mathbf{v}}_{\triangle}$	$\overline{\mathbb{V}}_{\triangle}$	₹Z.
4	极	<u>v</u> .	$\overline{\mathbf{v}}_{\triangle}$	$\overline{\mathbf{v}}_{\triangle}$	\overline{v}_{\triangle}	ЦД	цχ	u,	UД	v∆	v_	v_	v∆	ū△	$\overline{\mathrm{u}}_{\triangle}$	ū∆	ū∠.	w _人	w,	W,	W,	uΔ	u	u∆	uД	w _C	w	w	w∆	V,	V,	٧٨	v _A	w_	w _{\(\triangle\)}	w_	W ₂ ,



4/2 极 △/△ 2 极相色图 6-1-4(a) 接线圆图



2 极相色 图 6-1-4(b) 接线简图




图 6-1-4(c) 2 极接线简图






图 6-1-4(d) 4 极接线简图




36 槽 4/2 极, \triangle / \triangle 按法(2 极相色), $\frac{2}{4}$ 极 正弦绕组, 节距 y=9, 绕组系数 $\frac{2}{4}$ 极 0. 694(人部分), 0. 683(\triangle 部分)

[5] 36 槽 6/4 极之一(同转向)

植物	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	⊽	u	и	и	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v
6	极	ш	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
反向	指示															*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14	*	*	*	*	*		*		



6/4 极 △/2 丫 图 6-1-5(a) 接线圆图



6/4 极 △/2 丫 图 6-1-5(b) 接线简图




图 6-1-5(c) 接线圆图






图 6-1-5(d) 接线简图



36 槽 6/4 极之一,同转向 \triangle /2 Υ 接法, 4 极 60°相带绕组,节距 y=6,绕组系数 4 极 0.831 6 极 0.644

图 6-1-5(e) 平面展开图



36 槽 6/4 极之一,同转向 $\Upsilon/2$ Υ 接法, 4 极 60 ° 相带绕组,节距 $_Y$ - 6,绕组系数 6 极 0.831 6 极 0.644

图 6-1-5(f) 平面展开图

[6] 36 槽 6/4 极之二(反转向)

橧	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū.	w	w	w	v	v	v	и	u	и	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	⊽	v
6	极	u	u	u	w	w	w	v	⊽	v	ū	ū	ū	w	w	w	Ÿ	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	₹	u	u	u	w	w	w	v	v	v
反向	1指示					*	*	*	*					*	*	*				*	*	*	*					*	*	*	*				*	*	*





图 6-1-6(a) 接线圆图



6/4 极 △/2 丫 图 6-1-6(b) 接线简图




图 6-1-6(c) 接线圆图




图 6-1-6(d) 接线简图



17 21 25 29 33 | 35

36 槽 6/4 极之二,反转向 $\triangle/2$ 个接法, $\frac{4}{6}$ 极 $\frac{60}{180}$ 和带绕组,节距 y=6,绕组系数 $\frac{4}{6}$ 极 0.831 $\frac{4}{6}$ 极 0.644






图 6-1-6(f) 平面展开图

[7] 36 槽 6/4 极之三(同转向)

槽	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	v	⊽	u	u	w	w	w	v	v	w	ū	v	v	ū	ū	ū	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	u	u	w	w	w	v	v	w	ū	v	v	ū	ū	ū	w	w
6	极	v	v	u	u	w	w	w	v	v	w	ū	⊽	⊽	и	и	и	w	w	v	v	ū	ū	w	w	w	⊽	v	₩	u	v	v	ū	ū	ū	w	w
反向	指示										*		*	*	*	*	*	*	*	#	*	*	*	*	₩	*	*	*		*							







图 6-1-7(a) 接线圆图




6/4 极 △/2 → 图 6-1-7(b) 接线简图



6/4 极 Y/2 Y 图 6-1-7(c) 接线圆图




6/4 极 Y/2 Y 图 6-1-7(d) 接线简图



36 槽 6/4 极之三,同转向 \triangle /2 \curlyvee 接法, $\frac{4}{6}$ 极 $\frac{120}{6}$ 相带绕组 节距 y=9,绕组系数 $\frac{4}{6}$ 极 0.831 $\frac{6}{6}$ 极 0.622

图 6-1-7(e) 平面展开图



36 槽 6/4 极之三,同转向\\ /2\\ /接法\, 6 极 非正规分布绕组\, 节距 y=9, 绕组系数 6 极 0.831

图 6-1-7(f) 平面展开图

[8] 36 槽 6/4 极之四(反转向)

		1	$\overline{}$		1	$\overline{}$		$\overline{}$		_	_	1	_		_	-			_																		
槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	v	u	u	u	u	v	v	v	v	w	w	w	w	v	ū	Ū	w	w	v	и	ш	u	u	v	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	w	w	w	w	v	ū	ũ	w	w
6	极	v	u	u	u	u	v	v	v	v	w	w	w	w	v	u	и	w	w	v	ũ	ū	ū	ū	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	w	w	w	w	v	ū	ū	w	w
反向	指示	*					*	*	*	*					*	*	*				*	*	*	*					*	*	*	*				*	*





图 6-1-8(a) 接线圆图

图 6-1-8(b) 接线简图



36 槽 6/4 极之四,反转向 \triangle /2 Υ 接法, 4 极 120°相带绕组 ,节距 y=6, 绕组系数 4 极 0.720 6 极 1 正规分布绕组

图 6-1-8(c) 平面展开图

型 号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子檔数	节距	每 槽 导线数	线 規
JDO3-140S-6/4	6/4	3.5/5.0	7, 9/11	△/2 Ƴ	36/28	1—7	62	1-\$1.30
YD160L-6/4	6/4	9/11	20.6/23.4	△/2 Ƴ	36/33	1—7 1—8	36 34	2-41. 18

[9] 36 槽 8/2 极之一

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8	极	u	w	w	v	ū	ū	w	⊽	v	u	w	w	v	ū	ū	w	$\overline{\mathbb{V}}$	$\overline{\mathbb{V}}$	u	w	w	v	ū	ū	w	v	⊽	ш	w	w	ν	ū	ū	w	\overline{v}	v
2	极	u	w	w	v	ū	ū	w	v	v	ū	w	w	v	ū	ū	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	ū	w	w	v	u	u	w	⊽	⊽	и	w	w	v	u	u	w	v	v
反向	指示							*	*	*	36	*	*							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*




图 6-1-9(a) 接线圆图





图 6-1-9(b) 接线简图






图 6-1-9(d) 接线简图



36 槽 8/2 极之一, Υ /2 Υ 接法,8 极 60°相带绕组 ,节距 y=15,绕组系数 8 极 0.831

图 6-1-9(e) 平面展开图




图 6-1-9(f) 平面展开图

[10] 36 槽 8/2 极之二

档	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
2	极	u	u	u	w	w	w	⊽	v	₹	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v
反向	指示							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*




图 6-1-10(a) 接线圆图




图 6-1-10(b) 接线简图






图 6-1-10(c) 接线圆图




8/2 极 Y/2△ 图 6-1-10(d) 接线简图



36 槽 8/2 极之二, Υ /2 Υ 接法, 2 极 非正规分布绕组,节距 $_{Y}=15$,绕组系数 2 极 0.676 8 极 120°相带绕组

图 6-1-10(e) 平面展开图



36 槽 8/2 极之一, Υ /2 \triangle 接法, 2 极 非正规分布绕组,节距 y=15,绕组系数 8 极 0.676 8 极 120°相带绕组

图 6-1-10(f) 平面展开图

[11] 36 槽 8/2 极之三

槽	1 13	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	极	,	1	u	и	u	и	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	⊽
S	极	·	1	u	u	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	⊽	u	u	ш	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	\overline{v}	\vec{v}
121]指示					*	*	#	*	*	*							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*			




图 6-1-11(a) 接线圆图




图 6-1-11(b) 接线简图




图 6-1-11(c) 接线圆图




图 6-1-11(d) 接线简图



36 槽 8/2 极之三, Υ /2 Υ 接法, 2 极 60°相带绕组,节距 y=15,绕组系数 2 极 0.923 2 极 0.633

图 6-1-11(e) 平面展开图





图 6-1-11(f) 平面展开图

[12] 36 槽 8/2 极之四

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8	极	u	u	v	w	ū	ū	w	w	u	v	w	w	v	v	w	ū	v	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	v	w	ū	ū	w	w	u	v	w	w	v	v	w	ū	v	v
2	极	u	u	v	w	u	u	w	w	u	v	w	w	v	v	w	นี	v	v	ū	ū	v	w	ū	ū	w	w	ū	⊽	w	w	⊽	⊽	w	u	⊽	\overline{v}
反向	指示			*		*	*	*	*		*					*		*	*	*	*		*					*		*	*	*	*		*		



8/2极 丫/2丫 图 6-1-12(a) 接线圆图




图 6-1-12(b) 接线简图




图 6-1-12(c) 接线圆图






图 6-1-12(d) 接线简图



 2 极 非正规分布绕组 ,节距 y=15 ,绕组系数 2 极 0.787 2 极 2 极 120°相带绕组 ,节距 y=15 ,绕组系数 2 8 极 0.720

图 6-1-12(e) 平面展开图





36 槽 8/2 极之四, $\Upsilon/2$ \triangle 接法, $\frac{2}{8}$ 极 非正规分布绕组,节距 y=15,绕组系数 $\frac{2}{8}$ 极 0.720

图 6-1-12(f) 平面展开图

[13] 36 槽 8/2 极之五

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8 札	扱	u	w	w	v	v	ū	w	v	v	u	u	W	V	ū	ū	w	w	v	u	w	w	v	v	ū	w	\overline{v}	v	и	u	w	v	ū	ū	w	w	v
2 t	汲	u	w	w	v	v	ū	w	v	v	ū	ū	w	v	ū	ū	w	w	v	ū	w	w	v	v	u	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	u	u	w	\overline{v}	u	u	w	w	v
反向指	示							*	*	*	*	*	*							*	*	*	æ	*	*							¥	*	*	*	*	*





8/2 极 Y/2 Y 图 6-1-13(b) 接线简图







图 6-1-13(c) 接线圆图





36 槽 8/2 极之五, Y/2 Y接法, 8 极 非正规分布绕组, 节距 y = 15, 绕组系数 8 极 0. 739 8 极 0. 818 图 6-1-13(e) 平面展开图




36 槽 8/2 极之五, $\Upsilon/2$ △接法,8 极 非正规分布绕组, 节距 y=15,绕组系数 8 极 0.739

图 6-1-13(f) 平面展开图

[14] 36槽8/4极

	槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	4	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v
_	8	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
	反向	指示				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*




36 槽 8/4 极, \triangle /2 丫接法,8 极 120°相带绕组,节距 y=5,绕组系数 8 极 0.735 8 极 0.831

图 6-1-14(c) 平面展开图

-	型	号	极数	额定功率 (下瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线	规
	JDO3-11	12L-8/4	8/4	2.2/3.6	6. 44/7. 76	△/2~	36/32	16	80	1-\$0	. 93
	YD160	M-8/4	8/4	5.0/7.5	13. 9/15. 2	△/2 丫	36/33	1-6	54	1-ø1	. 40

[15] 36槽12/4极

宿	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10
4	极	υд	w.	w,·	W _L	v	v,	V _A	Ūŗ	ū _∧	ŪĻ	w,	w	WA	$\overline{\mathbf{v}}_{ riangle}$	₹.	$\overline{\mathbf{v}}_{J}$	u	
12	极	u	$\overline{\mathbf{v}}$	w	v	w	u	и	v	w	ū	v	w	$\overline{\mathbf{v}}$	w	ū	ū	v	w
槽	号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	3 5	36
1	极	Uд	$\overline{\mathbf{w}}_{I_{-}}$	w	$\overline{\mathbf{w}}_{\lambda}$		V.	V _A	ū.	ū _ℓ	Ū _A	W/	w	W,L	<u>v</u> ,	⊽.	$\overline{\mathbb{V}}_{\lambda}$	Ц	
12	极	u	\overline{v}	w	v	$\overline{\mathbf{w}}$	u	u	v	w	ū	v	w	$\overline{\mathbf{v}}$	w	ū	ū		



12/4 极△/▲(4 极相色)

图 6-1-15(a) 接线圆图




图 6-1-15(b) 12 极接线简图




图 6-1-15(c) 4 极接线简图

型写	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
J()2-32-4 改绕	12/4	0.51/1.4	1.94/3	△/▲	36/26	1—10	180	∮ 0. 47




图 6-1-15(d) 展开图

[16] 36 槽 8/6 极之一(同转向)

														_			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
u	w	w	v	ū	ū	w	v	⊽	u	w	w	v	ū	ū	w	v	v
ū	w	w	v	u	u	w	v	v	ū	w	w	v	u	u	w	v	v
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
u	w	w	v	ū	ū	w	v	⊽	u	w	w	v	ū	ū	w	v	v
u	w	w	v	ū	ū	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	u	w	w	v	ū	ū	w	v	⊽
																*	
	u	u w w * 19 20 u w	u w w w * * * * 19 20 21 u w w	u w w v w w v * * * * 19 20 21 22 u w w v	u w v u u w w v u * * * * * 19 20 21 22 23 u w w v u	u w w v u u u w w v u u * * * * * * 19 20 21 22 23 24 u w w v u u	u w v u u w u w w v u u w * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 u w w v u u w	u w v u u w v u w w v u u w v * * * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 26 u w w v u u w v	u w v u u w v v u w w v u u w v v * * * * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 26 27 u w w v u u w v v	u w v u w v v u u w w v u u w v v u * * * * * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 u w w v u u w v u	u w v u w v u w u w v u u w v v u w * * * * * * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 u w w v u w v u w	u w v u w v v u w w u w w v u u w <td>u w v u w v u w v u w v u u w v v u w w v * * * * * * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 u w w v u w v v</td> <td>u w v u w v u w v u u w v u w v u w v u u w v u w v u w v u u w v u w v u w v u</td> <td>u w v u w v u w v u<td>u w v u w v u w v u w v u w w v u u w w v u u w w w w w u u w w w w u u w w w w u u w w w w u u w<td>u w v u w v u w v u w v u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v u u w v u u w v u u w v u u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u u w v u u w v u u w v u u</td></td></td>	u w v u w v u w v u w v u u w v v u w w v * * * * * * * * * * * 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 u w w v u w v v	u w v u w v u w v u u w v u w v u w v u u w v u w v u w v u u w v u w v u w v u	u w v u w v u w v u <td>u w v u w v u w v u w v u w w v u u w w v u u w w w w w u u w w w w u u w w w w u u w w w w u u w<td>u w v u w v u w v u w v u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v u u w v u u w v u u w v u u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u u w v u u w v u u w v u u</td></td>	u w v u w v u w v u w v u w w v u u w w v u u w w w w w u u w w w w u u w w w w u u w w w w u u w <td>u w v u w v u w v u w v u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v u u w v u u w v u u w v u u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u u w v u u w v u u w v u u</td>	u w v u w v u w v u w v u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v v u u w v u u w v u u w v u u w v u u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u w v u u w v u u w v u u w v u u







图 6-1-16(a) 接线圆图




8/6 极 △/2 丫 图 6-1-16(b) 接线简图





8/6 极 Y/2 Y 图 6-1-16(d) 接线简图



36 槽 8/6 极之 -,同转向△/2 丫接法,8 极 180°相带绕组,节距 y = 5,绕组系数 6 极 0.622 60°相带绕组,节距 y = 5,绕组系数 8 极 0.946

图 6-1-16(e) 平面展开图






图 6-1-16(f) 平面展开图

[17] 36 槽 8/6 极之二(反转向)

			_								_						_	
槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 极	u	w	w	v	ū	ū	w	v	v	u	w	w	v	ū	ū	w	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$
6 极	ū	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	w	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	ū	w	w	v	u	u	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$
反向指示	*			*	*	*				*	*			*	*	*		
桔 号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8 极	и	w	w	v	ū	ū	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	u	w	w	v	ū	u	w	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$
6 极	и	w	w	v	ū	ū	w	v	v	и	w	w	v	ū	ū	w	v	v
反向指示		*	*				*	*	*			*	*				*	*



8/6 极 △/2 丫 图 6-1-17(a) 接线圆图



8/6 极△/2 丫 图 6-1-17(b) 接线简图




图 6-1-17(c) 接线圆图





图 6-1-17(d) 接线简图



36 槽 8/6 极之二,反转向△/2 Y接法,8 极 180°和带绕组,节距 y = 5,绕组系数 6 极 0.622 60°和带绕组。 7 距 y = 5,绕组系数 8 极 0.946 图 6-1-17(e) 平面展开图





图 6-1-17(f) 平面展开图


[18] 36 槽 8/6 极之三(同转向)

槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6 极	и	u	w	w	v	ū	ū	w	ū	v	w	\overline{v}	$\overline{\mathbb{V}}$	и	w	W	v	v	ū	ū	w	w	v	u	u	w	u	v	w	v	v	ū	w	W	v	$\overline{\mathbf{v}}$
8 极	ш	u	w	w	v	ū	ū	w	u	v	w	v	v	ū	w	w	v	v	u	บ	w	w	v	ū	ū	w	u	v	w	v	v	ū	w	w	v	\overline{v}
反向指示									*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	96	*	*	*	*	*	*		*								




8/6 极△/2丫

图 6-1-18(a) 接线圆图



8/6 极△/2 丫

图 6-1-18(b) 接线简图




36 槽 8/6 极之三、同转向 $\triangle/2$ 丫接法。 $\frac{6}{8}$ 极 非正规分布绕组,节距 y=4,绕组系数 $\frac{6}{8}$ 极 0.762 0.819

图 6-1-18(c) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (下瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-71-8/6	8/6	10/15	28. 3/32. 8	△/2 丫	36/32	16	30	2-\$1.50
YD132M-8/6	8/6	2.6/3.7	8. 2/9. 4	△/2 Ƴ	36/33	1—5	62	1-\$0.67 1-\$0.71

[19] 36 槽 8/6 极之四(反转向)


ተ	!!	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	3:	
6	极	u	u	u	w	w	w	v	v	w	w	\overline{v}	v	⊽	u	u	u	w	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	v	v	v	ü	ū	ū	
8	极	и	u	и	w	w	w	v	v	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	ū	ū	ū	w	v	ш	u	и	w	w	w	v	v	w	w	v	v	v	ū	ū	u	
1214	指示				*	*	*			*	*				*	*	*			*	*	*				*	*			*	*	ж.				



8/6 极 △/2 丫 图 6-1-19(a) 接线圆图



8/6 极△/2 丫 图 6-1-19(b) 接线简图



36 槽 8/6 极之四,反转向 $\triangle/2$ 个接法,6 极 非正规分布绕组,节距 y=4,绕组系数 6 极 0.762 120° 相带绕组 0.819

图 6-1-19(c) 平面展开图

[20] 36槽 12/6极

A SET	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	极	и	и	w	w	v	v	ū	ū	w	w	v	v	и	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	v	v	u	u	W	w	v	v	ü	ū	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽
12	极	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	и	и	W	w	v	v	и	u	W	W	v	v
反向	指示			*	*			*	*			*	*			*	并			34-	*			*	*			*	*			*	%			*	-16






图 6-1-20(a) 接线圆图



12/6 极 △/2 丫 图 6-1-20(b) 接线简图




36 槽 12/6 极, \triangle /2 丫接法 $\overset{6}{12}$ 极 $\overset{6}{12}$ 00°相带绕组 , 节距 y=3 , 绕组系数 $\overset{6}{12}$ 极 0.866

图 6-1-20(c) 平面展开图

型 号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 信导线数	线规
YD160M 12/6	12/6	2.6/5.0	11.6/11.9	△/2 丫	36/33	1—4	74	1-∳0. 80 1-∳0. 85
YD160L-12/6	12/6	3.7/7.0	16. 1/15. 8	△/2 丫	36/33	14	52	1-∮1.40

*	曹	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	20	30	21	22	2.3	24	20	36
	2	极	u,′	u,	u,	u ·	Цд																							w_								
4	1	极	₩.,	v	V,	$\overline{\mathbf{v}}_{\triangle}$	Цχ		UJ															u,				-	_	w	_	-	-	W.L	W	W.	w	V
(3	极	w	w		w	_	_	ū	-	_	-	_	v	_	_	-	$\overline{}$		_		ū	T	-	-	v	-	w	W	W	ū	ū	ū	ū	v	V	v	V




6 极 3 丫图 6-1-21(e) 接线简图

应用举例:

型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2 41-6/4/2	6/4/2	1. 8/2. 2/2. 8	6. 7/5. 2/6. 8	3 Y/A/A	36/33	1-7	126	1 \$0.67
JDO3 140M 6/4/2	6/4/2	3/3.8/4.5	8/8/11.3	3 Y/A/A	36/26	1-7	108	1-\$0.90


图 6-1-21(d) 接线简图



2 极 正弦绕组 2 极 0.49(人部分),0.483(△部分) 36 槽 6/4/2 极,3 丫/△/△接法(2 极相色),4 极 正弦绕组 ,节距 y = 6,绕组系数4 极 0.801(人部分).0.789(△部分) 6 极 120°相带绕组 6 极 0.836

[22] 36 槽 8/4/2 极之一

朴	L t	, 1 , j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	1	极	и	u	u	ш	u	u	W	w	W	w	w	w	v	1,	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	⊽	⊽	\overline{v}	\overline{v}	v	v
4	j	极	u	и	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	$\overline{\mathbb{V}}$	v	v	ш	и	tı	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	⊽	₹	v
- 8	1	及	u	ш	u	w	w	w	v	V	v	и	u	и	w	w	w	v	v	v	u	u	и	w	w	w	v	v	v	u	ш	и	w	w	w	v	v	v



8/4/2 极,2 丫/2△/2△, (4板相色)

图 6-1-22(a) 接线圆图




图 6-1-22(c) 接线简图




图 6-1-22(e) 接线简图






图 6-1-22(d) 接线简图



(8极相色)

<u>F1</u>	号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节团	每 槽 导线数	
JD()2	32 8/4/2	8/4/2	0.8/2.2/2.5	3.6/5.0/6.9	2 1/2△/2△	36/26	1-7	140	1-≱0.55
JDO2	51-8/4/2	8/4/2	2. 2/5. 5/6. 6	9. 3/12. 2/16. 5	2 Y/2△/2△	36/33	1-7	96	1- ∮ 0. 90

图 6-1-22(b) 接线简图




2 极 60°相带绕组 2极 0.478 36 槽 8/4/2 极之 · .2 Y/2△/2△接法,(4,8 极相色),4 极 60°相带绕组 .节即 y = 6,绕组系数4 极 0.831 8 极 120° 相带绕组 8极 0.731

图 6-1-22(f) 平面展开图


[23] 36 槽 8/4/2 极之二

槽	탈	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)	(4)	(1)	16	17	18	09	0	1	22	23	24	43	(B)	0	28	29	30	1	0	0	34	35	36
2	极	u	ш	u.	ш	u	u	W	w	w	w	w	W	V	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	W	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	\overline{v}	V
4	极	ш	ш	u	и	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	и	ш	u	и	и	ш	w	w	w	w	w	w	v	v	v	V	v	V
8	极	u	и	и	ū	ū	ū	w	W	w	w	w	W	v	v	v	$\overline{\mathbb{v}}$	v	\overline{v}	u	u	u	ū.	ū	ū	w	w	w	W	W	w	V	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbb{V}}$	v

注: 表中带圈槽号 y = 12, 不带圈槽号 y = 6。



8/4/2 极 2 Y/2△/2△ 图 6-1-23(a) 接线圆图




8/4/2 极 2 丫/2△/2△



图 6-1-23(d) 接线简图



图 6-1-23(c) 接线简图



8极2丫

图 6-1-23(e) 接线简图


型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2 -42- 8/4/2	8/4/2	1. 1/1. 7/2. 2	4.08/4/4.9	2 1/2△/2△	36/26	1—7 1—13	124	1-\$0.72
JDO3-112L ·8/4/2	8/4/2	1. 3/3. 0/4. 0	5. 25/6. 4/8. 85	2 Y/2△/2△	36/32	1—7 1—13	116	1-\$0.72



2 极 60°相带绕组 2 极 0.676 36 槽 8/4/2 极之二,2 Υ /2 \triangle /2 \triangle /接法,4 极 120°相带绕组 ,节距 $\gamma=\frac{6}{12}$,绕组系数4 极 0.831 8 极 非正规分布绕组 8 极 0.633


图 6-1-23(f) 平面展开图

_		 																																			
1	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	w	W	w	v	v	v	ü	ū	ū	w	w	w	v	v	v	и	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	V	v
6	极	u	u	ш	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	\overline{v}	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	u	и	u	w	w	w	v	V	v
8	极	u	u	и	w	w	w	v	v	v	и	и	и	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ш	u	u	w	w	w	v	v	v




8/6/4 极 2 Y/2 Y/2 Y 图 6-1-24(b) 接线简图


型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节是	每 槽 导线数	线 热	j.
JDO2-42-8/6/4	8/6/4	2. 6/2. 8/3. 8	7. 9/8. 4/8. 0	2 Y/2 Y/2 Y	36/33	1-6	81	1-00 9	0
JD()3-160M-8/6/4	8/6/4	5. 5/7. 0/10	15/17.5/20.5	2 Y/2 Y/2 Y	36/26	1-6	52	1-\$1 4	0
									_



4 极 60°相带绕组 4 极 0.735 36 槽 8/6/4 极,2 \(\gamma\)/2 \(\gamma\)/接法,6 极 180°相带绕组,节距 y = 5, 绕组系数6 极 0.622 8 极 120°相带绕组 8 极 0.831

	槽	I,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	4	极	Ц,	u_	U.	ЦĻ	w,	w.	v	v	v _⊥															w,			-	V,	_	-	-	w	-	W ₁	v	v.
_	6	极	u	u	$\overline{\mathbf{v}}$	V	w	W	ū	ũ	v	v	W	w	и	u	v	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	ū	ū	V	v	W	w	u	и	v	v	w	w	ū	ū	v	v	w	w
_	8	极	w	W.	V,	$\nabla \chi$	w.	w	v	7	U,	UД	\mathbf{v}_{\triangle}	v.	$\overline{\mathbf{u}}_{\triangle}$	\overline{u}_{\triangle}	W,	W,	u_	u _C	W,	w	V,	V,	w	w	⊽.	v	Hz	u,	v	v	ū	ū	W _A	w.	11	11
_	12	极	ū	ū	v	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	ū	ũ	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbb{V}}$	w						w		_	_	v	-		_	_	ū	v	v	W	w	ū	_	v	⊽	w	w





12/8/6.4 极 3 Y/△/2△. △ (4 极相色)

图 6-1-25(a) 接线圆图

28 27 16 15 9 10 6 极 2△

图 6-1-25(d) 接线简图

(4 极相色)

图 6-1-25(b) 接线简图




图 6-1-25(e) 接线简图

1极 🛆

图 6-1-25(c) 接线简图




图 6-1-25(f) 接线简图



36 槽 12/8/6/4 极 .3 \(\triangle \) / \(\triangle \) / \(\triangle \) / (4 极相色), 6 极 60°相带绕组 , 节距 \(y = 3\), 绕组系数 8 极 0.683 8 极 0.814(人部分), 0.801(△部分)

4极 正弦绕组

12 极 120°相带绕组

4 极 0.493(人部分),0.485(△部分)

12 极 0.866

图 6-1-25(g) 平面展开图

[26] 48 槽 4/2 极

橙 写	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 极	и	и	и	и	и	и	и	и	w	w	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	v	v
1 极	u	u	u	u	и	u	u	u	w	w	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	v	v
坟山指					1				*	*	*	*	*	*	*	*								
槽 号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2 极	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	w	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽
1 极	ш	ш	ш	ш	ш	u	ш	u	w	W	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	V	v
反向指示		*	91	*	*	*	*	*									*	*	*	*	*	*	*	*






图 6-1-26(a) 接线圆图



4/2 极 △/2 丫 图 6-1-26(b) 接线简图




48 槽 4/2 极, $\triangle/2$ 丫接法, 2 极 2 60°相带绕组,节距 y=12,绕组系数 2 极 0.676 0.829

图 6-1-26(c) 平面展开图

型	등	极数	额定功率 (干瓦)	额足电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
YD18	0L-4/2	4/2	18.5/22	35. 9/42. 7	2/2Y	18/44	1-13	18	4- ¢ 1. 12

[27] 48 槽 6/4 极

槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 极	u	и	и	น	W	W	W	w	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū
6 极	$ \begin{array}{c c} \hline $	u u	ū	ū	w	w	w	w	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	$\bar{\mathbf{v}}$	u	u	и	u
反向指示	* 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36	*	*	*	*
槽号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4 极	w	W	w	w	v	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	v	и	u	и	u	w	w	w	w
6 极	w	w	$\frac{5}{6}\overline{w}$ $\frac{1}{6}w$	w	v	$\frac{1}{2}v$ $\frac{1}{2}\overline{v}$	⊽	v	$\frac{5}{6}$ u $\frac{1}{6}$ ū	u	ט	и	w	w	W	w
反向指示	*	*	* 5		*	* 1/2			* 1/6							
1 13	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4 极	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	w	w	w	W	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	v	\overline{v}
6 极	v	v			ū	ū	ū	ū	w	w	$\frac{5}{6} w$ $\frac{1}{6} \overline{w}$	w	v	$\frac{\frac{1}{2}v}{\frac{1}{2}\overline{v}}$	v	v
反向指示											* 1 6	*		* 1/2	*	*



6/4 极 △/2 丫 图 6-1-27(a) 接线圆图





图 6-1-27(c) 接线圆图



6/4 极△/2 丫 图 6-1-27(b) 接线简图





图 6-1-27(d) 接线简图

图 6-1-27(f) 平面展开图




图 6-1-27(e) 平面展开图

48 槽 6/4 极, $\triangle/2$ 丫接法, $\frac{4}{6}$ 极 $\frac{60}{6}$ 相带绕组 ,节距 y=8 ,绕组系数 $\frac{4}{6}$ 极 0.830 $\frac{6}{6}$ Q 0.628



[28] 48槽8/4极

_																	
1. 1	J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 1	11	12	13	14	1	16
1	极	u	u	u	u	Vv	W	w	w	V	1	v	v	û	ū	ū	ū
6	汲	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v	u	u	u	и
反向指	Ħ,					*	*	*	*						*	*	*
† 1	3 3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3	31	32
1 1	汲	w	w	w	w	⊽	v	v	v	u	ш	u	и	w	w	w	w
8 #	及	w	w	w	w	v	v	v	v	u	u	u	Ц	w	w	w	w
反压。	. j.					*	h		74					30	3:	34	*
柳	ij	33	34	35	36	37	38	39	40	41	12	43	44	45	46	47	48
1 1/2	Ý	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	w	w	w	W	v	v	\overline{v}	⊽
8 4	2	v	1	v	v	ш	и	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v
反向指	小					*	*	*	*					*	*	*	*




8.4 极 △/2 丫 图 6-1-28(a) 接线圆图



8/4 极△/2 丫

图 6-1-28(b) 接线简图

型制	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流(安)	接	法	定/转	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-61-8/4	8/4	3.5/5.0	8. 8/10. 3	△/2	$ \uparrow $	48/44	1—7	56	1-\$1.16
JDO3-250S-8/4	8/4	40/55	86/100	△/2	Υ	48/58	1—7	26 a=2(8极) a 4(4极)	4 <i>-</i> ∮ 1.56



18 槽 8/4 极, $\triangle/2$ Y接法,4 极 60° 相带绕组,节距 y=6,绕组系数 8 极 0.677 8 极 120° 和带绕组,

图 6-1-28(c) 平面展开图

[29] 48 槽 8/4/2 极

槽	ij	1	1.5	3	Ġ.	5	6	7	8			1	1	13	11	1."	16
2	极	u	u	и	и	и	ш	ш	u	w	W	W	W	W	W	W	W
-1	极	u	u	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	w	w
8	极	u	u	u	u	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	w	W
槽	F	0	(18)	(I)	20	21	22	23	24	(3)	(2)	Ö	(3)	29	30	31	32
2	极	v	v	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū
1	极	v	v	v	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	и	u	u
8	极	ı	v	v	v	\overline{v}	V	V	v	u	u	и	u	ū	ũ	ū	ū
1,4	号	3	A	0	3	37	38	39	40	J	私	٠,	(ij)	1 -	16	47	48
2	极	W	W	W	W	w	w	w	w	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	v	ī	v	V	v	V
4	极	W	w	W	W	w	w	W	w	v	v	v	v	V	v	v	v
8	极	w	w	W	w	w	W	w	W	v	v	v	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v


1· 表中带圈槽号 y = 16, 不带圈槽号 y 8




8/4/2 极 2 Y/2△/2△ 图 6-1-29(b) 接线简图



图 6 1-29(c 接线简图



8/4/2 极 2 Y/2△/2△ 图 6-1-29(a) 接线圆图



8 极 2 Y 图 6-1-29(e) 接线简图



四 0 1 27(0) 13(元) [8] [8]




2 极 60°相带绕组 2 极 0.676 48 槽 8/4/2 极,2 Y/2△/2△接法,4 极 120°相带绕组 ,节距 y 6,绕组系数4 极 0.330 8 极 非正规分布绕组 3 极 0.527

[30] 54 槽 8/4 极


槽 号	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 极	u	u	u	u	W	w	w	w	w	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū
8 极	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v	v	v	v	и	u	u	u	u
反向指示					*	*	*	*	*					-94	*	*	*	*
槽号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4 极	w	w	w	w	v	v	v	\overline{v}	v	u	u	u	u	u	w	w	W	W
8 极	w	w	w	w	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	w	w	w	W
反向指示					de	*	*	*	*						*	*	*	N:
槽号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4 极	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	W	W	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$
8 极	v	v	v	v	v	u	u	u	u	w	W	w	w	w	v	v	v	v
反向指示						*	*	*	*						*	*	*	*



图 6-1-30(a) 接线圆图



8/4 极 △/2 丫 图 6-1-30(b) 接线简图




54 槽 8/4 极, \triangle /2 Υ 接法·8 极 非正规分布绕组,节距 y=7,绕组系数 8 极 0.694 0.821

图 6-1-30(c) 平面展开图


型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接 法	定/转 子槽数	节距	每 槽导线数	线 规
JDO2-71-8/4	8/4	7/10	16/19.2	△/2 丫	54/44	1—8	34	1-\$1.45
YD180L-8/4	8/4	11/17	26. 7/32. 6	△/2 丫	54/58	1—8	22	2- \$1. 30

[31] 54 槽 8/6 极

槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 极	u	и	ш	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	\overline{v}	v
8 极	u	u	U	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽
反向指示																		
相 号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	⊽
8 极	и	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	W	w	w	v	v	v
反向指示						*		*	×	*	*	*	*	*	*	*	*	*
槽号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
6 极	u	u	и	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	⊽	v	v
8 极	ū	ū	ū	W	w	w	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	v	u	и	u	w	W	w	v	v	v
反向指示	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		



8/6 极 △/2 丫 图 6-1-31(a) 接线圆图



8/6 极 △/2 丫 图 6-1-31(b) 接线简图






图 6-1-31(c) 接线圆图



8/6 极 Y/2 Y 图 6-1-31(d) 接线简图

찐 등	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接 法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-51-8/6	8/6	3.0/4.0	9.4/9.9	△/2 丫	54/44	1—7	60	1-\$1.04



51 槽 8.6 极, \triangle /2 Υ 接法,8 极 非正规分布绕组,节距 y=6,绕组系数 8 极 0.831 0.611

图 6-1-31(e) 平面展开图






图 6-1-31(f) 平面展开图

[32] 54 槽 12/6 极

槽り	1	2	3	1	5	- 6	7	- 8	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 极	u	ш	u	w	w	w	V	v	\	ū	ū	ū	W	w	w	\overline{v}	\overline{v}	v
12 极	u	u	u	w	w	w	v	v	V	u	u	u	W	W	W	v		
反向指示				-36	*	*				3+	*	34				₩.	*	*
槽 号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6 极	u	u	u	W	w	w	v	v	v	uí	ũ	ū	w	w	W	v	v	v
12 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	V	v
反问指示				*	*	×				₩-	*	36				36-	*	*
槽 写	37	38	39	40	11	42	43	44	15	16	47	48	49	50	51	52	53	54
6 极	u	u	u	w	W	W	V	v	V	ū	ū	ũ	W	w	W	v	v	\overline{v}
12 极	u	u	u	w	W	W	v	v	V	u	u	u	w	w	W	v	V	v
反向指示				÷	*	*				14-	*	16				*	36	*



12/6 极 △/2 丫 图 6-1-32(a) 接线圆图




12/6 极 △/2 丫 图 6-1-32(b) 接线简图



图 6-1-32(c) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-51-12/6	12/6	2. 2/3. 5	7. 7/8. 3	△/2 丫	54/44	1—6	68	1 -∮0. 96
YD180L-12/6	12/6	5.5/10	19. 6/20. 5	△/2 Y	54/58	1—6	32	1 \$1.06 1.\$1.12

<i>t</i> ",	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2
6 极	w	$\overline{\mathbf{v}}$	u	w	v	v	ū	w	v	ū	w	v	ū	w	w	v	u	w	V	u	w	v	u	ū	w	$\overline{\mathbf{v}}$	ū
16 极	w	v	ū	w	v	v	u	w	v	ū	w	v	u	w	w	v	ū	w	v	u	w	v	ū	ũ	w	v	ш
反向指 」.		*	*				34	*				*	*				*	*			*	*	*				*
信与	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
6 极	w	v	ū	w	v	v	u	w	⊽	u	w	$\overline{\mathbf{v}}$	u	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	ū	w	v	ū	w	v	ū	u	w	v	ט
16 极	w	v	ū	w	v	⊽	п	w	v	ū	w	v	u	w	w	v	ū	w	$\overline{\mathbb{V}}$	и	w	v	ū	ũ	w	v	u
反向指示	*			*	*	*			*	*	*			*	*	*			*	*				*	*	*	




应用举例:

型 당	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 規
YZTD-160M2-16/6	16/6	1.5/5.5	9. 12/13. 4	Y/2 Y	54/50	1—10	46	2-∳0. 75

图 6-1-33(c) 平面展开图

54 槽 16/6 极, $\Upsilon/2$ Υ 接法, 6 极 6 极 6 化 6






[34] 54 槽 12/8/6/4 极

槽	무	1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	极	u,	u ·	u -	u _A	ux	u,.	w	₩.	w	v	v	v	v_{\perp}	v_{\perp}	V,	ū	ū	Ū
6	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	W	W	$\overline{\mathbf{v}}$	\overline{v}	\overline{v}
8	极	w .	$\overline{\mathbf{w}}_{i'}$	w	V,	v_{λ}	V,	w.	W,	W	v	V	v	u _A	u _s .	u,	v	V,	v
12	极	ū	ū	ū	v	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	w	ū	ū	ū	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v	w	w	W
槽	号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	31	35	36
4	极	W,	w	W/	w _k	W.L	W.Ł	$\overline{\mathbf{v}}_{\ell}$	V	v	Į1	u,	u,	uı	U.,	u,	w	w	W
6	极	u	u	u	w	w	$\overline{\mathbf{w}}$	v	v	v	ū	ū	ū	w	W	W	$\overline{\mathbf{v}}$	v	$\overline{\mathbf{v}}$
8	极	Ū.	ū,	ū,	WA	W _A	WL	u,	u.	u ·	W	w,	w	V _A	V.	V.	W	w	w
12	极	ū	ū	ū	$\overline{\mathbf{v}}$	v	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	w	ū	ū	ū	⊽	v	v	w	w	w
槽	L.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	17	48	49	50	51	52	53	54
1	极	v.:	v	v/	VA	V,L	V,	Ū,	ū.	$\overline{\mathbf{u}}_{\ell}$	W	w,	W.	W.	W.	W.	$\overline{\mathbb{V}}_{i_{m}}$	v	⊽.
6	极	u	u	u	w	w	w	V	v	v	ū	ű	ū	W	W	w	$\overline{\mathbb{v}}$	v	v
8	极	$\overline{\mathbf{v}}_{\ell}$	v,	v _o	ux	Uд	uд	v_	v	v_	$\overline{\mathbf{u}}_{\angle}$	ū	ū,	W,i,	W,t	W,	Ц	u/	В
12	极	ū	ū	ū	\overline{v}	v	v	w	w	w	ū	ū	ū	$\overline{\mathbb{V}}$	v	v		w	w





图 6-1-34(c) 接线简图



(4 极相色) 图 6-1-34(b) 接线简图





图 6-1-34(d) 接线简图







图 6-1-34(g) 平面展开图

12 极 0.731

12 极 120°相带绕组

[35] 72槽6/4极

2 u u	3 u	4 u	5 u	6 u	7 u	8 u	9 v	10 v	-	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	20	20	20	21	22	33	34	25	20
u u	u u	-	u	п	u	u	v	77	_				_						~ .	22	20	7.4	20	20	61	40	43	00	D.L	06	00		00	130
u	u	11					L .	v	\overline{v}	\overline{v}	v	v	v	v	w	W	W	w	w	w	W	W	v	v	ū	ū	ū	ū	W	w	w	w	v	v
		<u>"</u>	u	10	u	u	v	v	v	v	v	v	v	v	w	w	w	W	w	w	w	w	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v
							*	*	*	*	*	*	*	*									36	*	*	*	*	*						
38 3	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		u	- 1	u	u	u	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	v	w	w	w	w	w		w	w	-	-	_	ū	ū	ū	w	w	_			v
ū	ū	ū	ū	ū	ū	ū	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v	w	w	w	w	w	w	w	w	v	v	ū	ū	ū	τi	W	107			-	₹
*	*	*	*	*	*	*									*	*	*	*	*	*	*	*		+	-								-	-
u	ī	u ī ū	u u u u u u u u	1 u u u u ī ī ū ū	1 u u u u 1 u u u u u	u u u u u u u u u u u	1 u u u u u u 1 u u u u u u u	8 39 40 41 42 43 44 45 1 u u u u u u u v v 1 u u u u u u v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 1 u u u u u u u \overline{v} \overline{v} 1 \overline{u} \overline{u} \overline{u} \overline{u} \overline{u} \overline{v}	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 u u u u u u v v v v 1 u u u u u u v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 u u u u u u v v v v v v 1 u u u u u u v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 u u u u u u v v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 u u u u u u v v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 u u u u u u v v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 u u u u u u v v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 u u u u u u v v v v v v v v v v w 1 u u u u u v v v v v v v v v w	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 u u u u u u v v v v v v v v v v v w w 1 u u u u u v v v v v v v v v v w w	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1 u u u u u u v v v v v v v v v w w w 1 u u u u u v v v v v v v v v w w w	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v w w w w	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 1 u u u u u u u v v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 1 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1 u u u u u u u u v v v v v v v v v v v	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1	8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1 u u u u u u u u v v v v v u u u v




72 槽 6/4 极, $\triangle/2$ Y接法, $\frac{4}{6}$ 极 120° 相带绕组,节距 y=13, 绕组系数 $\frac{4}{6}$ 极 0.750 $\frac{6}{6}$ 极 0.864

图 6-1-35(c) 平面展开图

型 号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JD()2-81-6/4	6/4	22/28	46.4/56.7	△/2 丫	72/56	1—14	12	4-\$1 45

[36] 72槽 8/4 极

槽	문	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	u	u	п	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	⊽	v	⊽	⊽	v	v
8	极	u	u	u	п	u	u	w	W	W	w	w	w	v	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
反向	指示							*	*	*	*	*	*							*	*	*	36	*	*							*	*	*	*	*	*
槽	号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
4	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	W	₩	w	v	v	v	v	v	v	ū	ũ	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	⊽
8	极	u	u	u	u	u	u	w	W	W	w	w	w	v	v	v	v	v	v	u	u	12	u	и	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
反向	指示							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*		7					*	*	*	*	*	*



72 槽 8/4 极, \triangle /2 Υ 接法, 4 极 60 °相带绕组, 节距 $_{\rm y}=$ 9, 绕组系数 4 极 0. 676 8 极 0. 831

图 6-1-36(c) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (下瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	毎 槽 导线数	线 规
JDO2-91-8/4	8/4	40/55	85.4/106	△/2 Ƴ	72/56	1-10	9	7-\$1.40
JO-93-8/4	8/4	28/40	63.5/76.5	△/2 Ƴ	72/58	1—10	14	5 ∳1. 56

		_	_		_	_																															
14	ij	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	2 5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	3
8	极	u	п	u	w	w	W	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	u	и	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	W	v	v	-
6	极	u	u	u	w	w	W	v	v	v	u	u	u	w	W	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	⊽	u	u	u	w	w	W	v	v	7
反向	指刀.				*			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	- Nr	*	*	*
***	43	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	19	.0	51	5.2	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	7:
8	极	u :	u	u	w	w	₩	v	v	v	ū	ū	ū	W	w	ŵ	v	v	$\overline{\mathbb{V}}$	u	и	п	₩	₩	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	Ü
6	极	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ũ	w	w	w	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v
反向扫	旨示	-	*	*		*	*			46																											






图 6-1-37(a) 接线圆图



8/6 极 △/2 丫图 6-1-37(b) 接线简图



8/6 极 Y/2 Y 图 6-1-37(c) 接线圆图






图 6-1-37(d) 接线简图



72 槽 8/6 极之一, \triangle /2 丫接法, 6 极 180 °相带绕组,节距 $_{y}=9$,绕组系数 6 极 0.590 8 极 0.960

图 6-1-37(e) 平面展开图





72 槽 8/6 极之一, Υ /2 Υ 接法,6 极 180°相带绕组,节距 y=9,绕组系数 6 极 0.590 8 极 0.960

图 6-1-37(f) 平面展开图

[38] 72 槽 8/6 极之二


槽	号	1	2	3	4	5	6	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8	极	u	12	u	u	u	ι	1	v	v	v	ū	ū	ū	ū	u	ū	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	⊽	v	⊽	w	w	w	w	w	w	v	v	v	w	w	w	W	w	w
6	极	u	u	u	u	u	L	1 .	v	v	v	п	ū	ū	ū	ū	ū	v	v	v	v	v	v	w	w	w	w	W	w	v	⊽	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	w	w	W	W
反向	指示								96 -	*	*	*						*	*	*	*	*	*						*		*	*						
档	号	37	38	39	40	41	42	43	4	4	45	46	47	4	8	49	50	51 !	52 5	53 5	4 5	5 5	6 57	7 58	59	60	61	62	6	3 6	4 6	5 66	67	68	69	70	71	72
8	极	u	u	u	u	u	ш	v	v	7	v	ū	u		ū	п	ū	ū	v	v	v	v 4	7 V	w	w	w	w	w	v	7 1	7 1	v	w	w	w	w	w	w
6	极	ū	ū	ū	ū	ū	ū	v	v	,	v	u	+ <u>u</u>		ш	u	u	u	v	v	V 7	7 1	v	W	W	w	w	+ 1	× 2 ×	7 1	7 0	v	w	w	w	w	w	w
反向	指示	*	*	*	*	*	*				w	ж	* 1/2	-	16	*	46	*						*	*	*	*	* -	<u>l</u> *				*	*	*	*	*	*





72 槽 8/6 极之二, \triangle /2 Υ 按法, 6 极 分裂线圈绕组,节距 $_y$ = 8, 绕组系数 6 极 0. 667 8 极 0.819

图 6-1-38(e) 平面展开图




72 槽 8/6 极之 $^-$, Υ /2 Υ 接法 6 极 分裂线圈绕组 , 节距 y = 8 , 绕组系数 6 极 0. 667 8 极 120°相带绕组 , 节距 y = 8 , 绕组系数 6 8 极 0. 819


图 6-1-38(f) 平面展开图

[39] 72槽 12/6极

1.00	-	_	_	_	1	_	_	_	_	_		_			_																						
一個	Ę	1	2	3	4	,,,	6	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	极	u	L1	u	u	W	W	W	W	v	v	v	v	-	ū	ũ	u	w	w			v	\overline{v}		v	u	u	u	u	w	w		w	v		v	v
12	极	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v	u	u	u	u	w	w	w	W	v	v	v	v	u	u	u	u	w	w	w	w	v	W	-	V
_ 反向:	是小					*	*	*	*					*	à.	*	*					*	*	36	Ж-				-	*	*	-16-	*	-			-
档	1 7	37	38	39	40	11	42	13	44	45	16	47	18	49	50	51	52	53	54		56	7.7	58	59	61	61	62	63	6.4	65	66	67	£0	60	7/	71	72
6	极	ū	ū	ū	ũ		w	w	W	⊽	÷.			u	11	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v	- 1	ū	ū	ū					_	-	-	
12	极	u	u	u	1J	w	W	w	w	v	v	v	v		-	-						-			-	u	_	Ц	u	W	W	W	W	Ÿ	v	V	V
反向挂		16	4				.,,	**		*				u	u	u	u	W	W	W	W	1,	v	V	V	u	u	u	u	W	W	W	W	v	v	V	v
1×11.13	H 35	_ ^ _								秀	*	4-	77*				- 1		*	-20-	*					*	*	36	*		- 1			*	*	24.	*




12/6 极 1/2 丫



12,6极 △/2 丫

图 6-1-39(a) 接线圆图 图 6-1-39(b) 接线简图




72 槽 12/6 极 . \triangle /2 \curlyvee 接法 , 6 极 60°相带绕组 , 节距 $_{\rm y}$ = 6 , 绕组系数 6 极 0.677 12 极 120°相带绕组 , 节距 $_{\rm y}$ = 6 , 绕组系数 6 权 0.837

图 6-1-39(c) 平面展开图

η m	极数	额(7瓦)	额定电流 (安)	接法	元/转 了槽数	节题	每 槽 导线数	线 规
JDO2-81 12/6	12/6	12.5/20	35, 5/40, 6	^ /2 Y	72/56	1-7	18	3 \$1.40
JDO3-250S 12/6	12/6	25/40	70.7/75.9	L/2 Y	72/58	1—7	40 a-3(12 极) a=6(6 极)	1-\$\phi_1.56 1-\$\phi_1.62

[40] 72 槽 24/6 极之一(电梯专用)


地 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1.1	1"	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	13	34	35	345
6 极	ū	ũ	W	w	v	v	ū	ū	w	w	v	v	u	u	w	w	\overline{v}	$\widetilde{\mathbf{v}}$	u	u	W	w	v	v	ū	ū	w	w	v	v	ū	ū	W	W	v	v
24 极	u	u	W	w	v	v	u	u	W	W	v	v	Ш	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	W	v	v	u	u	W	w	v	v
反向指示	*	*					*	*	-*	4					pe	*	*	75					¥	*	*	*					*	91	*	*		
植号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	-9	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
6 极	u	u	w	w	\overline{v}	v	u	u	W	W	v	\overline{v}	ū	ū	W	W	v	v	ũ	ū	w	w	v	v	u	u	w	W	⊽	$\overline{\mathbb{V}}$	u	u	w	w	⊽	v
24 极	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	W	v	v	ш	u	W	w	v	v	u	ш	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v
- 反向指示			*	*	*	*					*	*	*	4					¥	*	-54	*					*	*	*	*					*	*



24/6 极 Y/2 Y 图 6-1-40(a) 接线圆图

1 2 7 8 25 26 31 32 49 50 55 56 13 11 19 20 37 38 13 14 61 62 67 68
17 18 23 24 11 12 17 18 65 66 71 72 5 6 11 12 29 30 35 36 53 51 59 60
9 10 15 16 33 31 39 10 57 58 63 64 3 1 21 22 27 28 15 16 51 52 69 70

24/6 极 Y/2 Y 图 6-1-40(b) 接线简图




72 槽 24/6 极, Y/2 Y接法, 6 极 非正规分布绕组, 节距 y = 9, 绕组系数 6 极 0. 648 24 极 0. 866

图 6-1-40(c) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接	法	定/转 子槽数	证距	每 槽 导线数	线 规
JTD-430-24/6	21/6	/19.0	/48.60	Y/:	2 🗡	72/113	1-10	20	3-\$1.74

[41] 72 槽 24/6 极之二(电梯专用)

<u>+</u>	曹 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	21	25	36
6	极	ū	v	ū	ū	w	ū	w	w	v	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$		v	u	u	w	u	w		v	w	v	v	ū	v	ū	ū	w	ū	w	w		w	- U	30
2	4 极	ū	v	u	u	w	ū	w	w	v	w	v	v	ū	⊽	u	u	w	ū	w	w	v	w	v	v	u u	V		u	W	ū	w		V		_	
反	向指示		*	*	*	*					*	*	*	*					*	*	*	*		Ť			-16	*	*	24	-	W	w	_	w	V	
相	号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	50	60	61				ČE.	0.0	67	CO	60	*	*	*
6	极	u	v	u	u	w	u	w	w	v	w	v	v	ū	v	ū	ū	w	ū	w	w	⊽	w	₩	₩		₩.			w	_	-	_	_		71	72
24	1 极	ū	v	u	u	w	ū	w	w	v	w	v	v	ū	v	и	u	w	ū	w	w	V	w	v		u ī	V	u	u		u	w	w	V	W	v	V
反	句指示	*					*	*	*	44		-	-	_	*	*	*		u	VV	W		W	- V	V	u	V	u	u	w	u	W	w	V	W	v	V
-		-										!		- 1	~		×	7				- 1	*	*	-3€	*		- 1		- 1	*	*	*	*			



24/6 极 丫/2丫

图 6-1-41(a) 接线圆图





图 6-1-41(b) 接线简图




72 槽 24/6 极, Υ /2 Υ 接法, 6 极 非正规分布绕组, 节距 y=9, 绕组系数 6 极 0.824 6 权 0.866


图 6-1-41(c) 平面展开图

型 号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	定 额 (分钟)	接 法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
YTD225M	24/6	1.5/7.5	22/17	3/30	Y/2 Y	72/58	1-10	28	2-\$1.30
YTD225M ₂	24/6	2, 3/11	32/24.8	3/30	Y/2 Y	72/58	1-10	20	3-∳1. 25

[42] 72槽 8/6/4 极

		1	_	_	_		_	_	-	_	_	_	_		, .	_						-				,				_							
槽	Ę,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
6	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	⊽	v	v	⊽	v
8	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
槽	ij	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
4	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	⊽	⊽	v	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	v
6	极	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	⊽	v	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v	u	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
8	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v










图 6-1-42(d) 接线简图

8极 2丫




图 6-1-42(e) 接线简图




图 6-1-42(f) 平面展开图

二、双绕组多速电动机绕组布线和接线图

双绕组多速电动机具有两套独立的绕组 双绕组双速电动机两套绕组都是单速绕组 双绕组二速电动机中 一套绕组为变极双速(倍极比或非倍极比),另一套绕组为单速 双绕组四速电动机两套绕组一般都是变极双速 (倍极比)绕组;个别的一套绕组为变极三速,另一套为单速绕组

本彩图共收集 13 个双绕组多速电动机绕组接线图 其中:双绕组双速接线图 1 个(JTD 系列电梯专用);双绕组三速接线图 7 个;双绕组四速接线图 5 个 和单绕组多速电动机一样,每个多速电动机接线图都列出了绕组排列表并画出了绕组接线图图、接线简图和平面展开图 由于每个电动机都有实际产品,故每个绕组接线图均附有应用举例。

[1] 36 槽 6/4/2 极之一

植 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2 极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	⊽	v	v	V	v	v
4 极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
反向指示							*	*	*	*	*	*							¥	*	*	*	*	*							- N	*	*	*	*	*
槽号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6 极	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	u	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	v	⊽	u	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	u



4/2 极 △/2 丫 图 6-2-1(a) 接线圆图



4/2 极 △/2 丫 图 6-2-1(c) 接线简图




6极 丫 图 6-2-1(b) 接线圆图




图 6-2-1(d) 接线简图

<u>70</u>	号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-32	-6/1/2	6	1.0	2.84	Y	20,405	1-6	57	∮ 0. 67
	07472	4/2	1.30/1.70	3.40/4.25	△/2 丫	36/27	1-10	88	∮ 0.55
YD160L	-6/1/2	6	4.50	11.40	Y	20,400	1—6	22	3-∳0.80
	07-17-2	4/2	7.0/9.0	15. 10/18. 80	△/2 丫	36/26	1—10	32	¢ 1. 18



36 槽 4/2 极, \triangle /2 Υ 接法, 2 极 60°相带绕组,节距 y=9,绕组系数 2 极 0. 676 4 极 120°相带绕组,

图 6-2-1(e) 平面展开图




36 槽 6 极, 丫接法, 60°相带绕组, 节距 y = 5, 绕组系数 0.933

图 6-2-1(f) 平面展开图

[2] 36 槽 6/4/2 极之二


槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	10	1.4	1.5	10	1.5	10	1 -									Γ								
		Ĺ	_	0	72			Ľ	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	v	u	u	u	u	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v	w	w	w	w	v	ũ	ū	w	w	v	u	u	u	u	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v	w	w	w	w	v	ū	ū	w	$\overline{\mathbf{w}}$
6	极	\overline{v}	u	u	u	u	v	v	v	v	w	w	w	w	v	u	u	w	w	v	ū	ū	ū	ū	⊽	v	v	v	w	w	w	W	v	ū	ū	w	w
反向	指示	*					*	*	*	*					*	*	*				*	*	*	*					*	*	*	*		_		*	*
槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	极	u	u	u	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	w	w	w	w	w	w	ū	ū	ū	ū	ū	ū	v	v	v	v	v	v	w	w	w	w	w	w	u	u	u



6/4 极 △/2 丫 图 6-2-2(a) 接线圆图



6/4 极 △/2 丫 图 6-2-2(c) 接线简图



2 极 丫 图 6-2-2(b) 接线圆图




图 6-2-2(d) 接线简图


				T	,				
柯	号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线规
		6/4	0.70/1.0	2.64/3.10	△/2 Y		1—7	128	♦ 0.47
JDO3-1005	S-6/4/2	2	1.30	3,06	Y	36/32	1—18 2—17 3—16	43	¢ 0.74
		6/4	2.0/2.60	5, 80/6, 33	△/2 丫		1—7	68	¢ 0. 74
JDO3-112I	L-6/4/2	2	3.20	7. 10	Y	36/32	1—18 2—17 3—16	22	φ1. O

图 6-2-2(f) 平面展开图

1-18 36 槽 2 极, 丫接法, 60°相带绕组, 节距 y=2-17, 绕组系数 0.923 3-16


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

图 6-2-2(e) 平面展开图



[3] 36槽8/4/2极


槽	号	1	2	3	4	5	Б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	⊽	v	v	v	v	v
4	极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
反向	指示							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*
相当	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8	极	ū	ū	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	u	w	w	v	ū	ū	w	v	v	u	w	w	v	ū	ū	w	v	⊽	u	w	w	v	ū	ū	w	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	u	w	w	v



4/2 极 △/2 丫 图 6-2-3(a) 接线圆图



4/2极 △/2丫 图 6-2-3(c) 接线简图




8极 丫 图 6-2-3(b) 接线圆图




8极 丫 图 6-2-3(d) 接线简图

型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
YD132M-8/4/2	8	1.30	4, 60	Y	20,420	1—5	48	\$ 0.85
1 D132W1-6/4/2	4/2	3.70/4.50	8.40/10.0	△/2 Y	36/32	1—10	48	¢ 0.85
YD160L-8/4/2	8	2, 80	9, 20	Y	26/06	1-5	30	\$1. 18
1D100L-6/4/2	4/2	7.0/9.0	15, 10/18, 80	△/2 丫	36/26	1-10	32	∮ 1. 18



36 槽 4/2 极, \triangle /2 \ 按法, $\frac{2}{4}$ 极 120°相带绕组,节距 y=9,绕组系数 $\frac{2}{4}$ 极 0.676 4 极 0.831

图 6-2-3(e) 平面展开图




36 槽 8 极, 丫接法, 60°相带绕组, 节距 y=4, 绕组系数 0.945

图 6-2-3(f) 平面展开图

[4] 36槽8/6/4极

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	⊽	v	v
8	极	u	и	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
反向	指示				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*
槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	极	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	ü	ū	w	w	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	u



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-4(a) 接线圆图



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-4(c) 接线简图




图 6-2-4(b) 接线圆图



图 6-2-4(d) 接线简图

型	号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-51-8/4/6		8/4	1. 20/2. 10	4. 20/5. 0	△/2 Ƴ	20.744	1—6	122	\$ 0.72
JDO2-31	JDO2-31-6/4/6		1, 75	4. 87	Y	36/44	1—6	52	∮ 0. 96
YD160M-8/4/6		8/4	3, 30/5, 50	10. 20/11. 60	△/2 Ƴ	26 (22	1—6	58	2-∳0. 75
	1 0/ 4/ 0	6	4.0	9. 90	Y	36/33	1-6	25	2-\$0.75





图 6-2-4(e) 平面展开图




36 槽 6 极, Y接法, 60°相带绕组, 节距 y = 5, 绕组系数 0.933


图 6-2-4(f) 平面展开图

[5] 36 槽 10/8/6/4 极

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	极	u	u	u	w	w	W	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	V	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v
6	极	u	u	u	w	w	W	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	⊽	$\overline{\mathbb{V}}$	u	u	u	w	w	w	v	v	v
8	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
10	极	u	u	$\overline{\mathbf{v}}$	w	ū	v	w	w	u	⊽	w	ū	v	v	w	u	v	w	ū	ū	v	w	u	⊽	w	w	ū	v	w	u	v	$\overline{\mathbf{v}}$	w	ū	v	w



8/6/4极 2 \(\gamma/2\)\/2\\\
图 6-2-5(a) 接线圆图



10 极 丫 图 6-2-5(b) 接线圆图




图 6-2-5(c) 接线简图



10 极 丫 图 6-2-5(d) 接线简图

型 号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO2-52-10/8/6/4	10	2.50	7, 30	Υ	36/33	1-4	38	\$1.04
JDG2 32 10/ 6/ 6/ 4	8/6/4	3.0/3.0/4.50	9,50/10,50/9,10	2 \(/2 \(/2 \)	30/33	1-6	60	¢ 0. 93
JDO2-72-10/8/6/4	10	6.50	21.0	Y	36/33	1-4	18	2-ø1.30
JUGE 12-10/6/0/4	8/6/4			30/33	16	30	∮1. 56	

图 6-2-5(f) 平面展开图

36 槽 10 极, 丫接法, 60°相带绕组, 节距 y = 3, 绕组系数 0.923






图 6-2-5(e) 平面展开图

4 极 60°相带绕组 4 极 0.735 36 槽 8/6/4 极,2 \(\gamma/2\) \(\gamma\) 接法,6 极 180°相带绕组,节距 \(y=5\),绕组系数 6 极 0.622 8 极 120°相带绕组 8 极 0.831



[6] 36 槽 12/8/6/4 极


槽	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	3
4	极	u	и	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	+
8	极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ш	u	u	w	w	w	v	v	1
反向	指示				*	*	*				*	*	34				*	*	*				*	*	*				*	*	*				*	*	*
槽	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	30
6	极	u	u	w	w	v	v	ū	ū	w	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u		w	v	v	ū	ū	w	-	$\overline{\mathbf{v}}$	₹	u	-	-	w	v	v	ū	ū	w	w	v	ī
12	极	u	u	w	w	v	v	и	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	v	u	u	w	w	v	V
瓦向	指示			*	*			*	*			*	*			*	*			*	*			*	*	+	+	*	*			*				*	*



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-6(a) 接线圆图



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-6(c) 接线简图



12/6 极 △/2 丫 图 6-2-6(b) 接线圆图



12/6 极 △/2 丫 图 6-2-6(d) 接线简图


型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接 法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO3-140S-12/8/6/4	12/6	1. 0/2. 20	3.60/6.0	△/2 Ƴ	20.444	1-4	114	¢ 0. 74
32270 1100 127 07 07 4	8/4	1,50/3.0	4.65/7.40	△/2 Ƴ	36/44	1—6	78	\$0.80
JD()3-140M-12/8/6/4	12/6	1, 30/3, 0	6.0/8.0	△/2 Ƴ	20/44	1-4	90	\$ 0. 93
	8/4	2, 20/4. 0	9.0/8.40	△/2 Ƴ	36/44	1-6	60	¢ 0. 93

图 6-2-6(f) 平面展开图

36 槽 12/6 极, \triangle /2 Υ 接法, 6 极 60°相带绕组,节距 y=3,绕组系数 6 极 0.683 12 极 0.866


图 6-2-6(e) 平面展开图

36 槽 8/4 极, \triangle /2 \checkmark 接法, 4 极 60°相带绕组, [†] 距 y=5,绕组系数 4 极 0.735 8 极 120°相带绕组,



[7] 54 槽 8/6/4 极


槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 极	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v	v	v	v	ū	ū	II II		+
8 极	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v		-		-	-	u	ū	ū
反向指示					*	*	*	*	-	-	v	v	V	u	u	u	u	u
6 极	u	u		w	w	w		-	*	ļ				*	*	#	*	*
槽号			u				v	v	v	ū	u	ū	w	w	w	\overline{v}	v	v
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4 极	w	w	w	w	v	V	v	$\overline{\mathbb{V}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	u	u	u	w	W	w	W
8 极	w	w	w	W/V	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	w	w	w	-
反向指示					26	*	*	*	*									W
6 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	u	=			*	*	*	*
槽号	37	38	39	40	41	42						u	w	W	W	<u>v</u>	₹	V
				40	41		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	v	v	v	v	v	ū	<u>u</u>	ū	ū	w	w	w	w	w	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v
8 极	v	v	V	v	v	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v	v	v	v
反向指示						*	*	*	*						*			
6 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū				Ж.	*	*	*
									V	u	u	u	w	w	W	$\overline{\mathbf{v}}$	⊽	$\overline{\mathbb{V}}$



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-7(a) 接线圆图



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-7(c) 接线简图



6极 丫 图 6-2-7(b) 接线圆图



6 极 丫 图 6-2-7(d) 接线简图

型 号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接 法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO3-200M-8/6/4	8/4	15.0/22.0	32, 80/41, 70	△/2 Ƴ	54/44	1—8	16	2-\$1.40
	6	18. 50	35, 60	Y	34/44	18	8	4-∮1. 30
YD180L-8/6/4	8/4	7.0/12.0	20. 20/24. 10	△/2 Ƴ	E4/E0	1-8	22	2-\$1.0
	6	9.0	20.60	Υ	54/50	1-9	10	2-ø1.12





图 6-2-7(e) 平面展开图



54 槽 6 极, 丫接法, 60°相带绕组, 节距 y = 8, 绕组系数 0.945 **图 6-2-7(f) 平面展开图**

[8] 54 槽 12/8/6/4 极


			_															
槽 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10
4 极	u	u	u	u	w	w	W	w	w	v	v	v	v	Tu	To Tu			18
8 极	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v	v	-	-	-		ū	ū	ū
反向指示					*	*	*	*	*	-	-	v	V	u	u	u	u	u
槽号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	*	*	*	*	*
4 极	w	w	w	w	v	v	v	v						32	33	34	35	36
8 极	w	w	w	w	v	v	v	v		u	u	u	u	u	w	w	W	w
反向指示				1	*	*	*	*	v	u	u	u	u	u	W	w	w	w
槽号	37	38	39	40	41	42	43	44	*	4.0	4.5			<u> </u>	*	*	*	*
4 极	v	v	v	v	v	ū	- Tu	- u	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
8 极	v	v	v	v	v				ū	w	w	w	w	w	v	v	\overline{v}	v
反向指示		ļ	_	-		u *	u	u	u	W	W	w	w	w	v	v	v	v
槽号	1	2	3	4	5		*	*	*						*	*	*	*
6 极	u	u	u	w		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12 极	u	u			W	w	v	V	v	ū	u	ū	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	\overline{v}	v
反向指示		_ u	u	w	w	W	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
槽号	19	20	0.7	*	*	*				*	*	*				*	*	*
6 极			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	u	u	u	w	W	W	v	v	v	<u>u</u>	ū	ū	w	w	w	v	v	v
100	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v
反向指示				*	*	*				*	*	*				*	*	*
槽号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
6 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	▼	v
12 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	
反向指示		i		*	*	*				*	*	*				*	*	*



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-8(a) 接线圆图




8/4 极 △/2 丫 图 6-2-8(c) 接线简图



12/6 极 △/2 丫 图 6-2-8(b) 接线圆图




12/6 极 △/2 丫 图 6-2-8(d) 接线简图



54 槽 8/4 极 , $\triangle/2$ Y接法 , $\frac{4}{8}$ 极 非正规分布绕组 ,节距 y=7 , 绕组系数 $\frac{4}{8}$ 极 0.694 8 极 0.821

图 6-2-8(e) 平面展开图




54 槽 12/6 极, \triangle /2 Υ 接法, $\frac{6}{12}$ 极 $\frac{60}{12}$ 相带绕组,节距 y=5,绕组系数 $\frac{6}{12}$ 极 0.831

图 6-2-8(f) 平面展开图


型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽 导线数	线 规
JDO3 1802M-12/8/6/4	12/6	6.50/11.0	18.0/22.30	△/2 Ƴ	54/44	1—6	26	2-\$1.0
JEC/3 1002WI-12/6/0/4	8/4	9.0/13.0	22.0/26.50	△/2 Ƴ	34/44	18	18	2- ¢ 1.08
NENDOT 10 (0 (C (4	12/6	3. 30/6. 50	13.0/14.0	△/2 Ƴ	51/50	1—6	36	2.\$0.75
YD180L-12/8/6/4	8/4	5.0/9.0	16.0/19.0	△/2 Ƴ	54/50	1—8	24	1-\$0.80 1-\$0.75

[9] 60 槽 8/6/4 极


Adh 🖂	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	- 4	3	*	0								v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū
4 极	u	u	u	u	u	W	w	W	W	w	v	V	V	- V	V -	- u				-
8 极	u	u	u	u	u	w	w	w	W	w	v	v	v	v	V	u	u	u	u	u
反向指示						*	*	*	*	*						*	*	*	*	*
6 极	u	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	w	v	v	v
植号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4 极	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w
8 极	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	u	u	и	u	u	w	w	w	w	w
反向指示					-	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*
6 极	u	u	u	w	W	w	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	w	w	w	v	\overline{v}	v
					-	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
槽号	41	42	43	44	45					30	- 01	02	- 00	-			₹		⊽	V
4 极	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	W	W	w	W	W	v	V	v	V	
8 极	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	w	w	w	w	W	v	v	v	V	v
反向指示						#	*	*	*	*						*	*	*	*	*
6 极	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	V	v	v



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-9(a) 接线圆图



6 极 丫图 6-2-9(b) 接线圆图



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-9(c) 接线简图



6极 丫 图 6-2-9(d) 接线简图

型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 槽导线数	线 规
	8/4	3,50/5,0	9.10/10.50	△/2 Y	60/48	1-9	42	\$1. 0
JDO2-62-8/6/4	6	4.50	10, 20	Y	00/40	1—10	18	\$1. 30



60 槽 8/4 极, \triangle /2 Υ 接法, 4 极 60°相带绕组,节距 y=8,绕组系数 4 极 0.711 8 极 120°相带绕组,


图 6-2-9(e) 平面展开图



60 槽 6 极, 个接法, 非正规分布绕组, 节距 y = 9, 绕组系数 0.938 图 6-2-9(f) 平面展开图

[10] 60 槽 12/8/6/4 极


槽号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 极	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v	V	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū
8 极	u	u	u	u	u	w	W	w	w	w	v	v	v	V	v	u	u	u	u	u
反回指示						*	*	×	*	*						*	*	*	*	*
槽号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4 极	w	w	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v	\overline{v}	v	и	u	u	u	u	w	w	w	w	w
8 极	w	w	w	w	W	v	v	v	v	v	u	u	u	u	u	w	w	W	w	w
反向指示						*	*	*	*	*						-34-	*	*	*	34
槽 号	41	42	43	44	45	16	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4 极	v	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	⊽	v	v	v	v
8 极	v	v	V	v	v	и	u	u	u	u	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v
反向指示						*	*	*	*	*						76	*	*	*	*
槽号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 极	u	u	u	u	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	w	v	v	v
12. 极	u	u	u	u	w	w	W	v	v	v	u	u	u	w	w	W	w	v	v	v
反向指示					*	₩-	*				*	*	*					*	*	*
槽 号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
6 极	u	u	u	w	w	w	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	w	w	w	v	v	⊽
12 极	u	u	u	w	w	w	v	v	V	v	u	ш	u	u	w	w	w	v	v	v
反向指示				*	*	*					*	*	*	*				*	*	*
槽 号	41	42	43	41	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6 极	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	ū	ū	ū	w	w	w	v	\overline{v}	v	v
12 极	u	u	u	w	w	W	W	v	v	v	u	u	u	w	w	w	v	v	v	v
反向指示				*	*	*	-34-				*	*	*	-	-		*	*	*	*



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-10(a) 接线圆图




8/4 极 △/2 丫 图 6-2-10(c) 接线简图



12/6 极 △/2 丫 图 6-2-10(b) 接线圆图



12/6 极 △/2 丫 图 6-2-10(d) 接线简图



60 槽 8/4 极 , \triangle /2 Υ 接法 *8 极 120°相带绕组 * 节距 y=8 , 绕组系数 *8 极 0. 711 8 极 0. 828

图 6-2-10(e) 平面展开图





图 6-2-10(f) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 信 导线数	线 规
JDO2 62-12/8/6/4	12/6	2.0/3.50	7.40/8.0	△/2 丫	60.494	1-6	58	¢0.93
JD02 62-12/8/6/4	8/4	3.0/4.50	8. 10/10. 0	△/2 Ƴ	60/34	1-9	42	∮ 0. 96
IDO3-160M-12/8/6/4	12/6	2.80/5.50	9.20/12.50	△/2 丫	60 (04	1—6	38	\$1.08
JLX /3-100/01-12/ 6/ 6/ 4	8/4	4.50/7.0	12. 20/15. 0	△/2 丫	60/34	1-9	30	∮ 1. 20

槽	号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	极	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	w	w
24	极	u	w	v	ū	w	v	u	W	v	ū	w	v	u	W	v	ū	w	v
槽	号	19	20	21	22	23	24	2 5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	极	w	w	v	v	⊽	₹	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v
24	极	u	W	v	ū	w	₹	u	w	v	ū	w	v	u	w	v	ū	w	v
槽	号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
6	极	ū	ū	ū	ū	W	w	w	w	v	v	v	v	и	u	u	u	w	w
24	极	u	w	v	ū	W	₹	u	w	v	ū	w	v	u	W	v	ū	w	v
槽	号	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
6	极	W	W	v	v	v	v	ū	ū	ū	ū	w	W	w	w	v	⊽	v	⊽
24	极	u	W	v	ū	w	v	u	W	v	ū	W	₹	u	w	v	ū	w	⊽




应用举例:

型号	极数	領定功率 (千瓦)	穩定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节距	每 植 导线数	线 规
JTD-560-24/6	24	_	_	Υ	72/113	14	22	∮ 1, 81
J1D-300-24/0	6	15.0	41.10	2 Y	12/113	1—13	14	2-\$1.81
JTD-430-24/6	24		_	Y	72/113	1-4	24	∮ 1, 81
J1D-430-24/6	6	11. 20	35.0	3 📉	12/113	1—13	24	∮ 1, 81

1 25 2 36 3 27 4 28 16 40 15 39 14 36 13 37 6极 3丫

图 6-2-11(i) 平面展开图


72 槽 6 极,3 丫接法,60°相带绕组,节距 y=12,绕组系数 0.958



72 槽 6 极,2 丫接法,60°相带绕组,节距 y = 12, 绕组系数 0.958 图 6-2-11(h) 平面展开图




72 槽 24 极, 丫接法, 60°相带绕组, 节距 y = 3, 绕组系数 1 图 6-2-11(g) 平面展开图




[12] 72 槽 8/6/4 极


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	15	16	17	18
u	u	u	u	u	u	w	W	w	w	w	w	v	v	v	v		V
u	u	u	ш	и	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	-	v
						*	- 16-	*	*	*	36					<u> </u>	-
u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v	ū	ū	ū	- D	38/	w
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	-	-		36
ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	v	v	-	_	-	- V
u	u	u	u	и	u	w	w	w	w	w	w	v	v			-	v
*	*	*	*	*	*							*			-		*
w	w	v	v	v	v	ш	u	u	ш	w	w	W			-		v
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		-				54
ш	u	u	п	и	u	w	w	w	w	w	w						_
u	u	u	ш	u	u	w	w	w	w	w	W		-	-			V
						*	*	*	*	*		_	-	· ·			v
ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	\overline{v}	v	⊽		- 11	11			777	w
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65			_				72
ū	ū	ū	ū	ū	ű	w	w										12
Ц	u	u	u	u	u	w	w										-
*	*	*	*	*	*			.,	- 4	**	- **						V
$\overline{\mathbf{w}}$	w	v	v	v	v	ū	- U	- LI		w	w	w	* W	*	*	* 	*
	u u 19	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	u u u u u u u u u u u u u u u u u u w w w w w w w w w w w w u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	u u	u u	u u	u u u u u w w u u u u w w w w u u u u w	u u u u u w w u u u u u w w w u u u u w	u u u u u w	u u u u u w w w w u u u u u w	u u u u u w	u u u u u w	u u u u u w	u u u u u w w w w w v	u u u u u u w w w w w v	u u u u u w w w w w v	u u u u u w w w w w v



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-12(a) 接线圆图



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-12(c) 接线简图



6 极 3 丫 图 6-2-12(b) 接线圆图



6 极 3 Y 图 6-2-12(d) 接线简图



72 槽 8/4 极 , \triangle /2 Y 按法 , 4 极 60° 相带绕组 , 节距 y=10 , 绕组系数 4 极 0.732 8 极 0.818

图 6-2-12(e) 平面展开图



72 槽 6 极,3 个接法,60°相带绕组,节距 y = 11,绕组系数 0.95 图 6-2-12(f) 平面展开图

型号	极数	额定功率 (千瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转 子槽数	节到	每 槽 导线数	线 规
JDO3-250S-8/6/4	8/4	28.0/40.0	61.50/71.60	△/2 Y	70 / 50	1—11	10	5-\$1.40
JDC/3-2303-6/6/4	6	36.0	68. 90	3 📉	72/58	1—12	13	3-¢1, 35
17) 04 9/6/4	8/4	28.0/40.0	68, 3/82, 5	△/2 Ƴ	g0 /F0	1—10	12	4-\$1.56
JO-94 8/6/4	6	36.0	76.8	3 🗡	72/58	1-11	16	3-\$1.40


[13] 72 槽 12/8/6/4 极

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 数																			
8 极 u u u u u u w w w w w v v v v v v v v v	檔 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
下の指字	1 极	u	и	u	u	Ш	ш	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	V
横号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 4 极 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	8 极	u	u	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
8 极 u u u u u u u w w w w w v v v v v v v v	反向指示							*	*	*	*	*	*						
8 极 u u u u u u u u w w w w w w v v v v v v	槽号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
反向指示	4 极	ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	$\overline{\mathbf{v}}$	₹	\overline{v}	v	v	⊽
横号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 4 极 u u u u u u u w w w w w w v v v v v v v	8 极	u	и	Ш	и	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
4 极 u u u u u u w w w w w v v v v v v v v v		*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*
8 枝 u u u u u u w w w w w w w v v v v v v v	信 号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
下	4 极	u	Ц	u	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
相号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 4 极		u	u	ш	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
4 极 ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ W W W W W W W V V V V V V								*	*	*	*	*	*						
8 极 u u u u u u w w w w w w v v v v v v v v	槽 号	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
反向指字 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *		ū	ū	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	w	w	$\overline{\mathbb{V}}$	$\overline{\mathbf{v}}$	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	v
情号		u	u	ш	u	u	u	w	w	w	w	w	w	v	v	v	v	v	v
6 极 u u u u w w w w v v v v u u u u w w w w	反向指示	*	*	*	*	*	*							*	*	*	*	*	*
12 极 u u u u u w w w w w w w w w w w w w w		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
下		u	u	u	u	W	w	w	w	v	v	v	v	ū	ū	u	ū	w	W
精号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 6 极 W W V V V U U U U W W W V<		u	u	u	u	W	W	w	w	V	v	v	v	u	u	u	и	w	W
6 极 w w v v v u u u u w w w v						*	*	*	*					*	*	*	*		
12 极 w w v v v v v u u u u u w w w w v v v v		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
反向指示		W	w	v	v	v	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	u	u	w	w	W	w	v	v	v	v
情号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 6 极		W	w	v	v	v	V	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v
6 极				×	*	-14	*					*	*	*	*				
12 极 u u u u w w w w w v v v v u u u u w w w w		37		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
反向指示 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	124	ū	ū	ū	ū	w	W	W	W	V	$\overline{\mathbf{v}}$	\overline{v}	$\overline{\mathbf{v}}$	u	u	u	u	w	w
標号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 6 极 w w v v v v u u u u w w w v v v 12 极 w w w w w v v v v	P. C	ш	u	u	u	W	W	w	W	v	v	v	v	u	u	u	u	w	w
6 极		*	*	*	*					*	*	*	*	i				*	*
12 极 w w v v v u u u u w w w v v v v		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		W	W	v	V	v	v	ū	ū	ū	ū	w	w	w	w	⊽	v	⊽	₹
反向指下 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	27.5	w	w	V	v	V	v	u	u	u	u	w	w	w	w	v	v	v	v
	反向指示	*	*					카	*	*	*					*	*	*	*






图 6-2-13(a) 接线圆图



12/6 极 △/2 丫

图 6-2-13(b) 接线圆图

						_		
型号	极数	额定功率 (干瓦)	额定电流 (安)	接法	定/转	节距	每 植 导线数	线 规
JDO3-250S-12/8/6/4	12/6	17.0/28.0	44.80/56.0	△/2Υ	72/58	1—7	16	3-∮1.56
JDO3-2303-12/ 0/ 0/ 4	8/4	24.0/36.0	57.70/67.80	△/2 丫	14/30	111	10	4-∳1. 45
	12/6	12.0/20.0	33.8/39.0	△/2 Ƴ		1—7	22	2-∳1.56
J()-93-12/8/6/4	8/4	17.0/25.0	39. 2/49. 0	△/2 Y	72/86	1—12	16	2-\$\psi_1.50 1-\$\psi_1.45



8/4 极 △/2 丫 图 6-2-13(c) 接线简图

12/6 极 △/2 丫 图 6-2-13(d) 接线简图




图 6-2-13(e) 平面展开图



72 槽 12/6 极, \triangle /2 Υ 接法,6 极 60°相带绕组,节距 y=6,绕组系数 6 极 0.677 12 极 120°相带绕组,

图 6-2-13(f) 平面展开图



第七章 直流电动机电枢绕组布线和接线图

[1] 2极 11 槽单叠绕组

绕组参数

级数 2p - 2	. 槽数 Z = 11	每槽线圈数 u = 3
换同片数 K ~ 33	槽节距 y = 5	换向器 p距 yk = 1






图 7-1(b) 展开图

注: 1. 为简化图形,本章展开图中线圈均以单匝表示,在4极单叠和双叠绕组中所需均压线,图中均省略。

^{2.} 本章各图均系绕组布线接线示意图, 当电机修理需要重绕绕组在拆除旧线圈时, 应记录好线圈引线所接换向片的具体位置(以及均压线的数量和连接的位置)。

[2] 2极12槽单叠绕组

	W 10 40 ML	
	绕组参数	6 1-4- (1) POT M/L
	槽数 Z = 12	每槽线圈数 u = 2
與向片数 K = 24	槽节距 y = 5	换向器节距 y _k = 1
		20




图 7-2(b) 展开图

[3] 2 极 13 槽单叠绕组







图 7-3(b) 展开图






图 7-4(b) 展开图

绕组参数






图 7-5(b) 展开图






图 7-6(b) 展开图






图 7-7(b) 展开图






图 7-8(b) 展开图

[9] 2极 20 槽单叠绕组







图 7-9(b) 展开图

[10] 2极24槽单叠绕组

绕组参数

极数 2p = 2	槽数 Z = 24	每槽线圈数 u = 4
换向片数 K = 96	槽节距ッ=12	换向器节距 y _k = 1

应用举例: Z2-32 2.2 千瓦 440 伏 1500 转/分






图 7-10(b₁) 展开图





图 7-10(b₂) 展开图

[11] 4极31槽单叠绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 31	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K = 93	槽 节距 y = 8	换向器节距 y _k = 1

应用举例: Z2-102 75 千瓦 220 伏 1000 转/分



7.13




图 7-11(b₁) 展开图





图 7-11(b₂) 展开图

[12] 4极32槽单叠绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 32	每槽线圈数 u-3
換向片数 K = 96	槽节距 y = 8	换向器节距 yk 1

应用举例: ZXQ-65/48 6.5 千瓦 48 伏 1800 转/分








图 7-12(b₂) 展开图


[13] 4 极 34 槽单叠绕组 (u = 3)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 34	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K = 102	槽节距 y = 8	换向器节距 yk = 1











图 7-13(b₂) 展开图

[14] 4 极 34 槽单叠绕组 (u = 4)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z =- 34	每槽线圈数 u = 4
换向片数 K = 136	槽节距 y = 8	换向器节距 y _k = 1

应用举例: Z4-132-2 15 千瓦 440 伏 1500 转/分






图 7-14(b₁) 展开图





图 7-14(b₂) 展开图

[15] 4极36槽单叠绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 36	每槽线圈数 u - 3
换向片数 K = 108	槽节距 y = 9	换向器 n距 yk = 1

应用举例: ZXQ-50/48 5千瓦 48 伏 1400 转/分






图 7-15(b₁) 展开图




图 7-15(b₂) 展开图

[16] 4极42槽单叠绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 42	毎槽线圏数 u = 2
换向片数 K = 84	槽节距 y = 10	换向器节距 yk = 1




图 7-16(a) 圆形布线图




图 7-16(b) 展开图





图 7-16(b₂) 展开图

[17] 4极50槽单叠绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 50	每槽线圈数 u = 2
换向片数 $K=100$	槽节距 y = 12	换向器节距 y _k = 1

应用举例: Z4-315-4 400 千瓦 440 伏 1000 转/分






图 7-17(b₁) 展开图





图 7-17(b₂) 展开图

[18] 4极23槽单闭路双叠绕组

绕组参数







图 7-18(b) 展开图

[19] 4极 24 槽双闭路双叠绕组

绕组参数







图 7-19(b) 展开图

[20] 4极15槽单波绕组

绕组参数







图 7-20(b) 展开图

[21] 4极23槽单波绕组

绕组参数







图 7-21(b) 展开图

[22] 4 极 25 槽单波绕组 (u = 3)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 25	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K = 75	槽节距 y = 6	换向器节距 y _k = 37

应用举例: ZXQ-12/48 1.2 千瓦 48 伏 1800 转/分






图 7-22(b₁) 展开图





图 7-22(b₂) 展开图

[23] 4 极 25 槽单波绕组 (u = 5)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 25	每槽线圈数 u = 5
换向片数 K = 125	槽节距 y = 6	换向器节距 y _k = 62

应用举例: Z2-72 13 千瓦 110 伏 1000 转/分







图 7-23(b₂) 展开图

[24] 4极 27 槽单波绕组 (u = 1)

绕组参数




[25] 4 极 27 槽单波绕组 (u = 3)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 27	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K == 81	槽节距 y = 7	换向器节距 y _k = 40

应用举例: Z2-41 3千瓦 110 伏 1500 转/分



7.36




图 7-25(b₁) 展开图




图 7-25(b₂) 展开图

[26] 4 极 27 槽单波绕组 (u = 5)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 27	每槽线圈数 u = 5
换向片数 K = 135	槽节距 y = 7	换向器节距 y _k = 67

应用举例: Z2-42 4千瓦 440 伏 1500 转/分




图 7 26(h,) 展开图


图 7-26(b₂) 展开图

[27] 4 极 29 槽单波绕组 (u = 3)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 29	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K = 87	槽节距 y = 7	换向器节距 yk = 43

应用举例: ZK-32 1.6 千瓦 220 伏 2500 转/分






图 7-27(b_i) 展开图




图 7-27(b₂) 展开图

[28] 4极 29 槽单波绕组 (u = 5)

绕组参数

极数 2p 4	槽数 Z = 29	每槽线圈数 u = 5
换向片数 K = 145	槽节距 y = 7	换向器节距 y _k = 72

应用举例: Z2-92 40 千瓦 220 伏 1000 转/分




图 7-28(h,) 展开图





图 7-28(h₂) 展开图

[29] 4极31槽单波绕组

绕组参数

极数 2p - 4	槽数 Z = 31	每槽线圖数 u = 3
换向片数 K = 93	槽节距 y = 8	换向器节距 yk = 46

应用举例: Z3-61 10 千瓦 220 伏 1500 转/分






图 7-29(b₁) 展开图





图 7-29(b₂) 展开图

[30] 4极33槽单波绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 33	每檔线圈数 u = 3
换向片数 K = 99	槽节距 y = 8	换向器节距 yk = 49

应用举例: Z2-71 17 千瓦 220 伏 1500 转/分






图 7-30(b₁) 展开图





图 7-30(b2) 展开图

[31] 4极35槽单波绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 35	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K = 105	槽节距 y = 9	换向器节距 y _k = 52

应用举例: ZZJ2-62 48 千瓦 220 伏 FC = 25% 复励 630 转/分






图 7-31(b_i) 展开图




图 7-31(b₂) 展开图

[32] 4极37槽单波绕组

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 37	每槽线圈数 u = 3
换向片数 $K = 111$	槽节距 y = 9	换向器节距 yk = 55

应用举例:Z2-101 55 千瓦 220 伏 1000 转/分




图 7-32(b₁) 展开图


图 32(1) 展开图

[33] 4极39槽单波绕组

绕组参数

极数 2p - 4	槽数 Z = 39	每檔线圖数 u 3
换向片数 K = 117	槽节距 y = 10	换向器节距 yk = 58

应用举例: Z2-72 13 千瓦 220 伏 1000 转/分






图 7-33(b₁) 展开图




图 7-33(b₂) 展开图

[34] 4 极 20 槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数



图 7-34(a) 圆形布线图





图 7-34(b) 展开图







图 7-35(b) 展开图


[36] 4极25槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 25	每槽线圈数 u · 4
换向片数 K = 99	槽节距 y = 5	换问器节距 yk - 49

应用举例:ZZJ2-12 2.8 千瓦 220 伏 FC = 25% 复励 1 200 转/分









图 7-36(b₂) 展开图

[37] 4 极 27 槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p · 4	槽数 Z = 27	每億线函数 u = 4
換向片数 K = 107	槽节距ッ 7	换向器节距 yk = 53

应用举例: ZZJ2-31 7.5 千瓦 220 伏 FC = 25% 他励 880 转/分






图 7-37(11,1) 展开图





图 7-37(h₂) 展开图

[38] 4 极 29 槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p = 4	槽数 Z = 29	每槽线圈数 u = 2
换向片数 K = 57	槽节距 y = 7	换向器节距 y _k = 28

应用举例:ZXQ-40/30 4千瓦 30 伏 720/960 转/分






图 7-38(b₁) 展开图





图 7-38(b₂) 展开图

[39] 4 极 31 槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p == 4	槽数 Z = 31	每槽线圈数 u = 4
换向片数 K = 123	槽节距 y = 8	换向器节距 y _k = 61

应用举例: ZZY-31 9千瓦 220 伏 FC = 25% 串励 750 转/分



₩

展开

7-39(b₁)

M





图 7-39(h₂) 展开图


[40] 4 极 34 槽单波绕组 (u = 3 带死线圈)

绕组参数

极数 2p - 4	槽数 Z = 34	每槽线圈数 u = 3
换向片数 K = 101	槽节距 y = 8	换向器节距 yk = 50

应用举例: Z2-102 67 千瓦 230 伏 他励 960 转/分 早期产品





展开 7-40(b₁) Sep.

图 7-40(h; | 展开图

[41] 4 极 34 槽单波绕组 (u = 4 带死线圈)

绕组参数

极数 2p=-1	槽数 Z = 34	每槽线图数 u 4
换向片数 K = 135	槽节距 y - 8	换向器节距 yk = 67

应用举例: **Z2-101 40** 千瓦 **220** 伏 并励 **750** 转/分 早期产品





图 7-41(h,) 展开图




F 124 12:11: A

[42] 4 极 35 槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p 4	槽数 Z 35	每槽代圈数 u - 2
换向片数 K = 69	槽节距 y = 9	换向器节距 y _k = 34

应用举例: ZQ-4B 3.5 千瓦 48 伏 960 转/分






图 7-42(b₁) 展开图





图 7-42(b₂) 展开图

[43] 4 极 43 槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p = 4	植数 Z - 43	每槽线圈数 u - 2
换向片数 K = 85	槽节距 y = 11	换向器节距 yk 42

应用举例:ZZJ2-72 65 千瓦 220 伏 FC = 25% 他励 570 转/分






图 7-43(b₁) 展开图





图 7-43(b₂) 展开图

[44] 4极47槽单波绕组(带死线圈)

绕组参数

极数 2p 4	槽数 Z == 47	每槽线圈数 u = 2
换向片数 K - 93	槽节距 y - 12	换同器节距 yk 46

应用举例: ZZJ2-71 56 千瓦 220 伏 FC = 25% 复励 590 转/分






图7-44(l), 展开图




图 7-44(h;) 展开图

第八章 常用中小微型电动机铁心、 绕组数据及绕线木模参考尺寸

表 8-1 Y 系列(IP44)三相异步电动机铁心及绕组技术数据(统一设计)

	功率				定			F				ch , k4.		9/95	eitre delt	/da
쎈 등	(千瓦)	铁心长度	气 隙 长 度	外 径(米)	内 径	并 联 支路数		绕 组型 式	l	规 直 径 (毫米)	节距	定/转子 借数	电压(伏)	砂 定电流(安)		线 ① (干克 台)
					2						极					
Y-801-2	0.75	65	0.30	120	67		111			0.63	2(1-9)	18/16		1.71	0.65	1, 30
Y-802-2	1. 1	80	0.30	120			90	单层		0.71	1(1-8)	18/16		2.41	0.82	1.45
Y-90S-2	1.5	85	0, 35	130	72		74	交叉式		0.85	2(1-9)	10/16	380 Ƴ	3. 33	1.24	1.60
Y-90L-2	2. 2	110	0.33	130	12		58			0.95	1(1-8)	18/16		4.66	1.60	1. 90
Y-100L-2	3	100	0.40	155	84		40		1	1. 18	1—12 2—11	24/20		6. 12	2, 2	2.80
Y-112M-2	4	105	0.45	17 5	98		48	单 层 同心式		1.06			7. 99	2.70	3.70	
Y 132S-2	5, 5	105	0.55	210	116	I	44			0. 90 0. 95	1 10		10, 76	3.0	5. 70	
Y-132M 2	7. 5	105	0.55	210	116		37			1.00 1.06	2—15	00.404		14, 32	3.5	6.30
Y-160M1-2	11	125	0. 65	260 15	150		28		2	1. 18 1. 25	3—14	30/26		21. 24	6.0	11. 20
Y 160M2-2	15	155			150		23		2 2	1. 12 1. 18	2—13			28. 28	7. 1	12
Y-160L-2	18, 5	195		260	150		19		3 2	1. 12 1. 18					8. 0	13. 3
Y-180M-2	22	175	0.8	260	150		16		2 2	1.30 1.40			380∠	41.8	12.3	14.65
Y-200L1-2	30	180	1.0	327	182		28		2 2	1. 12 1. 18				56. 5	15. 9	20. 2
Y-200L2-2	37	010	1.0	327	182		24		1 2	1.40 1.50	1—14	36/28		68.8	18.7	22.4
Y-225M-2	45	210	1.1	368	210		22	双层叠绕	3	1.40 1.50				83. 7	24. 3	28. 8
Y-250M-2	55	195	1.2	400	225	2	20		6	1.40				102, 8	29. 9	37. 6
Y-280S-2	75	225			25-		14		7	1.50				139. 2	38. 5	45.6
Y-280M-2	90	260	1.5	445	255		12		8	1.50	1—16	42/34		165.8	46.4	47

																(35)	~ /
	功率	hil.	F- 10/1		京	=		f					定/转	电月	锁 定	1 4	线
型 号	(千瓦)	长度	气 勝 长 度	外 径 图	内 径	并 联 支路数	每檔 线数		组式		规 直 径 (毫米)	节距	子 槽数	(伏)	电 流 (安)	电流(安)	(干台
					4	.1						极					
Y-801-4	0, 55	65		120	7 5		128				0.56				1.46	0.76	1,
Y-802-4	0.75	80		120	75		103				0. 63				1. 93	0.97	1.
Y-90S-4	1.1	90	0.25				81	一链	犬	1	0.71	1-6	24/22		2, 7	1.30	1.
Y-90L-4	1.5	120		130	80		63				0.80			380 Ƴ	3, 55	1.60	1.
Y 100L1-4	2. 2	105		155	98	1	41			2	0.71				4. 87	2. 1	2.
Y-100L2-4	3	105	0.30	155	98		31				1.18				6. 6	3.0	2.
Y 112M-4	4	135		175	110		46			1	1.06		36/32		8. 56	3.8	3.
Y-132S-4	5, 5	115					47	单交叉	层叉式	I 1	0, 90 0, 95	2(1—9) 1(1—8)			11. 26	4. 2	ā
Y-132M-4	7.5	160	0.4	210	136		35			2	1.06	1(1 0)			15	5. 4	6.
Y-160M-4	11	155	0.5	260		2	56	56		1	1, 3	36/			22.07	7.6	8.
Y-160L-4	15	195	0.5	260	170	1	22			2	1. 25 1. 18		36/26		29.9	10	9.
Y 180M-4	18.5	190	0.55	290	187 2	2	32				1.18				36	13, 5	12.
Y 180L-4	22	220		290		2	28	28		2	1.3	1—11		380△	42. 3	15, 2	14.
Y-200L-4	30	230	0.65	327	210		48	双叠	层绕	1 1	1.06 1.12	48/44	56. 9		19.4	18.	
Y 225S-4	37	200	0.7	368	945		46			2	1, 25		69. 4		21.3	24.	
Y-225M 4	45	235	0.7	368	245	4	40				1	1.30 1.40	1—12	1—12		83. 4	23.6
Y-250M-4	55	0.40	0.8	400	260		36			3	1.3				101.7	29.2	34, (
Y-280S-4	75	240	0.9	445	300		26			2 2	1. 25 1. 30	1—14	60/50		137.5	38.8	42.
Y-280M 4	90	325	0.9	445	300	4	20	双	7	5	1.30	114	60/50	380△	163. 7	47.1	48. 4
				6							*	Ž					
Y 90S-6	0.75	100		120	0.0		77				0.67				2. 13	1.30	1.7
Y 90L-6	1. 1	125	0, 25	130	86		60		层式		0.75				2. 97	1.60	1. 9
Y-100L-6	1.5	100		155	155 106	1	53	单链		1	0.85	1—6	36/33	380 Ƴ	3, 83	2. 10	2, 0
Y 112L-6	2.2	110	0.30	175	120		44				1.06				5. 44	2. 90	2. 8
Y-132S-6	3	110	0.35	210	148		38				0.85			6, 99	3. 50	3.5	

																(续	衣)
	功率	3			ä	Ĕ		7.					定/ 转	电压	医额 定	空车	龙线
진 등	(F瓦)	长月	位气 順度 长 度	多外 名	內 径	并 联 支路数						节距	槽数		电流	电 (安)	
					6	·						极					
Y-132M1-6	4	140					52				1, 06				9. 12	4.4	4.
Y-132M2-6	5. 5	180	0.35	210	148		42	台	单 层	1	1. 25				12.04	5. 1	5.
Y-160M-6	7, 5	145				1	38	链			1. 12	1—6	36/33		16. 35	7. 3	7.
Y 160L-6	11	195	0.40	260	180		28			4	0. 95				23. 7	10. 1	8.
Y-180L 6	15	200	0. 45	290	205		34			1	1.50				31	13. 3	11.
Y-200L1-6	18.5	190	0.50	327	230		32			1 1	1. 12 1. 18			380△	37. 5	14.8	12.
Y-200L2-6	22	220	0.50	327	230	2	·			2	1.25	1—9	54/44		44	16.6	13.
Y-225M-6	30	200	0.30	368	260		28	双叠	层绕	2	1.30 1.40				58	17.8	23.
Y-250M-6	37	225	0.55	400	285					1 2	1. 12 1. 18	1—12			69. 3	19.4	27.
Y-280S-6	45	215	0,65	445	445 325 445	3	26			2 1	1. 30 1. 40		72/58		84. 2	22. 8	34.
Y-280M-6	55	260	0,03	445			22			1 2	1.40 1.50				102	26. 2	38. 6
				8	8						Ą	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Y 132S-8	2.2	110	0.25	810	1.10		39	单链			1. 12				5. 77	3.4	4. (
Y-132M-8	3	140	0.35	210	148		31			L	1,30			380 Ƴ	7. 56	4.2	4.4
Y-160M1-8	4	110				1	49 名 39		层式		1.25 1—6		-6 48/44		9, 68	5. 3	6.3
Y-160M2-8	5.5	145	0, 40	260	180					2	1.0				13	6. 9	7. 2
Y-160L 8	7.5	195					30			1 1	1. 12 1. 18				17. 2	8. 5	8. 7
Y-180L-8	11	200	0.45	290	205		46			2	0.9				24. 4	12, 2	9, 9
Y-200L-8	15	190		327	230		40			1	1.5	1 6	E 1 /ED	20-	32. 9	16	11. 9
Y-225\$-8	18. 5	170	0.50	368	260	2	38			2	1.4	17	54/58	380△	39, 7	18. 2	20.8
Y-225M 8	22	210		300	200		32	双叠	层绕	2	1.5	19			46.4	20, 2	21.9
Y-250M-8	30	225	0,75	400	285		22			3	1.2		72/58		61.6	25.7	23. 9
Y 280S-8	37	215	0.65	415	325	4	40			2	1, 3				76. 1	32. 1	29. 5
Y ·281)M-8	45	260	0.03	415	325	4	34				1. 4 1. 5				90.8	35.8	21.7

										定	子	绕组		giller slich
机 座 号	功率 (千瓦)	电压 (伏)	额定 电流 (安)	额定 转速 (转/分)	功率 因数 cos φ	效率 (%)	定子/转子 槽数 Z ₁ /Z ₂	气隙 长度 (毫米)	绕组 型式	并联支路数	每槽 线数	线规(F级) 根数-直径 (毫米)	节距 ソ	空载 电流 (安)
				2					极					
Y2·801-2	0.75		1. 8		0.835	76.59					109	1-0.60		0.7
Y2-802-2	1.10		2.6	2 825	0.853	78. 52		0.30	单层		87	1-0.67	2(1—9) 1(1—8)	0, 96
Y2-90S-2	1.50	380 Ƴ	3.4		0.858	79.31	18/16	- 05	交叉式	1	77	1-0.80		1, 22
Y2-90L 2	2. 20	-	4.9	2 840	0.868	81.94		0.35			59	1-0. 95		1.6
Y2-100L-2	3.0		6. 3	2 880	0.886	83.54	24/20	0.40	单层 同心式		43	2-0.80	1—12 2—11	2.06
Y2 112M-2	4.0		8. 1	2 890	0.908	85. 56		0.45			54	1-0.95		1. 36
Y2-132S1-2	5, 5		11.0		0.891	87. 60					44	2-0, 90		2.06
Y2 132S2-2	7. 5		14.9	2 900	0.907	88. 25	0.7.400	0.55	单层		38	1-0, 95 1-1, 00	1—16 2—15	2, 34
Y2-160M1-2	11.0	- 380△	21.3		0.897	88. 99	30/26		同心式	1	28	3-1, 06	3—14 1—14 2—13	3. 59
Y2-160M2-2	15.0		28. 8	2 930	0.905	90.10		0.65			23	3-1. 18		4, 41
Y2-160I2	18.5		34.7		0.912	91.03					19	3-1, 32		5. 05
Y2-180M-2	22		41	2 940	0.911	90. 56		0.80			34	2-1, 25		6, 42
Y2-200L1-2	30		55, 5		0.909	91.50		1.00			31	1-1.18 2 1.25		8. 32
Y2-200L2-2	37	380△	67. 9	2 950	0.916	916 92.22	36/28	1.00	双层叠绕	2	26	2-1, 12 2-1, 18	1—14	9.54
Y2-225M-2	45		82. 3		0.910	92.79		1.10			24	3-1.50		12, 33
Y2-250M-2	55		100. 4	2 970	0.899	93. 28		1.20			20	1-1.30 4-1.40		16. 29
Y2-280S-2	75		134, 4	0.050	0.915	93. 45	40./04	1.50	双层		16	6-1.30 1 1.40	1 16	19.08
Y2-280M 2	90	- 380∠^,	160, 2	2 970	0.920	93. 97	42/34	1.30	叠绕	2	14	6·1.30 2-1.40	116	21. 19
Y2-315S-2	110		195. 4		0.911	94.08					10	11-1.40 4-1.50		28. 09
Y2-315M-2	132		233. 2		0.916	94. 55		,	双层		9	7-1.40 9-1.50	1 10	30.66
Y2-315L1-2	160	- 380△	279. 3	2 980	0.919	94.63	48/40	1.50	叠绕	2	8	7-1.40 11-1.50	1—18	34. 53
Y2 315L2-2	200		348. 4		0. 921	94.84					7	13-1.40 8-1.50		39. 37
¥2-355M-2	250		433, 2		0.927	95. 43			双层		6	14-1.40 19-1.50		42. 55
Y2-355L-2	315	380△	544. 2	2 985	0.928	95. 70	48/40	1.60	叠绕	2	5	20 1. 40 20 1. 50	1—18	50. 68

													(3)	表)
	功率	电片	额定	额定	功率	效率	定宁/转子	Freb.		定	t	绕 组		
机座号	(下瓦)		电流	转速 (转/分)	因数		度了/表了 槽数 Z ₁ /Z	、隙 长度 (毫米)	绕组 型式	并联 支路数	每槽 线数	线规(F级) 根数-直径	一 节距	- - thi (安
	<u> </u>	1		4					极			('5米)	
Y2-801-4	0. 55		1.6		0.752	71.86					129	1 0, 53		0.
Y2-802-4	0.75		2.0	1 390	0, 772	73, 86	-				110	1 2, 60		0.
Y2-90S-4	1, 10		2. 9		0.794	75. 05	24/22	0. 25	单层 链式		90	1 0. 67	1-6	1.
Y2-90L-4	1.50	380 Ƴ	3.7	1 400	0. 797	78. 25				1	67	1-0, 80		1.
Y2-100L1-4	2, 2		5. 2		0.818	80. 78					14	1 0.67	2(1-9)	2. 2
Y2-100L2-4	3.0		6.8	1 420	0.831	82.30	36/28	0.30	单层交叉式		34	1 0, 71)
Y2-112M 4	4.0		8.8		0.828	85.17		0.35			52	1 1, 10		2.0
Y2-132S-4	5, 5		11.8	1 440	0.840	86.62	_				47	1 1, 18	2(1-9)	2.5
Y2-132M 4	7. 5	380△	15.6		0.848	87, 81	36/28	0.40	单层 交叉式	1	35	2-(.95		3 3
Y2-160M 4	11	_	22.3		0.841	89. 35			XXX	-	29	1-1, 18	1(1—8)	4.8
Y2-160L-4	15		30. 1	1 460	0. 846	90.32		0.50			22	1 1. 25 1-1. 12 2-1. 18		6. 3
Y2-180M-4	18.5		36.5		0.857	90.98					34	1 1.06		7.8
Y2-180L 4	22		43. 2 57. 6 69. 9 1 480	0.60		30	2 1. 18	1-11	9. 2					
Y2-200L-4	30	380△			0.865	92. 18	48/38	0.70	双层叠绕	2	26	3 1. 18	1—12	11.7
Y2-225S-4	37			1 480	0.872	92, 63			11.70			3 0, 95		12. 5
Y2-225M-4	45		84. 7		0.873	93. 23		0.80			41	2-1, 30		15. 4
Y2-250M-4	55		103.3		0.870	93, 30	48/38	0.90		2	20	1-1.40 3 1.70	1-11	18.7
Y2-280S-4	75	380△	139.6	1 480	0, 881	93. 73			双层		26	3-1. 10		23. 1
Y2-280M-4	90		166. 9	1 485	0.875	94. 32	60/50	1.00	11.50	4	22	1-1. 30 3-1. 40	114	31. 0
Y2-315S-4	110		201		0,882	94.69					17	2-1. 40 4-1. 50		33. 3
Y2-315M-4	132		240.4		0.883	94.95			双层		15	3·1. 10 4·1. 50		38, 5
Y2-315L1-4	160	380△	287.8	1 485	0. 889	91.94	72/64	1.10	登 绕	4	13	3-1.40 5-1.60	1—16	42.6
Y2-315L2-4	200		359, 4		0.892 94.93					11	8-1, 40 2-1, 50		51.00	
/2-355M-4	250		442.9		0. 909	95. 47			双层		11	7 1. 40 8 1. TO		53. 43
/2-355L-4	315	380△	556.2	1 490	0, 913	95, 78	72/64	1.20	登绕	4	9		1—16	63. 47

										定	F	绕 组		. +1		
机座号	功率 (千瓦)	电圧 (伏)	额定 电流 (安)	额定 转速 (转/分)	功率 因数 cos φ	效率 (%)	定子/转子 槽数 Z ₁ /Z ₂	气隙 长度 (毫米)	绕组 型式	并联 支路数	每槽 线数	线规(F级) 根数-直径 (延米)	节趾	电流 (安		
				6	<u> </u>				极			(-5,17)				
Y2-801-6	0.37		1.3		0.707	62. 61					127	1 0, 45		0.7		
Y2 802-6	0.55		1.8	900	0.721	66.02					98	1 0.53		0.9		
Y2-90S-6	0.75		2. 3		0.725	70, 29		0.25	单层		84	1-0, 63		1, 2		
Y2-90L-6	1.10	380 Ƴ	3. 2	910	0.737	73. 02	36/28		链式	1	63	1-0.75	1—6	1.6		
Y2-100L-6	1, 50		3. 9		0.761	76. 29					61	1-0.85		1.8		
Y2-112M-6	2, 2		5. 6	940	0.765	79.73		0.30			50	1-1.10		2. (
Y2 132S-6	3.0	380 Ƴ	7.4		0.770	83. 43					43	1 1.18	1—6	3. (
Y2-132M1-6	4.0		9.9	960	0.773	84.74		0, 35			56	2 0, 71		2.		
Y2-132M2-6	5. 5		12.9		0.790	86. 29			单层 链式	1	43	1-1.18		3.		
Y2-160M-6	7.5	380△	16.9		0.781	87. 51					40	1-1,00		4.		
Y2-160L-6	11	-		970	0.796	88. 81		0.40			29	2 1. 25		6.		
Y2-180L-6	15		31.6		0. 827	89.75		0.45			38	1 0. 95 1-1, 10		7.		
Y2-200L1-6	18, 5		38. 6	970	0.824	90. 32	-		双层	2	34	2-1, 06		9.		
Y2 2001.2-6	22	380△		44.7	44.7	44. 7	_	0.835	90.74	54/44	0.50	登绕		30	1-1, 12 1-1, 18	1—9
Y2-225M-6	30		59. 3	980	0.843	92, 56		0.55		4	44	2-1.30		11.		
Y2-250M-6	37		71. 1		0.866	92. 25		0.60		2	28	1-1, 30 1 1, 40	1—12	14.		
Y2-280S-6	45	380△	85. 9	980	0.863	92. 71	72/58		双层		26	3 1. 18		17.		
Y2-280M-6	55		104.7		0.868	93. 16		0.70		3	22	3-1, 30		20.		
Y2-315S-6	75		141, 7	980	0.863	94.14					40	1-1. 18 3 1. 25		25.		
Y2-315M-6	90		169.5		0.867	94. 47			双层		34	2 1. 30 2-1. 40	, ,,	29.		
Y2-315L1-6	110	- 380△	206. 7	985	0. 872	94. 78	72/58	0.9	叠绕	6	28	4-1.50	1—11	34.		
Y2-315L2-6	132		244. 7		0. 872	94. 96					24	3-1.40 2-1.50		41.		
Y2-355M1-6	160		292. 3		0.891	94. 76					21	6-1, 50		44.		
Y2-355M2-6	200	380△		990	0. 892	95. 04	72/84	1,00	双层	6	20	6-1. 40 2-1. 50	1—11	55.		
Y2-355L-6	250	454.8		0.896	95. 31					16	9-1, 50		66.			

	功	率 由	压 1	额定	额定	功率	de de el	ウァ/H	7			定	í	绕 组		
机 座 3			F	电流 安)	转速 (转/分	因数	文	槽数	K	度 绕丝		并联 支路数	每槽 线数	线规(F线根数-直径(毫)	一 节i	11
No part o					8						极					
Y2-801-8	0.	18		0.9		0, 60	52. 0	4					172	1-(), 40		0.
Y2-802-8	0.	25 380) ~	1.2	690		51.6	36/28	0.20	单层	3		138	1-0, 45		0.
Y2-90S-8	0.	37		1.5		0.60	6 63.0		0. 25	链式		1	110	1-0.56	1-5	5 0.
Y2-90L-8	0.	55		2.2		0.61	8 64.1	5					84	1 0. 63	-	1.
Y2-100L1-8	0.	75		2.4		0. 684	70.88	3					79	1-0, 71		1.
Y2-100L2-8	1.	10		3. 3	700	0.717	72, 31		0. 25				62	1-0.80	16	1.
Y2-112M-8	1, 8	380	Y 4	1.4		0.684	75. 32	48/44	0.30	単层 链式		1	51	1.0, 95		2, 1
Y2-132S-8	2. 2		6	6.0		0.716	78.00						42	1.1.00		3. 4
Y2 132M-8	3. 0		7	. 9	710	0. 748	79. 70		0.35				33	2.0.80		4. 0
Y2-160M1-8	4.0		10	. 3		0. 735	82. 80				+		56	1-1.06		3, 1
Y2-160M2-8	5. 5	3802	△ 13	. 6	720	0.741	84.66	48/44	0.40	単层链式		1	41	1-0.85	16	4. 1
Y2-160L-8	7.5		17.	. 8		0.748	85. 69			W.L.			30	2-1, 00		5. 3
Y2-180L-8	11		25.	. 1	720	0, 763	87. 82		0. 45				56	1 1, 30		7, 1
Y2-200L-8	15		34.	1		0.760	89.87		0.50			-	46	1-1.06		9. 5
Y2-225S-8	18. 5	3802	41.	1	730	0. 771	90. 85	48/44		双层		2	44	2-1. 25	1-6	11. 13
Y2-225M-8	22		47.	5		0.783	91. 16		0.55			-	38	4-0.95		12. 32
Y2-250M-8	30		63.	4		0. 791	91.50		0.60		2	2	22	3 1. 25		
Y2-280S-8	37	380△	77.		730	0.801	92. 13	72 /58		双层			42	1-1.12	1-9	16. 86
Y2-280M-8	45		94.	1	740	. 799	92. 49		0.70	叠绕	4	-	34	1-1.18	1—9	18, 81
/2 315S-8	55		111. 2	2	C	. 812	93. 25						64	2 1, 25		23, 39
/2-315M-8	75	-	151.3	3	0	. 821	93, 76						48	2-1. 25 I-1. 40		25. 12
'2-315L1-8	90	380△	177, 8		740	-	94.00	72/58	0.80	双层 叠绕	8		_	1-1.50	1—9	31, 99
'2-315L2-8	110		216. 8		-		94. 17					-	40	3-1, 30 2-1, 18		39. 27
2-355M1 8	132		261	-		-	94, 31						34	2-1. 25 3-1. 30		46, 47
2-355M2-8	160	380△		-		94. 52	72/86	1.00	双层			56	2 1. 40		52. 79	
2-355L-8	200		387. 4	-	-			12/00	1.00	叠绕	8	-	52	2-1, 50	19	57. 67
			001, 4			007 5	94. 78					2	.b	4-1.50		71, 27

										定	子	绕组		2. 40
机座号	功率	电压	额定 电流	额定 转速	功率 因数	效率	定子/转子 槽数	气隙 长度	绕组	并联	毎槽	线规(F级)	节距	空载电流
VL PE J	(干瓦)	(伏)	(安)	(转/分)	cos φ	(%)	Z_1/Z_2	(毫米)	型式	支路数	线数	根数-直径 (毫米)	у	(安)
				10					极					
Y2-315S-10	45		99.6		0.772	92. 99					42	3-1. 25		23, 31
Y2-315M 10	55		121. 1		0.768	93. 29			双层叠绕	5	34	5-1.06	19	29. 75
Y2-315L1-10	75	380△	162. 1	590	0.778	93. 70	90/72	0.80		5	26	1 1. 30 3-1. 40	13	37. 53
Y2-315L2-10	90		191		0.778	93.89					22	4-1.50		45.04
Y2-355M1-10	110		229, 9		0. 795	93, 54					46	2-1.18 2-1.25		50. 51
Y2-355M2-10	132	380△	275	595	0. 791	93, 86	90/72	1.00	双层 叠绕	10	38	2-1.30 2-1.40	1—9	63.01
Y2 355L-10	160		333. 3		0.801	94.06	6		EL */U		32	1 1.40 3 1.50		69. 98

注:在满足产品性能指标的前提下,制造厂有可能根据自己的条件,对某些技术数据作了调整,故上述数据仅供电机维修时参考之用

表 8-3 YR 系列(IP44)铁心及绕组技术数据

		铁心	气隙	41. 45-				定			子						转	子			
	功率	长度		外径	内径			4	炭规				平均		a 1 die	丝	规	平均	Am Ju Pit		44 m/4
型	(千瓦)		(全	米)		槽数	每槽 线数	根数	直径 (记米)	绕组型式		并联路数	华匝 长 (毫米)	槽数	每槽 线数	根数	直径或 长×宽 (毫米)	半匝 长 (毫米)	相电阻 (欧)	节距	并联路数
						4								杉	<u>E</u>						
YR132M1-4	4	115					102		0.8				280		28	3	1.03	237	0.435		
YR132M2-4	5. 5	155	0.4	210	136		74	1	0.95		1-9		320		24	2	1, 12 1, 18	297	0. 376	1-6	1
YR160M 4	7.5	130	0.5	260	170	36	74		1. 12			2	321	24	44	2	1.00 1.06	262	0. 204	1-0	
YR160L-4	11	185	0.3	200	170		52		0.95				376		34	3	1. 18	317	0. 143		
YR180L-4	15	205		290	187		32	2	1.06	107			403		18	3	1. 30	369	0. 109		2
YR200L1-4	18.5	175					64			双			395		16	4	1. 40	355	0.0601		
YR200L1-4	18. 5		0, 55	205	03.0		64		1.18	J.E	1—11		395		8	1	2×5.6	412	0.078		1
YR200L2-4	22			327	210		54	1				4	425		16	4	1.40	385	0.0652		2
YR200L2-4	22	205				40	54		1.30	- 绕			425	36	8	1	2. 24×5. 6	442	0.0837	1—9	1
YR225M-4	30					48	22			统			458	30	16	6	1. 25	416	0.0588		2
YR225M-4	30	215	0. 7	368	245		22	3	. 05			2	458		8	1	2.5×5.6	477	0. 073 5		1
YR250M1-4	37						40		1, 25		1—12		506		12	8	1.40	437	0.0277		2
YR250M1-4	37	220	0.8	400	260		40	2	2			4	506		6	2	2×5.6	501	0, 035 6		I
YR250M2-4	45	260					34	3	1. 12				546		12	8	1.40	177	0, 030 3		2

				,	,														(续表)	
	r4 da	铁儿	、气隙	外径	内谷		,	湛			j	7				,	转	f			
型号	功率	长度	长度		111		每槽	ž		绕组		并联	子均		行槽		戈 规	平均	相电阻		并联
£ J	(千瓦)		(🛂	米)		槽数		根数	直径(毫米)		节距	路数	7 - 1013	槽数		根数	直径或 长×宽 (毫米)	长(毛米)	(欧)	节距	路数
	T					4								4	及				1		
YR250M2-4	45	260	0.8	400	260	48	34	3	1.12		1-12		546	36	6	2	2×5.6	541	0. 038 4	1-9	1
YR280S-4	55	240					26	2	1.50	双			544	48	12	7	1.40	499	0.0482		2
YR280S-4	55		0.9	445	300	60	26	2	1.50	层叠	1—14	4	544	48	6	2	2×5	562	0.0598	1—12	1
YR280M-4	75	340		110			18	1 2	1.40 1.50	绕	1 14		644	48	12	7	1.40	599	0.0145	1—12	4
YR280M-4	7 5						18	1 2	1.40 1.50				644	48	6	2	2>:5	662	0.0176		2
		Γ	T	T		6								木	及			T			
YR132M1 6	3	125		210	148		40		1.00			1	248	36	20	3	1.00	223	0.493		1
YR132M2-6	4	165				48	70		0.80		1-8		288	36	34	2	0.95	263	0.411		
YR160M-6	5.5	140	0, 4	260	180	40	66		1.00		1-6		278	36	34	2	1.06	245	0. 307		
YR160L-6	7.5	185		200	100		50		1. 18				323	36	28	2	1. 18	290	0.242	1-6	2
YR180L-6	11	205		290	205	5	38	1	1, 25			2	366	36	28	4	1.00	329	0. 191		
YR200L-6	15	190	0.45	327	230		34		1.06 1.12			Z	365	36	16	2	1. 18 1. 25	325	0. 047 6		
YR200L 6	15	150		321	250	54	34		1.06 1.12		1—9		365	36	8	1	2.24×5.6	388	0.0671		1
YR225M1-6	18.5	160	0.5	368	260		36		1. 18 1. 25	双			351	36	16	8	1. 25	325	0. 032 3		2
YR225M1-6	18.5						36		1. 18 1. 25	;			351	36	8	1	2.8×6.3	371	0.0451		1
YR225M2-6	22	190	0.5	368	260	54	30	1	1. 30 1. 40	吾	1—9		381	36	16	8	1. 25	335	0. 035 5	1-6	2
YR225M2-6									1. 30						8	1	2.8×6.3	401	0. 048 7		1
YR250M1 6	30	230	0, 55	400	285	72	18	3	1. 12 1. 18	绕			453		12	7	1.40	407	0. 039 4		2
YR250M1-6								3 I	1. 12 1. 18				400		6	2	2. 24×5	476	0.046		1
YR250M2-6	37	260	0, 55	400	285	72	16	3	1.40			2	483		12	5 3	1. 30 1. 40	437	0. 041		2
YR250M2 6					285 72			3	1.40		1—12		100	48	6	2	2.24×5	506	0.049	1—8	1
YR280S-6	45	250	0, 65	445	5 325 72 1	14	3	1. 40 1. 50		1 12		493	40	12	3 6	1.30 1.40	448	0. 035 3	1-0	2	
YR280S-6							3 1	1.40 1.50				130		6	2	2.5×5.6	514	0.040		1	
YR280M-6	55	290	0. 65	445	325	72	12	1	1.50 1.60				533		12	9	1.40	499	0. 038		2
YR280M-6									1.50 1.60					į	6	2	2.5×5.6	554	0.043		1

	功率	铁		气隙	外。	全内 在	3		庭				F					转		F.		
型号	功华	· K	.度.	长度				毎槽		浅规	绕组		并則	平均		£ 1,10		戈 规	平均			T
	(千瓦			('===	米)		槽数		根数	直径(气米)	2001	节距		1-112	行智多		根数	直径戏长、宽(毫米)	华西 长 (毫米	相电阻 (欧)	节距) 并] 路
		_					8									极						
YR160M-8	1	14		0.4	260	180	48	92		0.9			2	247		42	2	0.95	230	0.443		
YR160L-8	5. 0	18		U. 4	200	100	40	70	1	1, 0		1-6	2	292		34	2	1.06	275	0.345		
YR180L-8	7. 8	18	0	0, 45	290	205	54	28		1.06 1.12			1	310	36	34	1	1. 25 1. 30	287	0. 249	1-5	2
YR2(0L. 8	11	19	0 0	0.5	327	230	54	14	2	0.95		1-7	2	332		16	2	I. 18 1. 25	313	0.046		
YR200L-8	11									0.95			2	332		8	1	2.2×5.6	373	0.064		1
YR225M1-8	15	10.														16	8	1, 25	314	0. 033 3		2
YR225M1-8	15	19						40	5	1.12	双			344		8	1	2.8×6.3	381	0. 046 3		1
YR225M2-8	18.5	221		5	368	260	54		2		层	17	2		36	16	8	1. 25	359	0. 038 1	1—5	2
YR225M2-8	18. 5	235						32		1.30	74			389		8	1	2.8×6.3	426	0.0518	Î	1
YR250M1-8	22	230)								1					12	7	1.40	370	0. 035 8		2
/R250M1-8	22	230			400	005		48		1.40	绕		4	406		6	2	2.24×5	443	0.043		1
'R250M2 8	30	280		. 55	400	285		7.	1	1 10					i	12	7	1.40	430	0.041		2
'R250M2 8	30	200						74		1. 12			8	456		6	2	2. 24×5	493	0.047		1
/R280S-8	37	250					72					1-9			48	12	9	1,40	414	0.031	1-6	2
'R280S-8	37	230	1	05	45	205		36	3	1.00				440		6	2 2	2.5×5.6	476	0. 037		1
R280M-8	15	240	U.	65 4	145	325							4			12	3 6	1.30	494	0. 039		2
R280M-8	45	340					1	28	2	1.40				530				2. 5×5. 6	566	0.044		1

表 8-4 YR 系列(IP23)铁心及绕组技术数据

	_	_	_	_	_	_															
	rl>-		1 1 1 1 1	外紀	内径	,		Œ			ď						转	子			
型 号	功率	长度	长度	71 11			毎槽		戋规	14: AT		34 m/	平均			线	规	平均			
£ J	(千瓦)		(1,1	米)		槽数	线数		直径 (毫米)	绕组型式	节距	并联路数	半同 长 (毫米)	槽数	每槽 线数	根数	直径或 长×宽 (毫米)	半匝 长 (毫米)	相电阻 (欧)	强寸	并取路数
						4								根	ž						
YR160M-4	7 5	85					34	1	1.50	双		1	283		18	3	1.12	245	0.389		
YR160L1-4	11	115	0 55	290	187	40	50	2	0.85	层			313		14	4	1. 12	275	0.255		
YR160L2-4	15	150	0. 55			48	38	2	1.00	叠	1—11	2	348	36	10	3	1. 30 1. 40	310	0.146	1—9	1
YR180M-4	18.5	135		327	210		40	2	1. 12	绕			354		8	1	1.8×5	373	0.088		

																				(气表)	
	功率		心	(隙		内径			洰				ſ.					转	-	f		
例 号	りが挙	K	度	长度				每槽		线规	48.48		24 H)	平均		A. r. 1d		线 规	平均	I have be seen		
· · ·	(千瓦	.)		(PE	*)		槽数			直径(米	烧组) 型点	节距	并即路缆	T-LEE	們到		根数	直径或 长×宽 (毫米)	半胆 长 (毫米	和电阻(欧)	节卧	并則路数
							4					· -	,		į	 极						
YR180L-4	22	15	55 0	. 55	327	210		34	1	1. 18			2	374				1.8 × 5	393	0.093		
YR200M-4	30	14		. 7	368	245		62	2	0. 95		1-11	4	383		8	1	2×.5.6	401	0.076		
YR200L-4	37	17	- 1				48	50	2	1.00		l.	4	418	36			2×5.6	436	0. 083	1-9	
YR225M1-4	45	15		. 8	400	260		24	1 3	1. 12	双	1 10	2	440				1.8×4.5	439	0. 043		
YR225M2 4	55	18			400	20 /		40	1	1. 25 1. 30	是	1—12	4	470				1.8×4.5	469	0.046		1
YR250S-4	75	18		9	445	300		14	2	1.25 1.30	绕			489		6		1.6×4.5	504	0.075		
YR250M-4	90	21			113	300	60	12	4 2	1. 25 1. 30		1 14	2	519	4.0		2	1.6×4.5	534	0.0795		
YR280S-4	110	20		0	493	330		24	4	1.25		1—14		533	48			2.24×6.3	557	0. 028	1—12	
YR280M-4	132	24			130	550		20	4	1.40		į	4	573		4		2. 24×6. 3	597	0.0304		
			_	. ,			6								朸	ž						
YR160M-6	5. 5	9	5		290	205		36	2	0.95			1	256		24	1	1. 18 1. 25	217	0. 584		
YR160L-6	7, 5	115		45				58	1	L 06				276		18	3	1. 12	237	0, 376		
YR180M-6	11	125			327	230	54	46	1	1.40		1—9		300	36			1.8%4	325	0.097		
YR180L-6	15	155						36	2	1.06	<i>π</i> 7	1 3	2	330	30	0	,	1.8×4	355	0. 106	16	
YR200M-6	18.5	135	1	50	368	260		36	2	1. 18	双			326		8	1	1.8×5	346	0.0821		
YR200L-6	22	165			000	200		30		1. 30 1. 40	层			356				1.8 > 5	376	0.0892		
YR225M ₁ -6	30	145		55	400	285		38	2	1.12	燕			368				1.6×4.5	390	0.065		I
YR225M ₂ -6	37	175						30		1. 18 1. 25	绕			398				1.6×4.5	420	0. 070 4		
YR250S-6	45	165		65 4	445 3	325	72	28	2	1.40		1—12	3	408	54	6	2	1.8×4.5	428	0.064		
YR250M-6	55	195					- 1	24	4	1.06		1—12	0	438	34	0	-	1.8×4.5	458	0.068	1-9	
YR280S-6	75	185	0.7	7 /	493 3	260		22	3	1.40				448			į	2 8 5	474	0.057		
YR280M-6	90	240			100			18	3	1, 50				503				2×5	529	0.0633		
							8								极							
YR160M-8	4	95		2	290 2	205	4	18	1	1. 18			1	226		30	1	1. 06 1. 12	201	0. 839		
YR160L-8	5	115	0.4				54	38	2 (0. 90	双层	1-7		246	36	22	2	1. 25	221	0.515		1
YR180M-8	7. 5	125			27 2	30		64	1 1	1 1 2	个		2	267		8	1	1.8×4	307	0. 092	15	1
YR180L-8	11	155					4	18	1 1	1.30				297			1	1.8×4	337). 1		

	Th the	铁心	气隙长度	外科	内谷			嵐			j	i					特	J			
14 F	功率	长度	长度		71.		A 表謝	1	戈规	16 10		A4 171/	平均			约	规规	平均			
1!. 'J	(下瓦)		(全	米)		槽数	每槽线数	根数	直径(毫米)	绕组型式	节距	并取路数	1 1.4		每槽 线数	根数	直径戊 长×宽 (毫米)	半吨 长 (毫米)	相中阻 (欧)	节品:	并取路数
						8								极	3						1
YR200M-8	15	135	0.50	368	260	54	44	1	1.60		1—7	2	288	36		1	1.8×5	326	0.0773		
YR200L-8	18 5	165			200		36	2	1. 25		1-7		318	30	8	1	1.8×5	356	0. (84	1-5	
YR225M1 8	22	145					62	1	1. 25	双			321			2	1.6 4.5	352	0.0523		
YR225M2-8	30	200	0. 55	400	285		16	2	1.00	层			376			2	1.6×4.5	406	0.060 5	i	
YR225M2-8	30	17 5					50	1	1.40				351			2	1.6×4.5	382	0.057		1
YR250S-8	37	165	0. 65	445	200	72	46	1	1. 06 1. 12	, " k 1	1—9	4	355	48	6	2	1.8×4.5	385	0. 051	16	
YR250M-8	45	195	0. 65	443	325		38	1	1. 18 1. 25	绕			385			2	1.8×4.5	415	0.055		
YR280S-8	55	185	0. 70	402	260		36	1 1	1. 30 1. 40				390			2	2×5	426	0.045		
YR280M-8	75	240	0.70	490	360		28	1 1	1.50 1.60				445			2	2. 5	481	0.0511		

表 8-5 J2 系列三相异步电动机铁心及绕组技术数据

				定				F			4	模	尺	s†						
펜 날	功率 (千瓦)	铁心长度		外径	内径	每槽 线数	并联 支路 数	线	规	绕组型式	h	h.	A	4	节距	电压 (伏)	电流	等载电流(安)	定/转子	线重 (千克 台)
			(湟	**)				根数	直径(毫米)	}	<i>n</i> ₁		(米)	С	-					
						2								极			1			
J2 61-2	17	110		280	155	32		1 1	1. 40 1. 35				158	100			31. 45	7.06	20,400	5.0
J2-62-2	22	130	0.8	280	155	26	I	2	1.60				156	100			40	7.65	36/22	10.6
J2-71 2	30	130		327	182	20	1	4	1, 30	双			100	105			55. 6	11		15, 7
J2-72-2	40	155		327	182	16		4	1 50	层			190	135	1—13	380	73	16. 3		17. 7
J2 81-2	55	180	1.1	368	210	28		2	1.50	叠			0.00			Δ	100	15. 9	36/28	26. 90
12-82-2	75	230	1.1	368	210	22	0	2 3	1. 25 1. 30	绕			202	155			134. 5	20. 8		28. 6
J2-91-2	100	230	1. 25	423	245	16	2	_	1.45								179	19		32. 7
12-92-2	125	260	1.50	423	245	14		5	1.68				245	185	1—15		244.5	21. 8	42/34	40.8

																			(结,	友)
				ne				f				线 模	尺	4.						
型 날	功率 (千瓦)	铁心长度		外径	内径	存槽	并联支路	线	规	绕组型		h ₁		4	节距	电压 (伏)	电流	至载 电流 (安)	定/知子 档数	(千克
			(章	玉米)		线数	数	根数	五径 (毫米)	九	h_1	-	1 (米)	С				(9)	70 90	
						4					-			极						<u> </u>
J2 61 4	13	120		000	100	34	1	2	1.20								25, 65	8.5		7.1
J2-62 4	17	155	0.5	280	182	54	2	. 1	1.40				125	75	8—1		32.5	12. 3		7.8
J2-71 4	22	145	0.5	327	210	24	1	3	1.30	双			150		1 0		42.6	10.8	36/28	12. 0
J2-72-4	30	175		321	210	38	2	2	1. 35	层			170	90	1-9	380	58. 1	9.39		14. 82
J2 81-4	40	180	0.65	368	245	54	4	1	1.50				180	110	1—11		75. 4	19. 52		18.9
J2-82-4	55	240	0,00			20	2	3	1.50	绕			100	110	1-11		98	25	48/38	23.8
J2-91 1	75	210	0.85	423	280	16	2	1	1.50				195	125	1—13		137. 7	20.8	60/5	31.8
J2-92-4	100	260				26	4	3	I. 45								182	26	00/0	39.8
10.01.0	4		1		-1	6							_	极	I		1		ſ	
J2-61-6 J2-62-6	10	165	0.40	280	200	28	1	2	1. 12			}	105	62			21. 2	9, 65		7. 9
J2-71-6	18	205 155				22			1. 25	双					1-9		27		54/44	10
J2-72-6	22	200	0.45	327	230	32	2	1	1. 40	层			120	70			32. 8	11. 2		10. 1
J2-81-6	30	180				24	-		1. 10							380	41.9	13. 2		12. 3
J2-82 6	40	240	0.50	368	260	28	3	2	1. 35				130	80			73	22	72/58	23. 7
J2 91 6	55	255	0.5			46		1	1. 56	绕					1-11		101.8	14. 4		28, 1
J2-92-6	75	340	0.6	423	300	34	6	2	1.30				145	90			136.8	24. 1	72/56	34
1						8								极		_				
J2 61-8	7. 5	165	0.40	280	200	36	1	1	1.45				7.4	4.0			16.2	8, 50		8
J2 62-8	10	205	0.40	200	200	54	2	1	1. 20				74	46			21. 2	10.1		9. 5
J2 71-8	13	155	0.45	200	000	50			1.30	双					17		27. 3	11.7	54/58	9. 88
J2-72-8	17	200	0.45	327	230	20	1	1	1.45 1.50	层			90	55		380	34.6	14, 4		11.72
J2-81-8	22	180				30	2	2	1.25	**************************************						Δ	41.8	18, 63		17. 6
J2-82-8	30	240		368	260	46		1	1.50	绕			100	65			60	24.6	72/58	22. 5
J2-91-8	40	257	0.50			36	4	2	1.16	-50					19		80	17.8		22.8
J2-92-8	55	340		423	300	28		1	1.40 1.45				112	75			106.5	21.4	72/56	31. 9
						10								极						
J2-81-10	17	180	0.45	368	260	40	2	1 1	1. 16 1. 25	377			80	50			39. 3	21. 9		16.4
J2-82 10	22	240				30	2	2	1, 35	双层					1—6	380△	50.6	29, 1	60/64	18, 35
J2-91·10	30	240	0.50	423	300	62	5 -	1	1, 35	经			90	55			64. 35	19	00/01	19.4
J2-92-10	40	320	0.00	120	000	18		2	1. 16				30	(10)			83. 5	23. 2		26. 7

					定				f				线 札	英 万	- J						
편 *	功 3	1		、 隙	外径	内径	每槽 线数	支路	4	敖		1	h.		A	特別	电	电流	电池	市一子	(千克
				(亳	逐米)				根数	直径(毫米	5	111		是米)							
					, -		2								极						
JO2-11-2	0.	8	65	. 3	120	67	94			0.67	,		D.C			2-1		1.7	2 0.78		1.61
JO2 12-2	1.	1 8	35				72		1	0. 77	- 3		86			1—1 2—1		2, 3	5 1.03	24/2	1. 77
J()2-21-2	1.	5 7	75	4	145	82	- 80		1	0.83	单层					2(1-	380	Y 3. 2	2 1.23		1.80
JO2-22-2	2. 3	2 10	- 1	72	1.13	02	60			0. 93	单层交叉式	90	94			1(1-		4.5	3 1.71	18/1	6 1.88
JO2-31-2	3	9	5	45	167	0.4	41			1. 12								6. 2	9 2. 29		2.74
J()2-32-2	4	12	- 1	40	107	94	56	1	1	0.96	单	95	116					8.0	2.74		3. 02
J()2-41-2	5. 5	11	1	6	910		53			0. 93	层					1-1:		10.7	3, 5		5. 76
JO2-42 2	7. 5	13	5 0.	b	210	114	43		2	1.08	同、	115	138			2—1		14. 33	4.6	24/20	6. 77
J()2-51-2	10	12		_			40			1. 35	心式	-						19. 44	6. 1		10, 4
JO2-52-2	13	160	0.	7	245	136	32		1 2	1. 16 1. 25		143	175					24. 45	6. 5		11, 22
JO2-61-2	17		0.	7	280	155	50	2	1	1.45				158	100	1-11		31. 45	7.06	30/22	
JO2-71-2	22	155					20		4	1.35				190			_	39.8	7. 73		17. 92
J()2-72-2	30	200	0.	8	327	182	16	1	2 2	1.56 1.62	双			190	135	1-13		55. 5	9. 15	36/28	
JO8-82-2	40	240	1.	1	368	210	26		1 2	1. 5 1. 56	臣			202	155		380△	71.7	13. 95		29.8
J()2-91-2	55	260					20		2 2	1. 5	叠							100. 2	9, 65		38. 7
JO2-92-2	75	300	1.		423	245	16	2	5	1. 56	绕			245	185	1—15		133	12. 78	42/34	
J()2·93-2	100	365	1.	1			12		7	1.56								180. 1	17. 9	12004	48. 9
							4								极						10, 3
102 11-4	0.6	85			104		115			0.57								1, 57	0. 875		1. 217
O2-12-4	0.8	100			120	75	96			0.67	单	50						1.99	1. 1		1. 52
()2-21-4	1.1	85	0.2				80	1	1	0.72	单层链式					1-6	380 Ƴ	2. 64		24/22	1. 445
()2-22-4	1. 5	115			145	90	62			0.83		60						3. 42	1,588		1, 715
()2-31-4	2. 2	95					41			0.96	单儿							4. 85	2. 38		2, 27
()2-32-4	3	135	0.3		167	104	31	I	1	1. 12	交叉式	65	73			2(1—9) 1(1—8)	380 Ƴ			36/26	2. 74

		1																	(续.	表) ———
				定				F		_	4	线 模	尺	4	-					
型号	功率	铁心	. 气隙	外径	内径	每槽	并联	线	规	绕组		h ₂		A	节距	也压	额定电流	7 载电流		
	(干瓦)	长度	长度				支路			型型	'		X		10 100	(伏)		(安)		
			(8	造米)		线数	数	根数	直径	大	h ₁	h_2	A	С					TH XA	
	<u> </u>			E/N/		4		1次 数	(毫米			(4	を米)	Ln						
J()2-41-4	4	100				52			1.0		T		T	极		1	8.4	3.5		3, 55
JO2 42-4	5.5	125	0.35	210	136	42		1	1. 12	单层		94					11.2	4, 25		3. 96
JO2-51-4	7.5	120				38	1		1.0	交义					2(19)				36/20	
J()2-52 4	10	160	0.4	245	162	29		2	1. 12	九	99	110					19.7	5. 9		6. 56
JO2 61-4	13	155			-	54			1. 25								25. 65	8. 62		7.58
J()2-62-4	17	190	0.45	280	182	42		1	1.45	双			125	75	18		32.5	12. 23		8. 75
JO2·71-4	22	175				42	2		1. 25	层							43.5	9. 59	36/28	14.05
J()2-72-4	30	235	0.5	327	210	32		2	1.50	叠			170	90	1—9		56.5	11.7		17.7
JO2-82-4	40	275	0. 65	368	245	22		3	1.40	绕			180	110	1—11	380△	72	15. 1	48/38	24.4
J()2-91-4	55	260				34		2	1.50								96. 9	11. 02	60/50	37. 1
J()2-92-4	7 5	340	0.85	423	280	26	4	3	1. 45	1			195	125	1—13		134	14. 33		45.5
JO2-93 4	100	380				22		4	1.40								180	18. 4	60/50	50.8
						6								极						
JO2-21-6	0.8	85	0. 25	145	94	81			0.67		42						2, 22	1. 53		1.62
JO2-22-6	1.1	115				61			0. 77								2.88	1.89		1, 895
JO2-31-6	1.5	95	0.8	167	114	60	1	1	0.83	单	50		į			380 🗡	3. 29	2. 16		2, 28
J()2-32-6	2, 2	135				42			1.04	层					16		5. 52	3. 18	36/33	2. 81
J()2-41-6	3	110		210	148	40			1.20	链	65				2 0		6. 86	3, 33	30/33	3.44
J()2-42-6	4	140	0.35			55			1.04	九							8.9	4.02		4.03
JO2-51-6	5.5	130		245	174	47	1	1	1. 20		76					380△	11.6	1. 9		4. 70
J()2-52 6	7. 5	170				37			1.40		70					3002	15, 53	6.1		5, 81
JO2-61-6	10	175	0.4	280	200	22	1	1	1. 16 1. 12	双			110	65	1—9		21. 05	10.1	54/44	7, 6
JO2-62-6	13	220	0.40	280	200	18	1	1	1. 35 1. 30	层叠位			110	65	1—9	380△	26.8	11.6	54/44	9, 53
J()2-71-6	17	200	0.45	327	230	10		à.	1.50 1.45	绕			120	70	1-9	20077	32.6	9,8	54/41	11.5

																			(续表	.)
				定				3			约	模	尺	寸						
쩐 号	功率 (千瓦)	铁心长度	气隙 长度	外径	内径	每槽 线数	并联支路数	线	规	绕组型式		h. h.	A		节距	电压 (伏)	额定电流(安)	三载 电流 (安)	定/转	线单(干克台)
			(2)5	米)		~~		根数	百径 (毫米)		h ₁	(毫	,米)	С						
						6								极						
JO2 72-6	22	250	0.45	327	230	28	2		1.20				120	70	1—9		41.2	12.8	54/44	13.
JO2 81 6	30	240	0.5	260	200	32		2	1. 25	双			120	80			54	14.83	72/58	23.
J()2-82-6	40	310	0, 5	368	260	24	3		1.40	层直			130	80	1-11	380△	73. 75	24	12/30	27.
J()2-91-6	55	320	0.6	402	300	20		3	1 40	绕			145	00	1-11		98.8	15. 69	72/56	38.
JO2-92-6	75	42()	0. 625	423	300	30	6	2	1.40				145	90			134.5	22. 8	12/36	39.
						8						•		极		_				
JO2 41-8	2. 2	110		210	140	37			1.12		49					380 Ƴ	5. 94	4. 18		3.
JO2 42-8	3	140	0.25	210	148	31	1	1	1.30	单层	49				1—6	300 1	7. 47	4.41	48/44	4.
JO2-51-8	4	130	0.35	245	174	48	1	1	1. 12	链式	58				1-0	380△	9.07	4.61	40/44	4.
JO2-52-8	5. 5	170		245	174	37		,	1.30		36					300	12. 16	5. 81		5.
JO2-61 8	7.5	175	0.4	280	200	58			1.04				80	50			16.0	8. 75		7.
JO2-62-8	10	220	0.4	200	200	46		1	1.20				00	30	17		20. 8	10.5	54/58	9.
JO2-71-8	10	200	0.45	327	230	42	2	1	1. 35	双			90	55	,-,		26.6	12. 5	347 30	10.
JO2-72-8	17	250	0.43	321	230	34			1.56	层			30	33		380△	34	15. 2		12.
JO2 81-8	22	240	-0.50	368	260	24			1. 35	叠			100	65		3602	46.1	20. 95	72/58	19
J()2 82 8	30	310	0. 30	300	200	20		2	1. 62	绕			100	00	19		57.5	22. 5	12/30	26.
JO2-91 8	40	320	0.6	423	300	34	4	2	1. 30				112	75	1 5		77.9	15. 67	72/56	30.
J()2-92-8	55	420	0.0	420	300	26	7		1.50				112				104	19.7	127 00	37.
						10								极					,	,
O2 81 10	17	240	0.45	368	260	34	2	2	1, 25				80	50			36. 4	19. 2		17.
()2 82 10	22	310	0, 40	300	200	26	L	L	1. 45	双层			00		1—6	380△	48	27	60/64	21.
O2 91 10	30	320	0,5	423	300	52	5	1	1. 40	叠绕			90	55		55077	62. 2	18.6	037 04	21.
J()2-92-10	40	400	0, 3	423	300	42	J	1	1.62				30	00			82. 0	23. 4		26.

[/]L: 1. 铁心采用 D22 硅钢片、2. 宣子绝缘是 E级。3. 定子绕组采用 QZ 高强度聚酯漆包线。

表 8-7 YD 系列变极多速三相异步电动机铁心及绕组技术数据(380 伏、50 赫)

		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	f	铁心	定/转	绕组		毎槽	线
<u> </u>	极数	(千瓦)	接法	转速 (转/分)	电流	(%)	因数	外径	内径	长度(毫米)	子 槽数	型式	节距	线数	(根-延)
								(是	(米)						
YD801-4/2	4	0.45	Δ	1 420	1.4	66	0.74			65			1-8	260	1-\$0.3
	2	0.55	2 Y	2 860	1.5	65	0.85	120	75				1—7		
YD802-4/2	4	0.55	Δ	1 420	1. 7	68	0.74			80			1—8	210	1- \$ 0.43
	2	0.75	2 ~	2 860	2.0	66	0.85				24/22		1—7		1 90.4
YD90S-4/2	4	0.85	Δ	1 430	2.3	74	0.77			90	24/22			166	1 30 4
10303 47 2	2	1. 1	2 ~	2 850	2.8	72	0.85	120	90	90				166	1-\$0.4
VENOT 479	4	1. 3	Δ	1 430	3. 3	76	0.78	130	80	100			1—7	100	
YD90L-4/2	2	1.8	2 ~	2 850	4.3	74	0, 85			120				128	1-\$0.50
	4	2.0	Δ	1 430	4.8	78	0.81								
YD100L1-4/2	2	2. 4	2 ~	2 850	5.6	76	0.86			105				80	1-\$0.7
•	4	2. 4	Δ	1 430	5. 6	79	0, 83	155	98						
YD100L2-4/2	2	3. 0	2 ~	2 850	6. 7	77	0.89			135				68	1-\$0.77
	4	3. 3	Δ	1 450	7.4	82	0, 83					双			
YD112M-4/2	2	4.0	2 ~	2 890	8. 6	79	0.89	175	110	135	36/32		1—11	56	1 ∲0, 95
	4	4.5	Δ	1 450	9.8	83	0. 84					E			
YD132S-4/2	2	5.5	2 ~	2 860	11.9	79	0.89	210		115				58	1-\$1.18
	4	6. 5	Δ	1 450	13.8	84	0.85		136						
YD132M 4/2	2	8, 0	2 ~	2 880	17.1	80	0. 89	210		160		b		44	2-≠0.95
	4	9	Δ	1 460	18.5	87	0.85					Tx.			1-\$1.18
YD160M-4/2	2	11	2 ~	2 920	22. 9	82	0.89			155				36	1 \$1.12
	4	11	Δ	1 460	22. 3	87	0.86	260	170		36/26		1—10		1-\$1.30
YD100L-4/2	2	14	2 ~	2 920	28. 8	82	0.90			195				30	1-\psi_1.25
	4	15	Δ	1 470	29. 4	89	0.87								
YD180M 4/2	2	18.5	2 ~	2 940	36.7	85	0. 90	290	187	190				20	3-\$1.25
	4	18. 5	Δ	1 470	35.9	89	0.88				48/44		1—13		
YD180L-4/2	2	22	2 ~	2 940	42.7	86	0. 91	290	187	220				18	4- \$ 1.12
	6	0.65	Δ	920	2. 2	64	0.68								1.40.45
YD90S-6/4	4	0.85	2 ~	1/20	2.3	70	0.79			100			1—7/	152/146	1- ¢ 0. 45, 1- ¢ 0. 45
	6	0.85	Δ	930	2.8	66	0.70	130	86		36/33		1—8		1 40 50
YD90L-6/4	4	1. 1	2 ~	1 400	3.0	71	0. 79			120				126/116	1-\$0.50/ 1-\$0.53

															(绥农)
		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	子	铁心	定/转	绕组		毎槽	线
型号	极数	(千瓦)	接法	转速 (转/分)	电流	(%)	因数	外径	内径	长度(毫米)	子槽数	型式	节距		
		(I CL)		(44/)) /	(4)	(70)	放射	(亳	(米)	(笔不)	们曾致	型式		线数	(根-毫米
YD100L1-6/4	6	1. 3	Δ	940	3, 8	74	0.70			115				100	
TDIOULI U/4	4	1.8	2 ~	1 440	4. 4	77	0.80	155	0.0	115	00,400			100	I- ¢ 0.63
YD100L2-6/4	6	1. 5	Δ	940	4.3	75	0.70	155	98	105	36/32		1—7		
1010002-074	4	2.2	2 ~	1 440	5, 4	77	0.80			135				86	1- ¢ 0.69
YD112M-6/4	6	2. 2	Δ	960	5.7	78	0.75	1.75	100	125					1-\$0.80
1D112WF0/ 4	4	2.8	2 Y	1 440	6.7	77	0.82	175	120	135				76/76	1 \$0.80
YD132S-6/4	6	3. 0	Δ	970	7.7	79	0.75								1-\$0.95/
1 01325-074	4	4.0	2 Y	I 440	9. 5	78	0.82			125				68/66	1-\$1.0
VF)1984 C /4	6	4.0	Δ	970	9, 8	82	0.76	210	148						2-\$0.75/
YD132M-6/4	4	5.5	2 Y	1 440	12.3	80	0.85			180	36/33			52/48	2 \$0.8
VIII CORE CO	6	6. 5	Δ	970	15. 1	84	0.78						1-7/		1-∮1.06/ 1-∮1.0
YD160M-6/4	4	8	2 ~	1 460	17.4	83	0. 84			145			1—8	48/46	1-\$1.0 1-\$1.06
7//1/07 0 //	6	9	Δ	970	20.6	85	0.78	260	180			双			2 \$1. 18/
YD160L-6/4	4	11	2 ~	1 460	23. 4	84	0. 85			195				36/34	2-\$1.18
	6	11	Δ	980	25. 9	85	0.76					层			1 \$1.25/ 1 \$1.30
YD180M 6/4	4	14	2 ~	1 470	29.8	84	0. 85			200				32/30	3-\phi_0.95 1-\phi_0.90
	6	13	Δ	980	29. 4	86	0.78	290	205		36/32	叠	Ì		3-\$0.95/ 1-\$1.0
YD180L-6/4	4	16	2 Y	1 470	33, 6	85	0, 85			230				28/26	2-\$1.18 1-\$1.12
Mark out	8	0. 45	Δ	700	1.9	58	0, 63					式			1 71.12
YD90L-8/4	4	0.75	2 🕆	1 420	1.8	72	0.87	130	86	120				172	1- ¢ 0. 42
	8	0.85	Δ	700	3, 1	67	0,63								
YD100L-8/4	4	1.5	2 Y	1 410	3. 5	74	0, 88	155	106					114	1-∲0. 56
	8	1. 5	Δ	700	5. 0	72	0.63			135					
YD112M-8/4	4	2. 4	2 ~	1 410	5.3	78	0.88	175	120					94	1-\$0.71
	8	2, 2	Δ	720	7.0	75	0.64				36/33		1—6		
YD132S-8/4	4	3, 3	2 Y	1 440	7.1	80	0.88			125				84	1-∳0. 85
	8	3. 0	∇	720	9.0	78	0.65	210	148						
YD132M-8/4	0	4. 5	2 Y	1 440	9.4	82	0.89			180				60	1-\$0. 67 1-\$0. 71
	8	5. 0	Δ	730	13.9	83	0.66								
YD160M-8/4	4	7.5	2 Y	I 450	15.2	84	0.89	260	180	145				54	1-\$1.40

注:表中6/4极的每槽线数和线规分子/分母分别为节距1-7、1-8时的数据。

															(续表)
		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	子	£4 N	P 154	4 60		4 - T#	/b In
	极数	(千瓦)	接法		电流	(%)		外径	内径		定/转	绕组	节距	订槽	线规
		(161)		(45/71)	(安)	(21)	因数		5米)	(毫米)	槽数	型式		线数	(根一道米)
YD160L-8/4	8	7	Δ	730	19	85	0, 66	260	180	105	26 /22		1 0		0.44.40
	4	11	2 ~	1 450	21.8	86	0. 89	200	100	195	36/33		16	40	2-\$1.12
YD180L-8/4	8	11	Δ	730	26. 7	87	0.72	200	905	000	54.50				
1210020/1	4	17	2 ~	1 470	32.6	88	0.91	290	205	260	54/58		1—8	22	2-\$1.30
YD90S-8/6	8	0.35	Δ	700	1.6	56	0.60	120	0.0	100					
15505 67 0	6	0.45	2 ~	930	1. 4	70	0.72	130	86	100				208	1-∲0. 40
YD90L-8/6	8	0.45	Δ	700	1.9	59	0.60	100	0.0	100					
1000000	6	0.65	2 ~	920	1.9	71	0.73	130	86	120				170	1 \$0.45
YD100L 8/6	8	0, 75	Δ	710	2. 9	65	0.60	155	200				1—6		
11010012 (7 0	6	1. 1	2 ~	950	3, 1	75	0.73	155	106	105				116	1-\$0,53
YD122M-8/6	8	1.3	Δ	710	4.5	72	0.61	105	100	135					
1 D122W1 67 0	6	1. 8	2 Y	950	4.8	78	0, 73	175	120					98	1 ø 0. 67
YD132S-8/6	8	1.8	Δ	730	5. 8	76	0,62				36/33	双			1-\$0.53
101323-670	6	2. 4	2 ~	970	6. 2	80	0.73	010		110				94	1-\$0.56
YD132M-8/6	8	2. 6	Δ	730	8. 2	78	0.62	210	148			层			1-\$0.67
1013211-0/0	6	3, 7	2 Y	970	9. 4	82	0, 73			180		-		62	1-\$0.71
YD160M-8/6	8	4. 5	Δ	730	13, 3	83	0.62					歪			
119100101-8/0	6	6	2 ~	980	14.7	85	0.73	0.00		145		la la		56	2-\$0, 95
YD160L-8/6	8	6	Δ	730	17.5	84	0. 62	260	180			九	1—5		
1D100L-3/0	6	8	2 ~	980	19.4	86	0.73			195				42	3- ¢ 0.9
YD180M-8/6	8	7.5	Δ	730	21.9	84	0.62								2-\$1.0
1 D1901v1-9/ 0	6	10	2 Y	980	24. 2	86	0, 73			200				36	1 \$0.95
VI 1001 076	8	9	Δ	730	24.7	85	0.65	290	205		36/32				1-\$1,30
YD180L-8/6	6	12	2 Y	980	28.3	86	0.75			230				32	1-\$1.25
VDICOM 10 /C	12	2.6	Δ	480	11.6	74	0.46					-			1-\$0.80
YD160M-12/6	6	5	2 ~	970	11.9	84	0.76			145				74	1-\$0.85
VD1601 1076	12	3. 7	Δ	480	16, 1	76	0.46	260	180		36/33		1-4		
YD160L-12/6	6	7	2 ~	970	15. 8	85	0.79			205				52	1.∲1.40
VD1001 30 0	12	5, 5	Δ	490	19.6	79	0.54								1 41 00
YD180L-12/6	6	10	2 Y	980	20. 5	86	0. 86	290	205	230	54/58		1-6	32	1 - ∮1. 06 1- ∮1. 12

					т —			_			1	_			(25,43)
型 3	177 W41-	额定功率		额 定	额定	效率	功率	定	F	铁心	定/转	绕组		每檔	线
7E 5	极数	(千瓦)	接法	转速 (转/分)	电流 (安)	(%)	因数	外径		长度(毫米)	子 槽数	型式	节;	线数	(根一弯,米
	6	0.75	Y	950	2, 6	67	0, 65	(*\$	を米)			单层		54	
YD100L-6/4/2	4	1.3		1 450	3, 7	72	0.75	155	98			链式	1-0	34	1 \$0.53
	2	1. 8	2 ~	2 900	45	71	0, 85					双层	1-1	68	1 90.50
	6	1. 1	Y	960	3, 5	73	0, 65			135		单层	1—6	45	1-\$0.67
YD122M 6/4/2	4	2. 0	Δ	1 450	5. 1	73	0.81	175	110			链式双层			
	2	2. 4	2 Y	2 920	5. 8	74	0.85					造式	1-10	62	1 \$0.60
	6	1.8	Υ	970	5. 1	75	0.71					单层 链式	1-6	45	1-\$0, 83
YD132S-6/4/2	1	2.6	Δ	1 460	6: 1	78	0.83			115		双层			
	2	3.0	2 ~	2 910	7. 4	71	0, 87				36/32	汽车	1-10	64	1-\$0.80
	6	2. 2	Υ	970	6	77	0.72				30/32	单层 链式	1—6	37	1-\$0.90
YD132M1-6/4/2	4	3. 3	Δ	1 460	7.5	80	0.81	210	136	140		双层	1—10	56	1-\$0.85
	2	1. 0	2 🗡	2 910	8.8	76	0.91					乔式	1 10	30	1 .00. 55
	6	2.6	Υ	970	6.9	80	0.72					单层 链式	1—6	30	2-\$0.75
YD132M2-6 ′4/2	4	4. ()	Δ	1 460	9	80	0.84			180		双层	1—10	44	1-¢0, 90
	2	5, 0	2 🗡	2 910	10.8	77	0.91					登式.			
	6	3. 7	Υ	980	9.5	82	0.72					单层 链式	1-6	27	2·\$0.90
YD160M 6/4/2	4	5. 0	Δ	1 470	11. 2	81	0.84	260	170	155		双层	1—10	40	2-\$0.75
	2	6. 0	2 ~	2 930	13. 2	76	0.91					单层			
UINT CON COM TO	6	4.5	Y	980	11.4	83	0.72					链式	1-6	22	3 \$0, 80
YD160L 6/4/2	2	7	Δ	1 470	15.1	83	0. 85	260	170	195	36/26		1—10	32	1-\$1.18
	8	0, 65	2 Y	2 930	2. 7	79	0. 92								
YD112M-8/4/2	4	2. 0		1 450	5, 1	59 73	0, 63	175	110	125		双	1—5	68	1-\$0.53
	2	2. 4	2 Y	2 920	5. 8	74	0. 85	173	110	L35			110	62	1-\$0,60
	8	1. 0	Y	720	3. 6		0.61					层	15	62	1.\$0.75
'D132S-8/4/2	4	2. 0		1 460	6. 1		U. 83			115	36/32	_		02	1 90. 73
	2	3. 0	2 Y	2 910	7. 1		0.87					晉	1—10	64	1.\$0.75
	8	1. 3	Y	720	4.6	71	0, 61	210	136			九	1—5	48	1 ø 0. 85
D132M 8/4/2	4	3. 7	_	1 460	8.4	80	0. 84			160					
	2	4. 5	2 ~	2 910	10	75	0.91						1—10	48	1. ¢ 0.85

																(突衣)
		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	F	铁心	定/转	绕组			毎槽	线规
型号	极数	(千瓦)	接法	转速 (转/分)	电流 (安)	(%)	因数	外径	内径	长度(毫米)	子槽数	型式	节	距	线数	(根-毫米)
									毫米)	8/10/	1130	£.50			> X 3 X	(水 笔水)
	8	2. 2	Y	720	7. 6	75	0, 59						1—	5	36	2-\$0.71
YD160M-8/4/2	4	5, 0	Δ	1440	11.2	81	0.84	200		155		双层 叠式				
	2	6.0	2 ~	2 910	13. 2	76	0.91		1.00				1—	10	40	2-\$0, 75
	8	2, 8	Y	720	9. 2	77	0.60		170		36/26		1	5	30	
YD160L-8/4/2	4	7. 0		1 440	15. 1	83	0, 85	260		195		双层叠式				1-ø1. 18
	2	9.0	2 ~	2 910	18. 8	79	0.92					11.74	1—	10	32	
	8	0.85	Δ	710	3. 7	62	0.56					双层叠式			100	1-\$0.53
YD112M-8/6/4	6	1.0	Y	950	3. 1	68	0.73	175	120	135		单层链式			46	1-\$0.56
	4	1.5	2 ~	1 440	3, 5	75	0.86					双层			100	1-\$0.53
	8	1. 1	Δ	730	4. 1	68	0.60					双层			98	1-\$0.60
YD132S-8/6/4	6	1.5	Υ	970	4.2	74	0.73	210	148	120		单层链式			41	1-\$0.71
	4	1.8	2 Y	1 460	4.0	78	0.87					双层			98	1 \$0.60
	8	1.5	Δ	730	5.2	71	0.62					双层			78	1 \$0.67
YD132M1-8/6/4	6	2.0	Υ	970	5. 4	77	0. 73			160		单层链式			32	1 \$ 0.85
	4	2. 2	2 Y	1 460	4. 9	79	0. 87					双层			78	1-\$0.67
	8	1.8	Δ	730	6. 1	72	0.62	210	148		36/33	双层	16		66	1-\$0.71
YD132M2-8/6/4	6	2.6	Υ	970	6.8	78	0.74			180		单层链式			27	1 \$0.90
	4	3.0	2 ~	1 460	6.5	80	0.87					双层			66	1-\$0.71
	8	3, 3	Δ	720	10.2	79	0.62					双瓜			58	2-\$0.75
YD160M-8/6/4	6	4.0	Υ	960	9.9	81	0.76	260	180	145		单层链式			23	2-\$0.75
	4	5. 5	2 Y	1 440	11.6	83	0.87					双层			58	2-¢0, 75
	8	4.5	Δ	720	13.8	80	0.62					双层			44	2 \$0, 85
YD160L-8/6/4	6	6. 0	Υ	960	14.5	83	0.76	260	180	195		单层链式			18	3 \$0.80
	4	7.5	2 Y	1 440	15.6	84	0.87					双层			44	2 \$0.85
	8	7	Δ	740	20.2	81	0.65					FII	1—8		22	2 \$1.0
YD180L 8/6/4	6	9	Y	980	20.6	83	0.80					双	1-9		10	2-\$1.12
	4	12	2 Y	1 470	24.1	84	0, 90					-	1-8		22	2-\$1.0
	12	3, 3	Δ	480	13	72	0. 55	290	205	260	54/50	hz.	1-6		36	2-\$0.75
	8	5.0	Δ	740	16	79	0. 62					1	18		24	1.\$0.80
'D180L-12/8/6/4	6	6. 5	2 Y	970	14	82	0. 88						16		36	1 ¢0. 75 2-¢0. 75
	4	9. 0	2 Y	1 470	19	83	0,89					式	1—8		24	1-\$0.80
																1 \$0.75

50	Fee 201	额定功率		额定	额定	效率	功率	定	子	铁心	定/转	绕组		 每 楷	线 热
테 블	极数	(千瓦)	接法	转速 (转/分)	电流 (安)	(%)	因数			长度(毫米)	子 植数	型式	节距	线数	(根一5米
								(45.7	5米)						
JD()2-21-4/2	4	0.8		1 450	2.1	76.6				80				196	1-\$0.51
	2	1. 1	2 Y	2 890		74.6	0, 88	145	90		24/22		1—7		
JD()2-22-4/2	4	1.5	Δ	1 410	3, 5	77.5	0.83	-		110				128	1.00.62
	2	1.8	2 Y	2 860	4.1	75, 1	0.92								
JD()2-31-4/2	4	1.5	Δ	1 445	3. 9	76	0.77			95				84	1-\$0.67
	2	2. 2	2 Y	2 875	5. 2	73.5	0, 87	167	104						
JDO2-32-4/2	4	2. 2	Δ	1 435	5. 4	78	0.82			135				64	1- ¢ 0. 77
	2	3.0	2 ~	2 880	7.0	74	0.88								
J1)()2-41-4/2	4	3, 3	Δ	1 430	7, 6	80	0.82			100				64	1- ¢ 0. 93
	2	4.0	2 Y	2 860	9, 1	76	0.88	210	136		36/26			0.4	1-90.33
JDO2-42-4/2	4	4.0	Δ	1 440	9.3	80	0. 82	210	100	125	507 20			52	1-\$1.08
	2	5, 5	2 \Upsilon	2 870	12. 5	76	0, 88			123			1 10	32	1-91.08
JI)()2-51-4/2	4	5. 5	Δ	1 460	12, 3	82	0, 83			120		双	1—10	40	0.10.00
J1XX2 31 47 2	2	7. 5	2 Y	2 880	16.6	78	0.88	945	1.00	120				48	2-\$0.96
JDO2-52-4/2	4	7.5	Δ	1 450	16.8	82	0. 83	245	162	1.00		层			
J1X/2-52-4/2	2	10	2 ~	2 880	22. 2	78	0.88			160		7		38	1- ø 1. 45
f1./.\0 c1.4.\0	4	10	Δ	1 170	20.5	87	0.85					往			
JDO2-61-4/2	2	11	2 ~	2 940	21.1	86	0.92			155		44		34	2-\$1.12
IDO0 00 400	4	13	Δ	1 465	26.4	88	0.85	280	182		36/28	式			
JDO2-62-4/2	2	15	2 ~	2 940	28. 3	87.5	0.92			190				28	2 \$1. 25
IDAN OF CALL	6	0.6	Δ	960	2.0		0.66								
JDO2-21-6/4	4	0.8	2 Y	1 465	2, 4	68	0.74			85				150	1-∲0, 50
	6	0.8	Δ	960	2. 6	70	0.66	145	94		36/33				
JDO2-22-6/4	4	1.0	2 Y	1 465	2. 8	74	0.74			115				116	1- ¢ 0.57
	6	1.3	Δ	930	4. 0	70	0.7								
JD()2-31-6/4	4	1.7	Y	1 430	4.3	75	0.8			95			1—7	104	1- ¢ 0. 59
-	6	1.7	Δ	930	5.0	74	0.7	167	104						
JDO2-32-6/4	4	2. 5	2 Y	1 450	6.1	78	0.8			135	36/32			76	1 ¢ 0.69
	6	2. 8	Δ	930	7.5	78	0.73								
JDO2 41-6/4	4	3. 0	2 Y	1 430	7. 6	76	0.79	210	148	110				82	1-\$0.9

															(煙表)
		额定功率		%5 ÷	物心	1-1-127	Thuk?	定	子	EH N	- cut	7 to 7 to		A- 13	14 41
型号	极数		接法	额定 转速	额定 电流	效率	功率	外径	内径	铁心 长度	足/转	绕组	is be	每档	段 易
		(千瓦)		(转/分)	(安)	(%)	因数	(4	5米)	(弧米)	槽数	型式		线数	(根-毫米
JDO2-42-6/4	6	3.5	Δ	930	9.4	78	0.73	210	140	140				0.0	1 /1 0/
JEN 72 42 07 4	4	4.0	2 ~	1 440	10	76	0.79	210	148	140				66	1-∮1. 04
JDO2-51-6/4	6	6.0	Δ	960	13. 9	84	0. 78		٦	100	1				
1002-31-0/4	4	8. 0	2 Y	1 460	18. 7	80	0.81	0.45	100	160				41	1-\$1.35
ID()2 52 674	6	8.0	Δ	955	18. 4	0.5	0.78	245	162	10-1					
JD()2-52-6/4	4	1.0	2 Y	1 450	21, 5	85	0.83			195				36	2-\$1.03
ITV 10 63 644	6	8. 0	Δ	970	18.6	85	0.77								
JDO2-61-6/4	4	10	2 ~	1 460	22	83	0, 83			155	36/32		1—7	38	1 \$1.50
	6	10	Δ	970	23.8	85	0.75	280	182						
JD()2-62-6/4	4	13	2 ~	1 460	28. 7	83	0.83			190				30	2 \$1, 20
	6	13	Δ	970	28. 4	88	0. 79								
JD()2-71-6/4	4	17	2 ~	1 470	34. 1	89	0.85			200				28	2 \$1.56
	6	15	Δ	970	32. 8	88	0.79	327	230			双			
JD()2-72-6/4	4	19	2 ~	1 460	40	85	0.85			250				24	3- ¢ 1.40
	6	22	Δ	970	46. 4	89	0.81					层			
JDO2-81-6/4	4	28	2 ~	1 470	56. 7	86	0.87	368	260	240	72/56		1—14	12	4- ¢ 1. 45
	8	0.3	Δ	690		52	0.54					ir			
JDO2-12-8/4	4	0.6	2 Y	1 400	1.6	71	0.83	120	75	100	24/22		1-4	146	1-\$0.38
	8	0.3	Δ	680	1.7	53	0, 50			-		式			
JDO2-21-8/4	4	0.75	2 Y	1 360	2. 0	72	0.81	-		90				190	1-\$0.41
	8	0, 45	Δ	680	2. 0	63	0.53	145	94						
JD()2-22-8/4	4	0.75	2 Y	1 360	1.8	76	0. 83			110				156	1-∳0.49
	8	0.9	Δ	685	3, 3	67	0.61								
JDO2-31-8/4	4	1. 5	2 ~	1 365	3. 8	71	0.84			95				146	1- ¢ 0.62
	8	1. 1	Δ	685	4. 1	68	0.60	167	114		36/26		1-6		
JDO2-32-8/4	4	2, 2	2 Y	1 370	5. 4	74	0.84			135				106	1-¢ 0. 72
	8	1.8	Δ	710	6.0	74	0.62								
JDO2-41-8/4	4	3, 0	2 Y	1 410	6.8	78	0, 86			110				92	1-\$0.86
	8	2. 5	Δ	710	8, 3	1	0.62	210	148						
JDO2-42-8/4										140				74	1-\$1.0

		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	子	铁心	定/转	绕组		每槽	线
型 号	极数	(干瓦)	接法	转速 (转/分)	电流 (安)	(%)	因数	外径	内径	长度 (毫米)	子 槽数	型式	节距	线数	(根 3 分
								(4 6	米)						
JDO2 51-8/4	8	3, 5	Δ	720	10.8	78	0.63			130				64	1.\$1.10
JD()2 31 0/ 4	4	5, 5	2 ~	1 430	12.5	82	0, 88	245	174		36/26		1—6		
IDO2-52-8/4	8	4.5	Δ	720	13. 9	78	0.63			170				50	2 \$0. 90
J1X/Z-3Z-0/4	4	7. 5	2 ~	1 430	15.8	82	0.88		_						
**************************************	8	7.5	Δ	720	21.4	82	0.65							30	2-\$1.0
JD()2-61-8/4	4	10	2 ~	1 460	20	85	0.89	280	200	230					
	8	8, 5	Δ	720	24. 2	82	0.65	280	200	230				26	2- ¢ 1. 1
JDO2 62-8/4	4	13	2 Y	1 460	26. 1	85	0.89				54/44		1—8	20	2 71. 1
	8	11	Δ	720	29.8	84	0.67			000	54/44		1—0	22	1·ø1.3
JD()2-71-8/4	4	17	2 Y	1 460	33. 4	86	0,9			220				22	1 \$1.4
	8	15	Δ	720	40. 4	84	0.67	327	230						1-\$1,5
JD()2-72-8/4	4	22	2 ~	1 460	43, 2	86	0.9			250				18	1 \$1.5
	8	40	Δ	740	85. 4	89	0.8	423	300	320	72/56	双	1—10	9	7 ø1. 4
JD()2-91-8/4	4	55	2 Y	1 480	106	88	0.9	423	300	320	12/30	层层			
	8	0.8	Δ	720	3.4	63	0.56	100	114	0.5		云		140	l- ¢ 0.5
JDO2-31-8/6	6	1. 3	2 Y	950	3.5	75	0, 76	167	114	95		11		140	1 90.0
	18	1. 3	Δ	720	4.2	74	0.64	105	114	105		E		106	1-\$0.7
JD()2-32-8/6	6	1.8	2 Y	950	4.3	80	0.79	167	114	135	00,100	武	1 6	100	1 30.
	8	1.8	Δ	730	5 5	77	0.64				36/33		1—6	0.0	1.40.1
JDO2-41-8/6	6	2.5	2 Y	970	5.9	82	0. 79	210	148	110				92	1-\$0.8
	8	2, 5	Δ	730	7.5	78	0.65				1				1.10.1
JD()2-42-8/6	6	3.5	2 ~	960	8. 2	82	0.79	210	148	140				76	1-\$().
	8	3.0	Δ	720	9. 4	78	0.62								
JDO2-51-8/6	6	4.0	2 ~	950	9.9	82	0.75			130	54/44			60	1-\$1.
	8	4.5	Δ	720	13. 5	78	0.65	245	174				1—7		
JD()2-52-8/6	6	6.0	2 ~	950	13. 7	82	0.81			170	36/33			56	1-ø1.
	8	6.0		725	17. 9	82	0.62								
JDO2-61-8/6	6	8. 5	2 Y	975	18.6	87	0.80	280	200	175				4.4	1-\$1.
	8	10	Δ	730	28. 3	86. 5	0.62				36/32		1—6		
JD()2-71-8/6								327	230	200				30	2 ø1. s

															(头衣)
		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	F.	- 铁心	定/转	绕组		毎槽	线 规
型 号	极数		接法	转速 (转/分)	电流	(%)	因数	外径	内径	长度(毫米)	子 槽数	型式	节距	线数	(根-毫米)
		(166)		(47/)) /	(9)	(70)		(년	5米)	モルノ	78 90	王八		2 K K K	(水 毛水)
JDO2-81-8/6	8	17	Δ	740	45.7	87	0.65	368	260	240	72/56		1—10	12	4-\$1,45
J17/12-01-0/ 0	6	24	2 ~	980	51.9	89	0.79	306	200	240	12730		1—10	12	4-91, 43
JDO2-51 12/6	12	2. 2	Δ	480	7. 7	72	0,6	245	174	130	54/44			68	1-\$0.96
J1X72 31 127 0	6	3, 5	2 ~	960	8. 3	80	0.8	240	174	130	J4/44			00	1-φ0. 30
JD()2-61-12/6	12	3, 5		480	14.2	75	0.5	280	200	200	E4/E0		1—6	26	1 41 25
JDC72-01-12/0	6	7. 5	2 Y	970	16.7	83	0. 82	200	200	200	54/58		1—6	36	1-∲1.35
IDV10 70 1076	12	4	Δ	480	13.6	00	0.56	207	020	950	F4444	双			0.11.05
JDO2-72-12/6	6	14	2 Y	970	31.3	80	0, 85	327	230	250	54/44			24	2-\$1.35
ID(19 91 1976	12	12. 5	Δ	480	35. 5	85	0.63	260	200	200		层		10	2 /1 /0
JDO2 81 12/6	6	20	2 Y	970	40.6	88	0. 85	368	260	260	20.00		1	18	3-∲1.40
11/10/01/10/0	12	19	Δ	480	58	83	0.6	400	200	200	72/56	叠	17	10	0.47.00
JDO2-91-12/6	6	33	2 ~	960	67.8	86	0.85	423	300	320				12	6-∲1.30
1FW0 01 0 (0	8	0.5	Υ	690	2.3	56	0.58	100				式			- 4
JDO2-31-8/2	2	1.5	2 ~	2 900	3, 3	76	0, 9	167	104	110				84	1-∳0.67
IDV 10 10 0 /0	8	1. 4	Υ	690	5.3	68	0.59	010	100	110	36/26		1—16		
JDO2-42-8/2	2	4	2 ~	2 920	8. 9	76	0.9	210	136	140				46	1-ø1.12
	6	0.6	3 Ƴ	975	2.6	68	0.51								
JDO2-22-6/4/2	4	0.8		1 450	1.9	75	0.84	145	94	110	36/33		1—7	200	1 Ø0.41
	2	1.1		2 880	2.9	63	0.92								
	6	0.8	Υ	965	2. 7	67						单层 链式	1—6	53	1-\$0.57
JDO2 31-6/4/2	4	1. 1	Δ	1 470	3.8	68	0.65	167	104	115	36/26				
	2	1.5	2 ~	2 940	4.3	64	0. 80						1-10	66	1- ¢ 0.53
	6	1.8	2 ~	970	6.7	76	0. 54								-
JDO2 41-6/4/2	4	2.2		1 430	5. 2	78	0.83	210	136	100				126	1 ø 0. 67
	2	2.8		2 890	6.8	70	0. 90					双			
	6	5.0	3 Ƴ	950	12. 9		0.72					层			
JDO2-51-6/4/2	1	5. 5		1 420	11.6	82	0, 88	245	162	120	36/33	歪	17	96	1-\$0.86
	2	5. 5		2 890	12. 2	76	0.90					九			
•	6	6.0	3 Ƴ	950	15. 5	82	0.72								
JD()2-52-6/4/2	4	6.5		1 420	13, 1	81		245	162	160				70	1-\$1.04
	2	7. 5		2 890	16.5	75	0.92								
									i						8 25

						1									
		额定功率		额定	额定	效率	功率	注	F	铁心	定/转	绕组		存槽	线线
型 号	极数	(千瓦)	接法	转速 (转/分)	电流	(%)	因数	外径	内径	长度(毫米)	子槽数	型式	节距	线数	(根-/ **)*
								(毫	米)						
	8	0.8	2 Y	730	3.6	60	0.57								
JDO2-32-8/4/2	4	2, 2	2△	1 440	5.0	80	0.84	167	104	135	36/26		1—7	140	1-∲0. 55
	2	2.5		2 910	6.9	68	0.81								
	8	1. 3	2 丫	730	5. 1	65	0.60								
JDO2 41 8/4/2	4	3. 0	2/2	1 440	6.6	82	0.84			110				132	l ∲0, 67
	2	3, 5	LLA	2 920	9. 1	72	0.81	210	136						
	8	1.5	2 ~	710	5. 9	65	0.60	210	130						
JDO2-42-8/4/2	4	4. 5		l 420	9.9	82	0.84			150	36/33			104	1-\$0.74
	2	5.0	2△	2 910	12.8	73	0.81								
	8	2, 2	2 Υ	710	9.3	65	0.55								
JDO2-51-8/4/2	4	5.5		1 420	12. 2	84				140				96	1- ¢ 0. 90
	2	6.6	2△	2 900	16.5	74	0.82								
	8	3. 0	2 ~	730	10.9	70	0, 60	245	162			双			
JDO2-52-8/4/2	4	6.5		1 450	13. 7	85				175	36/26			78	1-\$1.04
	2	8	2△	2 920	19.1	75	0, 85					E	1		
	8	0.9		700	2. 9	70	0. 68					-			
JDO2-31-8/6/4	6	1.0		950	3. 1	68	0.72			95		叠	1—6	190	1- ¢ 0.55
	4	1. 2		1 390	2.8	74	0. 88					_b			
	8	1.3		700	4.2	70	0,68	167	114			式	,		
JD()2-32-8/6/4	6	1, 5		950	4.7	68	0.72			135				122	1-\$0.67
	4	1.8		1 390	4.2	74	0. 88								
	8	2.0		720	6.6	74	0.62								
JT)()2-41-8/6/4	6	2. 2	2 Y	970	7. 1	72	0.65			110	36/33			106	1-\$0.77
	4	2. 8		1 420	6. 1	78	0. 90								
	8	2.6		720	7. 9	78	0. 64	210	148				-		
JD()2-42-8/6/4	6	2.8		970	8. 4	76	0.67			140				84	1- ¢ 0. 90
	4	3. 8	,	1 410	8.0	80	0.90								
	8	3, 5		730	10.4	80	0.64								
IDO2-51-8/6/4	6	3. 5		960	10, 2	78	0.67	245	174	130				72	1- ø1. 04
	4	5. 0		1 400	10.4	81									

															(续表)
		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	子	铁心	定/转	绕组		毎槽	线规
型号	极数	(干瓦)	接法	转速 (转/分)	电流 (安)	(%)	因数	外径	内径	长度(毫米)	子槽数	型式	节距	线数	(根-毫米)
								(곡	逐米)						
	8	4.5		730	13. 4	80	0.64								
JDO2-52-8/6/4	6	5. 0	-	980	14. 5	78	0.67	245	174	170				56	1.∳1.16
	4	7.0		1 430	14. 4	82	0. 90								
	8	5		730	14. 9	82	0.62								
JDO2-61 8/6/4	6	7		980	21	80	0, 63			185				48	1-ø1. 35
	4	9		1 450	19. 2	84	0.85	280	200						
	8	0		730	23. 2	84.5	0.62	280	200						
JDO2-62-8/6/4	6	8	2 Y	980	23	84	0.63			220			1—6	38	2-\$1.16
	4	11		1 450	21.7	86.5	0.89								
	8	1.0		730	28. 7	85.5	0.62								
JD()2-71-8/6/4	6	10		985	28. 4	85	0. 63			200				36	2- \$1. 40
	4	15		1 450	30. 1	87	0.87								
	8			735	37		0, 62	327	230			双	ŀ		
JDO2-72-8/6/4	6	13		985	36. 5	86	0,63			250				28	2-\$1.30 1-\$1.35
	4	19		1 465	37.7	88	0.87					层			1 71, 55
	10	2. 5	Y	580	7.3	75	0.7				36/33		1-4	38	1-\$1.04
	8	3. 0		725	9.5	77						4			
JDO2-52-10/8/6/4	6	3. 0	2 ~	980	10.5	70	0.62	245	174	170			1—6	60	1-\$0.93
	4	4, 5	Ī	1 440	9. 1	81	0. 92					九			
	10	2. 5	Υ	580	9. 2	69	0.60						1—4	30	1-\$1.08
	8	3, 5		730	12		0.57								
JDO2-61 10/8/6/4	6	4.0	2 📉	980	12.4	78	0, 63			185			16	48	1-\$1.04
	4	5, 5		1 450	12. 1	83	0.83								
	10	3, 5	Y	570	12.4	69	0,62	280	200				1-4	26	1-\$1,35
	8	5. 0		730	15. 7	78	0.62								
JDC)2-62-10/8/6/4	6	5, 5	2 ~	985	15. 8	78	0.68			220			1-6	44	1.\$1.12
	4	7.5		1 445	16.8	80	0.85								
	10	6.5	Υ	580	21	76	0.62						1—4	18	2-\$1.30
	8	8, 5		735	26	80	0. 62								
DO2-72-10/8/6/4	6	10	2 Y	980	30	79	0, 64	327	230	250			16	30	1-\$1,56
	4	13		1 460	28	83	0, 85								.,

		额定功率		额定	额定	效率	功率	定	f	铁心	定/转	绕组		每槽	线 规
型号	极数	(T.E)	接法	转速	电流		Erri skd.	外径	内径	长度	子		12 距		
		(千瓦)		(转/分)	(安)	(%)	因数	(毫	米)	(毫米)	槽数	型式		线数	(根-毫米)
	12	2. 2		480	8	70	0.60						1-6	52	1-¢0.83
JD()2-61 12/8/6/4	8	3. 5	\wedge	730	11	74.5	0. 65						1—8	32	1 Ø0. 93
	6	4	0.54	960	8, 9	78	0.88			175		双	16	52	1-\$0.83
	4	5. 5	2 ~	1 460	12.5	79	0, 85					层	1—8	32	1-\$0.93
	12	3	_	475	10.9	70	0.60	280	200		54/44	17	1-6	42	
Troop on 10 to to the	8	5.0		730	14	75	0.70					式	1—8	28	
JDO2-62-12/8/6/4	6	5.5		960	11.6	80	0.87			220			16	42	1 \$ 1.0
	4	7.5	2 Y	1 460	15.8	80	0.90						1—8	28	

表 8-9 JDO2 系列三相变极多速异步电动机铁心及绕组技术数据(380 伏、50 赫)(二)

		额定	额定	效率	铁心	定	·ř	气隙		毎 槽	线 规	⇒ /ħĿ	
型号	极数	功率	电流		长度	外径	内径		接法			定/转	节距
		(千瓦)	(安)	(%)	(毫米)	(違	(米)	(毫米)		导体数	(根-毫米)	槽数	
ID()0.01 440	4	0.45	1. 32	69					Δ				
JD()2-21-4/2	2	0.6	1.5	72	70				2 Y	162	¢ 0.41		
171/12 00 110	4	0.75	2.02	73		145	90	0. 25				36/27	
JDO2-22-4/2	2	1	2. 38	75	100				2 ~	120	∮ 0. 49		
15/10 04 140	4	1.3	3. 15	77. 5					Δ				
JD()2 31-4/2	2	1.7	3. 85	78	100				2 ~	106	∮ 0. 69		
TD/30 00 110	4	2. 1	4, 91	79		167	104	0.3	Δ				1—10
JD()2-32-4/2	2	2.8	6.20	80					2 🕆	74	∮ 0, 86		
	4	5. 2	11.1	85								36/26	
JDO2-52-4/2	2	7. 0	14.9	79	140	245		0.5	2 ~	46	φ1. 4		
ID(30, 60, 440	4	10	21.8	85			150		Δ				
JD()2-62-4/2	2	13	26	81	160	280		0.6	2 ~	36	2- ∮ 1. 45		
JDO2-21-8/4	8	0. 25	1, 11	55, 5		4							
JEX 72-21-0/4	4	0.37	0.9	73.5	70	145	90	0. 25	2 🗡	290	∲ 0. 35	36/27	
IIV 19 91 0 /4	8	0.3	1.72	73					Δ				
JI)()2-21-8/4	4	0.75	1.95	72	90				2 ~	190	¢ 0.41		
JDO2-22-8/4	8	0.45	2.04	63	110	145	94	0.25	\triangle			36/26	
J1X72-22-0/4	4	0.75	1.8	76	110				2 ~	156	¢ 0. 49		1—6
JD()2-32-8/4	8	0.7	2.6	0.65	140				Δ	100	10.00		
JLX 12-32-0/4	4	1.2	2.66	0.78	140	167	104	0.50	2 ~	136	∮ 0.62	0.0.15	
JDO2 32-8/4	8	1.0	3. 4	66	140	167	104	0.30	Δ	100	40.01	36/34	
JINJA 34-0/4	4	1.5	3.6	78	140				2 ~	120	ф0. 64		

												(头衣)
			额定	效率	铁心	定	ŕ	气隙		毎 槽	线 规	定/转	
型。写	极数	功率 (下瓦)	电流 (安)	(%)	长度 (毫米)	外径	内径	(毫米)	接法	导体数	(根-毫米)	情数	节 剧:
		(\$6)	(34)	(/a/	(= 1/1)	(亳	米)	(毛水)		THE	(似 毛小)	11130	
JD()2-41-8/4	8	1.5	5	68	100					0.2	40.77		
JD()Z-41-0/4	4	2. 2	4, 88	78	100	010	120	0.05	2 \Upsilon	92	\$0.77	40.00	
JDO2-42-8/4	8	2.0	6.3	73	130	210	136	0.35		70	40.00	48/38	1—8
JD()3-42-0/4	4	3.0	6.46	80	130				2 📉	70	∲ 0. 90		
JDO2 51-8/4	8	1.5	4.6	74	80	245	174	0.4		88	40.00		
J1XX 31.0/4	4	2.5	5, 9	77	80	243	114	0.4	2 ~	00	∮ 0. 80		
JDO2-52-8/4	8	2, 5	7, 3	76	110	245	174		Δ	62	40.06		
J1 X Z 3Z 6/ 4	4	3. 5	7.9	79	110	243	174		2 \Upsilon	02	∲ 0. 96	40744	1 7
JDO2-61-8/4	8	3.5	8.8	81	120	280	200	0. 4		56	∮ 1. 16	48/44	1—7
J15072-01-07 4	4	5, 0	10.3	82	120	200	200	0. 1	2 ~	20	Ψ1, 10		
JD()2-62-8/4	8	5	12.3	82	160	280	200			42	∮1.3 5		
J1X72-02-07-4	4	7	14.2	83	100	200	200		2 \Upsilon	*£ Z	Ψ1. S5		
JDO2-71-8/4	8	7	16	83.6	125	328	230			34	∮ 1.45	54/44	1—8
J1	4	10	19.2	85. 4	120	020	200	0.45	2 ~	01	P1. 10	017 11	1 0
JD()2 72-8/1	8	10	22.6	85	175	328	230	0. 70		28	2-\$1.20	18/44	1—7
3,50,52,72,0,71	4	14	26.5	87	170	020			2 \Upsilon	20	2 71.20	10/ 11	
JDO2-61 12/6	12	2	6.3	71	120	280	200			74	\$1. 04		
	Б	3, 5	7. 18	81				0.4	2 Y		72.01	54/63	1—6
JD()2-62-12/6	12	3	9, 45	73	160	280	200			52	\$1. 16	027 00	
	6	5	10. 25	83	100	200	200		2 ~	- 02	F1. 10		
JDO2-71-12/6	12	4.5	13	77.2	125	328	230	0.45		50	∮1. 20		1—6
	6	7	14.5	83					2 ~		, 1, 20	54/44	
JDO2-72-12/6	12	6.5	18	78. 5	175	328	230	0.45		36	∮ 1.40	0 37 11	1—6
	6	10	20	84. 3			200		2 ~		, 21. 10		
	6	0.6	1.91	65					Υ	80	∮ 0.55		1—6
JDO2-31-6/4/2	4	0.75	2. 1	70	100	167	104	0.3		114	\$ 0.44		1—10
	2	1	2. 8	67					2 ~	114	90.44	36/27	1—10
	6	1	2. 84	73					Υ	57	∲ 0.67	00, 2,	1—6
JDO2-32-6/4/2	4	1.3	3. 4	73	125	167	104	0.3	Δ	88	∮ 0.55		1—10
	2	1.7	4.25	73					2 📉	00	φυ. 55		1—10
	8	0.5	2.66	62					2 ~				1-7
JD()2-41-8/4/2	4	1.2	2. 92	82	120	210	136	0. 35	2△	158	¢ 0.64		
	2	1.5	3. 12	81					2△			36/26	1—13
	8	1. 1	4.08	63					2 ~			047 20	1—7
JDO2 42-8/4/2	4	1. 7	4	80	140	210	136	0. 35	2△	124	∲ 0.72		
	2	2. 2	4.9	73					2△				1—13

												(头 仪 /
型号	. 极数	额定	额定电流	效率	铁心长度	定外径	f 内径	气隙	接法	每 槽	线 规	定/转	节距
		(干瓦)	(安)	(%)	(毫米)		米)	(毫米)		导体数	(根-毫米)	槽数	
	8	1.8	6. 5	70					2 Y				
JDO2-52-8/4/2	4	4	9	85	140		162	0.5	2△	102	¢ 0.96	36/46	17
	2	4, 5	9. 6	75					2△				1—13
	8	1.2	4. 2	66. 5		245			Δ				_
JD()2-51-8/6/4	6	1.75	4. 87	73	80		174		Y	122	∲ 0.72	36/44	1—6
	4	2. 1	5.0	74					2 ~	52	∲ 0.96		
	8	3. 5	9. 1	73				0.4	Δ				
JDO 62-8/6/4	6	4.5	10.2	78	150	280	200		Υ	18	∮ 1.3	60/48	1—10
	4	5. 0	10.5	79					2 ~	42	∮1. 0		1—9
	8	5	12. 3	79					Δ				
JD()2-71-8/6/4	6	6.5	13. 8	82	125				Y	40	∮1. 12		
	4	7. 0	14.7	81					2 ~	20	∮ 1.56		
	8	7	17. 3	80.8		328	230	0.45	Δ			54/44	1—8
JD()2-72-8/6/4	6	9	18.5	84. 1	175				Υ	28	∮ 1. 30		
	4	10	19.8	87. 6					2 ~	14	2-\$1.25		
	8	2	5. 8	70					Δ	50	∮ 0. 83		19
Try 10 01 0 (4 (10 (0	4	3	6. 9	73	100				2 🕆	56	φ0. 83		19
JDO2-61-8/4/12/6	12	1.3	4.9	63	120								
	6	2. 5	5. 8	74		800	800	0.4	2 ~	80	∮ 0. 74	60.424	1 6
	8	3	8. 1	72		280	200	0.4	Δ	42	∮ 0.96	60/34	1—9
JD()2-62-8/4/12/6	4	4.5	10	7 5	160				2 ~	*+2	φ0. 90		1—3
][]()(2-02-0/4/12/0	12	2	7.4	64	100				Δ	58	40.02		1 6
	6	3.5	8	76					2 Y	20	∮ 0. 93		1—6
	8	4	10. 7	78. 4					Δ	40	∮ 1.08		1—8
JD()2-71-8/4/12/6	4	6, 5	14	80	125				2 ~		, 1, 00		
JLX 72-7 1-07 47 127 0	12	3	9.3	60.8	123					58	\$0. 96		1—6
	6	5	11.2	78. 6		328	230	0.45	2 丫	20	φυ. 90	54/44	1—6
	8	6	15	80.6		620	230	U. TU	Δ	28	∮1.2 5	UT/ TH	1—8
JDC)2-72-8/4/12/6	4	9	18. 3	83	175				2 Y	20	F 4. UU		, 0
JLN 16-16-0/4/16/0	12	4	12. 4	74	173				Δ	42	41 10		1—6
	6	7	14.6	81.1					2 ~	42	\$1. 12		1-0

				Ţ						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)_	f	统 丝	 Д	
机座与	输出功率(下瓦)	定子外径	定子内径	转 子 内 径 (毫米)	铁心长度	隙长度	定子槽数	转子槽数	节距	线 规 (根-毫米)	每檔线数	绕组型式	接法	档 满率	用 铜 员 (千克)
JZR ₂ 11-6	2, 2				100					1 \$0.93	36			0.76	2. 1
JZR ₂ 12-6	3, 5	175	122	50	155	0, 35			6	1-\$1.12	24			0.74	2.6
JZR:21-6	5.0				130		15	36	7	2· \$0. 93	22		Y	0.76	3. 2
JZR ₂ 22-6	7. 5	210	150	60	190	0.40			6	2- \$ 1, 12	16			0.78	4. 05
JZR∘31-6	11	0.15							8	1- ø 1.35	20			0.76	5.0
JZR ₂ 31-8	7.5	245	176	70	200	0.45	54	36	6	1-\$1.20	26		2 ~	0.79	4.6
JZR ₂ 41-8	11	000	015	0.5	175	0.50				1-ø1. 40	22	双		0, 79	6.0
JZR ₂ 42-8	16	280	215	85	255	0.50				1.∲1.20	30			0.80	7. 5
JZR ₂ 51-8	22	207	050	150	230	0.55	60	48		1- ¢ 1, 45	30		4 Y	0.77	10.7
JZR ₂ 52-8	30	327	250	150	300	0.55			7	2.\$1.16	24	E		0.80	12.8
JZR ₂ 61-10	30				230					2 \$1.16	30			0.77	17. 7
JZR ₂ 62-10	45	423	340	220	320	0.75	75	90		2-\$1.40	22		5 Ƴ	0. 77	23
JZR ₂ 63-10	60				435					3- ∮ 1, 30	16			0.76	26.5
JZR ₂ 71-10	80				280					2- ¢1. 30	30			0.74	30. 6
JZR ₂ 72-10	100	560	450	255	350	1.00	90	105	8	3- ¢ 1.20	24		10 Ƴ	0.76	37. 1
JZR ₂ 73-10	125				430					3- ¢ 1, 35	20			0.78	44. 6

	定	f	线	 模			转	子 绕	红	1		转	产线	模
机座号	<	R5 R1	5-5-5		绕组型式	接法	节距	线 规 (根-毫米)	每槽线数	槽满	用 铜 量 (千克)		R15	D
	Α	В	С	D			_					A	В	D
JZR ₂ 11-6	58	130	37	5. 2				2-\$0.93	16		1.45	48	160	8.2
JZR · 12 6	30	185	31	3. 2	单			2 77.00	10	0.74	1.80		215	3,1
JZR ₂ 21-6	80	162	47	6.5		Y	5		_	0.74	2. 60		194	
JZR ₂ 22-6	70	222	42	5.0	层		-	2-ø1.20	11		3, 25	55	254	8.0
JZR₂31-6	90	240	51	6.0		2 ~		2-\$1.16	18	0.77	4. 25	65	268	
JZR ₂ 31-8	67	240	38	5.5	双层		4	2-\$1.12	18	0.73	3, 70	52	270	7, 6
JZR ₂ 41-8		215		6.0		2 ~					5.00	60	255	0.5
JZR ₂ 42-8	85	295	49	5.4	单			2-\$1.45	11	0.77	6. 30	60	335	9.5
JZR ₂ 51-8		275		6.5	层		5	o tras	0.0	0.79	10.40	70	315	8.4
JZR ₂ 52-8	96	345	58			4 ~		2-∳1. 35	22	0.78	12.30	70	385	9.0
JZR ₂ 61-10		285		7.8							20. 4			
JZR ₂ 62-10	106	375	66	6. 4			9	2.1×13.5			24.4			
JZR ₂ 63-10		490		8. 6	双层						29.5			
JZR ₂ 71-10		335		8. 6	波形	Y			2		36.2			
JZR ₂ 72-10	132	405	82	8			10	2. 83×12. 5			41. 2			
JZR ₂ 73-10		485		8.8							46.3			

表 8-11 JZ2 系列三相异步电动机铁心及绕组技术数据

	T]	T					定	子	绕		组		定	г	线	模
机座号	输出功率 (干瓦)	定子外径	定产内径	转子内径	铁心长度	隙长度	定子槽数	转子槽数	绕组型式	线 规	毎槽线数	接法	节距	槽满率	用 铜 量 (千克)	بر	B	K.	D
			亳		米				I	(根-毫米)	致X	亿	旺		(136)	Α	В	С	D
JZ ₂ 11 6	2. 2	175	100		100	0 35			双层	1 ¢0. 93	36		6	0.76	2. 1	58	130	37	5. 2
JZ ₂ 12-6	3.5	175	122	55	155	0 35		4.1		1- ¢ 1.12	24		6	0.74	2.6	58	185	37	5.2
JZ-21-6	5.0	010	350	0.0	130		45	41		2-\$0.93	22	Y	7	0, 76	3.2	80	162	47	6.5
JZ>22-6	7. 5	210	150	60	190	0.40		,	双	2 ø1, 12	16		6	0, 78	4. 05	70	222	42	5.0
JZ ₂ 31-6	11	0.45	1.50	50	000	0.45	- ·			1· ø1. 35	20		8	0.76	5, 0	90	240	51	6.0
JZ ₂ 31-8	7.5	245	176	70	200	0, 45	54	44		1-∳1. 20	26	2 ~	6	0.79	4.6	67	240	38	5.5
JZ ₂ 41-8	11	000	015	0.5	175					1 ø 1.40	22			0.79	6.0	85	215	49	6.0
JZ ₂ 42 8	16	280	215	85	255	0.50	0.0	F.0	j	1- 41.2 0	30			0.80	7.5	85	295	49	5. 1
JZ ₂ 51-8	22	0.05	050	150	230	0.55	60	56		1 ¢ 1.45	30	4 Y	7	0.77	10.7	96	275	58	6. 5
JZ ₂ 52-8	30	327	250	150	300	0.55				2-\$1.10	24			0.80	12.8	96	345	58	7.8

表 8-12 YZR 系列电动机铁心及绕组技术数据

	功率	元子	定了	转子	铁心	约》	定子	转子			定	F 1	尧 4	1	
机座号	(干瓦)	外径	內径	(毫米)	长度	长度	槽数	槽数	绕组 型式	线 规 (根-毫米)	毎槽 线数	接法	节距	槽满率	用铜量 (千克)
112M 6	1.5	182	127	55	100	0.35				1-\$0.8	42			0.76	1.90
132M ₁ -6	2, 2	210	140	60	110	0.40	45			1-\$1.0	34	Y	7	0. 73	2.62
132M ₂ -6	3.7	210	148	60	160	0.40				2- ¢ 0. 85	24			0.75	3, 25
160M ₁ -6	5, 5				115			36		1-∮1. 0	40	0.><		0. 75	4.10
160M ₂ -6	7.5	0.45	100	70	150	0.45	C 4			1-\$1.18	30	2 Y	8		4.80
160L-8	7.5	245	182	70	210	0.45	54		双	3-∲1.0	14	Υ	6		5.40
160L-6	11				210					2- ¢ 0. 95	22	0.54	8	0.76	5. 52
180L-8	11	800	910	0.0	800	0 50	60	48		2 \$ 1.06	24	2 ~	7		8. 30
180L-6	15	280	210	80	200	0, 50	54	36		2-\$0.9	28	3 ~	8		6. 70
2001.8	15				105		60	48	E,	3-∳1. 12	20	2 ~	7	0.73	11.80
20x L-6	22	327	245	130	195	0.55	54	36	,	2.\$1, 25	24	3 ~	8	0.75	11. 54
225M-8	22	321	243	130	245	0, 55	60	48		3- ¢ 1.3	16	2 \Upsilon	6	0.76	14.0
227M-6	30				240		54	36		2 ¢1.4	20	3 ~	7	0.77	13. 1
250M ₁ 8	30	260	200	150	070	0.60	60	48		2-\$1.25	24	4 Y	7	0.75	14.6
250M ₂ -6	37	368	280	150	270	0.60	72	54		3 ø 1. 3	14	3 Ƴ	10	0.74	18.0

		~ i	定子	转生	铁心	'、())										(续表)
机座号	功學(千九)	外径		内径			定子	转子	We. 40	ds	5		F	绕	组	
01114			T	(毫米)		槽数	槽数	绕组 型式	线 (根-型		_子 槽 线数	接法	节距	槽满军	用铜 (下引
250M ₀ -8	37	368	280	150	340	0, 60	60	48		3-∳1.	12	20	4 Y	6	0.77	16.
250M ₂ -6	15					-		51		3-\$1,		12	3 ~	10	0.72	20.
280S-6	55		316		285		72			2 \$1. 1 \$1.	2	24	6 Y	11	0.76	27.
280S-8	45							48		2-\$1.3 1-\$1.4		18	4 Y	8	0.73	24
280S 10	37	423	3 10	180	310	0.75	60	75		3-\$1.1	2	30	5 Y	5	0.75	24
280M-6	75		310		360	0.10	72	54	双	3- \$1. 1 1- \$1. 1		18	6 Y	11	0,76	31
280M-8	55							48		2 \$ 1.2		30	8 ~	7	0.72	.26.
280M-10	45		340		355		60	7 5		2-\$1.2 1-\$1.1		26	5 Y	5		27.
315S-8	75				240		72	96		3 \$1.1		26	8 ~	8	0.77	33, 5
315S-10	55	493	400		340		75	90	E.	3 \$1.2	5 1	.8	5 Y	7		25. 5
315M-8	90	455	400		400	0.80	72	96	E	3 \$1.2	5 2	2	8 ~	8	0.73	36. 5
315M 10	75			255	430		75	90		4-\$1.2	5 1	4	5 Y	7	0.75	31
355M-10	90		460		380					3-\$1.18	3 2	6 1	0 7		0.76	43. 3
355L ₁ -10	110	560	460		455		90	105		3.\$1.3	2	2 1	0 Y	8	0, 77	50
355L ₂ 10	132		460		540	1.00				3-\$1.4	1	8 1	0 Y		0.72	53. 4
		定子线 	模(毫米) _,D,		线	442	转		克 组				转	子线模(毫	米)
机座目	A	C) 		绕组型式	线规	1	要	节	槽满			#	子线模(毫 C R15	*)
机座引	A	C) D	D	组		1	要 接	节	槽槽	17		#	C	D
		R5	R15-	<i>D</i>	D 6. 7	组型	规	长) 3	要	节	槽满	红	克)		<i>C</i> , <i>R</i> 15	米) D D 6.7
112M-6	A	R5	R15-	<i>D</i>		组型式	规 (根-毫)	长) 3	事 費 支 次 本	节距	槽滿率	(下)	克)	A	RI5	D
机座引 112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6	A 69	R5 B	R15 C	<i>D</i>	6. 7	组型式单层	规 (根-毫) 2-ø0.9	が 数 数 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	要曹戈攻 法	节距	槽 满率 0.73	(干)	克)	A 17.4	C 163 175	D 6.7
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6	A 69 80	R5 B 132 145	R15- C 1777 192	<i>D</i>	6. 7	组型式	规 (根-毫) 2-ø0.9 2-ø1.1	が を を を を を を を を を を を を を	毎費費 接数 法	节距	槽 满率 0.73	(下)	克) 4 16	A 47. 4 55. 5	R15 C 163	D 6.7
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6	A 69 80 80	R5 R5 132 145	R15 C 1777 192 242	D	6. 7	组型式单层	规 (根-毫分 2-ø0.9 2-ø1.1;	# 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2	接接数 法 4 5 5 5 2	节距	档 满 率 0.73 0.72	1. 2. 2.	4 16 7	A 47. 4 55. 5 55. 5	C 163 175 225	D 6.7 7.5 7.7
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160M ₁ -6	A 69 80 80 93	R5 R5 132 145 195	R15- C 177 192 242 210	D	6. 7	组型式单层	规 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00	4 4 4 5 5 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2	接 接 数 4 5 7 2 2	节距	档 满 2 0.73 0.72 0.72	行 (下) 1. 2. 4.(4 16 7	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0	C 163 175 225 183	D 6.7 7.5 7.7
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160M ₁ -6	A 69 80 80 93 93	R5 R5 132 145 195 190	C 177 192 242 210 245		6. 7	组型式单层单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00	14	接 接 数 4 5 5 2 2 4	5	槽 满 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76	1. 2. 2. 4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4.	4 16 7)	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0	C 163 175 225 183 218	D 6.7 7.5 7.7 10.3
112M-6 132M ₁ -6	A 69 80 80 93 93 70	R5 R5 132 145 195 155 190 250	C 177 192 242 210 245 289		6. 7	组型式单层单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00 2-\$1.18	が を を を を を を を を を を を を を	接 接 数 4 5 5 2 2 2 4 2 2 4 2 7	5	槽 满 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76	1. 2. 2. 4. (4. (5. 3)	4 4 16 7 7 3 3 3 3	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 54. 0	C 163 175 225 183 218 282	D 6. 7 7. 5 7. 7 10. 3 10. 5 10. 3
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160L-8 160L-6 180L 8	A 69 80 80 93 93 70 93	R5 R5 B 132 145 195 155 190 250 250	C 1777 192 242 210 245 289 305		6. 7	组型式单层单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00 3-\$1.00 2-\$1.18	4 (を (を (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を) (を)	接接	5	档 满率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76 0.77	1. 2. 2. 4. (4. (5. 3. 5. 6) 5. 6	44 44 166 77 33 33 33	A 47.4 55.5 55.5 68.0 68.0 54.0 68.0	C R15 C 163 175 225 183 218 282 278	D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.3 10.5 10.3
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160L-8 160L-6 180L 8	A 69 80 80 93 93 70 93 85	R5 R5 132 145 195 155 190 250	C 1777 192 242 210 245 289 305 295		6. 7 6. 0 5. 5 5. 0 3. 5 7. 3	组型式单层单层	規 (根-毫分 2-�0.9 2-�1.1; 3-�1.00 3-�1.00 3-�1.25	14	接 接 左 2 2 4 5 5 2 2 2 4 2 1 4 3 4 3 5 4 4 5 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	5	槽 满 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76 0.77	情報 (下) 1. 2. 2. 4.(4.4.4.5.5.6.5.6.6.7.4.4.6.6.7.4.4.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6	44 416 77 33 33 36	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 54. 0 68. 0 60. 0	C 163 175 225 183 218 282 278 272	D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.3 10.5 10.3 12.5
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160L-8 160L-6 180L 8	A 69 80 80 93 93 70 93 85 100	R5 R5 B 132 145 195 155 190 250 250	C 1777 192 242 210 245 289 305 295 300		6. 7 6. 0 5. 5 5. 0 3. 5 7. 3	组型式单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 3-\$1.00 3-\$1.00 3-\$1.00 3-\$1.30	14	接接 法	5 5	槽 满 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76 0.77 0.76 0.72	情報 (下) 1. 2. 4.(4.(5.: 5.6 7.4 7.3	44 4116 77 33 33 33 33	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 54. 0 68. 0 60. 0 80. 0	C 163 175 225 183 218 282 278 272 287	D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.3 10.5 10.3 12.5 13.0
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160M ₂ -6 160L-8 160L-8 160L-6 180L 8 180L 8	A 69 80 80 93 93 70 93 85 100 99	R5 R5 B 132 145 195 155 190 250 250	C 177 192 242 210 245 289 305 295 300 300	D	6. 7 6. 0 5. 5 5. 0 3. 5 7. 3 3. 2	组型式单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00 3-\$1.00 3-\$1.30 4-\$1.30	14	接接	5 4 5	槽 满 率 0.73 0.72 0.76 0.76 0.76 0.77 0.76 0.72	作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 54. 0 68. 0 60. 0 80. 0 70. 0	C 163 175 225 183 218 282 278 272 287 280	D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.3 10.5 11.6 11.2
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160M ₅ -6 160L-8 160L-6 180L 8 180L-6 200L 8	A 69 80 80 93 93 70 93 85 100 99 124	R5 R5 R5 R5 132 145 195 155 190 250 250	R15 C 177 192 242 210 245 289 305 295 300 300 315	D	6. 7 6. 0 5. 5 5. 0 5. 5 7. 3 3. 2	组型式单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00 3-\$1.00 3-\$1.25 3-\$1.30 4-\$1.30	14	事情 数次 4 5 5 2 2 4 5 5 2 4 5 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 6 3 7 7 8 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 6 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 <td>5 5</td> <td>槽 滿 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76 0.77 0.76 0.72 0.73</td> <td>情報 (下) 1. 2. 4.((下) 5.2 5.2 7.4 7.3 9.6 11.7</td> <td>元 16 7 7 3 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</td> <td>A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 68. 0 68. 0 70. 0 92. 0 70</td> <td>C 163 175 225 183 218 282 278 272 287 280 285 330</td> <td>D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.5 10.3 12.5 13.0 11.6 11.2</td>	5 5	槽 滿 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76 0.77 0.76 0.72 0.73	情報 (下) 1. 2. 4.((下) 5.2 5.2 7.4 7.3 9.6 11.7	元 16 7 7 3 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 68. 0 68. 0 70. 0 92. 0 70	C 163 175 225 183 218 282 278 272 287 280 285 330	D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.5 10.3 12.5 13.0 11.6 11.2
112M-6 132M ₁ -6 132M ₂ 6 160M ₁ -6 160M ₁ -6 160L-8 160L-6	A 69 80 80 93 93 70 93 85 100 99 124 85	R5 R5 R5 B 132 145 195 155 190 250 250 240	R15 C 177 192 242 210 245 289 305 295 300 300 315 340	D	6. 7 6. 0 5. 5 5. 0 3. 5 7. 3 3. 2 7. 7 4. 8 . 3	组型式单层	規 (根-毫分 2-\$0.9 2-\$1.1; 2 \$1.1; 3-\$1.00 3-\$1.00 3-\$1.25 3-\$1.30 4-\$1.30	14	接 接 左 2 2 2 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5 4 5	槽 满 率 0.73 0.72 0.72 0.76 0.76 0.77 0.76 0.72 0.73 0.74	情報 (下) 1. 2. 4.(4.4.4.5.; 5.6.6.7.4 7.3 9.66 11.7	(A)	A 47. 4 55. 5 55. 5 68. 0 68. 0 68. 0 60. 0 80. 0 70. 0 92. 0	C R15 C 163 175 225 183 218 282 278 272 287 280 285	D 6.7 7.5 7.7 10.3 10.3 10.5 10.3 11.6 11.2

		定子线	塻(毫米)			转	£	绕	组			转	f 线模(毫	米)
机 座 号	A	C B		D	绕组型式	线 规 (根-毫米)	每槽线数	接法	竹	槽满率	用铜量(千克)	1	C	D
	Α	В	С	D								A	С	D
250M2-8	95. 5	205	436	7.7	A4. E	2-\$1.40	22	4 ~	5	0.72	15	80	425	12.5
250M ₂ -6	132.5	385	475	9. 4	单层	4-\$1.40	12	3 📉	7×1 8×2	0.71	19.8	99×1 113.5×2	435	12.5
280S-6	163		433	8.0	双层	3-∳1.30	24	6 Y	8	0.76	23	125	398	8.8
280S-8	119	335	405	9.0	单层	2-\$1.30 1-\$1.40	22	4 ~	5	0.74	19	90	398	13. 2
280 S -10	96	365	430	7. 9		2.8 > 12.5	2	Y	7		25. 2			
280M-6	163		508	10.5	双层	3-\$1.30	24	6 Y	8	0.76	27	125	473	8. 8
280M-8	104	410	472	8. 5	单层	2-\$1.30 1-\$1.40	20	4 ~	5	0. 74	20	90	468	13, 2
280M-10	96		475	8. 6		2.8 × 12.5			7		27. 3			
315 S -8	149	400	500			2.36 × 16			12		39.6			
315S-10	125	400	474	8.5		2. 36 × 16			9		35.3			
315M-8	149	400	590		282 S S	2. 36 × 16			12		45. 2			
315M-10	125	490	564	6.0	双层	2.36 × 16	2	Y	9		39.5			
355M-10		440	530	8.5		3. 15 × 16					51.8			
355L ₁ 10	136	515	605	9.0		3. 15 \(\sim \) 16			11		58			
355L ₂ -10		600	690	9. 6		3. 15 × 16					64			

表 8-13 YZ 系列电动机铁心及绕组技术数据

										Æ	f	绕		组		定	F	线	模
机座号	输 出功 率 (干瓦)	定子外径	定子内径	转子内径 	铁心长度	气隙长度	定子槽数	转子槽数	绕组型式	线 规 (根-含米)	每槽线数	接法	节蹈	槽满窄	用铜量(下克)	4	C B	R15	D
			'he		米											A	В	С	D
112M-6	1.5	182	127	55	100	0. 35				1 ø0.80	42			0.76	1. 96	69	132	177	6. 7
132M ₁ 6	2. 2	010	1.40	0.0	110		45			1- ∮ 1.00	34	Y	7	0.73	2.62	80	145	192	6
132M ₂ -6	3. 7	210	148	60	160	0.40				2-\$0.85	24			0.75	3. 25	80	195	242	6
160M ₁ -6	5.5				115			36	双	1 \$1.00	40	0.5.4		0.75	4.10	93	155	210	6
160 M ₂ -6	7.5	0.45			150					1 ∳1. 18	30	2 ~	8	0.76	4.80	93	190	245	5. 5
160L 8	7.5	245	182	70	210	0.45	54			3 ∲1.00	14	Υ	6	0.76	5.40	70	250	289	5
160L-6	11				210					2- ¢ 0. 95	22		8	0.76	5. 52	93	250	345	6.5
180 L-8	11	280	210	80	200	0.50			1z	2 \$1. 06	24		7	0.76	8. 30	85	240	295	7.3
200L-8	15				195					3- ¢ 1.12	20	2 Y	7	0.73	11,80	99	240	300	7.7
225M 8	22	327	245	130	245	0.55	60	48		3- ¢ 1.30	16		6	0.76	14.0	85	290	340	8.8
250M ₁ -8	30	368	280	150	270	0.60				2~ ¢ 1.15	24	4 Y	7	0.75	14.6	111.5	315	375	11.2

					ऋर	0-14	7.10	, 7,10	1 75	71 12	. 幼が状心の	مة مالية ك	- 12.71	30. 2/11							
		1	准子	转	铁	/ i					定子	4	汽	组			定		线		
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	输出 出 本	子外	丁内圆中行几	占	10 11.	隙长	足子槽数	转「槽数	绕组型	接	线规	每槽线	节	槽,满	铜铜	41	Rı	C R2-) =		D
	(f tL)	径	न	径	应	度	300	**	式	法	(根-毫米)	数	距	~	(千克)						-
			, :		米											A_1	A_2	C	R_1	R;	D
ZDY11 4	0.2	120	70	25	10	0. 25					1 Ø0.38	215		0.72	0.74	51	45	94	27	24	6
ZDY12 4	0.4	120	10	23	60	0.20	24		单		1 \$0.47	145	5	0.71	0. 87	53	43	115	27	24	6
ZDY21 4 ZD21-4	0.8	167	98	30	62	0, 35	Z ±	22			1-\$0.67	95		0.74	1, 35	73	64	130	39	34	6. 4
ZD22 4	1.5	107	30	30	100	0.00				Y	1 ∲0. 85	60		0.73	1.66	76	61	168	40.5	32.5	6
ZD31 4	3.0				86				层		1 ¢ 1. 18	34	8×2	0.74	2, 90	100 87	90 77. 5	170	45 54	40 49	5, 5
ZD32 4	4.5	210	128	10	112	0.15		30			2 Ø0. 95	26	7×1	0.73	3. 20	103 91	85 75	194	51. 5 62. 5	40 48. 5	7
ZD41-4	7.5	245	155	50	130	0.50	36	30	双		2-\$1.15	20	7	0, 76	4.62	118	96	220	73 90	53 61	7
ZDC1 4	13	28(175	65	165	0.55		30	12.		2 \$1.12	28		0.76	6.30	124	95	268	61	48	7.5

表 8-15 JTD、YTD 系列电梯专用三相变极多速异步电动机技术数据(380 伏、50 赫)

		功率	额上		定	f.	铁心	定/转子		毎 槽	线规	气隙	功率	效率
[t] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	极数	(手瓦)	电流 (安)	接法	外径 (毫米)	内径(毫米)	长度 (毫米)	槽数	节距	17体数	(毛米)	(光三米)	因数	(%)
JTD-430	24	6. 4	21.5	Y 3 Y			100		1—4 1—13	40 40	φ1. 35 φ1. 45		_	_
JTD-430	24	- 7.5	23. 7	Y 3 Y	430	305	125		1—4 1—13	32 32	\$1.56 \$1.56			_
JTD-430	24	— 11. 2	35	Y 3 Y			165	72/113	1—4 1—13	24 24	\$1.81 \$1.81	0.8	_	_
JTD-560	24		<u> </u>	Y 2 Y		410	135		1—4 1—13	22 14	\$1.81 2/\$1.81			_
JTD560	24		- 51. 3	Y 2 Y	560	410	150		1—4 1—13	20 12	\$2.02 2/\$2.02		_	_
JTD-333	24 6	6.4	 18	Y 2 Y			100			36	∮1. 56			_
JTD-333	24	7.5		Y 2 Y	340	230	120	72/86		32	φ1. 62	0.7		_
JTD-333	24	11.2	30	Y 2 Y	1		175			22	2/\$1.40		_	
JTD-430	24	 15	41	Y 2 Y	140	305	145	72/113	1—10	22	3/∳1.62	1	_	_
JTD-430	24		48.6	Y 2 Y	440	305	165	72/113		20	3/\$1.74	0.8	_	_
YTD225M	24	1. 5 7. 5	22 17	Y 2 Y	0.00	050	120	79/50		28	2/\$1.30	0.7	0. 34 0. 81	30 80
Y7 D225M ₂	24	2.3	32 24.8	Y 2 Y	368	250	180	72/58		20	3/\$1.25	0.7	0.34 0.81	32 83


庄:表内所列各型号电动机均为短时工作制 6极定额 30分钟,24极定额 3分钟

表 8-16 BJO₂ 系列隔爆型三相异步电动机铁心及绕组技术数据(3~6号机座)

mat les	功率	铁心长度	定子 内径	定子	转子	绕组	毎槽	导线(根	并联	节距	单边	引出线	4	支 模	П	†	导华重
型号	(下瓦)		*)	槽数	槽数	型式	线数	数-氢米)	路数	节距	气隙 (毫米)	(加惠米2)	A	В	С	D	(千克)
BJO ₂ 31 · 2	3.0	90					44	2 ∮1.08				0.1.5	134 108	125		42 30	5. 6
BJO ₂ 32-2	4. 0	110	98				60	2-\$0.95			0. 1	3-1.5	134 108	147		12 30	ნ. 1
BJ() ₂ 41-2	5.5	110				单:	54	2 ø 1. 06	1	1—12			195	1		45 31	7. 25
BJO ₂ 42-2	7.5	140	120	24	20	同心	82	2 Ø0.85		2—11	0.45	3.2.5	195 160	175		45 31	8. 45
BJO ₂ 51-2	10	130					70	1 \$0.90 1 \$0.96			0, 55	3-4	220 180	17:)		38	9. 0
BJO ₂ 52-2	13	160	136				58	1 \$1.0 1 \$1.06	- 2		0 . 5 5	3.6	220 180	200		52 38	9.0
BJ() ₂ 61-2	17	170	155	30	26	双层	48	2 ø1. 25	2	1—12	0.65	3-6	178	210	128		16.8
BJO ₂ 31-4	2.2	95				单层	47	1-\$1.25	1	1-9			84 74	125		25	4. 26
BJ() ₂ 32-4	3. 0	115	112		32	交叉	74	2-\$1.0	2	2—10 11—18	0.3	3-1, 5	84 74	145		25	4. 68
BJO ₂ 41 4	4.0	110				双尺:	56	1- \$ 1. 25		1—9	0.35	3 2. 5	95	145	58		5.6
BJO ₂ 42-4	5.5	135	136		34		46	1 \$0.95 1 \$1.0	-				95 82	170		25	6.8
BJO: 51-4	7.5	120		36		单层 交叉	37	2 \$1. 04	1	1—9 2—10	0, 4	3 4	118 105	155		30	6.75
BJO ₂ 52-4	10	150	162			又又	29	2-\$1.2		11—18			118 105	185		30	8. 1
BJO ₂ 61 -4	13	160			26		54	2-\$1.0					137	200	82		10.45
BJO ₂ 62-4	17	190	180			双层	44	2-\$1.12	2	1—9	0.5	3-6	137	230	82		11.7
BJO:31-6	1.5	90				ME	60	1-\$1.04						120		20	3. 3
BJO ₂ 32-6	2. 2	110	122			单层链式	48	1 \$1.2			0.25	3-1, 5	60	140	A STATE OF THE STA	20	3.8
BJO ₂ 41-6	3.0	125				双层	86	1-\$1.06						155	50		4.35
BJO ₂ 42-6	4. 0	150	148				61	2-\$0.90	1		0.3	3-1, 5	74	180		20	5.05
BJO-51 6	5. 5	120		36	33	单层链式	49	2-\$0.95						150		28	6.1
BJ() ₂ 52-6	7. 5	155	174			EE IV	38	2-\$1.06			0.35	3-4	78	185		28	6, 8
BJO ₂ 61 6	10	160					68	1- \$1.2 0			0.4	3-4		195			10
BJ() ₂ 62-6	13	200	200				56	2- \$ 0. 93		16	0.4	3-6	96	235	56		11.7
BJO ₂ 41-8	2. 2	125				双层	70	1- ¢ 0. 95	2					155			4.8
BJO ₂ 42-8	3.0	150	148				58	∮ 1. 06			0.3	3.1.5	54	180	36		5.4
BJO ₂ 51-8	4.0	120				× =	50	1-¢0.9						150		25	7.0
BJO ₂ 52-8	5.5	155	174	48	14	单层链式	40	1-\$0.96 2-\$1.0	1		0.35	3-2.	64	185		25	7. 75
BJO ₂ 61-8	7, 5	160					72	1-\$1.12						195			8. 3
BJO ₂ 62-8	10	200	200			双层	58	1-\$0.9	2		0.4	3-4	73	235	42		11.4
								1-\$0.95			- I-I b -	- 4-4					

注:1. 表中数据适用于 380 伏、50 赫;功率在 3 斤瓦及以下为Y接,其他为△接,绝缘为 E级或 F级。

2. 绕线模尺寸见图 8 1,






图 8-1 BJO₂ 系列绕线模尺寸 (a) 双层绕组; (b) 单层绕组

表 8-17 JFO2 系列电动机技术数据

型号	功率 (干瓦)	电流 (安)	之子外径 (毫米)	转子外径 (毫米)	定子长度(毫米)	定子 槽数	每槽 线数	气隙 (毫米)	节距 ソ	定子线规
JF()2-61-4	10	19. 15	280	182	155	36	34	0.45	19	两路耳联 ♦1. 62
JF()2-62-4	13	24.6	280	182	190	36	14	0.45	1-9	3×∮1.45
JF()2-61-6	7.5	15.8	280	200	_	_		0.4		2×\$1.08
JF()2-62-6	10	20.6	280	200	_	_		0.4	_	2×\$1.2
JF()2-41A-6	1.8	4.08	210	148	155	36	52	_	1—6	\$1.08
JFO2 41B-6	2.6	5, 93	210	148	185	36	39	_	1—6	φ1.3
JF()2-42-6	3	6.67	210	148	200	36	3 5	_	1—6	ø 1.35
JF()2-42B-6	3.5	7. 66	210	148	225	36	31	_	1-6	∮ 1.45

表 8-18 AO2 系列分马力三相异步电动机铁心及绕组技术数据

	额定	额定	i	茜 载 时		定	子	铁心	气隙	定/转	Ź	色 子 组	尧 组	
号	功率 (瓦)	电尺 (伏)	电流 (安)	转速 (转/分)	效率 (%)	外径	内径 (臺	长度 长度	长度	子 槽数	线规 (根-毫米)	与槽 线数	毎相 串联 匝数	拉距
AO2 4512	16		0.092		46					-	1-0.15	710	2 840	
AO2 4522	25	-	0. 12	-	52	71	38	45			1 0. 17	615	2 460	
AO2 5012	40	-	0.17	-	55				0.2	12/18	1.0, 21	480	1 920	1-6
A()2-5022	60	-	0, 23	-	60	80	44	45			1-0.23	435	1 740	-
AO2-5612	90		0. 323	-	62						1-0. 28	185	1 480	
A()2-5622	120		0. 382	2 800	67	90	48	50			1-0, 31	180	1 4 4 0	1—12
AO2 6312	180		0.53		69				0.25		1-0.35	165	1 320	2—11
A()2-6322	250		0.67		72	96	50	45		24/18	1 0.38	140	1 120	
AO2-7112	370	-	0. 95		73.5			50			1 0. 45	116	928	
AO2-7122	550		1. 35		75.5	110	58	62	0.25		1-0.50	93	744	1—12 2—11
AO2-8012	750		1, 75	-	76.5	128	67	58			1 0. 6	84	672	
AO2 4514	10	380	0, 12		28		0.0				1-0. 14	1 100	4 400	
ΛΟ2- 1524	16		0. 155		32	71	38	4.5		10/10	1 0.16	950	3 860	
ΛΟ2-5014	25		0.17		42	0.0	4.4	45	0.2	12/18	1 0.18	800	3 200	1-4
AO2-5024	40		0.224		50	80	44				1-0. 21	670	2 680	
A()2-5614	60		0.28		56	00	<i>E</i> 4	F.0	0.25	24710	1-0. 25	310	2 480	l—8
A()2-5624	90		0.385	1.400	58	90	54	50	0. 25	24/18	1 0. 28	275	2 200	2—7
A()2-6314	120		0.48	1 400	60	96	58	45			1-0.31	270	2 160	
AO2-6324	180		0. 65		64	96	36	54	0.05		1 0.35	220	1 760	1—8
AO2-7114	250		0.83		67	110	67	50	0.25	24/30	1 0. 4	188	1 504	2-7
AO2-7124	370		1. 12		69.5	110	07	62		24/30	1-0.45	150	1 200	
A()2-8014	550		1.55		73.5	128	77	58	0, 25		1-0.56	134	1 072	1—8
ΛΩ2-8024	750		2.01		75.5	120	11	75	0, 23		1 0.63	105	840	2—7

注: 63 及以上机座亦可制成 220/380 伏

表 8-19 BO2 系列分马力单相电阻分相起动异步电动机铁心及绕组技术数据

	额定	额定	7	荫 载 日	寸	定	子	铁心	气隙	定/转	主	绕组	1	副	绕到	1
型号	功率 (瓦)	电压 (伏)	电流 (安)	转速 (转/分)	效率 (%)	外径	内径 (~	长度	长度	· 子 · 槽数	线规 (根-毫米)	每极 巨数	室均半 匝长 (毫米)	线规 (根-毫米)	14极	平均10下次。
BO2 6312	90		1, 09		56		-	45			1-0.45	436	132	1-0, 33	192	132
BO2-6322	120		1.36		58	96	50	54			1-0.50	357	141	1-0, 35	182	140
B()2-7112	180		1.89	2 800	60	110	58	50		24/18	1-0. 56	297	148. 2	1-0.38	167	148. 5
B()2-7122	250		2.40		64	110	30	62			1-0.63	235	160.2	1-0.40	156	160.6
BO2-8012	370			1-0.71	206	170.4	1-0. 45	136	171. 3							
BO2-6314	60	220	1. 23		39	96	58	45	0, 25		1-0.42	315	97.3	1-0.31	127	93.5
BO2 6324	90		1. 64		43	96	58	54			1 0.45	270	166. 3	1-0, 35	117	103
BO2-7114	120		1.88	1 400	50	110	0.7	50		04.400	1-0. 53	224	109.4	1 0. 33	124	109.4
BO2 7124	180		2.49	1 400	53	110	67	62		24/30	1-0.60	183	121. 4	1-0.35	102	121.4
BO2-8014	250		3. 11		58	128	77	58			1-0.71	158	126.4	1 0. 40	104	126. 4
BO2-8024	370		4. 24		62	128	11	75			1-0.85	124	143.9	1-ü. 47	89	143.4

表 8-20 CO2 系列分马力单相电容起动异步电动机铁心及绕组技术数据

	额定	额定	i	满 载 F	4	定	F	铁心	/ i隙	定/转	Ŀ	绕组	1	副	绕组	1
型号	功率(瓦)	电压 (伏)	电流	转速 (转/分)	效率 (%)	外径		⊥	长度	子槽数	线规	毎极	均少	线规	毎极	平均¥ 匝数
	-		(×)	(44/)) /	(70)		(亳	(米)		11120	(根-毫米)	匝数	(毫米)	(根-毫米)	企数	(毫米)
CO2-7112	180		1.89		60	110	58	50			1.0.56	297	148. 2	1-0. 38	247	158. 3
C()2-7122	250		2.40		64	1110	58	62	0, 25		1-0.63	235	160.2	1-0, 47	204	170.3
CO2-8012	370		3.36	2 800	65	128	67	58	0,25	24/18	1-0. 71	206	170.4	1-0, 53	206	182
C()2-8022	550		4.65		68	120	07	75			1-0.85	159	187.6	1 0. 56	154	192
CO2-90S2	7 50		5. 94		70	145	77	70	0.30		1-1.0	147	198.2	1 0.63	133	211. 2
CO2 7114	120	220	1. 88		50	110	67	50			1-0.53	224	109.4	1-0, 35	145	120. 3
CO2-7124	180		2.49		53	110	01	62			1-0.60	183	121.4	1-0.38	124	132. 2
CO2 8014	250		3. 11	1 400	58	128	77	58	0.25	24/30	1-0.71	158	126.4	1-0.47	133	139
CO2-8024	370		4.24	1 200	62	120	11	75	0.25		1-0, 85	124	143.4	1-0.50	134	155. 8
C()2-90S4	550		5, 57		65	145	87	70			1-0.95	127	144.6	1-0.60	108	157. 2
C()2-90L4	750		6.77		69	140	01	90		36/42	1-1.06	96	165	1-0.63	120	177

注: 电容器为 CDJ 型电解电容, L作电压 220V

表 8-21 DO2 系列分马力单相电容运转异步电动机铁心及绕组技术数据

	na i	松东山	Ý	茜 载 日	1	定	F	铁心	气隙	定/转	主	华 组	l	副	绕组	
型 등	额定 功率 (瓦)	额定 电压 (伏)	电流 (安)	转速 (转/分)	效率 (%)	外径	内径	长度	长度	子槽数	线规 (根-毫米)	每极 匝数	7均半 即长 (引来)	线规 (根- * 来)	与极	平均半 1"长 (心米)
DO2-4512	10		0.20		28						1-0.18	868	700	1 0, 16	971	106
1)()2-4522	16		0. 26		35	71	38	4.5		10/10	1-0.20	750	106	1-0.19	796	100
DO2-5012	25		0.33	-	40	0.0		45	0.2	12/18		519	125.7	1-0.23	819	125.7
DO2-5022	40		0.42		12	- 80	44				1-0. 25	489	125.7	1-0.25	698	123.1
DO2-5612	60		0.57	2 800	53		40	F.0.			1 0.28	454	131.6		527	131.6
DO2-5622	90		0.81		56	90	48	50			1-0.38	363	131.6	1-0.31	467	131.0
DO2-6312	120		0.91		63			45	0.25	24/18	1-0.40	415	132		593	132
D()2-6322	180		1.29		67	96	50	54			1-0.45	320	140.7	1-0.33	427	140.7
DO2-7112	250		1. 73		69	110	58	50			1-0.50	271	148.1	1-0.45	382	148.1
DO2-4514	6	220	0.20		17	7.1	20				1-0.18	700	83, 3	110	675	83, 3
DO2-4524	10		0. 26		24	71	38	45	0.2	10/10	1-0, 20	600	03, 3	1-0.16	620	03, 3
DO2-5014	16		0.28		33	80	44			12/18	1-0.21	560	85. 1	10.21	455	85.4
DO2-5024	25		0.36		38	80	44	45	0.2		1-0. 25	436	85. 4	1-0.21	435	85. 4
I)()2-5614	40		0.49		45	0.0		F.0.			1 0. 28	356	98.7	1-0.23	508	98.7
DO2-5624	60		0.64	1 400	50	90	54	50		24/18	1-0, 31	348	70.1	1-0.28	339	36.7
DO2-6314	90	1	0.94		51		5.0	45	0.05		1-0, 35	302	93.7		374	93.7
DO2-6324	120		1. 17		55	96	58	54	0. 25		1-0.40	259	106. 3	1-0, 31	365	106.3
DO2-7114	180		1.58		59	116	67	50		24/30	1-0.42	206	109. 4	1-0.38	330	109.4
DO2-7124	250		2. 04		62	110	67	62			1-0.47	165	121.4	1-0.42	268	121.4

表 8-22 QY 型油浸式潜水电泵铁心及绕组技术数据

			定	F					绕				组				9		101
	功 率 (下瓦)	极数	外径	内谷	铁心长度	槽数	线 规 (根-毫米)	每槽线数	每同匝数	毎联圏数	每台联数	并联路数	绕组型式	节距	每台线 重克)		型		型 D/B)
				毫米												型式	Α	В	D(R)
QY-3.5 QY-7A QY-15 QY-25 QY-40A			145	82	100		QZ-2 1-0.75	94	94						2. 45		96 86	231 201	(48)
QY-3.5 (节能型) QY-7A (节能型) QY-15 (节能型) QY-25 (节能型) QY-40A (节能型)	2. 2	2	143	78	95	24	QZ-2 1·0. 71	96	96	2	6	2	币心	1—12 2—11	2. 33	П	100 82	225 197	31(51) 31(43)
QY40-16-3 QY25-26-3 QY15-36-3	3		143	78	120		QZ-2 1-0.8	76	76						2.57		100 82	250 222	31(51) 31(43)

表 8-23 QX 型污水电泵铁心及绕组技术数据

			定	ř				4	尧			组			[1	1	d
ĄJ	功 率 (下瓦)	极数	外	内 径	铁心长度	槽数	线 规 QZ-2 (根-『米)	每槽线数	15 数	与联門 数	4 台联数	并联路数	绕组型式	77	型式	I I I	B	D(R)
QX6-15J	0.75	2	125	65	60	24	1 0. 6	86	86	4	3	1	同心	1—12 2—11 1—12 2—11		85 70 85 70	155 38 155 38	(48) (36) (13) (36)
QX120-10J	5. 5	4	175	110	170	36	1-0.85 2-0.9	23	23	3	6	1	单层交错	1—9 2—10 11—18	П	82 82 70	244 244 244	22(48, 5) 22(48, 5) 22(39, 5)
QX22-15J	2.2	2	145	82	100	24	1-0. 75	94	94	1	3	2	心心	1—12 2—11		100 82	234 208	51 4 1. 7

表 8-24 QD 型单相电泵铁心及绕组技术数据

	1				T		T								1			
			莡	J	铁			n-	绕			组				9		9
型号	- 場 - 率 (千瓦)	极数	外径	内径	松心长度	植数	线 规 QZ-2 (根-毫米)	每圈匝数	毎联圏数	每台联数	并联路数	绕组型式	节	每台线重		型	A R/	型
				点米										(千克)	型式	Α	В	D(R)
QD7. 8-6. 5J	0.4	2	125	65	60	24	主 1-0.8	50 50 42 42					1—12 2—11 3—10 4—9	0.6		85 72 58 45	148 132 116 100	44.5 38 32 27
							副 1-0.55	72 72 28 28					7—18 8—17 9—16 10—15	0.31		85 72 58 45	148 132 116 100	44.5 38 32 27
QD6-9J	0.4	2	125	65	60	24	主1-0.8	50 50 42 42	4	2	1		1—12 2—11 3—10 4—9	0.6	П	85 72 58 45	148 132 116 100	44. 5 38 32 27
							副 1-0.55	72 72 28 28	**		1	4	7—18 8—17 9—16 10—15	0.31	, ,,,	85 72 58 45	148 132 116 100	44. 5 38 32 27
QD ₀ -15J	e), 4	2	125	65	6.	24	È 1-0.8	50 50 42 42					1—12 2—11 3—10 4—9	0.6		85 72 58 45	148 132 116 100	44.5 38 32 27
							剧 1-0.55	72 72 28 28					7—18 8—17 9—16 10—15	0.31		85 72 58 45	148 132 116 100	44. 5 38 32 27

			y '	ŕ					43	Ē		£j	1							
j Ü	功 平 (干礼)	极数	71		铁心长度	槽数	线 規 QL-2 (根-毫米)	每槽线数	每門匝数	p.1	并联路数	绕组型式	毎 联	每台联数	每 台 线 ^更 (千克)		R P	8	R/ R/	THE STATE OF THE S
				心光												型式	A	В	D	R
YLB132-1-2		2	210	116	105	30	1-0.95 1-1.0	44	14	1—16 2—15 3—14		F	3,2	6	6.5	П	146 124 102	330 306 282		73 62 51
YLB132-2-2	7, 5				125		2-1.06	37	37	17—30 18—29		心心					124 102	306 282		62 51
YI.B160-1-2	11	2		160	85	36	2 1. 0	29	14 15	1—14	1		6	6	8. 2		155	285	80	45
YLB160-2 2	15				100		2-1.06 1 1.12	24	12						8.6			300		
YI.B160-1-4	11	4	290	187	100	48	1 1.18	54	27	111	2		4	12	7.9		120	220	40	20
YLB160 2-4	15	·		101	130		1-1.3	42	21					12	8.2		120	250	4.0	20
Yl.B180 1-2	18. 5	0		100	105	200	1 1.16 1-1.12	42	21						11.1			325		
YLB180-2-2	22	2	327	182	115	36	2 0. 95 1 1. 0	38	19	1-14	2		6	6	12	I	175	335	90	54
YI.B180-1-4	18.5	4	001	210	120	48	1-1, 05 1-1, 12	40	20	1—11			4	12	11. 4	1	140	249	42	20
YLB180-2 4	22				135		2-1.12	36	18			双			11.3			264		
YLB200-1-2	30	2		210	115	36	1-1.3 1-1.4	32	16	1—14			6	6	14.7		200	380	110	45
YLB200-2-2	37				135	50	1 1.4 1 1.5	28	14	1 17				U	15. 4		200	400	110	45
YI.B200-1-4	30		368		125		2-1.3	32	16]_;;			14. 1			266		
YLB200-2-4	37			245	155	48	1-1, 12 2-1, 18	26	13	1—11	2		4	12	10, 2		160	296	48	
YI_B200~3-4	45				185		3-1, 3	22	11		۵				16.9	r		326		
YLB250-1-4	55	1			145		1-1.4 2-1.5	18	9						16	I		326		00
YLB250 2-4	75	4	445	300	185		2-1. 25 3-1. 3	14	7						15.3		205	366	68	20
YLB250-3-4	90				215	60	4 1.25 2-1.3	12	6	1—14			5	12	26. 5			396		
YLB280 1-4	110		498	330 -	200		4-1.2	24	12		4				35. 2		220	405	80	
YLB280-2-4	132		100	0.50	240		4-1.4	20	10		**				39.6		220	445	00	

			定	子					绕				1				线模	内柜尺	.] (4	米)
型号	功 率 (千瓦)	极数	外径	内径	铁心长度	槽数	引 出 线 (毫米²)	线 规 (根-毫米)	每圈辿数	母联圈数	每台联数	并联路数 接法一路	绕组型式	节距	每 台 线 重 (干克)		17	D B	7	型型
				(_,	k:							数				型式	Α	В	D	r
6JQS	10		130	65	570		Super	1 ∮1.81	12						80					
	17				450	0.4	10	7-\$0.8	10			ĺ		1-12	63					
SJQS	22		167	32	560 640	24		7-\$0.9 7 \$1.0	8					2—11	55					
	34				750		16	7 \$1.12	6						53	QY	N 聚	乙烯耐水	绕组	线,穿线
	40			1	600			19 ¢0.74	8						50					
10100	50		200	100	690		25	19-\$0.80	7						48					
10JQS	70		200	100	800		35	19- ¢ 0.96	6						45					
	92				960			19-∮1.08	5			Y-1		1-10	43			201		1
	3				240	18		1-\$1.06	36					2—9	95.7			381 347 ³⁴		
	4				290	1		1-\$1.25	30					18-11	89.2	_	100-	431 397 ³⁹	7	50 0.0
YQS∘ 150	5. 5		134	65	325	!	6	1-\$1.4	26	2;1	3				83. 1	П	100 ₇₅	466 432		50 37. 5 ³⁷ .
	7.5				355			1-ø1.5	23				单		77.8			496 462		
	18.5				340			1-\$2.24	12						57			402	-	
	22				410	_		1-\$2.5	10				1		51					
	25				470			1-\$2	15						88	0.	/NI EX	7 bX x1 -1	65.6	线,穿线
YQS ₂ -200	30		172	82	550			1-\$2.12	13		-	△-1			85	(2)	IN X		\$76 °E	汉,牙汉
	37				640	-1		1 ∮2.36	11			1	层		80					
	45	-			695		10	1-\$2.24	12		-	Y 2			2> 46.5		T	333		
	11				130			1 \$1.4	38				1		129		136	298 355		69
	13	2			153			1-∮1. ~	33	4	3	\triangle 1			118, 1	I	106	320		53
	15				170			1-∮1.6	30						111.9			373 338		
	18.5				245			1-∮2.5	13		ĺ		FI		59.6					
	22				260			7-∮1.0	12						57.1					
YQS2-250	25	-	220	104	285	al. of	16	7-\$1.12	11			_ 1			54, 6					
1 (252-250	30	-	220	104	350 395	-		19 \$0.75 19-\$0.8	9			Y-1		1—12	47.8	-				
	45				450	24		19-\$0.9	7					2-11	45	-				
	55				525		25	19 \$0.95	6	-			心		42.6					
	63				610			19- ø 0. 75	9			$\nabla \cdot 1$			70.8					
	75				710			19-φ0, 75				Y-2			2×39					
	90				845		35	7- \$1. 0	13	_	_	2	-		2×65	Q	N聚	乙烯耐力	绕组	[线,穿线
	100				915			19 \$0.9 19 \$1.22	7			Y 2			2 > 74.1 39.7					
	63				430		25	19-\$\phi_0.9	9			1-1	-		64.9					
	75				555			19-\$0.95	8			△-1			62					
	90				645		35	19 Ø1. 4	4			Y-1			34. 2					
YQS ₂ -300	110		262	122	740		25	19-ø1.12	6			∆.1			56.3					
	125				865		20	13 71.12				Y 2	-		2×31.4	-				
	140				890			10.15.0	_			<u></u>			53. 4	-				
	160				1 040		35	19-ø1. 25	5			Y 2			2×30.1					
	185											L								

定	1	电动	机額	定多	 数		災	、转	子参数			T	換『	1器		1,1	H		
子神八分位(老米)	输入功率(五)	输出功率(瓦)	电 压(伏)	电流(安)	负载转速/分》	完了 每极匝数	だ 线 規 d ₁ /d' ₁ (毫米)	转子每元件匝数	转 子 线 规 d ₂ /d' ₂	铁心长度)		特」槽数	外径(電影	换向片纹	別倉结构	追刷长度	· □ 扇宽度 (**	周 扇 皮	采用该规格电动机 产品的型号及名称
	165	90		0.78	10 000	310	0, 28/0, 33	46	0, 21/0, 25] -	T							12. 5	J1Z-6K 电钻
	230	120	220	1. 10	13 000	248	0.33/0.38	36	0. 23/0. 28									12.5	J1Z-6 电钻、J1S-8 攻螺纹机
	185	92	36	5. 60	10 000	40	2 × 0, 53 (2 × 0, 63		0.56/0.63	38	3				盒式			12.5	J1Z-6 电钻
	250	140		1.20	14 000	247	0, 33/0, 38	36	0. 23/0. 28									10	J1Z-6 电钻、J1J-1.5 电剪刀 J1Q-40 曲线锯、PIL 6 螺丝刀
	370	220		1.75	14 000	175	0.11/0.47	25	0.29/0.34	55					盘簧			13	S1M 100 角向磨光机
	280	160		1.40	15 000	240	0. 35/0. 41	31	0. 25/0. 30						盒式			12. 5	Z1J 10 冲击电钻
56	250	140		1. 10	14 000	247	0. 33/0, 38	36	0, 23/0, 28	38							4	12.5	J1J 2 电剪刀、J1Q 40 曲线锯、 S1J-25 电磨
5)()	140	80	220	0.8	8 000	315	0.29/0.34	53	0. 19/0. 23		0.35	9			盘簧	6.5		12.5	P1B-12 电扳手 P1L 5 螺钉旋具
	380	230		1.78	14 300	175	0.41/0.47	25	ú. 29/0. 34	55			22.4	27				12.5	S1M 100 角向磨光机
	240	140		1.10	14 000	247	u. 33/0. 38	36	u. 23/0. 28						日寶			12. 5	JIZ-6电钻、回 JIJ 1.6电剪刀、 JIS-8 攻螺纹机
	140	80		0.79	8 000	315	0, 29/0, 34	53	0.19/0.23	38					盘簧			12. 5	P1B-12 电扳手
	250	140		1.10	14 000	247	0.33/0.38	36	0.23/0.28						盒式			12. 5	J1Z-6 电钻
	220	130		1.10	13 500	255	0.31/0.37	38	0.23/0.28	34					盘簧		4. 3	12. 1	J1Z-6 电钻
beauties and	210	120		1.10	12 000	265	0.31/0.36	42	U. 23/0. 28	57					1mt. 144		7. 0	14	J1Z-6 电钻
	328	164	36	9.6	8 900	36	0.56 × 3/0.63 × 3	5	0.47×2/0.53×2	38								14	J1Z-10 电钻
62	334	184	220	1.6	12 600	216	0.42/0.48	32	0.32/0.27		0.40	9			盒 式	6.5	4.3	14	J1Z-10 电钻、J1Z 16 冲击电钻
	320	210			12 600		0.41/0.47	32	0.29/0.34	41								12	J1Z 10 电钻
	340	220	220	1.6	13 040		0.41/0.47	32	0. 29/0. 34	36	_				盘簧				J1Z-10 电钻
	430	275		2. 1	12 100	185	7/0.56	20	0 3/0 39					1	念式		5	16	J1Z-13 电钻
71	130	275		2.1	12 100		0.49/0.55	20	0.3/0.39	44	0.45	11	26	33	管式	8	5		J1Z-13 电钻、Z1J-20 冲击电钻、 J1FH-100 往复锯
	305	195		1.51	8 500	212	0.41/0.47	27	0. 29/0. 34		,				4. ^		4.5		P1B-16 电扳手
	430	275		2. 1	12 100		c.49/0 55	20	6,33/0 38						盒式		15		JIJ-3 电剪刀 J1H-2.5 电冲剪、 J1Q 6.5 曲线锯
	485	310		2.4	13 000	152	0.57/0.63	19	0.42/0.48	38	0.50		26		管式	8	6. 3	16	M1B-90×2 电刨
	520	360		2.5	13 300		0, 57/0, 63	18	0.41/0.47		0.45		30			8	J	16	Z1C-26 电锤
	550	350		2.4	8 900		0.55/0.62	24	0.36/0.44	42	0.55		26, 5		盒式	10.5	4	18	P1B-20 电扳手
80	780	375		3.7	14 500		0.57/0.63	14	0.47/0.53		0.45	11	30	33		8	5	16	Z1C-38 电锤
	630	450	220		11 000	i l	0.59/0.60	16	0.44/0.50	48	0.55					10	4.5		P1BD-60 定扭矩扳丁
	630	450		3.2	11 300	144	0,59/0,66	17	0.44/0.50	_	0.50		26.5		管式	8	6. 3		M1B-80/2 电刨
	700	600		4. 1	11 000		0.41/0.00	16	0. 47/0. 53	60	0, 57					10.5	4.5		P1B-24 电扳 .
	830	470		4.1	9 900			13	0.5/0.56		0.6				盒式			20	J1Z 19 . 23 电钻
	820	500		4.0		132	0.55/0.50	12	0.52/0.59		0.65				盒式			22	P1BD-150 定扭矩砜手
90	920	550 630		4.1			2×0,49/2×0,55 2×0,5/2×0,56	13	0. 49/0. 55 0. 53/0. 6	52	0. 60	19	33		盘簧	12. 5	8	10	J1Z-16、19、23 电钻 J1Z-23/32 双速电钻 S1S 150 砂轮机
	1 000	660		4.9	12 100	110	o. 55/0.6	11	u. 57/0. 62		0.00				管式			1.6	M1Y-200 电圆锯 M1B-90 > 2 真倒
	1 800 1	200		7.7	12 000	76	2 × 1.64/2 × 0.72	8	ŭ. 64∠n. 72	76	0.60				拉簧!				S1M 180 角向磨光机

转	铁		电	动机额	定参数	t		定、车		全数		换向	22	电	刷	
转 了 槽 数	心长度(毫	电压	电流	輸入功率	輸出功率	负载转速	分、行极压	定」 线规 d ₁ /d ₁	转子写元件匝	转 线 规 d2/d2	B.	外径	換向片型	电刷长度	1 宽度	采用该规格电动机的广晶 型号和名称
数	宝米)			(瓦)		(转/分)	 数	(光米)	数匝	(毫米)	(毫米)	(毫米)	数	(2	米)	
	32		1. 2	250	110	11 800	325	0, 28/0, 33		0. 21/0. 25						J1Z-6C 电钻
	32		1.1	240	130	14 700 15 700	323 277	0. 31/0. 36		0. 23/0. 28				6.5		J1J 1.6 电剪刀 M1Q 40 曲线锯
12			1.2	250 340			254	0. 31/0. 36	_	0. 23/0. 28	0, 35			0.0	l l	J1Z 6A 电钻
1 12	40		1.4	300		14 500	-	0. 33/0. 39	_	0. 25/0. 30		22.4				J1J 2 电剪刀
	42		1.8	380	190	15 500		0.35/0.41	32	0.29/0.34				8.0		Z1J-10 冲击电钻
	55		1.9	400	250	14 300	193	0.40/0.46	27	0.31 4.36						S1M 100 角高层光机
	30		0.7	150	60	10 000	425	0. 23/0. 28	64	0.19/0.23					4.0	S1B-225×115 平板摆动式砂光机
	38		1.9	420	190	15 400	255	0.35/0.41	-	0. 27/0. 32		25.0		6.5		Z1J 10 冲击电钻
	40		1.8	380			226	0.38/0.44		0. 29/0. 34		25.0				J1J-2.5 电剪刀, M1B-60×1 电刨
	42		1. 7	360		-	261	0.33/0.39	-	0, 25/0, 30		22. 4				J1Z 10C 电钻
	42		2.0	440	-	15 200	230	0.38/0.44	_	0. 29/0. 34		22.4		8.0		J1Z-10A 电钻 Z1J-13 办。电钻
12	42		2.2	480 420	225		232	0. 38/0. 41	-	0. 31/0. 36	0.40		1	0.0	-	M1Q-55 曲线锯, Z1C-16 电锤
	45		2.0	430			192	0.40/0.46	-	0.31/0.36					0,0	M1Q-65 曲线锯
	50		2.5	550	270	15 700	200	0.42/0.48		0.31/0.36		25.0				Z1J 16 冲点电钻
	52		2.3	500		16 200		0.42/0.48	-	0.33/0.39						J1J-3.2 电剪刀,S1S-80 直向砂轮机
	54		2. 2	470	280	15 700	185	0.42/0.48	24	0.33/0.39						Z1C-18、20 电锤
	55		3. 0	650	430	17 000	142	0.50/0.56	21	0.38/0.44						S1M-115 角向磨光机
	39		1.9	390	240	14 500	216	0.40/6.46		0.31/0.36	ì	22.4	24		4.0	P1M5电动拉铆枪
	40		2. 2	480	_	14 300		0.40/0.46	_	0.31/0.36				6.5		J1Z 10A 电钻
12	45	-	2.5	550	-		185	0.42/0.48	-	0, 33/0, 39						Z1J-16 冲击电钻
	46		2.7	580	-	14 000	185	0.42/0.48	-	0. 33/0. 39				1		J1Z-10B、13A 电钻 M1B-80×2 电刨
	50		2. 3	500 560		-	163	0. 50/0. 56	_	0. 35/0. 41	0.45					Z1C 22 电锤
-	40		2.6	560		13 500	220	0. 42/0. 48	_	0.33/0.39	-	25.0			5.0	Z1J-16 冲击电钻
	40	220	3. (-	650	320	15 200	201	0.45/0.51	_	0.35/0.41						Z1J-20 冲击电钻
12	50		2. 9	640			168	0.50/0.56	22	0.40/0.46						S1S-100 直向砂轮机
	50	-	3.9	860	380	15 200	174	0.50/0.56	22	0.40/0.46	1					J1Z-16A 电钻
	35		2.6	560	350	14 900	201	0.47/0.53		0.38/0.44		28.0		10.0	6.5	Z1C-26 电锤
	36		3.0	660	320	13 200	221	0.47/0.53		0.38/0.44						Z1J-20 冲击电钻
	45		3.0	660			178	0.53/0.60	-	0.40/0.46	-	25. 0		6.5	5 0	M1B-80×3、90×2 电刨 M1Y-160 电圆锯
	45 50		3. 2	700 720		14 500 13 500		0.43/0.60		0.42/0.48	-	20.0		0.0	0.0	M1B-90×3 电刨
2	50	}	3.7	800		15 200		0.56/0.63	-	0.45/0.51	-	28.0		10.0	6.5	J1X-205 斜切割机
	50	-	3. 7	800		14 500	-	0.56/0.63	-	0.45/0.51	4					M1Y-180 电圆锯
12	50		3. 8	830	550	15 200	140	0.56/0.63	19	0.45/0.51		25, 0		6.5	5. 0	J1J-4.5 电剪刀,S1S-125 直向砂轮机
	50	ĺ	3. 9	850	560	14 700	149	0.60/0.67	19	0.47/0.53						Z1C 32 电锤
	54		4. 1	880	600	14 000	136	0.60/0.67		0.47/0.53		28.0		10.0	6.5	SIM-150 角向磨光机, ZIE 110 石材切割
	55		4.0	860	600	15 000		0.60/0.67	-	0.47/0.53			_	-		S1M-125 角向磨光机
	40		3.7	800	500			0.56/0.63	-	0.47/0.53	-	28.0				M1Y-160 电圆锯
)	42		4.6	_		13 700		0.56/0.63	-	0.47/0.53	-		-		5.5	M1Y-180 电圆锯 J1Z-19 电钻
	45	-	3.9	850	_	14 200	+ -	0.60/0.67	_	0.47/0.53	-	30.0				J1Z 23 电钻
-	45			1 100	-	13 500 12 800	132	0. 69/0. 77	-	0.60/0.67	-			12. 5		M1Y-200 电圆锯
	55		-	1 300		-	104	0. 77/0. 86	-	0.63/0.70	-					M1Y 250 电圆锯
	60					13 500	95		_	0.67/0.75		33.5	32		8.0	J1G-350 型材切割机
	66		7. 1		_	12 500		2 * 0. 60/0. 67	_		-					S1M-180 角向磨光机
16	70		8. 2	1 800	1 200	13 200	83	2 * 0.63/0.70	9	0.71/0.79		36.0		13.5		S1M-230 角向磨光机
	50					12 500	-	2 * 0.60/0.67	-		-	33. 1			6.0	M1YT-250 台式电圆锯
5	65					12 500		2 * 0, 60/0, 67	-		-			12. 5		MIBY-300 台大, 创
	78		9.1	2 000	1 560	12 500	72	2 * 0. 71/0. 79	8	0.80/0.89		37.0			8.0	J1G-350 型材切割机

表 8-29 申动工具用三相异步申动机技术参数

		E	电动机	1额定	参数				N.		f	参 数			转子参	数
1 見名称	[具型]	频率		电流(安)	功率	外径 (多米)	槽数		线规(医浆)	每槽线数	绕线型式	节 斯 (以槽计)	每线圈	接法	外径 (毫米)	槽数
已钻	J3Z-32 J3Z 38 J3Z-49			2. 4 2. 4 3. 35	1. 1 1. 32 1. 54	120	18	***	0.72	95	同心绕组	1—9	95 95	14	64.4	16
型材切割机	J3G 400	i		4. 7	2, 2	145	24		0.77	84	单层同心	1-12, 2-11	84		80	30
手提砂轮机	\$3\$-100 \$3\$-125, 150 \$3\$, 150	50	380	0 ° 0. 68 1. 28	0.18	88 88 98	18		0, 3	235 190	单层一二分装单层一二分装		235 190		45, 45	12
软轴砂轮机	S3SR 100 S3SR 150 S3SR 200			1. 3 2. 23 3. 24	0.5 0.5 1 1.5	102 130 145	18 24 24		0. 47 0. 57 0. 67 0. 83	138 130 74 	单层链式 单层一二分装 同心绕组 同心绕组	1-9, 2-8 2(1-9), 2-8 1-12, 2-11 1-12, 2-11	138 130 74 58		52. 8 51. 4 69. 4 74. 4	12 18 16
中频角向歷光机	S2MJ 100	300	42	7.2	0.31	48			0,55×2	8	穿绕链式单层	1—9	8		26	16
电动磨管机	S3M-38、57、76			0.86	0.27	88		2		176		1—10, 2—9, 11—18	176	Y	44	16
电动胀管机	P3Z-13、19、25 P3Z-38 P3Z-51、76			0. 86 1. 9 2. 6	0.27 0.6	88 102 102	18		0.38	176 216 156	同心绕组	1—10, 2—9, 11—18 1—10, 2—9, 11—18 1—10, 2—9, 11—18	216		14 53. 4	16
平板振动器	B11	50	380	2. 34	1. I	120			0.67	96	单双层混合	1-9, 2-8, 3-7	96		67	16
软轴振动器	ZX35、50 ZX _a -50 ZX70			2. 52 2. 5 3. 45	1. 1 1. 1 1. 5	130 120 130	18 24 18		0.77	82	同心绕组	1-12, 2-11	82		71. 4 67 71. 4	16 22 16
中频振动器	Z2D-100	200	42	3	1.5	90	18		0. 69	9	单层链式	1—8	9			16
电链锯 中频电链锯	M3L ₂ -950 M2L ₂ -950	50 200	380 220	2, 52 7, 5	1 1. 5	102. 5 97	18 12		0. 64	102 200	双层叠绕	1—9 1—6	51 25		46. 25 43. 8	16 17

表 8-30 洗衣机用电动机铁心及绕组技术数据

	额定	定	f	铁心	定/转	气隙		定子主	绕组			定子副	绕组	
中动机型与	输出功率 (瓦)	外 径	内径 (毫米)	长度	村 村数	(毫米)	线径 (毫米)	节距	正数	电阻值 20℃ (欧)	线径 (毫米)	节距	匝数	电阻值 20℃ (欧)
NIV! V O	0.5			39			0.00	1-6	170		0.05	4-9	170	
XDC X-2	85	方形	68	39		0.35	0.38	25	80	33.7	0.35	5—8	80	38.
XDC-T-2	20	101 × 101	00	19	24/34	0.33	0, 25	1-6	310	109.2	0, 19	49	455	276
ALX I Z	20				24/34		0, 20	2—5	150	103.2	17, 19	5—8	225	210
JXX-90B	90	方形	80	25		0. 20	0.41	17	107	37	0.41	410	107	37
3,,,,,		124 × 124				0.00	0.11	26	214	01	0. 11	5—9	214	- 31
XD-90	90			30			0.42	1—6	220	32	0.42	4-9	220	32
							-	2-5	110			5—8	110	02
XD-120	120			35			0.45	1-6	161	24.8	0, 45	4-9	161	24.
		方形	70		24/22	0.30		2—5	118			5—8	118	
XD-180	180	120 × 120		45			0.53	1—6	160	18.5	0, 53	4-9	160	18.
								25	80			58	80	
XD-250	250			60			0.56	1—6	96	12.5	0.56	4-9	96	12.
								2—5	69			58	69	
XD-90	90			35			0.38	1-6	200	38. 1	0.38	4-9	200	38
		方形	65		24/30	0.30		2-5	100			58	100	
XD-120	120	107 × 107		40			0.41	1—6	176	27	0.41	4-9	176	27
	100							2—5	88			5—8	88	

注:1. 相同型号的电动机的铁心及绕骨数据,因冒造厂不同或同一厂但制造时间不同而会有查异 2. 表中所列数据供维修参考

表 8-31 XDL、XDS 型洗衣机电动机铁心及绕组技术数据

]	펜 등	XDL 90 XDS-90	XDL-120 XDS-120	XDL-180 XDS-180	XDL-250 XDS 250		型	号	XDI 90 XDS-90	XDL-120 XDS-120	XDI 180 XDS-180	XD1250 XDS-250
1	额定功率(瓦)	90	120	180	250	'AL	外径			1	17	
						f	内径	(2:4)		(88	
1	额定电压(伏)		2:	20		铁心	长度	(毫米)	34	40	50	62
	额定频率(赫)			50		气隙	长度			0.	35	
			1			槽	定	£		2	4	
	电流(安)	0.88	1.1	1.54	2.0	数	特	ř		3	4	
满	*************************************		1.3	370			线征	소(毫米)	0.35	0.38	0, 45	0, 5
载						每套定	每	极匝数	296	253	195	156
F1	效率(%)	49	52	56	59	定子绕	半匝平	均长(毫米)	108.5	114, 5	124.5	136.5
	功率因数		0.	95		组	绕	纽节距	1—7 2—6	1 ~ 7 2—6	1—7 2—6	1—7 2—6

注: 定子有两套绕组,其线径、匝数、节距完全相同。 电机采用 E 级绝缘

表 8-32 吸尘器用电动机绕组数据(220 伏、50 赫)

	功 率(瓦)	200	400	600	800		功率(瓦)	200	400	600	800
	电枢槽数	10		12		电枢	线径(毫米)	0.21	0.	38	0.47
	换向器片数	20	36	24	24		线径(毫米)	0.31	0.	53	0.67
电枢	每槽导体数	50×4	22×6	23 × 4	17×4	2100 487	线圈只数		d d	2	
	每只线圈匝数	50	22	23	17		每只线圈匝数	330	190	160	136
	线圈节距(槽)	1—5		1-6			线模尺寸(毫米)		43×51	44×34	45 ∧ 40

表 8-33 电吹风用电动机铁心及绕组技术数据(220 伏、50 赫)(一)

电吹	型式	广州三角 牌罩式电 吹 风 HD450-A	上 海 式 电 吹 风	广州幸福 牌永磁式 电 吹 风	上海 上海 上海 地 東 収	广州三角牌 串 励 式 电 吹 风 HD450		型式	广州三角 牌罩式电 吹 风 HD450-A	串励式	广州幸福 牌永磁式 电吹风	上海万 思牌罩 式电吹 风	」州三角牌 串 励 式 电 吹 风 HD450
风	规格(瓦)	450	550	350	450	450		定子绕组 (串联)	1 700×2	1 300 × 2		1 600×2	1 800 × 2
	电流(安)	2	2. 1	1, 58	1.9	2. 1	:	铁心长度		_			
	输入功率	24	29	10.8	25	22.5	电	(毛米)	20.5	24	13	19	16
	(瓦)				0.70	0.11	动	转子线规 (晕米)	2.8	0.09	0.12	2.61	0.08
	电流(安)	0.15	0.15	0.6	0.16	0.11	293	(電水)					
ĘĹ	转速 (转/分)	2 800	3 500	8 800	2 500	14 500	机	转子绕组		300×8(1—4)	210×3(1—2)		450≻8(1—4)
动	轴伸 (毫米)	4×18	4 ~ 14	2 50	4×20	3.2×6		转子端环 (毫米)	0.75 2			0.75×2	
机	〔隙 (毫米)	0.25	0.3	0.25	0.3	0.25		转子斜 槽数	I			l	
	了子线径 (飞米)	0.14	0.11		0. 15	0.10		碳刷规格 (毫米)		DS 8. 3×4. 5	DS 2.5×2.5>5		DS 4. 3 × 4. 3 × 8

表 8-34 电吹风用电动机铁心及绕组技术数据(二)

					心及纽坦仅不致据(_	- /	
	电	王、频率		220 ()	、50 赫		20 伏(直流)
D:	规	格(瓦)	550	450	450	450	350
156	电	流(安)	2, 3	1. 9	2. 1	2.1	2. 3
	£6.1	式	638 型 2 极罩极式 电机	642 型两极罩极式 电机	636 「交流串励式 换向器电机	604 型交流串励式 换向器电机	782 型直流串励: 电机
	输	入功率(瓦)	24	25	29	28	6
	电池	充(安)	0, 26	0.16	0.	15	0.3
	转让	速(转/分)	2 :	500	3 5	500	5 000
12	轴	承		5804 球形铜	基含油轴承		
	轴鱼	申(毫米)	\$4 >	< 20	φ4 ×	14	<i>\$</i> 2, 5 <i>×</i> 1
	TB	章(毫米)		0.	3		0, 35
	绝线	录等级	A			E	
力	绕	线径(毫米)	油基漆包线 ø0.21	QZ\$0.15	QZ\$0, 11	QZ\$0.12	
12	组	巨数×线圈数	2 300 > 1	1600×2(串联)	1300 2(串联)	1200×2(串联)	永磁(700~800 Gs)
7	-	單极铜棒	\$2.3 × 53.5	∮2. 34(二根)	_		
τ.	-	铁心长度	18	19	24	20	14
L .		线 规	\$2.34	¢ 2.64	QE\$0.09	QE\$0, 09	QE\$0, 13
转		E数×线圈数	_	_	300×8(1—4)	250×8(1—4)	510×3(串)
f		端环	0.75 < 2	紫铜板			010110(41)
		斜 槽 数	1	1			
	碳	hos	_		DS8.3 4.5	DS8, 3 4, 5	2.5 × 2 2.5

表 8-35 YYKF-120-4 型空调器风扇电动机铁心数据

项 L ₁	外径(평米)	1	槽 数	气隙(毫米)
定子铁心	<i>ϕ</i> 139.8		36	
转子铁心	∮ 82	10 ^ 1	44	0.3

表 8-36 YYKF-120-4 型空调器风扇 220 伏电动机绕组数据

							HH 1. 41/21 == 0	D4-0-77	4 -20 2LL 300 I	/12			
华组类型	竹 距	A (毫米)	B (這米)	R (全米)	线径 (%米)	下 数	绕组类型	节野	A (毫米)	B (毫米)	R (毫米)	线径 (·E米)	同 数
上绕组	1—9 2—8 3—7	68 58 50	76 56 38	8 3	∮ 0. 42	139 123 88	副绕组[[2—9 3—8	58 50	58 42	5 3	\$0.31	220 88
点结组]	3-8 2-9 1-10	50 58 68	42 58 76	3 = 8	¢ 0. 31	88 229 280	调速绕组	1—9 2—8 3—7	68 58 50	76 56 38	8 5 3	∮ 0.42	35 31 24

if: 1. 绕线模尺寸见图 8-2。

^{2.} 表 35~37 中的数据国制造厂不同各有差异,仅供参考。




图 8-2 YYKF-120-4 型电动机绕线模尺寸图

表 8-37 YYKF-120-4 型空调器风扇 380 伏电动机绕组数据

绕组类型	节距	A (毫米)	B (德米)	R (毫米)	线径 (毫米)	匝 数	绕组类型	节距	A (毫米)	B (毛米)	R (毫米)	线径 (音米)	丁 数
主绕组	1—9 2—8 3—7	68 58 50	76 56 38	8 5 3	∳ 0. 33	227 198 143	副绕组 []	2—9 3—8	58 50	58 42	5		207 175
训绕组【	3 8 2—9 1—10	50 58 6 8	42 58 76	3 5 8	\$0.29	175 207 216	调速绕组	1—9 2—8 3—7	68 58 50	76 56 38	8 5 3	∲0.29	58 50 36

注: 220 伏及 380 伏绕组电磁线均为 QZ-2 聚酯漆包线绝缘等级为 E 级

表 8-38 电动剃须刀及其电动机技术数据

	describe	aber -t-	about 1							电	动		机		
型式	额定 额定 额定 额定负载电流 空载 电压 电流 (伏) (转/分) (毫安)	额定负	1 载电流	1 57 5) 11		电		枢			磁		钢		
五八		电源种类	直径	长度	线圈导 线直径	线圈数	槽数	外径	内径	间隙	表面磁场强度				
								(毫米)	(个)		(毫米)		(特)
直筒式	1, 5	4 500~5 500	200	•<	400	1号干电池	21.5	9.0	∮ 0. 35	86	3	30	23	1.5	0.07 左右
九相	3	5 500~6 500	140	剃刀工作 <220	轧刀工作 <280	5 号干电池或交流 整流装置	23.5	6, 5	¢ 0. 2 5	120	3	34.5	10.5	1.0	0.07~0.0

表 8-39 交流单相电扇电动机铁心及绕组技术数据

	电	极	槽	定子铁	绕	组		线圈只	以数	线模尺寸	di 01 00
产品规格及型号	压 (伏)	数	数	心长度(毫米)	主绕组线径 (毫米) 匝数	副绕组线径 (毫米)	· E相	副相	调速相	(毫米) 长×宽 厚	电容器电压(伏)容量(微法)
200 230 毫米 DW ₁ -79 台扇				28	<u>0.17</u> 840	0.15 1160 ³ 1680		2	2	$\frac{40 \times 30}{5.5}$	400
250 毫米 QB-64 台扇				20	<u>0.17</u> 935	0.15 1 020				$\frac{35\times34}{4.5}$	<u>500</u> 1
300 毫米 QB-62 台扇					<u>0.17</u> 780	0. 19 620				41×34 4.5	400 1.5
350 毫米 QB-61 台扇				26	<u>0.21</u> 590	0. 19 780				41×34 4.5	400
100 毫米 QB-61 台扇			8	20	<u>0. 23</u> 580	0. 21 730		4		41×34 4.5	400
800 毫米 QB-64 台扇	220	4			<u>0.17</u> 634	0. 19 620				41×34 4.5	400 1.5
850 毫米 QB-64 台扇	LEO				0. 23 560	0.19 700	4			47×34 4.5	400
00毫米 QB-64 台扇				32	0.23 530	<u>0.17</u> 890				47×34 4.5	400 1. 2
00 毫米 QB-76 台扇					<u>0. 23</u> 520	0.17 1000 调 0.19 560		2	2	47×34 4.5	400 1.5
00 毫米 DQ-63 台扇				30	<u>0.17</u> 796	0. 13 1 275				$\frac{32\times42}{5.5}$	500 0. 8
50 毫米 DQ 63 台扇			16	34	0. 19 685	0. 13 976		4		$\frac{32\times46}{5.5}$	400
00 毫米 DQ-63 台扇				34	0. 23 555	0, 15 955				32×46 5.5	400

		_									(纯表)
No to to the second	电	极	13	定子铁	统	组		线圈,	只数	线模尺寸	电容器
产品规格及型号	(伏)	数	数	心长度(毫米)	主绕组线径 (毫米) 匝数	副绕组线径 (毫米) 匝数	上相	副相	调速相	(毫米) 长×宽 厚	电压(伏)容量(微法)
900 毫米 36CC-48 吊扇			28	26	0. 295 360	<u>0. 295</u> 360				26×35 12	400 2.5
1 050 毫米 42CC-48 吊扇			20		<u>0. 295</u> 300	<u>0. 295</u> 300	14	14		$\frac{26\times42}{12}$	400
1 400 毫米 56CC-54 吊扇		4			0.315	0.315 225				22×42 11	400
1 400 毫米 56CC-46 吊扇			26	32	0.315 210	<u>0. 295</u> 250				22×49 11	400
1 200 毫米 DD ₂ -64 吊扇			36		<u>0. 27</u> 328	0. 25 280	18	18		21. 5×43 11 二端 R14	400
1 400 毫米 DD64 吊扇		18			<u>0. 27</u> 280	0. 25 328				21.5×43 11 二端 R14	400
150 毫米 BY 仪表扇				25	0.15 1500					24×30 7	
180 毫米 1861 微型台扇					0. 15 1 175					24×37 7	
200 毫米 2062 摇头台扇				32	0. 19 1 050					$\frac{30\times42}{7}$	
200毫米 BW, 摇头台扇		2	2		上 (0.19 1.75	0.19 925+250	2			30×42 7	
2001毫米 BW2 摇头台扇	000	2		26	£₁ 0.19 1 350	£2 0.19 825+500				34×34 7	
230 毫米 BW ₂ 据头台扇	220			32	主 <u>0.21</u> 1 100	±2 0.21 810+290				34×40 7	
250 毫米 BW2 摇头台扇				38	主: 0.23 990	主 ₂ 0.23 700+290				34×46 7	
800 毫米 12AD-61 台扇				26	<u>0, 25</u> 390					33×24 9	
600 活米 12AD-49 台扇					<u>0. 28</u> 480						
00 毫米 12BQ 62 台扇			4	32	<u>0.27</u> 510		4			27×40 6	
00 差米 16AD-50 台扇					0.417	采用包线圈				44×39 14.5	
00 毫米 16AD-61 台扇		4		38	<u>0. 376</u> 420					44×39 14.5	
00 毫米 16AL 54 台扇			6		<u>0.417</u> 360		6			46×26 12	
00 毫米 16BQ-64 台扇			4	32	0.417 450		4			31×40 10	
00 毫米 36AC-48 吊扇				38	<u>0. 475</u> 185	线直接绕于磁极					
050 毫米 42AC-48 吊扇			14	51	0, 51 155	线直接绕于磁极	14				

										(- / , pc /
	d	±17	定子铁心	绕	组		线圈只	数	线模尺寸	电容器
产品规格及型号	电 压 (伏)	极数	长度(毫米) 情数	主绕组线径 (毫米) 匝数	副绕组线径 (毫米) 匝数	上相	副相	调速相	(毫米) <u>长×宽</u> 厚	电压(伏)
100 毫米 56AC-51 吊扇	000	12	32	0.55 240	采用包线圈	12				
400 毫米 JI)型 0.15 kW	220	4	35 24	0.31 540	三相电机 接线采用△					
变压器风扇	380	4	35 24	0.31 540	□相电机 接线采用Υ					
16AL 风扇				<u>0. 27</u> 360					1	
400FA3-6 排气扇		A	<u>L53∲58</u> 16	<u>0. 35</u> 240	<u>0.35</u> 330	线图	圈节距	1-4		400
400FA 排气扇	220	4	<u>1.36¢60</u> 24	<u>0.33</u> 260	<u>0.33</u> 260				青 72×32×8 岛100×60×8	400
500 FA4-7 排气扇		6	<u>L40</u> 472 24	<u>0. 29</u> 295	<u>0. 23</u> 510		主 1- 副 1-	i	广 62×35×8 州 62×31×8	<u>400</u> 2
500FA 排气扇		4	L56¢72 24	<u>0.47</u> 105	0.35 170	1-	-6		天津 42×40×8	<u>500</u> 6

表 8-40 三相排气扇电动机铁心及绕组技术数据

	电	频	极	铁心长度与	绕组		
产品规格型号	(伏)	· 本 (赫)	数	内径(毫米) 槽数	线径(毫米) 匝数	线圈节距	产 地
400FA3 6 排气扇			4	L46¢58 12	<u>0. 295</u> 580		
400FTA8-6 排气扇			4	<u>L40∮58</u> 12	0. 27 625	1—4	
500FTA4-7 排气扇	380	50	6	L40\$72 18	<u>0. 29</u> 450		广州 50×40×9
600JA12-4 排气扇			4	L55¢80 24	0. 47 140	1—6	苏州
600FTA排气扇			4	L59¢72 24	0.44 150	1-0	天津 60×75×8

表 8-41 单相轴流风扇电动机和转页扇电动机铁心及绕组技术数据

产品规格型号	电压	极	频率	定 f 铁心 长度(毫米)	主绕组 线径(毫米)	副绕组 线径(毫米)	线圈	数量	其他	备注
厂前风恰望亏	(伏)	数	(赫)	槽数	正数	匝数	主相数	副相数	共 他	苗 化
400毫米轴流式通风扇				55 24	<u>∳0. 38</u> 205	<u></u> <u> </u>			倒顺转	配用电容器 6 μF/400 V
400 毫米轴流式通风扇		6		55 24	<u>\$0.38</u> 205	<u>∳0. 27</u> 415	12	12	单向转	配用电容器 2.5 µF/400 V
100 毫米轴流式通风扇				<u>55</u> 24	<u>∳0. 38</u> 205	<u>∳0.38</u> 205			单 双向转	配用电容器 6 μF 400 V
300 毫米转页扇		4		20 16	<u>∳0. 18</u> 880	<u>∳0. 18</u> 880	1	4	单向转	
50TYS-JB-01 ▲转页扇微电机(3 W)	220		50	磁钢 ¢23×8 强度≥90 毫特	\$0.03\times0.05 (1.1\times1.25)\times10^4	出轴转速 6 转/分			线架尺寸 \$26 > 10 双向转	转矩 (牛・厘米) 15
50TYS-JB-02 ▲转页扇微电机(3 W)		12		磁钢 ¢23×8 强度≥90 毫特	$\frac{$0.03\sim0.05}{(1.1\sim1.25)\times10^4}$	出轴转速 33 转/分			线架尺寸 ∮26≍10 双向转	转矩 (牛・厘米) 8
M12 5917 ▲转页扇微电机(3 W)				磁钢 ∲23×8 强度≥90 毫特	$\frac{$\phi 0.03 \sim 0.05}{1.25 \times 10^4}$	出轴转速 33 转/分			双向转	转矩 (牛・厘米) 6

电机型号	容量		7F	J Atmy t	绕	组	1.				莡	了线	圈木棉	参考	尺寸	(毫米)			
	(千日) 线圈型式	线 規(根一毫米)	并联支路 数	线腦		毎 线圏	台数接法	E h1	h-	h ₃	H	H	H.		r_1	r	rs	F	
Y-801-2	0.7	5	1 \$0.63		111				170			60	72	2		单 3 双 3		1		
Y 802-2	1.1	一 单 交叉	1-\$0.71	1	90	2(1-9)		185			60	72	:		单 3 双 3	0		8	3
Y 90S-2	1.5		1 \$0.8		74	1(1-8	9	380 Y	190			66	80			单 3 以 4	3			(t
Y-90L-2	2. 2		1-\$0.95		58				210			66	80			单 3: 双 4:	3			
Y 100L-2	3		1 \$1.18		40	1—12 2—11	12		208	224		82	98		-	44	52		-	
Y 112M 2	4		1-\$1.06		48				218	232	263 263	88	104	120		44	52	66		
Y-132S ₁ -2	5. 5		1-\$0.9 1-\$0.95		44				237	259 259	281	102	124	(双)			-		10	
Y-132S ₂ -2	7, 5	单层同心	1-\$1.0 1-\$1.06		37	1—16 2—15			257	279 279	301	102	124	(双)		51	62	73		(a)
Y 160M ₁ -2	11		2-\$1.18 1 \$1.25	1	28	3—14 1—14	15		287	313	301	132	158	(双)	-					- (0,
Y-160M ₂ ~2	15		2-\$1.12 2-\$1.18		23	2—13			(双)	313	339 369	132	158 158	(双)		66	79	92		
Y 160L 2	18.5		3 \$1.12 2 \$1.18		19			380	357	343	369 409	132	158 158	(双)				02		
Y-180M-2	22		2-\$1.3 2 \$1.4		8			<u>A</u>	(双)	383	409	202	158	(双)	126				12	
Y-200L1 2	30		2·\$1.12 2-\$1.18		14				225			190			140					
Y-200L2-2	37		1 \$1.4		12	1—14	36		255			190			140					
Y-225M 2	45	双层直绕	2-\$1.5 3 \$1.4	2	11				260			230			159	20	5			(d)
Y-250M-2	55		1-\$1.5 6-\$1.4	-	10				245			284								
Y-280S-2	7.5		7-\$1.5		7	1—16	42		275						173				13	
Y-280M-2	90		8- ¢ 1.5		6				310			312			192					
Y-801 4	0.55		1-∳0. 56		128			-	125			50			192					
Y-802-4	0.75		1-\$0.63		103				140										8	
Y-90S-4	1, 1	单层链式	1-\$0,71		1	1-6	12					50				31				(c)
Y 30L 4				1	81			380	135			53		1					9	(0)
Y-100L1-4	2. 2		1-\$0.80 2-\$0.71		63			Υ -	165			53	67			双 37				
Y-100L2-4	3		1 \$1.18	1	31				210			59	67			单 32 双 37			8	
Y-112M 4	4		1-\$1.06		46				215			66	71			单 32 双 39	-	-	10	
Y-132S-4	5.5	单层泛叉	1 \$0.90 1-\$0.95		47	2(1-9)	18		195			84	94			单 34 双 65			İ	(b)
Y 132M-4			2-\$1.06		35	.(1-8)			240			84	94			单 53 双 65		-		(8)
Y-160M-4	11	-	1 \$1.30	2	56				253				116			单 53 双 69			11	
Y-160L-4	15		2-\$1.25	1	22				293				116			单 53 双 69				
Y 180M-4	18, 5		1-\$\phi_1.18 \\ 2 \phi_1.18		16			380	000	_	-		-		_	单 60		_	_	
Y-180L 4	22	-		2 —	16			♦ 1	230			132			79					
Y 20014	30		2-\$1.30 1 \$1.06		24	1-11	48		260 275			132			79					
Y 225S-4	37		1-\$1.12					-	-						87					
Y-225M-4	45		2-\psi_1.25 1 \psi_1.30		23	1—12	48		240			73			.08	20	5		10	(d)
Y-250M-4		双二音绕	1-\$1.40	4		14	10								.08					
			3-\$1.30 2-\$1.25	_	18			2	290		2	02		1	19					
1-280S-4	75		L 71. LJ		13	1—14	60		290			17			37					

	和容量		定	£	绕	组					定	子线圈	木模	参考」	(寸(毫米)				S
电机型号	(千瓦)	线圈 型式	线 规 (根-毫米)	并联支 路 数		节距	每 台 线	接法	h_{\perp}	h_2	h	H_1	H_{z}	Н	C	r:	,	r	F	-
Y-90S-6	0, 75		1-∳0. 67		77				145			36				22				
Y-90L-6	1.1		1- \$ 0.75		60				170			36				22			9	
Y 100L-6	1.5		1-\$0.85		53			380	154			47				28				
Y-112M 6	2. 2		1-∮1.06		44			Y	171			53				30			16	
Y-132S-6	3	单层链式	1-\$0.85 1-\$0.90	ı	38	1—6	18		170			65				43				(c)
Y-132M1-6	4		1-∮1.06		52				200			65				43	1			
Y-132M2-6	5.5		1-\$1.25		42				240			65				13	7		11	4
Y-160M6	7.5		2-∮1. 12		38				220			79					-			İ
Y-160L-6	11		4-∳0.95		28				270			79				47	1			
Y-180L-6	15		1 ∮1.50		17				235			100		_	61					
Y-200L1-6	18.5		1 \$1.12 1 \$1.18		16	1 0		380	230			113			65					
Y-200L2-6	22		2- ¢ 1. 2 5	2		1—9	54	Δ	260			113			65				7	
Y-225M-6	30	双层叠绕	1-\$1.30 1-\$1.40		14				250			128			78	20	5			(d)
Y-250M-6	37	31121 21 76	1-\$1.12 2-\$1.18		14				275			145			92	20				(4)
Y-280S-6	45		2-\$1.30 1-\$1.40	3	13	1—12	72		265			164			100					
Y-280M-6	55		1-\$1.40 2-\$1.50		11				310			164			100					
Y 132S-8	2.2		1 \$1.12		39			380	165			49								
Y 132M-8	3		1.41.30		31			Y	195			49				30				
Y 160M1-8	1	单层链式	1-\$1.25 2-\$1.0	1	49 39	1—6	24		168			60								(c)
Y-160M2 8	5. 5		1 \$1.12						203			60				37				
Y-160L-8	7.5		1-\$1.18		30				253			60							8	
Y 180L 8	11		2-\$0.90		23				235			74			45					
Y-200L-8	15		1-\$1.50	2	20	1—7	EA	380	230			83			50					
Y-225S-8	18.5		2-\$1.40	۷	19	1-7	54	\triangle	210			94			58					
Y-225M-8	22	双层叠绕	2-\$1.50		16				250			94			58	20	5			(d)
Y-250M-8	30		3-\$1.30	2	11				275			103			67					
Y-280S-8	37		2- ø 1.30		20	19	72		265			117			75					
Y-280M-8	45		1 ¢1.40 1-¢1.50	4	17				310			117			75					




图 8-3 Y 系列三相异步电动机线圈木模参考尺寸

				0- 20	7377 50	电动机定	1 32 121	13 50 506 7	717 717 717		(1(3	沙儿图	6-4)				
	各			定	F	绕组					定一	-线圈;	木模参表	尺寸	(毫米)		
电动机型号	量 (F瓦)	电磁线 直 径 (毫米)	并统根数		线鬥匝数	节距	每台电 动机线 圈数	并联支路数	H_1	H_2	C	h_1	h2	r1	r	F	[3]
J2-61-2	17	1. 4 1. 35	1 1		16							150	150				
J2-62-2	22	1.62	2		13				100	100	158	175	175				
J2-71-2	30	1.3	4		10			1				170	170			11	
J2-72-2	40	1.5	4		8	113			130	130	182	195	195				
J2-81 2	55	1.45 1.5	1 2		14							220	220				
J2-82 2	75	1.25 1.3	2 3		11				155	155	202	270	270				
J2-91 2	100	1.45	5		8		36	2				260	260			13	
J2 92-2	125	1. 68	5		7	1—15			177	177	234	300	300				
J2-61-4	13	1.2	2		17	1—8		1				160	160		İ		
J2-62-4	17	1.4	1		27	1—8		2	75	75	125	195	195]	9	
J2-71-4	22	1.4	3		12			1				185	185				
J2 72-4	30	1. 4	1		37	1—9		4	92	92	162	230	230				
J2 81-4	40	1.5	1		27			4	_			220	220				
J2-82-4	55	1. 5	3	双叠	10	1—11	48		104	104	170	280	280	20	5	10	(b)
J2-91-4	75	1, 5	4		8			2				250	250				
J2-92-4	100	1.45	3		13	1—13	60	4	120	120	187	300	300				
J2-61-6	10	1. 12	2		14							205	205				
J2 62-6	13	1.25	2		11			1	62	62	105	250	250				
J2-71-6	17	1.5 1.45	1 1		9	1-9	54					230	230				
J2 72-6	22	1. 2			14				67	67	115	280	280			7	
J2-81-6	30	1.4	2		12			2				220	220				
J2-82-6	40	1.35			14			3	76	76	124	280	280				
J2-91-6	55	1.56	1		23	1—11	72					295	295				
J2-92-6	75	1.3	2	ŝ	17			6	86	86	138	380	380			8	
12-61-8	7.5	1. 45			18			1				135	135				
12-62-8	10	1. 2	1		27	1—7	54		46	46	74	175	175			7	
12-71-8	13	1. 35			25	17		2	52	52		185	185				

	र्गाल			定	子	绕 组					定子	线陷木	模参考	尺寸(。米)		
电动机型号	容 显 (千瓦)	电磁线直 径(毫米)	弁绕 根数	线間型式	线圈匝数	节 距	每台电 动机线 圈数		H_1	H_2	С	h ₁	h_2	r_1	r;	F	图号
J2 72 8	17	1.5 1.45	1		10	1—7	54	1	52	52	85	230	230				
J2 81-8	22	1. 25	2		15			2	61	6.1	0.4	220	220			7	
J2-82-8	30	1. 25	1		23				61	61	94	280	280				
J2-91-8	40	1.16	2		18	1—9	72	4				295	295				
J2-92-8	55	1. 4 1. 45		双叠	14				71	71	104	380	380	20	5		(b)
J2 81-10	17	1, 16 1, 25	1		20			2	4.0	4.6		220	220				
J2-82-10	22	1. 35	2		15			2	46	46	74	000	000			8	
J2-91 10	30	1, 35	1		31	16	60					280	280				
J2 92-10	40	1.62	1		24			5	56	56	84	360	360				

表 8-44 JO2 系列异步电动机定子线圈的绕线用木模参考尺寸(参见图 8-4)

	केर			定	子	绕 组					定	子线圈	木模参	考尺	寸(毫)	()		
电动机型号	容量 (千瓦)	电磁线直径(污米)	并绕根数		线圈匝数	节距	每台电 动机线 圆数	并联支 路数	H_1	H_2	С	h_1	h ₂	r_1	<i>r</i> ₂	rı	F	图号
JO2 11-2	0.8	0.67		单层	94	1—12 2—11	12			69	_	_	151		35	5	8	(a)
JO2 12 2	1.1	0.77		同心式	72	1—12 2—11	12		86	69	_	_	171	43	35	Б	0	(a)
JO2-21 2	1.5	0.83	1	单层 交叉式	80	1—9 2—10 18—11	9	1 *		7 3		190		43	36	10	9 E	(d)
JO2-22-2	2, 2	0.93	1		60	1—9 2—10 18—11					_	221	_		30	10	0 0	(a)
JO2-31-2	3	1.12			41	1—12 2—11			116	95	_	_	215	58	47			
JO2-32-2	4	0.96			56	1—12 2—11						_	245	30	4.6		10	
JO2-41 2	5. 5	0.93		单层 同心式	53	1—12 2—11	12		138	115	_	_	251	70	57		10	(a)
JO2-42-2	7. 5	1.08	2		43	1—12 2—11		1	130	110	_	_	276	70	37	5		(a)
JO2-51-2	10	1. 35			40	1—12 2—11			175	143	_	-	273	87	72		12	
JO2-52-2	13	1. 16 1. 25	1 2		32	1—12 2—11			173	140			313	01	12		12	
J()2-61-2	17	1.45	1	双叠	25	1—11	30	2	100	100	158			20	_		11	(b)

	Are			定	f	绕	组					定	子线圈	木模多	考尺。	大字)十	(-)		_
电动机型号	容 量 (千瓦)	电磁线 直 径 (毫米)	并绕根数	线圈 型式	线圈 匝数	tt	距	每台电 动机线 圈数	并联支 路数	H_1	H ₂	С	h1	h ₂	r_1	r ₂	<i>r</i> ₃	F	图
JO2-71-2	22	1.35	4		10				1	100	100	100	195	195		_		11	
J()2-72-2	30	1.56 1.62	2 2		8	1-	-13	36	1	130	130	182	250	250		_		11	
J()2-82-2	40	1, 45	3	ni n	13					155	155	202	280	280	20	-			
J()2-91-2	55	1.56	4	双叠	10				2				300	300	20	_		13	
J()2-92-2	75	1.56	5		8	1-	-15	42	2	177	177	234	340	340		_	5	15	
J()2-93-2	100	1.56 1.5	3		6								400	400					
J()2-11-4	0.6	0, 57			115					50	_	_	_	134	31	_		8	
J()2-12-4	0.8	0.67		单链	96	1-	-6	12		30	_	_		134	31			0	
J()2 21 4	1.1	0.72			80			12	1 -	60		_	_	141	36	_		9	
J()2-22-4	1.5	0.83	1		62	1-	-6			00	_	_		171	50	_			
J()2-31-4	2. 2	0.96			41	18-	-10 -11			73	65	_	175	_	39	31			
J()2-32-4	3	1, 12			31	1- 2- 18-	-10					_	215	_				10	
JO2-41-4	4	1.00		单层 交叉式	52	1 2 18	-10 -11	18		94	84	_	185	_		53	10		(
J()2-42-4	5, 5	1. 16			42	1— 2— 18—	-10 -11		1			_	210	_	65				
J()2-51-4	7.5	1.00	2		38	1— 2— 18—	-10 -11			110	99		213			56		11	
J()2-52-4	10	1. 12			29	1 2 18	-10					_	253						
J()2-61-4	13	1. 25	1		27	1	-8			7 5	75	125	190	190		_		9	
J()2-62-4	17	1.45			21	1—8	36					225	225		_				
J()2-71-4	22	1. 35	2	双叠	20			2	92	92	162	230	230	20	_	5		(
J()2-72-4	30	1.56			15	1	-9						300	300		_		10	
J()2-82-4	40	1.4	3		11	1	-11	48		104	104	170	315	315		_			

				定	子	绕	组					定	子线隔	木模名	多考尺](毫)	长)		
电动机型号	容 量 (千瓦)	电磁线 直 径 (毫米)	并绕根数	线圈 型式	线圈	节	距	每台电 动机线 圈数	并联支路数	H_1	H_2	С	h_1	h2	rı	r2	2 ,	F	图号
J()2-91-4	55	1.5	2		17								300	300		-			
JO2-92-4	75	1, 45	3	双叠	13	1—	13	60	4	120	120	187	380	380	20	_	5	10	(b)
JO2 93-4	100	1.45	į.		11								420	120		_			
J()2-21-6	0.8	0.67			81						_		_	132		_			
J()2-22-6	1. 1	0.77			61					42	-		_	162	25	_		9	
JO2-31-6	1, 5	0.93			60				1 *		_	_	_	150					
JO2-32-6	2.2	1.04		46.156	42					50	_	_	_	190	31	_		10	
JO2-41-6	3	1.2		单链	40	1—	6	18				_		170		_	10		(c)
JO2-42-6	4	1.04	1		55					65	_	_	_	200	43	_		9	
JO2-51-6	5. 5	1.2			47						_	_	_	199		_			
JO2-52-6	7.5	1.4			37					76	_	_	_	239	17	_		11	
J()2-61-6	10	1. 16 1. 12			11				1				205	205					
JO2-62-6	13	1.35 1.3			9					62	62	105	250	250		_			
JO2 71 6	17	1.5 1.45			9	1—9	7	54					230	230				7	
JO2 72-6	22	1.2			14				2	67	67	115	280			_			
J()2-81-6	30	1. 25	2	双叠	16								280	280	20	_	5		(b)
JO2-82-6	40	1. 45			12				3	76	76	124	350	350		_			
J()2-91-6	55	1.4	3		10	1—1		72					360	360		_		8	
JO2-92-6	75	1. 4	2		15				6	86	86	138	460	460		_			
JO2-41 8	2. 2	1.12		34 1.1	37						-	_	_	165		_			
JO2-42-8	3	1.3	1	单链	31	1—6		24	1.	49	-		_	195	30	_	10	9	(c)

				::	f	绕	组					定	子线医	木模参	考尺	寸(毫为	K)		
电动机型号	香 量 (干瓦)	电磁线 宣	并绕根数	线 關 型式	线圈 迎数	节	距	每台电 动机线 圈数	并联支 路数	H_1	H-	C	h_1	h	r_1	r ₂	2	F	图号
JO2-71-8	4	1. 12		16.15	48				_		_			188		-			
JO2 52 8	5, 5	1. 3		单链	37	1-	6	24]	58		-	_	228	37		10	11	(c)
JO2-61-8	7, 5	1.04			29								205	205		_			
JO2-62-8	10	1.2	1		23					46	46	74	250	250		_			
JO2-71 8	13	1, 35			21	1-	-7	54					230	230		_			
JO2 72 8	17	1.56			17				2	52	52	85			i	_		7	
J()2-81-8	22	1.35			12								280	280		_			
J()2-82-8	30	1.62			10					61	61	94	350	350					
JO2-91 8	40	1.3		双叠	17	1-	-9	72					360	360	20	_	5		(b)
J()2-92-8	55	1.5	2		13				4	71	71	104	460	460		_			
J()2-81-10	17	1. 25			17								280	280		_			
J()2 82 10	22	1.45			13				2	46	46	74	350	350		_		8	
JO2-91-10	30	1. 4			26	1-	-6	60		-			360	360					
									5	56	56	84							
JO2-92-10	10	1, 16	2		21								440	440		_			

注:标有1°的这些电动机的接线为△/丫,适用于电压220/380 伏;表中其余电动机均为△接法,适用于380 伏




图 8-4 J2、JO2 系列异步电动机线圈的木模外形参考尺寸

序	机	额定	额定	额定	额定	励磁	励磁					电				枢				1 A - 1
r H	座	功率(千瓦)	电压	由流		由压	由流	槽数	外径 (毫	长度米)	~///	海槽 线数		每圈匝数		(毫米) 换向极			(欧)	槽满 率 (%)
1	Z2 11	0.4	48	11.4		22	0.873	14	83	70	φ1.12	40	14×4	5,5,5,5	0.7	1, 2		1—8	0.517	72.6
2	Z2-21	0.6	24	36	1 500	24	v. 51		106	70	2- ¢ 1.45	12	18>.4	2, 2, 1, 1	0.8					62. 1
3	Z2-31	1. 1		31			2	18	120	75	2- \$ 1.4	18	18×4	3, 2, 2, 2	1		单叠	1—10	0.14	63
4	Z2-32	1. 2	48	35	900/1200	48	2.6		120	110	3- ¢ 1. 25	18	18×4	2,2,2,3	1	1.5			0. 129	77.2
5	Z2-42	1.2		34	S# 150		1.02	27	138	105	3-ø1. 35	12	27×3	2,2,2	1.2				0.0923	76
6	Z2-51	4	48	109	1 500		4	28	161	90	2-ø1.62	28	28×3	2,2,2	1.7	1, 5		1—8	0.027 2	70. 5
7	Z2-51	4.5	24	237	1 500	24	7.2		162	90	1-1.45×6.4	6	28 > 3	1, 1, 1	1.2				0.007	
8	Z2-62	5.5	48	143	750	48	48	31	195	125	5-ø1.8	6	31×3	1,1,1	1.5	2, 5		1-9	0.0242	60.7
9	Z2·72	7. 5		84		220	1.327	33	210	145	1 1.6> 5.0	12	33×3	2,2,2					0. 11	
10	Z2-92	22		242.5				39	294	165	2-1.56×5.9	6	39 > 3	1,1,1			单波	1—11	0.0278	
11	Z2-91	17		192	600		:.04	29	294	125	2-1.25×5,9	10	2 9 > 5	1,1,1,1,1	2.5	Ş.		1—8	0.0396	The state of the s
12	Z2 101	30		327			J. 5	31	327	185	2-2.44×6.4	6	31 > 3	1, 1, 1				1—9	0.0147	
13	Z2 102	40		430			8	46	327	240	2-1, 45 × 6, 4	6	46 > 3	1,1,1				1—12	0.01	
14	Z2-31	0.6		8. 2	_		1.01	18	120	75	1-∳1.06	72	18>4	9,9,9,9			单叠	1-10	1.88	76
15	Z2-32	0.8	110	10.2	_		0.89		120	110	∮ 1.25	52	18×4	6,7,6,7	1	1.5			1. 12	76.3
16	Z2-42	1, 5		18. 5	_	110	n. 947	27	138	105	∲1.45	28	27×3	4,5,5				1—8	0. 56	67
17	Z2-41	1. 1		14. 4	-		0.69		138	75	∮ 1. 35	40	27>:3	6,7,7			-		0.8	82. 2
18	Z2-51	2.2		26.5	750		1.36		162	90	φ1. 7	22	31×3	3,4,4	1.2	1.7			0.399	76.8
19	Z2-52	3		35.6			1.45		162	130	2-\$1.5	16	31×3	3,2,3			单波		0.217	81. 1
20	Z2-61	4		46.3			1.62	31	192	95	2- ¢ 1. 7	18	31 > 3	3,3,3		2.5		1—9	0.184	68. 2
21	Z2-62	5. 5		61.5			2.02		195	125	2- ø 1. 90	14	31×3	2,3,2	1.5				0. 127	65. 5
22	Z2-71	7.5		86			3, 165		210	120	1,95×5,1	12	31×3	2,2,2		3.0			0.104	

月 型 外 内	対	J201	数 (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	毫米)。 32.53 § 50.42 §	电阻 (欧) 940 55	个数 2	绕 串励线圈 线规 (毫米)	种数		线规	组 极 数 92	电枢 1.01	并励 1.21		
月	长 数 节距 45 56 50 1—2 72 70 81 1—41 70	10×12.5×25 10×12.5×25	数 (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	毫米)	数 (欧) 940 55 500 47.25	2	(毫米)	数	数	线规 (毫米) \$1.95	数 92	电枢 1.01	并励 1.21	換目標	
2 72-21 \$80/90 3 Z2-31	72 1—2 70 81 1—41	J201	2 \$\phi\$	50. 42 5	500 47. 25		1.5 × 7.1	18	1						
3 Z2-31 40 80 4 Z2-32 5 Z2-42 100 55 6 Z2-51 125 7 Z2-51 75 10 8 Z2-62 (\$\dot{\dot{\dot{\dot{2}10}}\$) \$\delta\$ 9 Z2-72 150 95 10 Z2-92 15	72 70 50 81 1—41	J201	2	50, 8		2	1.5 × 7.1	18	1	1.5 • 7.1	36	1 40			
3 Z2-31 40 80 4 40 80 5 Z2-32 6 Z2-51 2 7 Z2-51 75 8 Z2-62 (\$210) 9 Z2-72 150 95 10 Z2-92 15	72 70 50 81 1—41	J201	φ		68 22.55			1 :				1.40	0.39	0.87	1. 17
4 Z2·32	50 81 1—41 70		ø							1.8 × 5.0	58	2. 3	2.6	1.04	
6 Z2-51	70			0.95 6	18, 48	2	1.6×6.3	5		1.6×6.3	57	3. 3	4	1. 35	0.4
7 Z2 51 75 10 8 Z2-62 (\$\dar{\pi}{210}\$) 9 Z2-72 150 95			φ(0.80 7	20 47. 1	4	1.6×6.3	2		1.6×6.3	26	3. 1	5. 2	2.5	0.3
8 Z2-62 125 (\$\dar{\phi}210) 8 9 Z2-72 150 95 15		3	φ	1.12 3	80 12					1~2.26×12.5	13	3. 75	5. 3	3, 5	
9 Z2-72 150 95 10 Z2 92 15)5		φ:	1.50 2	3. 33					1~2.26×12.5	13. 5	4.3	4.7	3.6	
10 Z2 92 15	93 1—47	7				4	2.44×14.5	13		2.44×14.5	14	6.8		5, 9	8
	99 1—50	D172 12. 5 × 25 × 40	4 ¢(0.77 1 6	50 160				4	1.32×16	32	12, 5	16	10	
	55 117 1—59	9 16×25×35	\$ 1	1.56 6	90 16.12	4	3.8×19.5	1	ALC: NO	3.8×19.5	18	20	36. 5	24	1.8
11 Z2 91 12	25 145 173	D214	φ]	1.5 7	20 16.3		3.05 × 19.5	1		3. 05 ≺ 19. 5	23	18, 5	31	19.5	1. 15
12 Z2-101	93 1—47	7 20×32×35	φJ	1.6 5	90 15.23		5. I × 19.5	1		4.7×19.5	14	30	34. 2	26	4
13 Z2 102 19	00 138		φ]	1.8 4	60 10.85		3.53×19.5	1		3.5×19.5	11	30	37.8	35	4
14 Z2-31 80/90 40 5	1-2		2	0. 63 2 0	00 108. 5	2	1.12×2.5	3	1	∮ 1.8	226	2.63	4. 36	1. 37	0. 1
15 Z2-32			\$ 0	0.63 1 9	00 124		1.18×4.0	4		1.18×4.0	164	2, 89	5. 2	2.3	0, 114
16 Z2 42 4 4 4 55 4	81 141			0. 63 1 1			1.18×5.0	4		1.18×5.0	56	2.7	4. 85	3.4	0, 35
	2 1—42	D172			159.1		1.12×5.0	4		¢2. 5	79			3. 23	
18 Z2-51		12.5 × 12.5 × 35	\$ 0). 7 5 1 10	80,8		1.8×5.0	2	4	1.8 × 5.0	51	3. 68	6.99	1.53	0.3
19 Z2-52 125 75							1.6×6.3	5		1.6×6.3	37	5.14	8. 65	4. 25	
	0 93 1—47				67.9		2.26 × 5.1	3		2,26×5.1	41			4.6	
21 Z2-62). 9 90	54.5		2.5×6.3	3		2.5×6.3	31	7. 43	10	4.85	0.87
22 Z2-71 150 95 8		D175	φ1		34.75		1.68×12.5	1		l. 68×12.5				6.75	

																			(-4.45)	
	10	dra: 22-	2000 y 2-	drain e by	额定	励磁	励磁					Ę	,			抠				
序写	机座号	额定 功率 (干瓦)	担先	电流	转速 (转/分)	电压	电流	槽数		长度	线规 (根-毫米)	每槽 线数		每圈匝数	*(隙	(亳米) 换向极	绕组 型式	节距	电阻 (欧)	槽; (%
23	Z2 72	10		112			3. 83	27	210	145	1.95 > 5.1	12	27 × 3	2,2,2	1, 5	3.0		1—8	0.0714	
4	Z2-81	13		148.5			3. 85	29	245	125	1.16×5.1	10	2 9 × 5	1,1,1				1—6	0. 054 5	
25	Z2-82	17		188. 3			4.04	39	245	165	2 1.56 × 5.1		39×3	1,1,1	2	4	单波	1-11	0.036	
6	Z2 91	22		242	7 50		5.8	41	294	125	2-1.56×5.9	6	41×3	1,1,1				1-11	0.0269	
7	Z2-92	30		325			5. 67	31	294	165	2-2, 1 × 5, 9		31×3	1,1,1	2, 5	5		1—9	0.0068	
8	Z2-101	40		427.5			6. 97	38	327	185	2-1.56×6.4	8	38×4	1, 1, 1, 1					0.0093	
9	Z2-21	0.4		5.31			0.45		106	70	1- ¢ 0. 9	78	18×4	9, 10, 10, 10		1.2	单叠	1—10	2.64	
0	Z2-22	0.6		7.8			0.56	18	106	95	1- \$ 1.0	56	18×4	7,7,7,7	0,0	1.2			1.71	
1	Z2-32	1. 1		13. 3			0.895		120	110	φ 1. 40	40	18×4	5,5,5,5					0,712	7 5
2	Z2-41	1. 5		18. 3			0.98	27	138	75	\$1. 5	30	27 ≺3	1,5,5	1	1, 5		1—8	0.486	77
3	Z2 42	2. 2	110	26. 4		110	1. 31		138	105	\$1. 6	20	27×3	3,3,4					0.32	71
4	Z2-51	3		35			1, 21		162	90	2-ø1.4	18		3,3,3	1.2	1.7			0.242	81
5	Z2-52	4		45.2			1, 355	31	162	130	2-∮1.6	14	31×3	2,3,2				I—9	0.1585	80
6	Z2 61	5. 5		62	1 000		1, 605		195	95	2-\$1.8	14		2,3,2		2	单波		0.1275	60
7	Z2-62	7. 5		84			2.46		195	125	3- ø 1. 7	10	· <u>-</u>	1,2,2	1.5				0.0772	68
8	Z2-71	10		111.6			3, 68	25	210	120	1.45×5.1	12	25×3	2,2,2		3		17	0.0619	
9	Z2 72	13		142.5			3.47		210	145	2-1.08×5.1	10	25×5	1, 1, 1, 1, 1					0.0506	
()	Z2-81	17		188. 4			3.8	39	245	125	2-1.45×5.1		39×3	1,1,1	2	4		1—11	0.0349	
1	Z2 -82	22		238			4	31	245	165	2-1.95×5.1	6	31×3	1,1,1				1—9	0.0225	
2	Z2-91	30		324			5.41	33	294	125	2-2.1×5.9		33×3	1,1,1					0.016 35	
3	Z2-92	40		425			5.05	36	294	165	2·1.25×5.9	8	36×4	1,1,1,1	2.5	5	单分		0.0153	
4	Z2-101	55		580			5. 7	38	327	185	2-1.81×6.4	6	38×3	1,1,1				1—8	0.0084	

_		1/2	,	ı=ı		명로.		市 屋						44.				617			(
17:	型	外外	内	向总		器		电刷		¥	励线 B			绕 串励线圈			换向	组 极	\$	iii	重(千克	()
1.7	5	径	径 ()	K	片数	节距	牌号	尺 寸 (毫米)	个数	· 线规	匝	电阻 (欧)	个数	线规		个数	线规	匝数	电枢	T	换向极	
23	Z2- 72				81	1-41		12. 5 × 12. 5 × 35	T	∮ 1. 25		28. 7		2. 26×12. 5		Ť	2. 26×12. 5		11. 64	18.5	8.08	0.76
94	Z2-81					1—73		12. 5 × 25 × 35		φ1.3	840	28. 6		2. 26 × 14. 5	1		2. 26 - 14. 5	24	12. 3	21.6	10.3	0.86
25	Z2-82	180	120	115		1—59				∮ 1.35	7 50	27.2		2.63×16.8	2		2.68×19.5	19	16.5	24	16	2
26	Z2-91			125	123	1—62	D214	16×25×35	4	¢ 1.5	620	14.1	4	3.8×19.5	1	4	3.8×19.5	19	20	25	23	1.5
27	Z2-92	200	135	155	93	1—47				ø1.6	640	13, 75		4.7×19.5	1		4.4×19.5	14½	21	35. 5	23	1. 1
28	Z2-1 01	230	156	190	152			20 ·· 25 × 35		φ1. 7	500	14, 05		3. 28 × 19. 5	1		3.28×19.5	11½	32	34.8	25.5	3. 4
29	Z2-21				72	1—2				∮ 0. 42	2 400	245		1.0×2.5	6		φ1. 4	274	1.5	2.0	1.0	0.3
30	Z2 22	∮ 80∕90	40	50	1	1—Z			2	\$ 0.47	2 100	196	2	1.0×2.5	4	,	¢ 1.6	176	1.82	2.52	0.9	0.2
31	Z2-32				72		i			∮ 0. 63	1 900	123		1.18×3.5	4	1	1, 18×3, 15	130	3	5	1.4	0.1
32	Z2 41	100	55	48	81	1—41				∳ 0.6	1 150	113		1.12×5.0			1.12×5.0	56	2. 61	3.9	2. 52	0.13
33	Z2-42	100	,,,,	40	81	1-41	D172	12.5×12.5×35		∮ 0. 69	940	84		1.7×5.0			1.7×5.0	40	2.92	5.1	3. 3	0, 27
34	Z2 51						D112			¢ 0.69	1 060	91.2		1.7×6.3	2		1.7×6.3	42	4.72	5. 5	4, 3	0.35
35	Z2-52	125	75	50	93	1—47				\$ 0.7	836	81.2		2.0×6.3			2.0×6.3	32	5. 56	5. 74	4.7	0.51
36	Z2-61							:		\$ 0.77	950	68. 5		2.26×6.4			2.26×6.4	32	6	6. 7	4.03	0.51
37	Z2-62			70						∮ 1.0	850	44.6		1.45×12.5	3		1.45 > 12.5	23	5. 9	12.9	4.07	1.03
38	Z2-71	150	95	85	75	1—38			4	∮ 1. 06	680	29. 9	4	2.1×12.5		4	2, 1×12, 5	22	10. 12	10	6. 56	0.66
39	Z2-72				125	1—63		12. 5×25×35		\$1. 12	710	31.7		2.63×12.5			2.63×12.5	18½	9. 78	13. 22	7.82	0.9
10	Z2-81	180		115	117	159	D214			φ1. 25	800	29		2.63×14.5			2.63×14.5	20	12.5	18.8	10.5	1
41	Z2-82			145	93	1-47				∮ 1. 25	670	27.5		2.28×14.5	1		3. 28×14. 5	15	14.8	17.9	11.6	1. 4
42	Z2-91	200		155	99	1—50		16×25×35		φ1.4	580	14.7		4.4×19.5			4.4×19.5	16	21	21	21	1. 7
43	Z2-92			185		l—2 -				∮ 1.5	640	20. 2		6×19.5			5.5×19.5	12	20	28. 5	23. 5	3
44	Z2-101	230	156	225			D172	20×32×35	,	∮ 1.56	580	18.7		5. 1×3. 5			3.8×19.5	9	29	32	27	4.8
8.6	2																					

_												电				权				
), 5	机座号	额定 功率 (千瓦)	电压	电流		助磁 电压 (伏)	电流	槽数	外征		229220	毎槽线数	线图	每圈尼数		(元米) 换向极			电阻 (欧)	构满 率 (%)
45	Z2-11	0.4		5.4			0. 37	14	83	70	¢ 0.75	88	14×4	11, 11, 11, 11	0.7			18	2, 84	73
46	Z2 12	0.6		7, 6			0.5	14	83	95	\$ 0. 9	64	14×4	8,8,8,8	0, 1	1. 2			1. 624	76
47	Z2-21	0.8		10.2			0.62	18	106	70	∮ 1.06	52	18×4	6,6,7,7	0,8		单叠		1, 27	71
48	Z2 22	1.1		11.2			0. 423	18	106	95	φ1.18	40	18⊠4	5,5,5,5	:			1—10	0.846	79
40	Z2 31	1. 5		18			0.97	18	120	75	φ1.5	38	18×4	4,5,5,5					0. 495	78
50	Z2-32	2. 2		25.8			1. 325	18	120	110	2- ¢ 1. 25	18	18 ^ 4	4,3,3,3	1	1,5			0. 297	75
51	Z2-41	3		34.5			0.97	27	138	75	2-ø1.30	20	27 ~ 3	3,3,4		1.5		1—8	0. 212	78
52	Z2-42	4		45. 2	1 500		1. 25	27	138	105	2-ø1. 45	14	27×3	3,2,2					0.1475	78.6
53	Z2-51	5.5		61			1. 495	31	162	90	2-\$1.80	12	31×3	2,2,2	1 2	1, 7			0.0972	78. 5
54	Z2-52	7.5		82. 9			2.20	31	162	130	3-∳1. 80	8	31×3	1,2,1	1,2	1, /		1—9	0.0479	78. 5
55	Z2-61	10		108.8			1.5	31	195	95	3 ø1. 9	10	31×3	2,1,2		2. 5	单波		0.0544	70.4
56	Z2-62	13	110	140		110	1.87	31	195	125	4- 4 1.8	8	31×3	1,1,2	1.5				0.04	67.5
57	Z2-71	17		186			3. 88	33	210	120	2-1.35×5.1	6	33×3	1,1,1	1.5	3			0. 029	
58	Z2 72	22		235			4.4	27	210	145	2-1.68×5.1	6	27×3	1, 1, 1		3			0. 020 8	
59	Z2-81	30		317			4.47	27	245	125	2-2.63×5.1	6	27×3	1,1,1	2	4		18	0.01347	
60	Z2·11	0.8		10			0.389	14	83	70	\$1. 0	46	14×4	5,6,6,6	0.7			1-0	0. 833	68
61	Z2-12	1. 1		13			0. 58	14	83	95	∮ 1. 18	34	14×4	4.4.4.5	0.7				0.5	70
62	Z2-21	1.5		18			0. 54	18	106	70	φ1.4	28	18×4	3,3,4,4	0, 8	1.2	出水		0. 392	79
63	Z2-22	2, 2		25. 3	3 000		0.9	18	106	95	∮ 1. 18	20	18×4	2,3,2,3	0.8		单叠		0. 22	67
64	Z2-31	3		34.3			1.01	18	120	75	ø1.4	20	18×4	2,3,2,3				1—10	0. 15	73. 4
65	Z2-32	4		44.5			1. 16	18	120	110	2- ø 1. 7	14	18×4	1,2,2,2	1	1.5			0. 085	74
66	Z2-41	5.5		62.3			1.09	27	138	75	2-ø1.8	10	27×3	1,2,2			单波	1—8	0.056	70

		换		[11]	i	22		电周						绕				组				
,	型	外	内	Ħ	낦			尺上			励线图			串励线圈			换向核		铜		重(千克	()
	j.	径 (毫	※)		片数	节趾	牌门	(25米)		线规 (毫米)	 数	_	个数	线规 (毫米)	匝数			匝 数	电枢	并励	换向极	串馬
5	Z2-11	60	20	15	56			10×12.5×25		¢ 0. 35	2 180	297.5		1.0×2.5	12		φ1.35	245	1	1. 2	0, 82	0.4
6	Z2 12	60	50	40	36			10 × 12. 3 × 23	1	∮ 0. 4	1 7 90	216		1×2.5	7		φ1. 56	183	1.13	1.5	0.97	0. 1
7	Z2-21					1—2			2	¢0.47	2 200	178	2	1. 12×3. 15	5	1	1. 18×2. 83	180	1.78	2.4	1.5	0.5
8	Z2-22	80/90	40	50					-	¢ 0.45	2 500	260	_	1. 18×3. 15	15		1, 18 × 3, 15	125	1.8	2.9	1, 18	0.4
9	Z2-31	00/ 50	10		12					∳ 0.60	1 900	114		1.4×3.15	12		1.4×3.15	265	3. 93	1.3	2.12	
0	Z2-32									¢ 0. 69	1 600	83. 1		1.4×5.0	12		1.4×5.0	85	3. 2	5	1.9	0. 8
1	Z2-41	100	55	48	81	1-41	D172			\$ 0.60	1 160	114		1.7×5.0	6		1.7×5.0	40	3. 12	3.94	2.82	0.1
2	Z2-42	230	50					12.5×12.5×35		\$ 0. 67	950	88		1.7×6.3	2		1.7×6.3	27	2. 9	4.82	3.05	0. 3
3	Z2-51			50						∲ 0. 7 1	900	73.7		2.0×6.3	3		2.01×6.3	28	4.49	4.96	3, 3	0.
4	Z2-52	125	75	70	93	1-47				¢ 0.85	730	50	4	1.32×12.5	1	4	1.3×12.5	18	6.2	7.32	3, 96	0.
5	Z2-61							[[4	\$ 0.71	900	75, 1		1.81×12.5	2		1.81×12.5	22	7	5. 5	5. 75	0.
6	Z2-62			85						\$ 0.77	750	58. 8		2.26×12.5	3		2. 26×12. 5	18	8. 2	5. 5	5. 28	1.
7	Z2-71	150	95	115		1—50				∲1. 12	710	28. 4		3. 18×14. 5	1		2.44×19.5	17	9.42	12, 35	11.5	1.
8	Z2-72				81	1-41	D214			∳1. 12	570	24.9		3.53×14.5	1	-	3.53×14.5	12	10	10. 42	8.1	1.
9	Z2-81	180	120	145				16×23×35		ø1. 25	700	24.6		3.53×16.8	1		3.53×16.8	13	19.5	16.6	11.9	1.
0 !	Z2-11	60	30	45	56			10×12.5×25		\$ 0.35	2 100	283		1. 12×3. 15	8		φ1.7	133	1.1	1.08	0.78	0.
1	Z2-12									¢ 0. 42	1 760	190		1. 12×3. 15	2		1. 12×3. 15	93	1.07	1.6	0.91	0.
2	Z2-21	80/90				1—2			2	\$0.42	2 000	204	2	1×5.0	12	1	1,0×5,0	90	1.6	1.65	1.1	0.
3	Z2-22		40	50	72		D172			¢ 0.53	1 600	122. 5		1.25×50	3		1.25 × 5.0	60	1.9	2.6	1.1	0.
4	Z2-31	80		_				12.5×12.5×35		¢ 0.6	1 800	109		1.7×5.0	7		1.7×5.0	65	2.5	3.8	1. 35	0.
5	Z2-32			70						∮ 0. 63	1 450	94. 5		2.5×5.0	8		2.5×5.0	45	3.5	4	1. 75	
66	Z2-41	100	55	48	81	1-41			4	∮ 0. 63	1 000	101	4	1. 25×1. 25	4	4	12.5×12.5	20	3. 63	3, 47	3	0.

																			(火衣	-
H	机	额定	额完	额定	额定	励磁	成磁					Ц	1			枢				
5	座号	功率 (千瓦)	电灶	电流		电压	电流	槽数	ζ	长度	线规 (根-毫米)	每槽 线数		每圈匝数		(毫米)			电阻 (欧)	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
67	Z2-42	7 5		83			1.05	27	138	105	3- ¢ 1.56	8	27×3	1,1,2	1	1.5		1—8	0.046	66
68	Z2-51	10		110			1, 24	31	162	90	3-∮1.80	6	31×3	1,1,1				19	0.0317	61. 7
69	Z2-52	13	110	143		110	1.79		162	130	1-1.7×6.3	6	31×3	1,1,1	1, 2	1.7	单波		0.0256	
70	Z2-61	17		185			1, 77	25	195	95	2-2.0×5.0	6	25×3	1,1,1		2.5		1-7	0.013	
71	Z2·71	22		227			2.96	36	210	120	2-1.0×5.1	6	36×3	1, 1, 1	1.5	3		1—10	0.0152	
72	Z2-11	0.8		5.0			0.2		83	70	1-\$0.69	96	14×4	12, 12, 12, 12					3.65	73. 3
73	Z2 12	1.1		6.5			0. 28	14	83	95	1-\$0,83	70	14×4	8,9,9,9	0.7			1-8	2. 11	70
74	Z2-21	1.5		8, 8			0.36		106	70	1-\$1.0	54	18×4	6,7,7,7		1. 2	单叠		1.48	67
75	Z2-22	2. 2		12.2			0.29		106	95	1-∮ 1. 2 5	42	18×4	5,5,5,6	0,8				0.82	78
76	Z2-31	3.0		16. 6			0. 59	18	120	75	1-\$1.3	40	18×4	5,5,5,5				1-10	0.722	67
77	Z2 32	4.0		22. 4			0.58		120	110	1-\$1.12	28	18×4	3, 3, 4, 4					0. 402	74
78	Z2-41	5. 5		31	3 000		0.66		138	75	2-\$1.12	20	27×3	3, 3, 4	1	1, 5	_		0.233	76. 9
79	Z2-42	7.5		41.5			0, 57	27	138	105	2-\$1.35	16	27 × 3	2,3,3				1—8	0. 185	73.6
80	Z2-51	10	220	54.5		220	0, 545		162	90	2- ¢ 1.56	14	31×3						0.151	75
81	Z2 52	13		68. 3			0.536		162	130	2-\$1. 80	10	31×3	2,1,2	1.2	1. 7	单波		0.094	70
82	Z2-61	17		88, 8			0.641	31	195	95	3- ¢ 1.8	10	31×3	2,1,2				1—9	0.061	63. 4
83	Z2-62	22		113.6			0.985		195	125	4- ¢ 1.7	8	31×3	1,2,1	1.5	2.5			0.045	60.5
84	Z2-11	0.4		2.64			0.22		83	70	1- ¢ 0. 56	170	14×4	21, 21, 21, 21					9.82	76.5
85	Z2-12	0.6		3, 8			0, 392	14	83	95	1-\$0.63	126	14×4	15, 16, 16, 16	0.7			1—8	6.5	76
86	Z2 21	0.8		5, 05			0.32		106	70	1 ∮ 0.71	102	18×4	12, 13, 13, 13		1.2	单叠		4.31	71
87	Z2-22	1.1		6. 5			0.40	18	106	95	1 \$ 0.9	78	18×4	9, 10, 10, 10	0.8			1—10	2. 94	77
88	Z2-31	1.5		8.7			0.37		120	75	1-\$1.06	80	18×4	10、10、10、10	1	1.5			2. 1	80

-	T		换		向	_	55		电 刷	_					_	 绕		_						(续~	()
	Jp F		外	内	总	L						并励	线圈			串励线	題		换 向	组	1	邻	3	TF (=	ofor \
_	1) [1	径 (毫	径 米)	长	片数	节组	[牌]	尺寸(毫米)		个 线 数(毫	规 [T I	过阻 欧)	个数	线规	[/]	1 3	个 线规	[拉自			重() 换向	克) 极 串励
	67 Z2-	42 1	00	55		81	1-4	1			\$ 0.	56 8	350	109		1.6×12.	5	2	1.6×12.			. 73	3	3. 5	2 0.72
(68 Z2-				70	93	1-4				φO.	71 1 0	60	88. 9		2. 24×1	6 2	2	2.24×1	6 1	4 3.	4	6.0	5. 31	1
t-	59 Z2		25	75				D17	2 12.5 < 12.5 ×	35	4 \$0.	75 7	00	61, 5	4	2.12×12 补偿双进		4	2. 12×12.	5 1	1 4.	7	5. 1	3, 5	0,9
7	70 Z2-	61			105	75	1-38	3			\$0.8	35 8	00	62. 3		10- ¢ 1.7			2. 65×18	3	5 8.		8. 58	2, 68	补偿
7	1 Z2-1	71	0	95	115	108			16×12.5×3	35	\$0. 9	3 6	50	37. 2		3. 28×12.	5. 1.		3. 28×12.						
7	2 Z2-1	11						D214		-	1~40	23 3 8(-					7.4	4.4	0.95
7:	3 Z2-1	6	0 :	30	45	56			10×12.5×2	25						1-∲1. 25	15		∲1. 25	22	4 0.	88 (0. 82	0.6	0.2
74			+	+	-					_	90.2	9 3 40	00 78	39	2	1×2.5	8		φ1.4	184	1 1.	07 1	1.5	0.65	0.1
							1—2			2		3 3 70	61	2		1×2.5	18	1	¢1.7	160	1. (65 2	2	0.8	0.3
75	Z2-2	2 80/9	90 4	.0		72					ø0. 3	3 50	0 76	4		1.12×3.1	5 20		1. 12×3. 1	125	2. 3	3 2		1. 22	0.5
76	Z2-3	1									\$ 0.42	3 30	0 37	0	1 1	. 32×3. 1	18		1. 32 > 3. 15	130	2. 1	19 3	. 05	1.07	1. 1
77	Z2-3	2									φ0. 42	2 70	38	0 2	2	1.18×5.0	20		1.18×5.0	90	2. 6	3.	. 1	1. 5	0.9
78	Z2-41	100	5		50	Ω1 1	-41		12.5×12.5×3		\$0.42	2 000	33	2		1.5×5.0	4		1.5×5.0	40	2.7	4,	. 5	2.4	0.35
79	Z2-42						-2.1		14.3 \ 12.5 \ 3;	0	∮ 0. 38	1 400	389	,		1.6×6.3	6		2×5.0	30	3	2.	. 16	3, 1	0. 9
80	Z2-51										\$ 0.42	1 800	403	3		2.0×6.3	7		2×6.3	32	3. 8	3.	35	3.05	1. 26
81	Z2-52						I)172		4	\$ 0.42	1 500	410	4	1.	25×12.5	5	1	1. 25×12. 5	23	4. 22	2 3.	38	4	1. 35
82	Z2-61	125	75	5		93 1-	-47				∮ 0. 53	2 240	330		1.	45×12.5	4	,	1.95×12.5	22	5. 9	6.			1. 32
83	Z2-62			8	5						\$ 0. 53	1 300	223	. 5	1	. 8×12. 5	3		1.8×12.5	18	7.2	5			
84	Z2·11									H	1 ¢ 0. 27					1×2.5	-								1.24
85	Z2 12	60	30	4	5 5	6			10×12.5×25								10		\$0.93	450	1.1	1.	3 0	72	0, 11
					-						¢0. 35					1×2,5	10		∲ 1.06	384	1. 15	1. (62 1	.05). 13
86	Z2-21						-2				∮ 0.35	4 500	690	2		1×2.5	10 1		\$1.3	310	1.7	2.8	8 0	. 9	. 13
87	Z2-22	80/90	40	50	7	2		1	2. 5×12. 5×35	5	\$0.38	3 700	537.	7		1×2.5	16		¢ 1.5	237	2. 1	3. 0	1	. 1	. 3
	Z2-31									9	60, 38	1 000	602			1×2.5	14		¢ 1.8	258	2. 9	2. 9	95 1.	. 6	. 2
8.6	6																								

_																				(续)	₹)
F	产机	额云	: 宝	额定	额定	额定	励磁	対励磁						电			枢				
5	座	功。	料	电压(伏)	电流	转速 (转/分	电归	电流	外名	上发 长度	槽数	线规 (根-毫米)	毎村线数	-	201 100 110 207		與(毫米) 換回板			电阻 (欧)	槽満率 (ジ)
8	9 Z2-3	2 2.	2		12. 5			0.61	120	110	18	1 ¢ 1. 25	54	18×	4 6,7,7,7			单叠	1-10	0 1. 21	78
9	0 Z2 4	1 3.	0		17. 2			0.51	138	75	27	1. ¢ 1.25	4(27×.	6,7,7	I	1.5			0.934	73. 4
9	1 Z2-4	2 4.	0		22. 7	3 000		0.63	138	105	27	1-ø1.45	28	27 < 3	3 4,5,5				1—8	0. 56	67
9	2 Z2- 5	1 5.	5		30, 9			0.84	162	90	31	1-\$1.70	24	31×3	3 4,4,4	1.0	1.7			0.437	61.2
9	3 Z2-5	2 7.	5		41.0			0.98	162	130	31	2-\$1.40	16	31×3	3 4,4,4	1.2	1.7			0, 25	72. 2
9,	Z2-6	1 10			53. 5			1.14	195	95	31	2- ¢ 1.56	18	31×3	3,3,3		2.5		1—9	0.218	60
91	Z2-62	2 13			68. 6			1.2	195	125	31	2 ø1.8	14	31×3	2,3,2	, ,	2.5			0. 14	65. 4
96	Z2-71	1 17			91			2.08	210	120	33	1-1.6 ₹ 5.0	12	31×3	2,2,2	1, 5	4			0.102	
97	Z2-72	2 22			116			2.01	210	145	27	1-1.9×5.0	12	27 🗸 3	2,2,2		2	单波	1—8	0.075	
98	Z2-81	30			157. 5			2. 25	245	125	29	2-1.32×5.0	10	29×5	1, 1, 1, 1, 1	2	4		1—8	0.0488	
99	Z2-82	40	2	20	207.5	1 500	220	2.0	245	165	41	1.68×5.1	6	41.×3	1,1,1		4		1—11	0.0347	
100	Z2 91	55			287			3.53	294	125	41	1.68×5.3	6	41×3	1,1,1			, Color	1—11	0.0248	
101	Z2-92	75			383			3. 38	294	165	31	2-2.26×5.3	6	31 ⋌ 3	1,1,1	2. 5	5		1—9	0.0155 (15℃)	
102	Z2 101	100			511			4.23	327	185	38	2-1.56×6.4	8	38×4	1,1,1,1				l—10	0.0093	
103	Z2 102	125			630			4.88	327	240	38	2-1.95×6.4	6	38> 3	1,1,1]	1—10	0,0084	
104	Z2-111	160		;	808			5. 5	368	205	54	3-2.1×6.4	4	54×2	1,1	3	6	1	-14	0. 007 83	
105	Z2~112	200		1	000			5.4	368	255	46	1-2.63×6.4	8	46×2×2	1,1			单蛙 1 腿 1	—12 —13	0.0057	
106	Z2-21	0.4			2. 64			0. 25	106	70	18	∲ 0. 6	152	18×4	19, 19, 19, 19	0.8	1.2	-		1.57	74
107	Z2-22	0.6			3. 7			0.30	106	95	18	¢ 0.69	112	18×4	14,14,14,14			单叠 1		7. 18	77.5
108	Z2-31	0.8			5, 0	1 000		0.47	120	75	18	¢ 0, 85	118	18×4	14, 15, 15, 15					1. 28	79
109	Z2-32	1.1			6.6			0.51	120	10	18	¢ 0.93	80	18'-4	10, 10, 10, 10	1	1.5		3	3. 23	73
110	Z2-41	1.5			8. 9			0, 51	138	75	27	\$1. 06	60	27×3	10, 10, 10		Ė	单波 1.	—8 2	2. 07	75. 3

				[1:]	E	Ų.		电刷						绕				组				
1.	型		内	ı i				尺力			肋线圈			串励线圈			换向极	_	邻] [重(千克)
1,		<u>径</u> (毫	径 米)		数数	节距	牌号	(毫米)		线规 (毫米)	匝 数		个数	线规 (毫米)	匝数	个数	线规 (毫米)	匝 数	电枢	并励	换向极	串励
89	Z2-32	80/90	40	50	72	1—2			2	\$ 0.47	3 000	358, 6	2	1.18×2.8	12	1	1. 18×2. 8	176	3. 26	3.6	1.75	0.3
9(-	Z2 41			200	0.1					¢ 0. 42	2 200	436			4		1, 32×3.15	82	2. 84	3, 86	2. 87	0, 25
91	Z2-42	100	55	32	81	1-41				¢ 0.47	1 850	352		1.12×5.0	6		1.12×5.0	54	2.9	4.6	2.84	0.6
92	Z 2-51						D172	12.5×12.5×35		∮ 0.53	1 800	262			3		1.25×5.0	53	3. 87	5.46	3.3	0.3
5)	Z2-52	12 >	75	. E.	62	1-47				∮ 0. 60	1 540	216		1.6×5.0	4		1.6×5.0	37	4.1	7.46	3.1	0.8
94	Z2-61	12)	73	200	33	1-41				∮ 0. 63	1 900	215		2.12×5.0	5		2.12×5.0	40	6.5	9.5	3, 62	0.93
0.	Z2-62									∮ 0. 63	1 460	183. 1		1.4×12.5	5		2.12×6.3	31	7.41	7	4.72	1.51
96	Z2-71	150	05	85		150		16×25×35		ф0. 77	1 26 0	106		1.5×12.5	2		2-1.6×8	32	10.8	10	10.3	1
97	Z2 72	150	33	60		1-41		12. 5×25×35	4	∮ 0. 85	1 350	109.5	4	1.8×16	2	4	1.8×16	24	11.5	14.7	9	1.4
98	Z2-81	180			145	1-73	3			∮ 0. 93	1 500	98		2, 24×18	3	3	2.24×18	23	15.7	20	12.8	2
99	Z2-82		120		123	1-62	2	16 < 25 × 35		\$0.93	1 440	109.9		2.63×18	3	3	2.63×18	19	16.8	21.8	13.7	3. 2
100	Z2-91	200	1135		123	1-62	D214			∮ 1. 12	1 210	50.2		3.8×19.5	2	2	3.8×22	19	20.2	29. 2	24. 3	2.8
101	Z2-92		130		93	1-4				∮ 1. 18	1 000	41.5		4.7×19.5	2	2	4.4×19.5	14½	22.7	30.8	23. 1	4.4
103	 Z2-101	230	156		152	2		20×32×38		\$1. 18	880 450	1 41 3	9	6.5×19.5	11/	2	6.5×19.5	11	32	25. 6	25	5
103	Z2-102				114	1—2				φ1. 45	400	38.9		4.4×19.5	1	1	4.4×19.5	81/2	33. 4	48. 4	32. 5	5. 25
104	Z2 111	250	174	1 265	108	3		25×32×35		\$1. 5	850	86.6		2-5. 1×19.	511	2	2-5.1×19.5	8	34	53	33	8. 5
105	Z2-112				L	1-2	7			∮ 1. 5	730	33. 5		2-6×19.5		1	2-6×19.5	7	40	51.5	43	8
100	Z2 21									∮ 0. 33	4 800	888		1×2.5	20	0	\$1. 0	450	1.7	2. 8	0.75	0.28
Ιυ	7 Z2-22	80/90) 41	50	7:	2 1-2			2	\$ 0.35	4 200	744	2	1.0×2.5	10	0	∮ 1. l2	340	1.7	3 2.9	0.85	0.17
108	8 Z2 -31							2 12.5×12.5×3	5	\$0.40	3 556	468. 4		1×2.5		5	\$1. 5	372	2. 7	7 3. 2	1.62	2 0.07
10	Z2-32						_			\$0.45	3 500	435		1×2.5		4	∮ 1.56	258	2. 6	4.7	1.42	2 0.1
11	0 Z2-41	100	5	5 3	2 8	1 1-4	1		4	\$\\\\phi_0.4	2 20	430	4	1,0×2,5		4	φ1.8	118	2, 7	8 3.7	2.6	0.18

																			(气表)
H	机	额定	结合	2 额定	额定	励發	点 励磁					E	e E			枢		-		
号 	座	功率(干瓦)	电用	电流	转速 (转/分	151	电流	外径	长度	槽数	线规 (根-毫米)	与槽 线数				(毫米)			电门 (欧)	槽消 字 (%)
111	Z2-42	2. 2		12. 7			0,56	138	105	27	\$1.25	42	27×3	7,7,7	1	1.5		1—8	1. 13	70.6
112	Z2 -51	3.0		17. 1			0.67	162	90	31	\$ 0.50	36	31×3	6,6,6					0.84	75. 5
113	Z2-52	4.0		22.4			0.89	162	130	31	\$1. 56	24	31×3	4,4,4					0. 623	65
114	Z2 61	5.5		30.4			0.81	195	95	31	2-\$1.25	28	31×3	5,4,5	1, 2	1.7		1—9	0.545	63. 3
115	Z2-62	7.5		41. 1			1.08	195	125	31	2-\$1.5	22	31×3	4,3,4					0.32	63. 5
116	Z2-71	10		55			1.74	210	120	33	1.45×3.28	18	33×3	3, 3, 3					0. 275	
117	Z2-72	13		70. 1			1, 82	210	145	39	1-1.08×5.1		39×3	2,2,2	1.5	3	单波		0.19	
118	Z2 81	17		93. 6	1 000		1. 76	245	125	39	1.7×5.6	10	39×3	2,2,2				1—11	0.1234	
119	Z2-82	22		118.3			1. 85	245	165	31	1-2.1 × 5.9	12	31×3	2, 2, 2	2	4			0. 090 3 15 ℃	
120	Z2-91	30		161			3. 2	294	125	33	2 1, 25×6, 3		33×3	2,2,2				1—9	0.0655	
121	Z2-92	40	220	211.5		220	2. 87	294	165	29	2-1.8×6.4	10	29×5	1, 1, 1, 1, 1		_		1—8	0.0502	
122	Z2-101			285.5		220	3, 88	327	185	37	2-2.63×6.4		37×3	1,1,1	2.5	5		1—10	0.0232	
123	Z2-102	75		385			3. 7	327	240	31	2 1.35×6.4	6	31×3	1,1,1				19	0.015	
124	Z2-111	100		510			4. 43	368	205	54	2-1. 35×6. 4		54×3	1,1,1	3	6	单叠	1—14	0.018	
125	Z2-112	125		630			5.8	368	255	46	2-1.81×6.4		46×3	1,1,1				1—12	0.0122	
126	Z2-31	0.6		3, 95			0.47	120	75	18	1-\$0.75	148	18×4	18, 18, 19, 19				1—10	7. 7	79. 1
127	Z2-32	0.8		5, 1			0.45	120	110	18	1- φ 0. 85	112	18×4	14、14、14、14					5. 4	75
128	Z2-41	1. 1		7.1			0.4	138	75	27	1- ¢ 0. 93	78	27×3	13, 13, 13	1	1.5		18	3, 29	76
129	Z2-42	1.5		9. 2	750		0.58	138	105	27	1- ø 1. 12	56	27×3	9, 9, 10			单波		1.88	78
130	Z2-51	2. 2		13. 2			0.843	162	90	31	1-ø1.25	46	31 × 3	8,7,8					1.55	80
131	Z2-52	3		17. 7			1.068	162	130	31	1 \$1. 6	32	31×3	5,6,5	1.2	1.7		1—9	0.763	76. 1
132	Z2-61	4		22.8			0.92	195	95	31	1-\$1.6	36	31×3	6,6,6	1.5	2.5			0.82	60.6

		1	奂	向		111		电 刷	_					绕		_		组			(续表	/
15.	型	外	内					E .1			并励约	選		串励线区	1		换向	极	Í	7	重(行	克)
5_	号	径 (毫米		数		牌号	尺 小(毫米)		个 线热数(毫)				个 线规 数 (毫米)	医	女 多	个 线规 饮 (毫米)	匝数	电枢	并励	换向标	及串励
111 2	Z2-42	100	5	5	81	1-4	1			ø0. 4	17 1 90	351		1. 18×3, 1	5 4		1. 18×3. 1	5 80	3.07	4. 75	3	0.216
112 2	Z2- 51			33	2					φ0. 5	0 2 00	328		1, 25 × 4, 0) (,	1.25 < 4.0	80	4.52	5, 4	3. 41	7 0.4
113 2	Z2 52	125	75		0.5	31-4		2 12.5 × 12.5 ×	35	\$0.6	0 1 60	0 323		1.12×5.0) 2		1. 12×5. 0	55	4. 25	8. 2	3.8	0.2
114 2	Z2-61			50		1-4				∮ 0. 5	6 1 90	0 273		1.5×5.05	5		1.5> 5.05	64	5.32	7	4.5	0.6
115 Z	2-62			36						\$ 0.6	0 1 50	0 203. 5	5 /	2. 0×5. 0	4		2.0×5.0	49	8.2	7.5	6, 1	0.72
116 2	22-71		0.5			1-50				\$ 0.7	7 1 40	0 126.5	5	1.68×8	3		1.68×8	44	8. 67	32	7, 7	0.78
117 Z	2-72	150	95	55		1-59		12.5×25×	35	φ0, 8	3 1 40	0 121					2.1×8	35	9.6	16	7. 2	
118 Z	2-81	100	100	65		1—59				4 \phi_0.9	1 70	124. 7		1.7×12.5	3	4	1.7 > 12.5	35	14. 1	21.5	9. 1	1, 3
119 Z	2-82	180	120	85		1—47				\$0.9	1 46	119 15 ℃		1. 95×12. 5	3		1.95×12.5	29	14.8	20.7	11. 1	1. 7
120 Z	2-91	200	155	105		1—50	D214	16×25×35	5	\$1. 0	1 1 150	51.3	1				2.1×19.5	31	21	21	18	
121 Z	2-92	200	153			1—73				ø1. 1	1 260	76.7		3. 0×20	2		3.0×20	23	24. 7	32. 8	25	2. 8
122 Z2	-101	230	156	150		156		20 × 25 × 35		φ1. 12	850	43, 5	3	2-2.1>:19.5	2		2-2.1×19.5	17½	27	27	25	4.2
123 Z2	102		100	100	93			20 - 23 - 30		φ1. 18	820	52. 3	7 4	2-2.83×19.5	11/2		2-2.63×19.5	14½	36	31.9	33	5
124 Z2	111	250	174		162			25×32×35		∮ 1. 4	1 020	40.3		2-3.53×19.5	1 1/2		2-3.5×19.5	11½	33	58	33	6. 2
125 Z2	-112					1—2		5071027130		\$1.5	730	33, 5		2-4.1×19.5	1		2-3.8×19.5	11	41	18	44	5. 5
126 Z2		80/90	40	50	72				2	}	3 800	472, 5	1	1×2.5	4	1	∮ 1.3	468	2.7	3.9	1.5	0.6
127 Z2	- 1										3 200	491.4		1×2.5	-4	4	∮ 1.56	340	3. 1	3. 34	1.9	0.07
128 Z2	2 41	100	55	32	81	1—41				φ0. 42	2 600	530		1×2.5	8		∮ 1.7	155	2, 62	4. 56	3.06	0.18
129 Z2	-42						D172	12.5×12,5∧3	35	\$0.47	2 000	381		1.06×3.15	5		1.06×3.15	112	3. 28	5	3. 7	0, 23
130 Z2	-51								4	¢ 0. 56	2 100	261	4	1.0×5.0	6	4	1.0×5.0	104	4.01	7. 23	1.6	0.5
131 Z2	-52	125	7 5	32	93 1	-47				∲ 0.63	1 700	206		1.06×5.0	4		1.06×5.0	74	5. 35	9. 2	1. 27	0.4
132 Z2	-61									¢ 0.56	1 820	240		1.08 × 5.1	5		1.08×5.1	80	6.5	7, 03	4.3	0.4
3.70																						

																			1 -4- 16	_
序		额定	颁定	额怎	额定	励磁	励磁					阜	,			枢				
导	座	功率	电压	电流		电压	电流	-	长度米)	槽数	线规 (根-毫米)	每槽 线数		每圈匝数		(毫米)			电阻 (款)	措為
33	Z2 62	5. 5		30.5			1, 12	195	125	31	1 \$1.9	28	31×3	5, 1, 5		2.5		19	0, 517	65. 5
34	Z2 71	7. 5		42, 8			1.73	210	120	31	2· ¢1. 56	24	31×3	4,4,4	1.5	3		1—9	0, 354 3	
35	Z2 72	10		55, 4			2.0	210	145	27	2-\$1.68	24	27 3	4,4,1		3		1—8	0. 287	
36	Z2 81	13		73. 8			2. 07	245	125	29	1-1.16×5.1	20	29×5	2,2,2,2,2	2	4		1—8	0.218	
37	Z2 82	17		93. 6			1.99	245	165	39	1-1.45×5.1	12	39×3	2,2,2	2	4		1—11	0. 574	
38	Z2-91	22		121	750		3.03	294	125	41	1-1.56×5.9	12	41 3	2,2,2			单波	1—11	0.1075	
39	Z2-92	30		161.5			3. 29	294	165	31	1-2.1×5.9	12	31 3	2,2,2				1—9	0.067	
40	Z2-101	40		212.5			4. 18	327	185	37	2·1.56×6.4	8	37 × 4	2,2,2	2.5	5		1—10	0, 035 9	
41	Z2-102	55	220	285			5, 0	327	240	37	2 1.95×6.4	6	37` 3	1,1,1				1— 10	0. 237 5	
42	Z2-111	75		387			4. 82	368	205	37	2-2.26×6.4	6	37 3	1,1,1				1—10	0.0297	
43	Z2-112	100		514		220	7	368	255	42	2-1.35×6.4	8	42×4	1,1,1,1	3	6	单径	1—11	0.0144	
44	Z2-91	17		95, 5			2, 81	294	125	29	1-1.25×5.9	20	29 × 5	2,2,2,2				1—8	0.179	
45	Z2-92	22		120.5			2. 61	294	165	39	1-1.56×5.9	12	39 3	2,2,2				1-11	0.111	
46	Z2-101	30		162.5			3. 65	327	185	31	2.44×6.4	12	31×3	2,2,2	2, 5	5			0. 058 8	
47	Z2-102	40		214	600		4.64	327	240	47	2-1.45 × 6.4	6	47×3	1,1,1			单波		0, 057	
48	Z2-111	55		287			4.88	368	205	45	2-1.68×6.4	6	45×3	1,1,1				1—12	0. 034	
49	Z2 112	75		387			5, 35	368	255	37	2-2.44×6.4	6	37×3	1,1,1	3	6		1—10	0. 028 8	
50	Z2 31	3	440	8.4	3 000		0.39	120	75	24	1- \$1. 0	60	24 > 4	7,7,8,8				1—13	2.39	71
51	Z2-32	2. 2	440	6	1 500		0.57	120	110	24	1-\$0.85	84	24 > 4	10、10、11、11			单令	1—13	5. 4	65
52	Z2 32	4	340	14	3 000		0.68	120	110	18	2 ¢ 0. 9	44		6,6,5,5	1	1.5		1—10	0. 914	75
53	Z2-41	3	440	8	1 500		0.56	138	7 5	27	1- ¢ 0, 85	82	27×5	8,8,9,8,8			单波	1—8	4. 1	72
54	Z2-42	4	340	14. 4	1 500	340	0.46	138	105	27	2-\$0, 85	44	27×5	4,4,4,5,5				18	1.28	71.3

	77.1	T	 换	É]	器		_	电 刷		\top				_	_			_		411			(续:	長)
序	型	外	1 .			1_					t		牛励约	美国		T	串励线	POH		换向	相		413	₹(/T	.E.\
r _J ¹	号	径 (毫米	:)	- F	文节	距片	卑号	尺 (毫米			线热(壁米	l lo	į į	(阻))	个数	线规	П	巨文	个 线规	以	1 1 1	図 并	動換回	极 串励
133	Z2 62	125	7	5 3		12 1	-47 D	- 1	12.5×12.	5 × 35	5	\$ 0, 6	3 1 55	50 25	4		1.5×5.	0 4		1.5×5.			43 8.	15 5.:	3 0.47
134	Z2-71	150	9:			3 1	47	112	16×25	×35		\$ 0.80	1 58	30 12	7.2		1.35×8	3 5		1.35×8	5	5 9.	3 13.	85 6.3	88 1. 1
135	Z2-72		3.		5 8	1 1-	41				9	\$ 0. 90	1 54	0 110)		1.68×8	2		1.68×8	4	3 10	19. 1	1 7.8	3 0.72
136	Z2-81	100	1000		14	5 1-	73 D		12.5×25	×35	9	60. 93	1 60	0 106	5, 5		1. 35×12.	5 3		2.63×6.	4 4	12.3	21.2	9.5	1
137	Z2-82	180	120		113	7 1-	59				¢	50. 9 5	1 500	0 110	- 4		2. 83×8	3		2.83×8	37	15.2	23.9	11.8	1.8
138	Z2-91				1	3 1-	62 D1	.72	16×25×	35	φ	1. 12	1 240	50	. 6	4	2-2.68×8	3 2		2-2. 26×8	38	20	28. 6	21	1, 4
139	Z2-92	200	135	95		3 1-4	17				φ	1, 12	1 100	50	. 1	2	2.44×19.	5 2		2. 26×19.	5 29	22	30	23	2. 2
140 2	Z2-101		1 1		147	1-7	74 D2	14			φ	1.3	900	43,	7	500	3. 28×19.	5 2		3.28×19.	5 24	31	37	27	3.4
141 2	22-102	230	156						20×25 ×		4 ø1	1, 45	950	44			5, 1×19, 5	1½	4	4.1×19.5	17½	33	56.6	33	4
142 Z	22-111			150	111	1-5	6 D1	72			φ1	. 45	900	32.	4	1	5.1×19.	5 1		5.1×19.5	16	38	50	38	4
143 Z	2-112	250	174	190	168	1—2		1	25×32×.	35	φ1	. 74	800	28.	2					2-3.28×19.5	121/2	35	72	39	
144 Z	Z2-91				145	1—7	3				φ1	. 12	l 340	55.	5 4	2	2. 1×19. 5	2		2-2. 26×6. 4			33	20	1. 2
145 Z	22 92	200	135		117	1—5	9]	16×25×;	35	φ1.	. 12 1	350	15 °63.		1.	. 85×19. 5	2		1-1.81×19.5			37	24	1. 8
146 Z2	2-101				93	1—47	D21	4			φ1.	. 25 1	000							2. 44×19. 5			40	25	1. 0
147 Z2	- 1	230		15 1	41	171		2	10×32×3	5	ø1.	. 4	900	43.	5					3. 13×19, 5					
148 Z2	2-111			1	35 1	1—68					φ1.	4				Δ	16×19.5			4. I×19. 5			45	30	
149 Z2		250	174	50 1	11]	56		2	5×32×3	5							5×19.5				21			36	2.5
150 Z2	2-31	+		+				-				. 38 3		20. 3						5. 1×19. 5				45	0. 73
151 Z2		100	54		96	—2		10	×12.5×	35					2		1 ¢1.5	64		1-\$1.5	235	2. 66	3. 1	0.93	0. 25
	2-32 80	0/90	40.		-	۷	D172		EV.10. 73	-		.4 2			2		.0×2.5	14 1		1-∮1.35	310	3. 2	2.6	1.5	1.06
	-		40 5	,0		•		12,	5×12.5×				300 3	323	2	0.	.9×4.5	32	(). 95×4.5	142	2. 54	2. 66	1.85	
153 Z2	125	5/135	55	13	35 1	68		9	×20×25	4		45 2						4		\$1. 6	160	2.4	4.4	2. 6	
3.72	-42		75								1-ø0.	38 2 (600							∮ 2. 12	88	2. 9	4.05	3. 1	
1016																									

																			(the 10)	
					der de	a-1 -14	F 1 with					Į.				枢				
序号。	机座号	额定 功率 (干瓦)	电肚	电流		励磁 电圧 (伏)	电流	 	长度	槽数		行槽 线数		每圈匝数		(玉米) 换向极		节距	电阻 (欧)	精満率(%)
155	Z2-42	7. 5		20	3 000	190	0.74	138	105	27	1-\$1.0	32		3, 3, 3, 3, 4	1	1.5	1	1—8	0. 67	78. 3
156	Z2-42	4	440	11	1 500	220	0. 77	130	105	27	?- \$ 0. 75	56	27×5	5.5.6.6.6		1		1 0	2.09	77.2
157	Z2-51	5. 5		14.8	1 500	220	0.74		90		ø 1. 18	48		4,5,5,5,5					1.81	64.4
158	Z2-51	10	380	31.5	3 000	380	0.4		90		2- ¢ 1.16	22		2, 2, 2, 2, 3					0.43	72.2
159	Z2-52	4	440	11.2	1 000	110	1. 14	162	130		∮1. 2 5	50		5, 5, 5, 5, 5					1.95	74.8
160	Z2 52	4	340	14.6	1 000	220	1.24		130		Z-∲1. 0	40		4.4.4.4.4					1. 225	
161	Z2-52	13		33, 5	3 000	220	0. 829		130		2-ø1.25	18		2,2,1,2,2			,		0. 352	54
162	Z2-61	5, 5		15.5	1 000	220	0. 438		95	31	1-∲1. 4	54		5,6,5,6,5	1. 2	1, 7		1—9	1.625	74
163	Z2-61	10		26. 2	1 500	220	1. 1		95	31	1- ¢ 1.56	36	31×5	3,4,4,4,3	1, 2				0. 87	72.8
164	Z2-61	13		33. 7	1 800	180	1. 23		95		2-\$1.3	32		3,3,3,3,4					0, 558	74
165	Z2 62	5.5		14.9	1 350	440	0.66	195	125		2- ¢ 1.08	32		3,3,4,3,3			单波		0.896	71.5
166	Z2-62	11		28. 5	1 500	2 20	1.31		125		2- ¢ 1. 18	28		3,3,3,3,2			+ W		0. 65	74.1
167	Z2 62	13	440	33, 7	1 500	220	0.9		125		2-\$1.3	30		3, 3, 3, 3, 3					0. 581	71.9
168	Z2-62	7.5		20	1 000	440	0.613		125		2-∲1. 12	42		4,4,5,4,4			}		1.09	70.7
169	Z2-71	4		11.6	500	220	1.4		120	29	1-\$1.35	84		8,8,8,9,9					3.01	78
170	Z2-72	10		34. 5	1 000	110/ 220	1.69	210	120	29	2-\$1.3	34		3, 3, 3, 4, 4	1.5	3			0.706	73
171	Z2-71	17		44	1 500	190	2.61		120	29	2- ¢ 1.5	28	29 > 5	3,3,3,3,2				1—8	0.406	72.5
172	Z2-81	17		46.8	1 000	220	1.9		125	32	2- ¢ 1.5	32		3,3,4,3,3					0.56	70
173	Z2-81	30		79	1 700	220	2. 19	245	165	29	3- ¢ 1.6	22		2,2,3,2,2	2	4			0. 227	71.5
174	Z2 82	22		59.5	1 000	110	4.4		165	29	2-\$1.8	26		2,2,3,3,3					0.35	75
175	Z2-82	40	340	138	1 500	220	1.8		165	33	1-2.12×5.6	12	33×3	2,2,2				1-9	0.0813	
176	Z2-91	17	440	47.5	600	440	1.5	294	125	29	1-1. 25 × 2. 33	40	2 9×5	4,4,4,4,4	2.5			1—8	0. 685	

-		按	į	向		130		电 刷						绕		_		组			(埃衣)	
济	켙	外	内	总	12.					并	励线图	B	I	串励线圈			换向,	扱	1	柯	重(千克)
5	号	(名	径 张		数	节距	牌号	尺寸(毫米)		线规(毫米)	 数	电阻 (欧)	个数		匝数	个数		匝数	电枢	并励	换向极	串励
155	Z2-42	125/135	55		135	1-68	D172	9×20×25		 1 ¢ 0. 45	1 300	256. 7	4	1.0×5.0	6							
156	Z2-42							57120 120		1 ∳0.5	1 760	287					\$1. 8	110	2. 95	4.75	2.8	
157	Z2-51						D104	10×12.5×35		1 ∮ 0.58	1 800	262		1×3.35	6		1-\$2.0	106	3, 72	5.48	2.95	0, 23
158	Z2 51			50				12.5 × 12.5 × 35		1- ¢ 0, 35	2 900	954	4	1.45 × 5.1	5		1.45 × 5.1	49	3.5	3. 8	3, 3	0.5
159	Z2-52	162/125					D172	10 × 12, 5 × 35		∳0. 47 ∳0. 63				1.12×3.0	16		1-∲1.9	111	5. 1	2. 3	3, 8	0.9
160	Z2 -52						D104	12. 5×12. 5×35		∮0. 63	1 520						φ2. 24	90	5. 7	7.6	4. 35	
161	Z 2-52						D172	10×12.5×35		¢ 0. 53	1 500	265. 5		1.5×5.0	4		1-1.5×5.0	40	3. 7	5.6	3, 6	0.6
162	Z2-61		7 5	32	155	1—78		10×12.5×35		¢ 0.42	3 860			1.0×5.0	12		1- ¢ 2. 12	121	6. 7	8. 3	4.3	0. 91
163	Z2 61	183/125								∳ 0. 67	1 968			1. 25×6. 7	12		1.06 3.0	78	5, 22	8.5	3.34	1. 37
164	Z2-61									∳0. 71	1 620			1.6×5.0	10		1.6×5.0	72	7	9.8	5. 8	1. 1
165	Z2-62	158/125		50				10 × 12. 5 × 35	1	¢ 0.49	3 000	630		1.08×5.1	4	4	1.08×5.1	77	5. 4	10	4.72	0.4
166	Z2 -62									∮ 0. 67	1 470	168		1.6×5.0	11		1.6×5.0	61	5, 4	9. 4	5.6	1. 5
167	Z2 62	183/125			Į					¢0.6	1 720	245	4	1.6×5.0	8		1.6×5.0	65	7.36	8, 8	6	1.5
168	Z2-62			32				10×12.5×35		∮ 0. 47	3 070	717		1.12×5.0	10		1.12×5.0	94	7. 1	9. 29	6.09	0.96
169	Z2-71	150	95	60			D172	3		∮0. 75	1 580	149		1.0×4.0	20		1,0×4.0	178	10.6	12.5	7, 8	1, 3
170	Z2-72									∮0.8	1 400	120, 8		1.4×6.3	8		1.4×6.3	73	9	14.8	8, 8	1, 4
171	Z2 71			85	145	1—73			1	∮ 0.85	1 000			1.6×6.3	4		1.6×6.3	59	9. 2	10.1	7	0.7
172	Z2-81			55				12.5 × 12.5 × 35	5	∮0. 9 I	1 520	107. 6		1.32×8	6		1.6×6.3	72	12. 1	18.8	8. 7	11
173	Z2-81	180	120	85					9	≱ 0.9	400			2,12×8	4		2.65×6.3	49	15, 3	18	9.5	1. 15
174	Z2 82			55					9	\$1. 35	700					i	1-1,8×6,3	57	15.2	23	9	
175	Z2-82			85	99	1—50			9	\$0.93	550		4	1-2.0×16	5		1-1.9×16	32	18	24.2	15	3. 6
176	Z2-91	200	135	95 1	45	1—73	D214	16×25×35	g	50. 83	680			2.44×6.4	4		2.44×6.4	93	17.5	34	20	1.42
8.7	1																					

																					(狭衣	,
序	机	额定	额定	额定	额定	励磁	励磁						-	电				枢				
9	座	功率(千瓦)	电压	电流(安)	转速 (转/分	电且	电流		长度	槽数		规 毫米)	海村 线费		每圈			(毫米) 换回极		15	电阻 (欧)	標為
177	Z2-91	30		82. 5	1 000		3. 17		125	41	1 1, 56	5 × 4. I	18	41×3	3,3	3,3				110	. 328	,
178	Z 2-92	40		104.2	1 000		3, 83		165	29	1. 25	X 5. 9	20	29 > 5	2,2,2	2,2,2			1	.—8 0	. 242	
179	Z2-93	55		141	1 500	220	3. 67	294	230	31	2-1. 4	×6.3	10	31×5	1,1,1	,1,1			1	-9 0	. 055	
180	Z2 93	75		191.5	1 500		3, 67		230	31	2-1.5	×6.3	10	31 × 5	1,1,1	, 1, 1			1	- 9 0	.0512	
181	Z2-101	40	ĺ	106	750		4.9		185	49	1 1.6	∧6.3	12	49 - 3	2,2	. 2	2.5	5	1	-130	. 141	
182	Z2-102	40		107	600	110/ 220	4.4		240	49	1-1.6	×6.3	12	49 × 3	2,2	. 2			单波 1	-130	. 157	
183	Z2-102	55		155	1 000		3, 19	327	240	35	2-1.32	×6.3	10	35×5	1,1,1	, 1, 1			1	-100	. 08	
184	Z2-102	100		253	1 500		4.3		240	41	2-1. 68	×6.4	6	41×3	1,1	, 1			1	-110.	. 043 8	
185	Z2 103	125	440	310	1 500		4.46		295	50	2-1. 12	×6.3	8	50 × 4	1,1,	1,1			1	—13 ^O	. 029 2	
186	Z2-111	75		191	750	220	4.46		205	43	2-1.16	×6.4	10	43×5	1,1,1	, 1, 1				-120.	12 (
187	Z2 111	100		258	1 000		5. 55		205	55	2-1.6	× 6.3	6	55×3	1,1	, 1			1	—15 ₀ .	. 0554	
188	Z2-111	160		410	1 500		5.8		205	54	2-1.16	> 6.4	8	54×3	1,1	, 1			单位 1	-140.	. 027 9	
189	Z2-112	75		191	600		4.78		255	43	2-1.18	×6.3	10	43×5	1,1,1	, 1, 1			1	—12 _{0.}	086 1	
190	Z2-112	125	1	318	1 000	440	2, 77	368	255	45	2-1.8	< 6. 3	6	45 / 3	1,1	. 1	3	6	1-	-120.	049 8	
191	Z2-113	100		225	750		6, 88		280	51	2-1.5	×6.3	6	51 < 3	1,1	. 1			单波 1-	-140.	0617	
192	Z2-113	160		104	1 300	220	5.9		280	46	1-1. 18	× 6, 4	8	46 × 4	1,1,	1,1			1.	—12 0.	026 78	
193	Z2-113	225		560	1 500		5, 5		280	52	1-1.6	< 6, 3	12	52×6	$\frac{1}{1}$, 1	, 1			1-	-4 0.	0166	
序	型	换		1] ;	器	E	自 刷							绕				组				
1 k	_	外 径	内径	片片	节距片	牟号	尺		个			电阳	1	串励线图		換	向 规	极	1	., J	(千克)
		(毫	米)	数			长三:)	()		(毫米)			数	(毫米)	数数数		米)	(P) 数	电枢	并励	换向极	串励
177	Z2 91			123	1—62	214				\$1. 18	1 330	58. 2				2-2. 1	×6.4	59	20	31. 1	22	
178	Z2-92	200	135	145	1—73		16×25	×35		∮ 1. 12	940	53, 5	2	2-2.44×6.	4 2	2-2.4	4×6,4	46	20	23, 1	24.5	1.83
179	Z2-93			25 155	1—78 D					ø1. 18	945											
180	Z2-93					1166				P1, 10	343			1-2, 5 2 20	2	1-2.5	5 × 20	23	31	31, 1	31	3. 5
181 2	72-101		-			172				¢1. 18			1	1-2.5×20		1-2.5			31	31.1		3.5
182 2	22-101			147	1—74	172			- 15							1-2.6		23				
183 2	Z2 102		1	147	1—74	172	20×25	×35		∮ 1. 18	945		1	-2. 65×20	0 2	1-2.6	5 × 20	23	31	31. 3	31	3.5
	Z2 102	230	156	15	1—88	214	20×25	×35	5	∮1. 18 ∮1. 3	945 900 900	62, 2	1	1.8×20	2 4	1-2.6	5 ≻ 20 3 ≅ 20 3 ≅ 20	23	31	31, 3	31 27	3. 5
184 2	Z2 102	230		15	1—88 D				5	∲1. 18 ∳1. 3 ∮1. 3	945 900 900	62. 2 47. 6	1	1.8×20 1.8×20	2 4	1-2.6	5 × 20 3 × 20 3 × 20 × 20	23 43 43	31 31 34	31. 3	31 27 35	3.5
	Z2 102 Z2 102	230	156	175	1—88		20×25		5	∮1. 18 ∮1. 3 ∮1. 3	945 900 900 850		1	1.8×20 1.8×20	2 4	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5 5 4. 1 ×	5 × 20 3 × 20 3 × 20 × 20 × 19, 5	23 43 43 25 19	31 31 34 33. 3	31. 3 37 40 27. 2	31 27 35 29	3.5
185 2	Z2 102 Z2 102 Z2-102	230	156	175 123 50 200	1—88 D	214		×35	4 4	\$1. 18 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 12 \$1. 3	945 900 900 850 860	47.6	4 1	1. 8×20 1. 8×20 1. 8×20 2. 5×20	2 4 3	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5 3 4. 1 ×	5 × 20 3 × 20 3 × 20 × 20 × 19, 5 × 20	23 43 43 25 19	31 31 34 33, 3	31. 3 37 40 27. 2 33	31 27 35 29 29	3. 5 3. 4 4. 3 4. 7
185 Z	Z2 102 Z2 102 Z2-102 Z2-103	230	156	175 123 50 200 215 5 165	1—88 1—2	214	20×32)	×35 ×35	4 4	\$1. 18 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 12 \$1. 3	945 900 900 850 860	47. 6 49. 2	2	1.8×20 1.8×20 1.8×20 2.5×20	2 4 3	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5 4. 1 × 4. 0	5 × 20 3 × 20 × 20 × 19. 5 × 20 < 19. 5	23 43 43 25 19 14 33	31 34 33, 3 30 34, 8	31, 3 37 40 27, 2 33 39, 1	31 27 35 29 29 30. 2	3. 5 3. 4 4. 3 4. 7
185 Z 186 Z 187 Z	Z2 102 Z2 102 Z2-102 Z2-103 Z2-111	230	156	175 123 50 200 215 5 165	1—88 D	214	20×322 16×252	×35 ×35 ×35	4 4 4	\$1. 18 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 12 \$1. 3 \$1. 3	945 900 900 850 860 800 1 000	47. 6 49. 2 49. 8	2	1.8×20 1.8×20 1.8×20 2.5×20 4.0×20 .44×19.5	0 2 4 3 2 4	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5 4. 1 × 4. 0 2. 44 >	5×20 3×20 3×20 $\times 20$ 19.5 20 19.5 20 20	23 43 43 25 19 14 33 24	31 31 34 33. 3 30 34. 8 37	31. 3 37 40 27. 2 33 39. 1 61. 2	31 27 35 29 29 30. 2 34	3. 5 3. 4 4. 3 4. 7 5. 68
185 Z 186 Z 187 Z 188 Z	Z2 102 Z2 102 Z2-102 Z2-103 Z2-111 Z2-111 Z2-111 Z2-112		156	175 123 60 200 215 5 165	1—88 1—2 1—108	214 -	20×32 16×25 20×32	×35 ×35 ×35 ×35	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$1. 18 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 45 \$1. 45 \$1. 56	945 900 900 850 860 800 1 000 850 1 050	47. 6 49. 2 49. 8 37. 4	2 2 4	1.8×20 1.8×20 1.8×20 2.5×20 4.0×20 .44×19.5 3.35×20	0 2 4 3 2 4	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5: 4. 1× 4. 0: 2. 44> 3. 15	5 × 20 3 × 20 × 20 × 19, 5 × 20 × 19, 5 × 20 × 19, 5	23 43 43 25 19 14 33 24 16	31 34 33, 3 30 34, 8 37 35, 6	31. 3 37 40 27. 2 33 39. 1 61. 2 43. 5	31 27 35 29 29 30. 2 34 33. 5	3. 5 3. 4 4. 3 4. 7 5. 68 4. 5 6. 1
185 Z 186 Z 187 Z 188 Z 189 Z	Z2 102 Z2 102 Z2-102 Z2-103 Z2-111 Z2-111 Z2-111 Z2-112		156	175 123 50 200 215 5 165 216 0 215	1—88 1—2 1—108	214 172 214	20×32) 16×25) 20×32) 25×32)	×35 ×35 ×35 ×35	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$1. 18 \$1. 3 \$1. 3 \$1. 12 \$1. 3 \$1. 45 \$1. 45	945 900 900 850 860 800 1 000 850 1 050	47. 6 49. 2 49. 8 37. 4 34	2 2 4 4	1.8×20 1.8×20 1.8×20 2.5×20 4.0×20 4.4×19.5 3.35×20	0 2 4 3 2 4	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5 4. 1× 4. 0 2. 44> 3. 15 4. 7×	5 × 20 × 20 × 20 × 19. 5 × 20 × 20 × 19. 5 × 20 × 20 × 20 × 20	23 43 43 25 19 14 33 24 16 33	31 34 33, 3 30 34, 8 37 35, 6 37, 1	31. 3 37 40 27. 2 33 39. 1 61. 2 43. 5	31 27 35 29 29 30. 2 34 33. 5	3. 5 3. 4 4. 3 4. 7 5. 68 4. 5 6. 1 9. 5
185 Z 186 Z 187 Z 188 Z 189 Z	Z2 102 Z2 102 Z2-102 Z2-103 Z2-111 Z2 111 Z2-111 Z2-112 Z2-112		156	175 123 50 200 215 5 165 216 0 215	1—88 D 1—2 D 1—108 D 1—2 D 1—108 D 1—68 D	214 172 214	20×32) 16×25) 20×32) 25×32) 16×25)	×35 ×35 ×35 ×35	S S S S S S S S S S	\$\delta 1.18\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.3\$ \$\delta 1.56\$ \$\delta 1.65\$ \$\delta 1	945 900 900 850 860 800 1 000 850 1 050	47. 6 49. 2 49. 8 37. 4 34	2 2 4 4	1.8×20 1.8×20 1.8×20 2.5×20 4.0×20 .44×19.5 3.35×20 1.7×19.5 2.5×20	0 2 4 3 2 4	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5 4. 1× 4. 0 2. 44> 3. 15 4. 7 × 2. 5	5 × 20 3 × 20 × 20 19.5 × 20 ×	23 43 43 25 19 14 33 24 16 33 20	31 34 33. 3 30 34. 8 37 35. 6 37. 1	31. 3 37 40 27. 2 33 39. 1 61. 2 43. 5 56 76	31 27 35 29 29 30. 2 34 33. 5 34 40. 5	3. 5 3. 4 4. 3 4. 7 5. 68 4. 5 6. 1 9. 5 8. 2
185 Z 186 Z 187 Z 188 Z 189 Z 190 Z	Z2 102 Z2 102 Z2-102 Z2-103 Z2-111 Z2 111 Z2-111 Z2-112 Z2-112		156	175 123 0 200 215 5 165 216 0 215 135 1 5 153 1 0 184	1—88 D 1—2 D 1—108 D 1—2 D 1—108 D 1—68 D	214 — 172 214 172	20×32) 16×25) 20×32) 25×32) 16×25)	×35 ×35 ×35 ×35 ×35 ×35 ×35	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	が1.18 が1.3 が1.3 が1.3 が1.12 が1.3 が1.45 が1.56 が1.66	945 900 900 850 860 800 1 000 850 1 050 1 680	47. 6 49. 2 49. 8 37. 4 34 46	2 2 4 4	$1-2.65 \times 20$ 1.8×20 1.8×20 2.5×20 4.0×20 3.35×20 1.7×19.5 2.5×20 3.15×25	2 4 3 3 3	1-2. 6 1-1. 8 1 1. 8 2. 5; 4. 1 × 4. 0; 2. 44 > 3. 15 4. 7 × 2. 5; 3. 15	5 × 20 × 20 × 19, 5 × 20 × 19, 5 × 20 × 20	23 43 43 25 19 14 33 24 16 33 20 11	31 31 33 33 30 34 35 6 37 35 6 37 1	31. 3 37 40 27. 2 33 39. 1 61. 2 43. 5 56 76 63 73	31 27 35 29 29 30. 2 34 33. 5 34 40. 5	3.5 3.4 4.3 4.7 5.68 4.5 6.1 9.5 8.2 补偿

表 8-46 Z3 系列 1~6号直流电动机的技术参数(电枢、换向器)

								4	1	枢				换	向器	
机座号	序号	额定功率 (干/1)	额定电压 (伏)	额定转速(转/分)	额定电流 (安)	励磁 方式	每元件	线规 (QZ-2) (根-毫米)	5 距	总导 体数	支路数	绕河 铜顶 (下声)	长度(毫米)	片数	ji N	每杆巾刷数
	1		110		7.14	并	30/4	φ0.77		840		0.57				40
	2	0.55	160	3 000	4.5	他	11	∮ 0. 63		1 232		0.64				
Z3-11	3		220		3,52	并	15	∮ 0. 53		1 680		0. 54				
20 11	4		110		3. 7	71	14	∮ 0. 56		1 568		0, 56				1
	5	0. 25	160	1 500	2. 3	他	81/4	∳ 0. 47		2 268		0.57				
	6		220		1.85	并	28	∲ 0.40	1—8	3 136		0.58		56		
	1		110		9.2	71	23/4	\$ 0.90		644		0, 68		30		
	2	0.75	160	3 000	5, 9	他	33/4	∮ 0. 71		924		0.61				
Z3-12	3		220		4. 55	并	46/4	\$ 0.63		1 288		0.66				man de la constante de la cons
20-12	4		110		5. 05	<i>T</i>	42/4	\$0.67		1 176		0. 69				
	5	o. 37	160	1 500	3, 2	他	16	¢ 0. 53		1 792		0.65				
	6		220		2, 51	34	21	φ0. 47		2 352		0.68				
	1		110		13. 2	并	4	¢1.12		576		0.97				
	2	1.1	160	3 000	8. 65	他	23/4	¢ 0. 95		828		0.91	32			1
70.01	3		220		6. 5	3.6	8	¢ 0.8		1 152		0.9				
Z3-21	4		110		7, 1	并	29/4	\$ 0.83		1 044		0, 86				
	5	0.55	160	1 500	4, 5	他	43/4	∮ 0. 69		1 548		1. 1				
	6		220		3, 52	24	58/4	∳ ∂. 56		2 088		0.88				
	1		110		17. 7	并	3	∮ 1.3		432	2	1.12			1—2	
	2	1, 5	160	3 000	11.6	他	18/4	ø1.06		648		1. 18				
	3		220		8. 74	.,	6	¢ 0.93		864		1. 14				
	4		110		9.34	并	22/1	¢ 0, 95		792		1. 2				
Z3-22	5	0.75	160	1 500	5. 85	他	8	ø0.8		1 152		1.58				
j	6		220		4.64		11	∮ 0. 67		1 584		1. 37				
	7		110		5. 17	并	8	\$0.77	1—10	1 152		1, 1		72		
	8	0.37	160	1 000	3	他	46/4	ø0. 63		1 656		1. 12				
	9		220		2, 55		16	∮ 0.53		2 304		1, 1				
	1		110		25. 3	并	3	φ1. 56		432		1. 71		i		
	2	2. 2	160	3 000	16.8	他	18/4	\$1.25		648		1. 65				
	3		220		12.5	1/	6	\$1.12		864		1.76				
	4		110		13. 15	并	22/4	\$ 1.18		792		1.79				
Z3-31	5	1. 1	160	1 500	8. 6	他	8	∮ 0. 95		1 152		1.7	50			2
	6		220		6. 54		46/4	\$0.8		1 656		1.72				
	7		110		7.04	并	33/4	∮ 0. 95		1 188		1.74				
	8	0.55	160	1 000	4.5	他	49/4	ф0. 77		1 764		1. 7				
	9		220		3.5	并	66/4	∮ 0.67		2 376		1. 73				

								电		椒				换	门器	
机片号	序号	额定功率 (下瓦)	额定电压 (伏)	额定转速 (转/分)	额定电流 (安)	励磁方式	每元件 匝数	线规 (QZ-2) (根-毫米)	节距	总导 体数	支路数	绕组 铜重 (下克)	长度 (**)	片数	节型	每杆电 刷数
	1		110		34.7	并	9/4	2-\$1.25		324		1.84	70			3
	2	3	160	3 000	23	他	13, 4	∮1.4 5		468		1. 79				
	3		220		17. 1	并	18/4	∮ 1. 25		648		1. 84				
	4		110		17. 6		17/4	∮ 1.3		612		1, 88				
	5	1.5	160	1 500	11.6	他	25/4	∮ 1.06		900		1, 84				
Z3-32	6		220		8, 68	并	35/4	∮ 0. 9		1 260		1. 86				
25-52	7		110		9.4	л	26/4	∮ 1.06		936		1.91	50			2
	8	0.75	160	1 000	6	他	37/4	∮ 0. 9		1 332		1.96				
	9		220		4.64	并	50/4	\$0.75		1 800		1, 84				
	10		110		7. 25	זר	8	¢ 0. 95		1 152		1.89				
	11	0, 55	160	750	4.55	他	47/4	\$ 0.77		1 692		1.82				
	12		220		3.57	3-6-	65/4	\$0.67	1 10	2 340		1.91		72	1—2	
	1		110		45.4	并	6/4	2-\$1.45	1—10	216		1.9	70		1 2	3
	2	4	160	3 000	30.3	他	9/4	2 \$1.25		324		2, 11	10			
	3		220		22. 4	3.6	13/4	∮ 1. 45		468		2, 05				
	4		110		25	并	3	∮ 1. 56		432		2. 2				
	5	2.2	160	1 500	16.5	他	18/4	∮ 1. 3		648		2. 3				
	6		220		12.3	1/-	25/4	\$1.06		900		2.11				
Z3 33	7		110		13. 3	并	18/4	∮ 1, 25		648	2	2.11				2
	8	1.1	160	1 000	8.46	他	26/4	\$1. 06		936		2. 2	50			2
	9		220		6, 6	37	37/4	¢ 0.85		1 332		2.0				
	10		110		9. 4	并	6	\$1.12		864		2, 26				
	11	0, 75	160	750	5, 81	他	34/4	∮ 0. 93		1 224		2, 21				
	12		220		4.64		12	\$0,77		1 728		2. 14				
	1		110		61.3		5/3	3-∳1.4		250		2. 16	70			3
	2	5, 5	220	3 000	30.5	并	10/3	2-\$1.18		500		2. 05	F0			2
	3		110		34.3		3	2-\$1.25		450		2.06	50			
	4	3	160	1 500	22. 1	他	13/3	φ1. 45		650		2, 01				
	5		220		17	h/.	19/3	∮ 1. 25		950		2. 18				
	6		110		18	并	14/3	φ1.4		700		2, 02				14
Z3 41	7	1.	160	1 000	11.5	他	7	φ1. 18	17	1 050		2.05		75	1—38	
	8		220		8. 9		28/3	\$ 1		1 400		1.9	0.0			1
	9		110		14. 2	并	6	∮ 1. 25		900		2.07	32			1
	10	1. 1	160	750	8. 9	他	26/3	ø1		1 300		1.91				
	11		220		7	并	12	∮ 0. 85		1 800		1. 91				
	12		115		19. 2		13/3	∮ 1. 45		650		2. 01				
	13	2.2	230	1 450	9.6	复	26/3	∮ 1		1 300		1.91				

					1											生	< /
Ln de E	2.	额定功率	额定电压	额定转速	额定电流	励磁		线规	ļ.	枢	-	绕组		換	[-]		
机座号	丹亏	(千瓦)	(伏)	(转/分)	(安)	方式	每 元件 匝 数	(QZ 2) (根-毫米)	节野	总导 体数	支路数		长度 (毫米)	片数	क्	配	每杆项 刷数
	1	7.5	110	3 000	83		4/3	3-ø1.56		200		2.46	70				3
	2		220		41.3	并	8/3	2-\$1.35		400		2. 46	F.0				
	3		110		44.9		7/3	2-\$1.45		350		2.48	50				2
	4	4	160	1 500	29	他	10/3	2-\$1.18		500		2, 35					
	5		220		22.3	并	14/3	¢1. 45		700		2.48				1	
	6		110		25.8	7	11/3	\$1. 6		550		2. 37					
Z3-42	7	2.2	160	1 000	16.7	他	16/3	∮ 1. 35	1—7	800		2.46		75	1-3	8	
	8		220		12.8	并	22/3	∮ 1. 12		1 100		2. 16					
	9		110		18.8	#	14/3	∮ 1.45		700		2.48	32			Į	1
	10	1.5	160	750	11.8	他	20/3	¢ 1.18		1 000		2. 35				-	
	11		220		9.3	并	28/3	φ1		1 400		2.36					
	12	0	115	1.450	26. 1	-	10/3	2- ¢ 1, 18		500							
	13	3	230	1 450	13. 1	复	20/3	ø1.18		1 000		2. 35					
	I	10	220	3 000	54.8			2- ¢ 1. 5				2. 75	50				2
	2		110		61	并	7/3	2- \$ 1.56		378		2.97	70	81	1-4	1	3
	3	5.5	220	1 500	30.3		13/3	2-\$1.12		702			32				
ļ	4		440		14.4	他	26/5	∮ 1. 12		1 404		2.84	32	135	1—6	3	1
	â		110		34.5	并	10/3	2-\$1.25		540	2	2. 73	50				2
70 -1	6	3	160	1 000	22.4	他	5	ø1.5		810		2.94	32				
Z3 51	7		220		17. 2		20/3	φ1. 25		1 080		2, 73	32				
	8		110		26. 2	并一	13/3	2-ø1.12		702	Ì	2. 84	32				1
	9	2, 2	160	750	17.2	他	19/3	φ1.3		1 026	ľ	2.8	32				
	10		220		13	并	26/3	∮ 1. 12		1 404		2. 84	32	81	1-41		
	11	4.0	115	1.450	36.5	-	3	2-\$1.3		486			50				2
	12	4.2	230	1 450	18.3	复一	6	ø 1. 3	1—8	972		2.65	32				1
	1	13	220	3 000	70.8		2	2-\$1.7		324	-	3. 3	70				
	2		110		82. 1	并	5/3	3-\$1.5	Ì	270		3.41	70				3
	3	7. 5	220	1 500	40.8		10/3	2-\$1.3	Ì	540			50				2
-	4		440		19.5	他	4	φ1. 3		1 080		3.42	32	135	1-68		1
	5		110		45. 2	并	8/3	2- ø 1. 45		432			50				2
23-52	6	4	160	1 000	29. 6	他	4	2-\$1.18		648		3.4					
	7		220		22, 3		16/3	φ1. 45		864			32				1
	8		110		35.2	并上	10/3	2-\$1.3		540		3. 42		81	1-41		
	9	3	160	750	22. 7	他	14/3	¢ 1. 56		756	-	3. 44	50				2
	10		220		17.4	并	20/3	ø1.3		1 080		3.42	32			-	1

					,										(续)	tx)
		额定功率	额定电压	额定转速	额定电流	励磁		14 43	L	椒	1	(A. 60)		换	向 器	
机密号	序号	(千儿)	(伏)	(转/分)	(安)	方式	每元件 匝数	线规 (QZ-2) (根-毫米)	t si	总导 体数	支路鼓	绕组 铜重 (千克)	长度 (毫米)	片数	节 距	每杆电 刷数
	11		110		26.7	并	4	2-ø1.18		648		3. 4				
	12	2. 2	160	600	16.8	他	17/3	ø 1. 4		918		3. 37	32			1
Z3-52	13		220		13. 3	并	8	φ1. 18	1-8	1 296		3. 38		81	1-41	
	14	6	115	1 450	52. 2	45	7/3	2 \$1. 56		378						
	15		230	1 450	26. 1	复	14/3	∮ 1.56		756		3. 44	50			2
	1	17	220	3 000	92			4- ¢ 1. 45		0.10		4				
	2		110		108. 2	并	4/3	4- \$1. 5		248			80	93	147	3
	3	10	220	1 500	53.8		8/3	2 ø1.5		496		4. 26	60	93		2
	4		440		26	他	16/5	2- ø 1, 06		992			50	155	1—78	1
	5		110		61.4	.,	2	2- ¢ 1.7		372			60	93		2
	6	5.5	220	1 000	30.3	并	4	1-ø1. 7		744		4. 1	40	93	1—47	
	7		440		14.4	他	24/5	1-ø1. 18		1 488		3.95	50	155	178	-
Z3-61	8		110		46.6	并	8/3	2-\$1.5		496		4. 26				
	9	4	160	750	30.3	他	11/3	2.\$1.25		682		4.07				
	10		220		23		5	1 \$1. 56		930		4.32		1		1
ŀ	11		110		35. 9	并	3	2-ø1. 4		558		4.2	40			
i	12	3	160	600	23	他	13/3	2-\$1.12		806		3. 9		93		
	13		220		17.8	并	19/3	1-ø1.35		1 178	2	4. 1			147	
	14		115		74		5/3	4- \$ 1.3		310			60			2
	15	8. 5	230	1 450	37	复	10/3	2- ø 1. 3		620		4	40	ľ		1
	1	22	220	3 000	117.6			4-\$1.7	1—9							
	2		110		139.8	并	1	4-\$1.7		186			80	93		3
	3	13	220	1 500	69.5		2	2-\$1.7		372		4.81	60		-	2
	4		440		33.5	他	12/5	2- \$ 1. 18		744			50	155	1—78	1
	5		110		83		4/3	4-\$1.45		248		4. 67	60			2
	6	7, 5	220	1 000	41. 3	并一	3	2-\$1.4		558			40	93	1—47	
	7		440		19.8	他	18/5	1-\$1.4		1 116		4.9	50	155	1—78	1
Z3-62	8		110		62.8		2	3-\$1.4		372			60			2
	9	5, 5	220	750	31. 2	并一	11/3	1-\$1.8		682		4. 95	40	93	1—47	
	10		440		14.7	他	22/5	1-\$1.25		1 364		4.77	50	155	1—78	
	11		110		47.5	并	7/3	2- ¢ 1.56		434		4. 73				1
	12	4	160	600	30.8	他	10/3	2 ø1. 3		620		4.69	40			
	13		220		23. 6		14/3	1-ø1.56		868	-	4. 73		93	1-47	
	14		115		95. 7		4/3	4-\$1.5		248			80			3
	15	11	230	1 450	47.8	复一	8/3	2-ø1. 5		496		5	60			2

				走		极	-4/ /		英 向	0 号且流电	-57 [/6	H)		1.530	Ł		- 极		ł	英 庐	可极
1.	15	197	极数	线规(Qi QZB 或	TBR)	并(励号	84A	毎极	绕组 铜重	线规(QZ-2 或 QZB 或 TBR)	机座号	厅写		母极	线规(Q QZB或 (毫)	TBR)	并(励引 额定电	を组	行极	绕组	线规(QZ-2 或 QZB 或 TBR)
2		串	并	串		流(安)		数	(千克)	(毫米)			串	并	串		流(安)			(千克)	(毫米)
	1	:	2 000		∮ 0.38	0.50	1.06	152	0.32	ø1. 30		1		1 500		\$ 0.5	0.8	2. 1	55	1.02	1.25×5.6
	2	;	300		∮ 0. 28	0. 28	1	220	0.3	∮ 1. 06		2		2 400		∮ 0. 4	0.525	2. 2	80	1.08	\$2.5
	3		4 000		φ0. 27	0. 25	1.08	294	0.33	∮ 0. 93		3		3 400		∮ 0.38	0.371	2.93	110	1.06	φ2.12
Z3-11	4	:	2 200		∮ 0. 35	0.40	0.98	292	0.29	\$ 0.90		4		1 500		\$ 0, 5	0.8	2. 1	105	1.14	\$2.24
	5	;	3 100		∮ 0. 27	0.30	0.8	420	0.35	∮ 0. 80		5		3 000		\$0.4	0. 393	2, 85	150	1. 19	φ1. 9
	6	ı	4 000		∮ 0. 25	0. 23	0.9	554	0.28	\$ 0.63	Z3-32	6		3 900		¢ 0.35	0.29	2.85	210	1.0	ø 1.5
	1		1 800		\$0.38	0.52	1.08	116	0.40	∮ 1.50	20.02	7		2 000		φ0. 47	0.515	2.56	160	0.97	φ1. 7
	2		2 900		∮0.31	0.34	1. 19	164	0. 39	∮ 1. 25		8		2 800		∮ 0.38	0.404	2. 34	225	1.0	φ1. 45
	3		3 400		∮ 0. 27	0.29	1.03	222	0.38	ø 1.06		9		3 400		∮ 0.35	0.341	2. 42	300	0.87	ø1. 18
Z3-12	4		1 800		∮ 0.38	0.52	1.08	212	0.36	ø 1.06		10		2 100		∮ 0.5	0.548	3. 1	200	1.04	∮1. 56
	5		3 000		\$0.27	0.27	0.9	315	0.39	\$ 0.90		11		3 000		∮ 0. 38	0.37	2, 53	285	1.03	\$1.3
	6		3 800		∮ 0. 28	0. 28	1.28	410	0.37	ф0.77		12		3 900		∮ 0.35	0. 29	2. 84	390	1.18	φ1. 18
407	1		2 000		∮ 0.40	0.525	1.3	100	0.48	φ1.8		1		1 200		¢ 0. 67	1.39	3. 77	37	1,03	1.6×5.6
	2		2 900		∮ 0.33	0.39	1.35	141	0.49	\$1. 5		2		2 000		¢ 0. 5	0.78	3. 45	55	1. 15	1.4×4.75
	3		4 000		∮ 0. 29	0.27	1. 2	194	0.50	ø1.3		3		2 500		∮ 0. 42	0.544	3	80	1, 25	1.25 .< 4
Z3-21	4		2 200		∮ 0.42	0.5	1.6	183	0.49	ø1.3		4		1 400		¢ 0.63	1.05	3.9	73	1.31	1.25 < 4.5
	5		3 000		\$0.33	0.365	1. 2	263	0.50	∮ 1.12		5		2 300		¢ 0. 47	0.596	3.54	108	1.4	\$2.24
	6		4 000		\$0.29	0. 277	1. 4	353	0.45	∮ 0, 93	Z3-33	6		2 900		∮ 0.42	0.459	3.56	150	1. 39	∮ I. 9
	1		1 600		∮ 0. 45	0.68	1. 28	74	0, 57	∮ 2. 12		7		1 500		∮ 0. 6	0.88	3.8	110	1. 24	φ2. 12
	2		2 700		\$0.33	0.379	1, 43	109	0.63	ø1.8		8		2 400		\$0.47	0.567	3. 71	160		\$1.7
	3		3 000		\$0.31	0.365	1.4	144	0.51	ø1.45		9		3 000		\$0.4	0.407	3.34	220	1.15	∮ 1.45
	1		1 600		∮ 0. 45	0. 712	1, 56	137	0.54	ø1.5		10		1 700			0.712	3. 73	150		\$1.9
Z3-22	5		2 700		\$0.38	0.437	1.56	195	0.5	ø1. 25		11		2 500			0. 528	3. 52	210		φ1.5
	6		3 400			0. 344	1.5	264	0.51	ø1.06		12		3 100		-	0.4	3. 47			φ1. 35
	7		1 700		∮ 0. 45	0. 638	1.5	204	0.6	ø1. 12		1		660		\$0.67		2.72	19	1.73	1.7×6.3
	8		2 700		\$0.35		1.55	286		ø0.9		2		1 350		\$0.47		2.74	37	1.76	1. 25×4. 5 1. 6×4. 75
	9		3 700			0. 301	1.6	389		∮ 0.8		3		800		\$0.75		4.33	34	1.95	1. 6×4. 75
	1	\vdash	1 600			0. 772	1. 72	75		1. 12×4. 75		4		1 200		\$0.6	1. 33	4.12	49 70	1.84 2.18	\$2, 12
	2		2 300			0.496	1, 35	108		\$2,12		5		1 450		\$ 0.5	0.95	3. 4	54	2. 10	1. 12×4
	3		3 200		\$0.35		1.97	143		\$1.8	Z3 41			1 000		\$0.67 \$0.5	0.79	3.52	79	1.75	\$1.12 \(\dagger 4\)
	4		2 000		\$0.5	0.655		130		φ2	23 41	8		1 500 1 800		\$0.5	0.79	4, 31	104	2.08	φ1. 7
Z3-31			3 100		\$0.4	0. 435	2.6	190		ø1.7		9		900		\$0.67		3. 85	69		\$2. 12
20'0	6		4 200			0. 281	2. 34	270		φ1. 45		10		1 500		\$0.53		4.04	98	1.97	φ1. 7
	7		2 400			0. 475	2. 76	200		φ1. 5	_	11		2 000		\$0.47		4. 25	134	1. 98	\$1.45
	8		3 700			0. 292		300		φ1. 3			20		1, 12×4			3, 18	49	1.84	1. 12 × 4
	0		4 300			0. 271			0.81	φ1.06				1 500	1	\$0.47		3. 2	96		\$1.7
			4 200		70. 33	0.211	2. 4	200	0.01	71.00		13	30	1 300	71.1	FU. 41	0, 01	0.2		30	

机片	序	54极	E		极			换	句 极	11						极				
		产生农民	线规(C QZB或	(Z-2 或 TRR)		(他) 绕组	每如	经组	线规(QZ-2	机座	序		每极	主 线规(C QZB 线		并	(他) 绕组	毎	换 · 线组	向 极 线规(QZ 2
	1,1	应数	QZD 致		额足电	1	极证	铜重	或 QZB 或 TBR)	FE	号		厂数	QZD 以 (臺:		额定电	-	极	旬!重	戊 QZB 或 TBR)
		串并	串	并		(千克)	数	(千克)	(毫米)			串	并	串	并		(斤克)) 数	(千克)	(毫米)
	1	600		\$0.69	2	3. 111	15	2. 2	2.24×6.3		11		820		∮ 0.85	1.95	7.48	48	3. 84	1.4×5
	2	1 160		∮ 0.5	1.06	3, 163	29	2.2	1.18×6.3		12		1 450		¢ 0.71	1. 23	9. 18	67	3.84	1.12×4.5
	3	650		\$ 0.8	2.35	4. 64	26	2. 15	1.25×6.3	Z3-52	13		1 700		∮ 0.63	0.97	8. 66	94	3.96	\$2.12
	4	1 010		\$0.67	1.62	5. 15	37	2.27	1.32×4.5		14	7	600	2 ^ 5, 6	¢ 0.8	2. 03	4.82	27	3. 42	2 > 5.6
	3	1 300		\$ 0.6	1.21	5. 34	52	2. 26	0.95×4.5		15	14	1 350	1.12×5	¢ 0.56	0.89	5. 36	54	3.41	1. 12 × 5
	6	780		\$0.71	1.56	4.4	41	2.52	1.32×4.5		1	1	1 000	1.5×12.5	¢ 0. 69	2. 12	5. 7	19	3. 89	1.5×12.5
Z3 42	7	1 230		∮ 0. 56	1	4. 335	60	2.44	1×4		2	1	620	1.7 < 12.5	\$0.9	3.02	6.0	10	4.44	1.7×12.5
	8	1 630		¢ 0, 53	. 77	5. 21	81	2.77	ø 2		3	2	1 320	1.7 6.3	∮ 0.67	1.48	7. 1	37	4.56	1,7×6,3
	9	750		∮ 0.75	1.72	4.76	53	2.56	1.18~4		4	3	1 050	¢ 2.5	∮ 0. 75	1.94	7. 21	72	4.04	ø2. 5
12	10	1 240		¢ 0.6	1. 1	5. 08	75	2.51	\$ 2		5	2	800	2.5×6.3	∮ 0.9	2. 12	5. 78	28	5.12	2, 5 > 6, 3
1	11	1 630		∮ 0.53	0.81	5. 21	103	2.51	\$ 1.7		6	4	1 420	1.32×6.3	∮ 0. 63	1, 23	6. 63	56	5. 45	1.32×6.3
1	12	.4 670	1.4×4	¢ 0.69	1.53	3, 63	37	2. 14	1.4 > 4		7	5	1 280	¢ 2. 24	¢ 0.71	1. 38	6.74	108	4.93	\$ 2. 24
	13	1 290	∮ 1.9	∮ 0.5	0, 785	3, 68	73	2.45	∮ 1.9	Z3 61	8		760		∮ 0. 85	2, 16	6.08	37	4.85	1.8 × 6.3
	1	1 250		∮ 0. 6	1. 42	4. 4	27	2.08	1.8×5		9		1 150		\$ 0.75	1. 74	7.9	50	4.32	1.4×5.6
	2	700		∮ 0.75	2. 2	3. 79	28	2.91	2.12×5.6		10		1 450		¢ 0. 71	1.5	9.1	69	4.5	1.06 × 5.6
	3	1 520		\$ 0.6	1. 286	5. 45	51	2.62	1.18×5		11		900		∮ 1. 06	2. 49	12. 3	42	4.42	1.5×6.3
	4	1 200		∮ 0.67	1.65	5.38	100	2.58	φ1.9		12		1 450		¢ 0. 83	1.572	13	60	4.34	1.18 × 5.6
	5	950		φ0.77	1.66	5. 65	40	2.8	1.6×5		13		1 600		¢ 0.67	1. 175	8. 95	88	5.02	\$2. 5
Z3-51	6	1 500		∮ 0.6	1	5. 38	59	2.8	1.12×5		14	9	600	1.25 × 12.5	∮ 0.9	2,62	5. 8	23	3.93	1, 25 × 12, 5
	7	1 750		¢ 0.56	0.917	5. 49	78	2.5	¢ 2. 12		15	16	1 100	1.4 < 6.3	∮ 0.63	1.42	5, 35	46	4.5	1.4 × 6.3
1	8	1 080		∮ 0.77	1.42	6.5	52	3.06	1.32×5		1	2	880	1.6×12.5	ф0. 71	2, 08	6.5	14	4.07	1.6×12.5
	9	1 600		\$ 0.6	0.956	5.8	75	2. 93	1×4.5		2	1	550	1.9×12.5	\$ 0.95	3.45	6.6	14	4. 76	1.9 × 12.5
1	0	2 040		∮ 0.56	0.79	6. 54	102	2.93	\$ 2		3	2	1 100	2.12×5.6	¢ 0.71	1.63	8, 3	27	4.5	1.9×6.3
1	1	4 650	1.5 ^ 5.6	∮ 0. 75	1.95	3.63	36	2.53	1.6×5		4	5	780	1,25×6.3	∮ 0.77	2.27	6.8	56	6. 33	1.25×6.3
1	2	8 1 250	0.95×4.5	¢ 0.53	1	3. 52	70	2. 56	0.95>4.5		5	1	640	1.4 - 12.5	ø 1. 18	3. 78	13. 78	18	4.4	2.8×6.3
	1	1 000		∮ 0.53	1.3	3. 34	23	2. 92	2×5.6		6	2	1 060	1.4×6.3	∮ 0.69	1.6	7. 5	41	5. 1	1.4 × 6.3
1	2	540		\$ 0.9	3, 3	5. 36	20	3, 63	2.5×6.3		7	4	940	0.8>.5.6	∮ 0. 75	1.79	7, 82	82	4.96	0.8×5.6
	3	1 150		¢ 0.67	1.61	6.44	39	3. 56	1.0%5	Z 3 62	8	i	710		φ0.93	2. 24	9. 1	28	5, 33	2.12×6.3
4	4	940		¢ 0. 71	1.99	5.87	77	3.64	¢2. 24		9		1 170		∮ 0.77	1.812	10.4	51	4.48	1.12×5.6
	5	760		\$0.8	1.82	6.03	32	3. 61	2		10		940		∮ 0. 85	2. 28	10.1	102	5.33	ø2. 12
Z3 52	6	1 100		¢ 0. 6	1.21	4.8	47	3. 76	1.4×5		11		650		φ1.0	2.8	9.7	33	5. 59	1.9 × 6.3
1	7	1 450		¢ 0.56	0.975	5.6	62	3.51	1.12×4.5		12		1 080		∮ 0.8	1.8	10.3	46	5. 46	1.32 × 6.3
1	6	780		∮ 0.83	1.94	6.7	40	3, 83	1.755		13		1 350		∮ 0. 71	1.39	10.2	64	5	1.0×5.6
	1	1 400		\$ 0.69	1.23	8. 57	55	3. 68	1.18×5		14	4	620 3	3.35×6.3	\$ 0.9	2.19	7. 43	18	5. 12	1.6×12.5
i	0	1 600		¢ 0. 6	0.98	7, 28	78	3. 78	0.95 × 4.5		15	9	850	1.7×6.3	¢ 0.63	1.43	4.86	36	6. 1	1.9×6.3

注: 电枢导线牌号为 QZ 2, 上极及换向极导线牌号为 QZ 2 或 QZB 或 TBR.

펜	额定功率		颁定转返 (转/分)		弱磁转速 (转/分)	电枢电流 (安)	励磁功率 (瓦)	电枢回路	电 感	磁场电感(亨)	外接电感 (毫亨)	效 室 (%)	转动惯量 (下克・米 ²)	质 (千克
	(干瓦)	160 伏	400 伏	440 伏	(特/分)	(女)	(DL)	(欧)20℃	(毫亨)	(, ,)	(35)/		(1)6 467	
	2, 2	1 490			3 000	17. 9		1.19	11.2	22	15	67.8		
	1.5	955			2 000	13.3		2. 17	21.4	13	15	58.5		
	4		2 630		4 000	12		2.82	26	18		78.9		
24 100 1	4			2 960	4 000	10.7	315	2.02	20	10		80. 1	0.044	72
Z4-100-1	2		1 310		3 000	6.6	310	9.12	86	18		68. 4		
	2. 2			1 480	3 000	6.5		J. 12	50			70.6		
	1.4		860		2 000	5, 1		16, 76	163	18		60.3		
	1.5			990	2 000	4.77		10.70	103	10		63. 2		
	3	1 540			3 000	24		0. 785	7. 1	14	20	69.1		
	2.2	975			2 000	19.6		1. 498	14.1	13	20	62. L		
	5. 5		2 630		4 000	16. 1		1 022	17.0	17		79.9		
	5. 5			2 940	4 000	14.7	200	1, 933	17.9	17		81. 1	0.072	100
Z4-112/2-1	2.8		1 340		3 000	9. 1	320			1.7		71. 2	0.072	100
	3			1 500	3 000	8. 6		6	59	17		72.8		
	1.9		855		2 000	6.9		11.07	110	1.0		61. 1		
	2.2			965	2 000	7. 1		11.67	110	13		63.5		
	4	1 450			3 000	31.3		0.567	6.2	14	12	72.6		
	3	1 070			2 000	24.8		0.934	10.3	14	10	66.8		
	7		2 660		4 000	20.4		1 005	1.4	10		82. 4		
	7.5			2 980	4 000	19.7		1.305	14	19		83. 5	0.000	105
Z1-112/2·2	3. 7		1 320		3 000	11.7	350		10.5	10		74.1	0.088	107
	4			1 500	3 000	11.2		4. 24	48.5	19		76		
	2.6		895		2 000	9			200	1,,		65.1		
	3		_	1 010	2 000	9.1		7. 62	83	14		67.3		
	5. 5	1 520			3 000	42, 5		0.38	3, 85	6.8	6.5	73		
	4	990			2 000	33. 7		0.741	7.7	6.7	4.5	64.9		
	10		2 680		4 000	29	-					82.7		
	11			2 9 5 0	4 000	28.8	-	0, 89	9	6.8		83. 3	0.100	106
Z4-112/4 1	5		1 3 10		2 200	15. 7	500		00.6			74.3	0,128	100
	5. 5			1 480	2 200	15. 4		3, 01	30.5	6.8		75. 7	1	
	3. 7		855		1 400	13						65. 2		
	4			980	1 400	12. 2		5. 78	60	6.7		68. 7		
	5.5	1 090			2 000	43.5	-	0.441	5. 1	7.8	6	69.5		
	13		2 740		4 000	37		0.75		5.0		84.4		
	15			3 035	4 000	38. 6		0.574	6.4	5.8		85.4		
Z4-112/4-2	6.7		1 330		2 200	20.6	570					76.8	0. 156	114
	7. 5			1 480	2 200	20. 6		2. 12	24. 1	7, 8		78.4		
	5		955		1 500	16.1						71.1		
	5 5	-		1 025	1 500	15.7		3.46	40.5	5, 8		71.9		

型号	额定功率		转速 /分)		电枢电流		电枢回路	电枢回路 电 感	磁场电感	效率	转动惯量	质量
E 7	(千瓦)	400 伏	440 伏	(转/分)	(安)	(瓦)	(欧)20℃	(毫亨)	(亨)	(%)	(千克・米 ²)	(千克)
	18.5	2 610		4 000	52. 2					85		
	18.5		2 850	4 000	47. 1		0.368	5. 3	6. 5	85.9		
5	10	1 330		2 400	30. 1					79.4		
Z4-132-1	11		1 480	2 500	29.6	650	1.309	18. 9	8. 9	80.9	0.32	140
	7	865		1 600	22.7		0.54	25.5		71.9		
	7.5		975	1 600	21.4		2. 56	37.5	6. 3	74.5		
	20	2 800		3 600	55. 4		0.004	2.45	1.0	87. 8		
	22		3 090	3 600	55.3		0. 226	3. 65	10	88. 3		
74 120 0	15	1 360		2 500	44.5	700	0.011	10.5	0.5	81.2		1.00
Z4-132-2	15		1 510	2 500	39.5	730	0.811	13.5	7.7	83. 4	0 4	160
	10	905		1 600	31. 1		1 505	0.0		75.6		
	11		995	1 600	30.5		1,565	26	6	77.7		
	27	2 720		3 600	74.5		0.100.5		0.2	88. 2		
	30		3 000	3 600	75		0. 190 5	3. 4	21	88.6		
74 100 0	18, 5	1 390		2 800	53. 2	000	0 501	0.0	2.0	83. 6	- 40	
Z4 -132-3	18.5		1 540	3 000	47.6	800	0.531	9.8	6.6	84.7	0.48	180
-	15.5	945		1 600	40.5			10.		79. 4		
	15		1 050	1 600	40.5		0.976	19.4	6.5	80.5		
	33	2 710		2.500	02.4		0 100 5	2.15	10	87. 4		
74 160 11	37		3 000	3 500	93.4	000	0. 183 5	3, 15	10	88. 5	0.64	000
Z4-160-11	19.5	1 350		2.000	F.D. D.	820	0, 593	10.4	7.7	80.4	0.64	220
	22		1 500	3 000	58. 8		0, 593	10.4	7.7	82. 6		
	40.5	2 710		3 500	113		0. 142 6	2.7	10	88. 2		
22 Z4-160-	45		3 000	3 300	113	920	0.142 0	2.1	10	89. 1	0.76	242
21	16.5	900		2 000	50.5	920	0. 862	17.7	6	77.9	0.70	242
	18. 5		1 000	2 000	30, 3		0.002	17.7	0	79.4		
32	49.5	2 710		3 500	137		0.097	2.07	11	89.1		
32	55		3 010	3 300	137		0.097	2.07	11	90.2		
74 160 21	27	1 350		3 000	77 0	1.050	0.276	0.2	10	84.7	0.00	200
Z4-160-31	30		1 500	3 000	77, 8	1 050	0.376	8, 3	10	85.7	0.88	268
0.1	19.5	900		2.000	50.1		0.675	15.0		79.1		
31	22		1 000	2 000	59.1		0.675	15.2 .	6.3	81. 7		
	33	1 350		2.000	0F 4		0.20	E 0	7 1	84. 7		
	37		1 500	3 000	95. 4		0. 29	5, 8	7. 1	86. 5		
74 100 11	16.5	670		1.000	51.4	1 200	0.047	17.0	5.0	75.5	1 52	200
Z4-180-11	18.5		750	1 900	51.4	1 200	0.947	17. 6	5.6	78. 1	1.52	326
	13	540		2 000	49.4		1 264	25	E C	73		
	15		600	2 000	42.4		1.264	25	5.6	74. 1		

뗍 号	额足功率		足转速 /分)		电枢电流	励磁功率	电枢回路	电枢回路	磁场电感	效率	转动惯量	质
_ ,	(千瓦)	400 伏	440 伏	(转/分)	(安)	(瓦)	(欧)20℃	(臺亨)	(亨)	(%)	(下克・米2)	(下克
71 100 00	67	2710								89.5		
Z4 180-22	75		3 000	3 400	185		0.0555	1.16	6. 9	90.7	-	
21	40.5	1 350								85.8		
	45		1 500	2 800	115		0. 212 5	4.65	6.6	87		
21	27	900		0.000	70.7					82. 2		
Z4-180·	30		1 000	2 000	78. 7	1 400	0.419	9.3	7. 3	83. 7	1 72	350
21	19.5	670		1.400	00.0					77.3		
	22		750	1 400	60.3		0.756	15.7	7.1	79. 7		
21	16.5	540		1.000						73. 8		
21	18.5		600	1 600	52		1.003	21. 9	5	76.8		
	33	900		0.000						82.8		
A 100 21	37		1 000	2 000	96. 6		0. 332	7.7	6.6	83. 6		
Z4-180-31	19.5	540				1 500				74. 8	1. 92	380
	22		600	1 250	61. 8		0.801	19	6, 6	76.6		
42	81	2 710								91		
42	90		3 000	3 200	221		0.051	1. 16	12	91.3		
74 100 41	50	1 350								87. 5		
Z4-180-41	55		1 500	3 000	139	1 700	0.1417	3. 2	5. 7	87.7	2. 2	410
	27	670								80.4		
41	30		750	2 250	79.5		0.459	10.4	6.3	81.1		
	99	2 710								90. 2		
Z4 180-12	110		3 000	3 000	271		0.0373	0.83	7. 62	91.6		
11	40.5	900								83. 4		
	45		1 000	2 000	118		0. 265 3	8. 4	7.01	85. 5		
Z4-200-11 J	33	670				1 400				80.9	3. 68	485
24-200-11	37		750	2 000	99		0.369	10.6	7.77	83. 5		
11	19.5	450								73.5		
11	22		500	1 350	63, 5		0.93	21.9	7.3	78.6		
07	67	1 350								88. 7		
21	75		1 500	3 000	188		0.0885	2, 8	6.78	89. 6		
Z4-200-	27	540				1 500				78.8	4.2	530
21	30		600	1 000	82		0.535	14	9.64	80. 4		
0.0	119	2 710								91.7		
32	132		3 000	3 200	322		0.0266	0.79	10.9	92.4		
74 000 01	81	1 350								88. 7		
24-200-31	90		1 500	2 800	224	1 750	0.0771	2.6	5.61	90	4.8	580
	49.5	900								85. 6		
31	55		1 000	2 000	141		0. 175 1	4.8	8. 54	87.1		

型 号	额定功率		转速 /分)		电枢电流		电枢回路 电 阻	电枢回路 电 感	磁场电感		转动惯量	质
E 3	(干瓦)	400 伏	440 伏	(转/分)	(安)	(凡)	(欧)20℃	(皇亨)	(亨)	(5)	(千克・米・)	(千克
21	40.5	670		1.100	110		0.000		0.05	82.5		
31	45		750	1 100	119		0. 283	8.5	8. 35	84.1		
31 000 n1	33	540		1.000	101	1.550	5 40	10.0	0.40	79.6		
Z4-200-31	37		600	1 600	101	1 7 50	0.42	12, 2	8. 42	82	4.8	580
0.1	27	450		750	D0 F		0.500	17.1	0.4	77.5		
31	30		500	750	83. 5		0, 598	17. 1	8.4	79.5		
	99	1 360		0.000	0.50					87. 9		
	110		1 500	3 000	276		0.0664	2.1	4. 45	89. 4		
	67	900		0						84.4		
	75		1 000	2 000	193		0.1406	4.9	4. 28	86. 5		
	49	680				_				81.2		
Z4-225-11	55		750	1 600	146	2 300	0. 243 3	8. 7	5. 77	84	5	680
	40	540	-							78. 2		
	45		600	1 800	123		0.356	9.5	6.38	80.8		
	33	450								76.5		
	37		500	1 600	103		0.476	15. 2	6.10	78.8		
	49	540								79.3		
	55		600	1 200	148		0. 264 8	9.5	4.14	82.4		
Z4 225-21	40	450			_	2 470				76.6	5. 6	740
	45		500	1 400	125		0. 397	13.7	5.41	78. 9		
	119	1 360								89.3		
	132		1 500	2 400	327		0.0454	1.5	5, 33	90. 5		
	81	900								86. 9	_	
Z4-225-31	90		1 000	2 000	227	2 580	0.093	3, 4	5.3	88	6. 2	800
	67	680								82.5		
	75		750	2 250	197		0.167	5.1	5.44	85, 1		
	144	1 360							_	88.8		
12	160		1 500	2 100	399		0.0444	1. 3	4. 29	89. 9		
Z4-250-	99	900				2 500				86. 2	8.8	890
11	110		1 000	2 000	281		0. 091 1	2.4	4.55	88. 1		
	167	1 360								89.8		
	185		1 500	2 200	459		0.0325	0.91	4. 28	90.5		
_	81	680								84.3		
	90		750	2 250	234		0.1306	3.9	5.41	86. 3		
Z4-250-21	67	540				2 750				80.5	10	970
	75		600	2 000	202		0.198	4.4	4.4	84. 1		
	49	450								78.4		
	55		500	1 000	150		0.294	7. 9	5.44	82. 2		

型号	额定功率		Z转速 /分)		电枢电流		电枢回路 电阻	电枢回路 电 感	磁场电感	效率	转动惯量	质
	(千瓦)	400 伏	440 伏	(转/分)	(安)	(瓦)	(欧)20℃	(毫亨)	(亨)	(%)	(千克・米 ²)	(千克
	180	1 360		8 400	400					90.4		
	200		1 500	2 400	493		0,0281	0, 87	5, 32	91.5	-	
Z4-250-31	119	900		2,000	224	0.050	0 .000			87. 4		
21 230 31	132		1 000	2 000	334	2 850	0.0668	1.7	5. 46	89. 1	11 2	1 07
	99	680		1 900	000		0 000 5			85. 3		
	110		750	1 500	283		0.0987	2.8	5. 58	86. 9		
41	198	1 360		2 400	E20		0.000.7			91		
	220		1 500	2 400	539		0. 023 7	0.93	6. 19	91.7		
42	144	900		2 000	401					88, 3		
Z4-250-	160		1 000	2 000	401	D 000	0.0485	1.9	4.53	89.4		
41	81	540		2,000	000	3 000	0.141			83. 4	12.8	1 18
41	90		600	2 000	236		0.141	4.7	6.36	85		
41	67	450		1.000	001					80		
41	75		500	1 900	201		0. 195	5. 1	4.97	83. 5		
Z4-280-11	226	1 355		2 000	614	0.100				90.9		
2.4 200 11	250		1 500	2 000	614	3 100	0.021 34	0.69	4.58	91.6	16.4	1 28
22	253	1 355		1.000	404					91.5		
	280		1 500	1 800	684		0. 017 96	0.77	5. 3	92, 1		
21	180	900		2,000	400					89. 1		
Z4-280-	200		1 000	2 000	498	2 500	0. 037 3	1.2	4.46	90. 1		
21	119	675		1.600	202	3 500				87. 1	18. 4	1 400
21	132		750	1 600	333		0.0662	2.3	4.37	88. 6		
21	99	540		1.500	001					85. 3		
	110		600	1 500	281		0.093	3, 1	4.57	86. 6		
32	284	1 360		1.800	700					91.7		
	315		1 500	1 800	768		0. 014 93	0.59	6.94	92.6		
31	198	900		2,000	F.45					89.7		
	220		1 000	2 000	545		0.0314	1.1	5. 54	90.6		
Z4-280-32	144	675		1.500	100					87. 8		
24-260-32	160		750	1 700	402	3 600	0.0532	2	5. 47	89, 1	21. 2	1 550
31	118	540		1.000	000					85. 4		
31	132		600	1 200	339		0. 083 9	2. 6	5. 77	86.8		
	80	450								84.1		
31	90		500	1 800	234		0. 137 7	5. 3	9.03	85. 4		
4.9	321	1 360		1.000	200					92. 1		
42 3	355		1 500	1 800	863	l	0. 013 36	0.77	5. 67	92. 6		
	225	900				4 000				90. 2	24	1 700
42	250		1 000	1 800	616		0, 025 45	0.96	5. 29	91.1		

型号	额定功率		(特速 /分)		电枢电流		电枢回路	电枢回路 电 感	磁场电感	效 率	转动惯量	质
五 · 5	(千瓦)	400 伏	440 伏	(转/分)	(安)	(瓦)	(欧)20℃	(毫亨)	(亨)	(%)	(千克·米²)	(千克
	166	675		1.000	40.					88.1		
41	185		750	1 900	464		0.0457	1.7	5. 19	89.4		
Z4-280- 41	98	450		1.000	200	4 000				85. 1	24	1 70
41	110		500	1 200	282		0.0993	3. 7	6. 86	86. 9		
	253	990		1.000	400					90.4		
74 215 10	280		1 000	1 600	690		0.02355	0.46	5.06	91.6		
Z4-315 12	180	680		1.000	Fac					88.4		
	200		750	1 900	500		0.04371	0.83	4. 97	89. 4		
	144	540		1.000						86.4		
	160		600	1 900	409	3 850	0.06919	1.3	7.6	87.4	21, 2	1 89
74 215 11	118	450		1.000	0.4.4					84. 4		
Z4 315-11	132		500	1 600	344		0.1	2. 3	9.43	86.3		
	98	360								81.7		
	110		400	1 200	294		0.1415	2.9	9.96	84. 3		
	284	900								91		
Z4-315-22	315		1 000	1 600	772		0. 020 34	0.49	5.91	91.5		
	225	680		1.000	404					88. 7		
	250		750	1 600	624		0.03392	0.74	18.8	89.6		
	166	540				4 350				87. 2	24	2 08
24 015 01	185		600	1 600	468		0.053 82	1. 2	25	88. 5		
Z4-315 21	143	450								84. 7		
	160		500	1 500	413		0.076	1.5	19	86		
	320	900							_	91. 3		
	355		1 000	1 600	867		0.016 58	0.39	23. 1	92. 3		
	252	680								89.1		
Z4 315-32	280		750	1 600	698		0.03043	0.82	21.5	89.8		
	180	540				4 650				88. 2	27. 2	2 29
	200		600	1 500	501		0.045 36	0.95	31.6	89.4		
71.015.01	118	360		1.000						83, 2		
Z4-315-31	132		400	1 200	344		0.1002	2.1	23. 3	85. 3		
74.215.40	361	900		1.000	0.51					92.1		
	400		1 000	1 600	971		0.01302	0.33	29	92. 7		
	284	680		1.655	7.50		0.05			90		
Z4-315-42	315		7 50	1 600	778	5 200	0. 023 64	0.67	20.8	90.7	30. 8	2 52
	225	540		1.6:-	0.5.7					88. 3		
	250		600	1 600	626		0. 035 54	0.87	21.9	89		

[1] F	额定功率	额定(转	转速 /分)		电枢电流		电枢回路 阻	电 感	磁场电感		转动惯员	质し
7	(千瓦)	400 伏	440 伏	(转/分)	(安)	(瓦)	(欧)20℃	(毫亨)	(亨)	(%)	(千克·米·)	(〒克
	166	450		1.500	400		0.055	1.4	37.4	87.3		
	185		500	1 500	468	. 000	0, 055	1.4	37.4	88. 3	20.0	2 520
Z4-315-41	143	360		1.0	-10	5 200	0.0000	1.0	00.0	84	30.8	2 320
	160		400	1 200	416		0.0803	1.8	22.2	85. 3		
	406	900		1 1 700	1.004		0.012.50	0.26	37. 6	91.8		
21 0FF 10	450		1 000	1 500	1 09 4		0.01259	0.36	37.0	92.8		
Z4-355-12	321	680		1.500	0.7.7		0.000.07	0.50	20.1	90. 4		
	355		750	1 500	877		0,02087	0.59	28. 1	91.2		
	253	540		1.000	607	F 400	0.000.00	0.01	22	89. 2	42	2 890
	280		600	1 600	697	5 400	0.029 52	0.91	22	90. 2	14	2 050
	180	450		1.500	FOC		0.0502	1.5	0.01	87.6		
Z4-355-11	200		500	1 500	506		0.0302	1,5	8. 91	88.9		
	166	360		1.000	470		0.000	1.0	20.4	84.9		
	185		400	1 200	478		0.066	1.8	22. 4	85. 9		
	361	680			0.50		0.015.00	0.44	15.0	90.8		
74 255 99	400		750	1 600	978		0.015 83	0.44	15. 6	91.7		
	284	540		1.500	700		0.000.70	0.01	24.7	89.5		
Z4-355-22	315		600	1 500	783	F.000	0.026 76	0.81	34. 7	90.5	46	3 170
	225	450		1.000	004	5 900	0.024.69	1.0	20 5	88. 4	*±0	3110
	250		500	1 600	621		0.034 62	1.0	20, 5	89.5		
	180	360		1.000	F11		0.050.40	1.0	or r	86.3		
Z4-355-21	200		400	1 200	511		0.056 42	1, 6	35, 5	87.5		
	406	680					0.010.00		1.0	91. 3		
	450		750	1 500	1 098		0.01362	0.39	19	92. 1		
	320	540		1.000	0.00		0.001.00	0.7	04.0	89.9		
Z4-355-32	355		600	1 600	877	2.000	0.02153	0.7	24.3	91	50	2.46/
	284	450		1 day	500	6 200	0.000.0	0.01	10.5	88.3	52	3 490
	315	_	500	1 500	789		0.0293	0.91	18, 5	89.5		
	197	360			440		0.040.55	1.0	0.1.0	86.6		
Z4-355-31	220		400	1 200	559		0.049 57	1.3	34. 6	88. 4		
-	361	540			0.00				00.0	90, 5		
	400		600	1 600	985		0.018 36	0. 64	29.6	91.2		
	320	450				2.50	0 -00 -11	6.5	15.5	88. 9	0.0	0.04
Z4-355-42	355		500	1 600	882	6 700	0. 023 61	0. 76	17.7	89.2	- 60	3 840
	225	360					0.007.0	1.0	17.5	87. 5		
	250		400	1 200	627		0.0358	1. 2	17.7	88. 8		

表 8-49 Z4 系列直流电动机绕组数据

_]	1	T					1	0 12		- 系列直流甲		-50 2113					← Ifels	/ ser s/4.
序		额定			额定	励磁			Ī., .			电		枢				门原	(毫米)
号	机座号			电流(安)		电压)(伏)			长度(米)	一槽数	线 规 (根-毫米)	每槽 线数		每圈匝数	绕组 型式		电阻 20 ℃ (欧)		换向极
1		2.2	1	17. 9	1 500		1.19				∮ 1. 18	42		4,4,5,4,4			74		
2		1.5	160	13.3	1 000		1.39				∮ 1.0	58		6,6,5,6,6			1. 43		
3	100-1	4		10.7	3 000		1. 39	105	110	17	φ0. 95	64	5×17	6,7,6,7,6		19	1, 75	1. 1	2.8
4		2.2	440	6. 7	1 500		1. 39				¢ 0.71	116		12, 11, 12, 11, 12			5. 68		
5		1.5		4.8	1 000		1.39				∮ 0. 63	160		16, 16, 16, 16, 16			9. 95	ĺ	
6	:	3	160	24	1 500		1.84				2-\$1.0	34		3, 4, 3, 4, 3			0. 487		
7		2. 2	220	14. 4	1 000		1. 39				\$1. 0	68		7, 7, 7, 7, 6			1.95		
8		5, 5		14.7	3 000	180	1.56		100		\$ \$1.12	54		5,6,5,6,5			1, 23		
9		3	440	9.0	1 500		1.56				∮ 0. 85	98		10, 10, 9, 10, 10			3, 88		
10		2. 2		7.1	1 000		1,56				φ0. 71	134		13、14、13、14、13			7.61		
11	112-2	4	160	31.3	1 500		1. 69	120		19	2- ¢ 1. 12	28	5×19	3, 3, 3, 3, 3		1—10	0. 355	1, 2	3
12		3		24.8	1 000		2.07				2- \$1. 0	36	07.10	4,3,4,3,4	单叠		0, 573	1. 2	3
13		7.5		19.7	3 000		1.43				φ1. 3	42		4,4,4,4,5			0.79		
14		4		12.8	1 500		1.69		130		φ1. 0	70		7,7,7,7			2. 23	ď	
15		4	440	11, 5	1 500		1.69				∮ 0, 95	76		8,7,8,7,8			2. 68		
16		4		11.5	1 500	220	1. 63				∮ 0.95	76		8, 7, 8, 7, 8			2. 68		
17		3		9.1	1 000		2.07	130			\$ 0.8	102		10, 10, 11, 10, 10			5.07		
18		5, 5	160	42.5	1 500	200	2.49				2-\$1.0	34		5,4,4,4			0.192		
19	1	4		35	1 000		2.49				ø 1. 18	48		6,6,6,6			0.39		
20		11		28. 8	3 000	180	2. 49		120		φ1.12	52		6,7,6,7			0.469		
21	112-4	5, 5	440	15.4	1 500		2. 89	132		30	∮ 0. 85	94	4×30	11, 12, 12, 12		1—8	1.48	1. 15	3, 25
22		4		12.5	1 000		2. 89				∮ 0.71	132		16, 17, 16, 17			2.96		
23		5.5	160	43.5	1 000		3.09		160		2-ø1.0	34		5,4,4,4			0.221		
24		15	440	38. 6	3 000		3.09				2- ¢ 0. 95	38		5,5,5,4			0. 273		

_																(级表	()
	,	换	向	90 90			电刷		励磁:	绕组		换向极	绕组	绕	组铜重(千克)	有	由 承
£	外径			总长	片数	牌号	尺寸 长×宽×高	个数	匝数	线规 (毫米)	个数	匝数	线规 (毫米)	电枢	励磁	换向极	1 前	后
_	-	(毫米	7			-	(毫米)			(8//)	-		(電水)					
1	88/85			27					2 400	∮ 0.42		98	\$2. 0	1.9	3	1.9		
2				40								136	<i>∮</i> 1.7	2		2.3		
3	95/85	44		14	85		10×12.5×25		1 500	40 56		150	∮ 1. 5	1, 93		1.9	305	305
4									1 300	\$ 0.56		271	ø1. 12	2	3, 2	2		
5			4	10								374	\$0.95	2. 2		1.9		
6									1 350	\$0.63		88	∮ 2. 36	2.7		2.8		-
7									1 700	\$ 0.56		175	φ1.7	2.6		2. 8		
8												139	∮ 1, 8	2.67	3. 7	2. 54		
9		51						2	1 500	\$ 0.6	2	253	φ1. 4	2.8		2.8		
10		31										345	∮ 1.18	2. 7		2. 7		
11	100/90				95		19 5 7 16 7 10		530	¢ 0. 63		72	\$2. 5			3		
12	100/30					D374N	12.5×16×32		1 200	∮ 0. 67		92	\$ 2.24			3	306	306
13			57	,		D3741N			1 500	\$ 0.6		108	\$2. 0	3, 1	4.2	2. 8		
14		67							1.050			180	ø 1.6			3		
15									1 350	¢ 0. 63		195	ø 1.5	2. 9		2.8		
16		51							1 500	\$ 0.60		195	\$1. 5	3	4.5	2, 9		
17									1 200	∮ 0. 67		262	φ1.4	2.9	4.2	3. 4		
18												81	\$1. 9	4.2	4.4	3. 3		
19									700	∮ 0.71		59	\$2. 36	4. 2	4. 7	3. 7		
20												66	φ2. 24	4.1	4.4	3. 7		
21	130/112	67		1	.20		10×16×32	4	000	10.5	4	110	∮ 1.6	4. 23	5	2. 9	307	307
22			36						660	\$0.75		156	\$1.35	4.1	4.8	3. 2		
23			57						25.7			81	ø1.9	4.5	5. 6	3.7		
24			31						600	¢ 0.8		45	\$2.5	4.9	5. 5	3, 8		
8.90)																	

	1	1																1	
序		额定	新宁	额定	初定	励磁	励磁					电		枢				/ : 隙	(毫米)
5	机座号	功率	电压	电流	转速 (转/分)	电压	电流		长度	槽数	线 规 (根-毫米)	年楷 线数		每圈匝数	绕组 型式	槽节距	电阻 20℃	上极	换向极
25		7. 5		20.6	1 500		3. 12				∮ 0. 95	72		9,9,9,9			1.04	1. 15	3, 25
26	112-4	5.5		16	1 000		3. 09	132	160	30	∮ 0. 85	98	4×30	12, 12, 12, 13		18	1. 15	1.2	3
27		18.5		47.1	3 000	180	2.79				2-\$1.06	34		4,4,4,5			0, 222		
28		11		29. 6	1 500		4.09		180		ø1. 18	62		8,8,8,7			0.655		
29	132 1	7. 5		21.6	1 000		4.09		130		∮ 0. 95	88		11, 11, 11, 11			1.43		
30		7. 5		21, 4	1 000	220	3. 19				¢ 0.95	88		11, 11, 11, 11			1.43		
31		22		55, 3	3 000	220	3.19	160		34	2 \$1.25	26	4×34	3,3,3,4		1-9	0.142	1 25	3. 75
32	132-2	15		40	1 500		3.52	100	180		ø 1. 3	46	47.04	6,6,6,5			0.465	1.23	3. 10
33		11		30.7	1 000		6.4				∮ 1. 12	64		8,8,8,8			0.87		
34		30		75	3 000		4. 45				3 ø1. 18	18		2,2,2,3			0.0859		
35	132-3	18. 5		48. 5	1 500	i	4, 35		240		2-\$1.06	36		4,5,4,5			0.319	!	
36		15	440	41.7	1 000		4. 45				ø 1.3	50		6,6,6,7	单叠		0.59		
37	160-1	37		93. 4	3 000		4.48		!		2-\$1.4	22		3, 3, 3, 2			0.0265	2. 1	4. 9
38		22		58. 8	I 500		4.09		190		∮ 1. 45	40		5,5,5,5			0.373	1.9	5.0
39	160-2	15		113	3 000		3, 7				3 Ø1. 25	18		2,2,2,3			0.0835	2.0	5, 2
40		18.5	;	51	1 000	180	5, 18	185			2- ¢ (). 95	46	4×38	5,6,6,6			0.554	2.1	5.2
41		55		137	3 000		4.01				3- \$ 1, 35	14		2,2,2,1			0.062	1.7	s. 1
42	160-3	30		77.8	1 500		4.01		240	38	∮ 1.7	28		4,3,4,3		1—10	0, 236	2	5.1
43		22		59. 1	1 000		5, 56				ø1.5	38		5, 5, 5, 4			0.412	2. 1	4.9
44		37		95	1 500		5. 18		300		2-\$1.4	22		3, 3, 2, 3			0.155	2.1	5.0
45	180-1	18, 5		51.4	750		6, 27		180		2-\$1.0	52		5,5,6,5,5			0.552	1.8	5.4
46		15		42, 4	600		6.4	210			∮ 1. 3	58	5×38	5,6,6,6,6			0.8	2.6	5, 5
47	180-2	7 5		185	3 000		6.12		220		2-1,25×4	10		1, 1, 1, 1, 1			0.0876	2.4	5
48		45		115	1 500		6.4				3 ø 1. 18	24					0.135	2.3	5 7

		换厂] 5%			电 刷		励 磁 约			在向村	及绕组	440	40 51 季,		(
J		内径				尺小		SU NAZ S		1	141 12	र अर श्रा	玩	组制重([元]	細	承
5	-	(毫米)		片数	牌号	长×宽×高(毫米)	个数	匝数	线规 (毫米)	个数	匝数	线规 (毫米)	电枢	励磁	换向板	前	后
25	130/112	67	57	120		10×16 × 32		590	\$0.8		83	\$1.8	4.6	5, 7	3.4		
26								600	∮ 0. 8		114	∮ 1.6	5. I	- 5	4	307	307
27			70					750	∮ 0. 8		86	¢ 2. 12	6.2	6.8	4.6		
28								600	\$ 0.9		79	ø2. 12	7	7. 2	3.9		
29			57			12. 5×20×32		600	¢ 0.9		112	ø1.9	6.4	7.2	4		
30								750	∮ 0. 8		112	∮ 1. 9	6.4	7.2	4.7		
31	155/125	75	70	136				850	\$ 0.75		66	\$2. 36	7.7	8. 2	5.5	308	308
32						12. 5×16×32		600	\$ 0.9		116	ø1.9	7.5	8. 3	6, 2	300	300
33	1		50					1 070	\$ 0.67		80	\$2.24	7.6	8. 2	6		
34						12.5×20×32		950	¢ 0.71		23	2, 5 > 4, 5	9	10	5.8		
35			70					490	\$1. 0		90	\$2.12	9, 5	10	7. 5		
36			_		D374N		4	950	¢ 0. 71	4	124	\$1.9	9.3	9.9	8.5		
37			77					600	∮ 1.06		63	2×4	10.5	12. 9	9.4	310	210
38								670	\$1. 0		63	1.8×5	15.8	22, 5	14.5	312	220
39		97	107					670	\$1. 0		52	1.8×5	10	12.5	9. 16		
40	175/145		70	152				570	∮1. 12		133	¢2.12	10	17.7	13. 9	310	210
41						12. 5 < 25 × 32		600	\$1. 06		40	2.5×5	10.3	14.6	11		
42			77					600	∮ 1.06		40	2.5>5	11	14	11		
43		7 5						510	ø1.18		54	1.8×5	11.8	14.8	11.5	308	308
44		97						490	ø1.18		63	1.62.5	13. 1	17. 7	13.9	310	210
45			86	190				570	φ1.25		150	∮ 2.12	12. 1	16.7	10.7		212
46	205/170	118	58			12. 5×25×40		550	ø1.3		168	\$2. 0	12.6	19.6	12	312 -	312
47			116	152				600	∮ 1.3		55	2.5×6.3	13. 4	22	12. 1		212
48			86	190		12.5×25×32		720	\$1.3		35	3. 15×5. 6	14.5	19. 6	13.7		312

																	`	少人	- /
						El evi						电		枢				气隙	(毫米)
序写	机座号	额定 功率 (千瓦)	电压			励磁 电压 (伏)	电流		长度	植数	线 规 (根~~米)	行情 线数	线四总数	每圈匝数		槽	电阻 20℃ (欧)	:极	換白极
19		30		79	1 000		6. 4				2-\$1.25	34		3,4,3,4,3			0. 254	2.0	5. 3
50	180 2	22		60.3	750		6.4		220		2-\$1.12	44		4,5,4,5,4			0.409	1.8	5. 6
51		18. 5		52	600		6.4			38	2- ø 1. 0	52	5.×38	5,5,6,5,5	1-	-10	0.607	2. 3	Fr. 4
52		22		61.8	600	180	7.41		270		2-ø1.12	44		4,5,4,5,4			0.456	2. 1	5, 4
53	180 3	37		94.5	1 000		7.58	210	400		3- ø 1. 25	20		2, 2, 2, 2, 2			0. 14	2.3	5, 8
54		90		224	3 000		6.8			42	2-1 × 4	8	4×42	1,1,1,1	单叠 1-	-11	0.082	2.8	6
55	180-4	55		139	1 500		8.45		330	33	2 1.25 ×4	10	5×33	1, 1, 1, 1, 1	1-	—9	0.0876	2. 4	
56		30		79.5	750	110	14.2			38	φ1. 8	30	4×38	3, 4, 4, 4	1-	-10	0. 27	2.3	5. 4
57		110		270	300		7, 17			46	2-1×5	8	4×46	1,1,1,1	1-	-12	0.0219	2, 8	6
58	200-1	45		118	1 000		7.0		240	42	3- ¢ 1, 25	26	5×42	3, 2, 3, 2, 3	1-	11	0. 159	2.3	6. 7
59		37		99	750		9.0			33	2-1. 25 × 5	20	5×33	2,2,2,2			0. 249	2, 8	7
60		75		188	1 500		7, 58			31	2-1.4×5	10	5×31	1, 1, 1, 1, 1	单波	— 9	0.0561	2.3	6.5
61	200-2	30	140	82	600		8. 2	0.45	280	42	ø 1.8	36	4×42	4,5,4,5	1-	-11	0.345	2.5	6. 5
62		132		324	3 000		6. 21	240		38	2-1,4×5	8	4×38	1, 1, 1, 1	1-	-10	0, 015	3	7. 5
63		90		225	1 500	180	9. 63			47	2-1.6×5	6	3×47	1, 1, 1	1-	-13	0.0485	2.6	6. 5
64	2003	55		141	1 000		7, 72		330	39	2-1×5	10	5×39	1, 1, 1, 1, 1	单叠	—11	0.109	2. 1	6.3
65	230 3	45		120	750		7. 47			42	3- ¢ 1.25	42	5×42	3, 2, 3, 2, 3			0.189	2. 7	7. 1
66		37		100	600		9, 63			31	1.4×5	20	5×31	2,2,2,2	1-	— 9	0. 244	2. 2	6
67	225-1	110		276	1 500		12. 3		290	43	2-1.8 ^ 5	6	3 × 43	1,1,1	1-	—12	0.0406	3. 1	8. 5
68	223-1	75		193	1 000		12.4		200	39	2-1.25 × 5	10	5×39	1, 1, 1, 1, 1	1-单波	-11	0.0879	3. 0	7
69		55		149	600		12	260	340	43	1.6×5	12	3×43	1,1,1		12	0. 195	3. 1	7.0
70	225 3	55		161	600	220	12. 6	200	400	35	2-1,06 × 4,5	10	5×35	1, 1, 1, 1, 1	单叠 1-	-10	0. 123	3.8	7
71	2200	45		123	600	180	10.6		290	43	1.4×5	12	3×43	2,2,2	单波 1-	—12	0. 207	3. 2	9
72		132		328	1 500		13, 1		400	38	2-1.12×5	10	5.<38	1,1,1,1,1	单叠 1-	10	0.0282	3.0	8.0

	1																		(59)	表)	
I	45	(III				in M	园	磁系	2 组	换	FI	汲绕组		补	偿	4	尧组铜	(T. 15	()	4	油手
f 1 - j	外,3	内径(米)	Üŧ	片蜀	文 牌早	尺 寸 长 宽×高 (毫米)	个数	匝数	线规 (毫米)	个数	[] 数	线规 (毫米)	个数	[市数	线规 (根-毫米)	电枢	励磁	换向机	社社	te F. J	1 5
19								550	ø1.3		49	2.5 < 5.0				13. 7	19.6	13. 4			
,								550	φ1. 3		64	2×4.5				14.2	19.6	12.5			
51			86	190				510	φ1. 4		75	2>:4				13. 4	27. 1	12	2		
52						12. 5 × 25 × 32		350	φ1.9		63	1.8×.5				15.8	22. 6	14.4			
3	205/170	118						420	φ1. 5		40	3. 15×5. 6				17	30	18.4		312	3
4			116	168				480	φ1. 4		25	2, 24×6, 3				14.6	27. 2	10			
-				165				420	∮ 1.5		48	2,5×5				18	27	17			
6			86	152		12.5 \(\times 20 \times 32		260	ø 1.9		43	3. 15 × 4. 5			8	15, 6	27. 1	18. 3			
7			120	184		16 × 25 × 40		520	φ1. 4		26	3. 15×5. 6				18	24	10		-	-
8	235/190	132	0.0	210				520	φ1. 4		41	3.55×5.6				18.8	24	17, 7			
9			90	165		10.5: 05.400		460	φ1.5		50	3. 15×5				20. 3	24	18			
	235/160	110	116	155	TYORANI	12.5×25×32		500	φ1, 5		23	2> 16				21.5	29	21.5			
1 :	235/190	132	90	168	D374N		4	460	\$1. 5	4	56	2.5 \ 5.6				20	27.8	20.7			
2	235/160	110	142	152		16×25×40		520	ø1.4		43	2. 24×5. 6				24	30. 4	16		314	2
3	283/160	110	116	141				400	∮ 1.6		42	3. 55 × 5. 6				26. 5	29	25			
1	235/190	130	90	195		12, 5 < 25 × 32		460	∮ 1.5		58	2. 24×5. 6				22. 5	29	22			
5		132	30	210		12, 5. 257 32		460	∮ 1.5		41	3. 55×5. 6				22. 8	30.9	24.8			
5 2	235/160	110	86	155				400	\$1. 6		45 3	3. 15 7 5. 6				25	29	24			
7 2	235/180	120	156	129				410	∮ 1.8		19	2.5×16				27	36	22			
3 2	250/212	150	120	195		16≻ 25 × 40		410	ø1.8		28	1.8×6				28. 6	36	24		316	21
			86	129				390	\$1.8		39 3	8.55×7.1				26.4	38	33			
2	35/180	120	126	175		12.5 × 25 × 32		420	φ1.9		13	1.8×14	4	6	7-\$2.2	20. 7	59. 5	12.6			
1			86	129		12.5 - 25 > 40		460	φ1.8		22	1.4×14	4	18	5-\$2.0	20. 7	46	13. 6		318	21
2	50/212	150	150	190		16×25×40		350	ø1.9		14 3	3. 55×16				29 4	14	28		316	

																			、沙人	. /
1,		如下 (二)	\$E ←	教 后 cho	な石 / シ	Eh ret	E1.7%						电		枢				气隙	(毫米)
را را	机座号	额定 功率 (千九)	电压	额定 电流	额定 转速 (转/分)	励磁 电压		外径	长度	槽数	线	规	毎借	线問	每圈应数	绕组		电阻 20 で	1. 林环	換回极
13		(111)	(1人)	(女)	(将/分)	(1)	(女)	(毫	米)	們致	(根-	毫米)	线数	总数	母區匹奴	型式	节距	(欧)	工业	3XP JAX
73		90		229	1 000		13. 3			51	2-1.	6×5	6	3×53	1, 1, 1	单波	1—14	0.0629	3. 8	8
7.4	225-3	75		196	250		13. 3	260	400	39	2-1, 25	5 . 5, 6	10	5.<39	1,1,1,1,	1	111	0.092	2. 6	7.0
75		160		400	1 500		14.2			54	2-1.1	2×5	8	4×54	1,1,1,1			0.029	3. 2	7.5
76	250-1	110		282	1 000		12. 36		290	53	2-1. 1	×5.6	6	3. 53	1,1,1		1-14	0.0603	3	7
77		185		458	1 500		15.6			46	2-1. 25	5 > 5. 6	8	4×46	1,1,1,1			0.0211	2.8	6.5
75	250-2	90		234	75		13.5		340	57	2 1. 2	25.45	6	3×57	1,1,1	单叠		0,0882	2.5	7.8
79		75		200	600		16. 1			41	2-1	Z5	10	5×41	1,1,1,1,	1	111	0. 133	2. 9	7.5
80		200		492	1 500		14.8	300	400	54	2 1. 4	×5.6	6	3×54	1,1,1		1—14	0.0179	3. 1	7.5
81	250-3	132		334	1 000		14.8		400	46	2-1>	4, 5	10	5×46	1, 1, 1, 1,	1	1—12	0.0453	3	8.8
82		110		283	750		16.9			49	2 1.	8 × 5	6	3×49	1,1,1	单波	1—13	0.0627	4.5	9
83	250 4	220		541	1 500		16.8		470	46	2-1.	8×5	0	3≻49	1,1,1	单叠		0.0147	3. 1	8.5
£ 1	230 4	160	440	400	1 000	180	16.8		410	54	2-1.25	5×5.6	8	4×54	1,1,1,1	4.11		0.0293	2.7	6.5
85		90	440	236	600	100	16.8			53	2-1.2	25 > . 5		3×53	1,1,1	单波	1—14	0.0971	3, 3	7.5
86	280 1	250		613	1 500		17. 2		340	54	2-1.8	> 56	6	3≻54	1,1,1			0.0139	3. 3	8. 5
87		280		685	1 500		18, 8			46	2-2.	5×6		3×46	1,1,1	单语		0,0104	3, 2	9.5
88	280 2	200		500	1 000		19		100	50	2-1.	4 × 5	8	4 × 50	1,1,1,1			0.0265	3. 9	11.
85		132		334	750		16. 1			54	2-1.1	2>.5	10	5 × 54	1, 1, 1, 1,	1	1—14	0.045 1	3. 1	11.3
9(1		110		284	600		18. 7			53	2-1.8	8×5	6	3×53	1,1,1	单波		0.0662	3, 1	10.3
91		315		768	1 500		17.8	340		62	2-2. 8	8×5	4	2×62	1, 1) i	116	0.029	3, 0	9.8
92	280-3	220		547	1 000		17. 7		470	46	2-1.8	8×5	8	4×46	1, 1, 1, 1	单叠	1—12	0.0208	3.4	9.1
93	200 0	160		404	750		17. 6			58	2-1. 2	5 > 5	Ű	4 × 58	1,1,1,1		1—15	0.0375	3. 5	10.5
94		132		339	600		17. 7			49	2-2. 2	4>.5	6	3×49	t, 1, 1	单波		0.0529	3, 3	9
95	280-4	250		618	1 000		19.6		550	50	2-2	Y 5		3 × 50	1, 1, 1	单叠	1—15	0.0166	3	11
96		185		466	750		19.6			50	2-1.	4.5.5	8	4 × 50	1, 1, 1, 1	, 21		0.0313	3, 5	8.8

_		换!	y Sa			电 刷		励 磁 组	 尧 组	挡	英 向 极	及绕组	绕	组铜重(安 农	由 承
序	外径	内径	八人长			尺寸			线规			44 和				1	
넁		(毫米)		片数	牌号	长×宽×高 (毫米)	个数	匝数	(毫米)	个数	匝数	(毫米)	电枢	励磁	换向极	前	后
73	250/180	120	150	153		12, 5 × 25 × 32					23	2. 24×10	34.5	43	31		
74	250/212	150	120	195		16×25×40		350	ø 1. 9		28	1.8×16	40	45	30	316	3
75	240/290	170	210	216		12. 5×25×32		370			16	3.35×18	30. 2	39	30		
76	250/212		156	159				390	∮ 1.8		23	2. 24×20	32	39	32		
77			186	184		16×25×40		340	\$2. 0		13	4×18	35	47	32		
78	212/250	136	126	171				370	∮ 1. 9		25	2×8	33. 5	42.5	31		
79	2127230		126	205		12.5×25×32					30	1.7×18	28	42	33		216
8,1			186	162		16×25×40		330	\$2. 0		23	2. 24×18	37. 5	47	38	318	
81	290/240	176	180	230		12. 5×25×32					17	3. 15×18	30	47	38		
82	250/212	136	125	147							21	2.5×18	42	54	40		
83		100	186	138		20×25×40		200			20	2.5×18	40	52	40		
84	290/240	176	210	216	D374N		4	290	¢ 2.12		15	3.55×18	39	54	43		
85	250/212	136	120	159	DSTAIN	16×25×40	4			4	23	2. 24×18	32. 3	52	42		
86			186	162		20×25×40		330			23	2.5×20	43	50	41		
87	290/240	166	221	139		20 \ 23 \ 40		310	40.04		20	2.8×20	53	58	45		
88			186	200				300	∮ 2.24		15	1×20	43.6	60.7	48		
89	330/270	188	150	270		16×25×40		330	∮ 2. 12		20	2.8×20	37	55	45		
90			128	159				310			24	2.24×20	35	58	43		
91	240	166	251	124		20 405 440					18	3.15×20	58. 2	62	52	320	218
92			186	184		20×25×40			∮ 2. 24		13	4.5×20	55.4	61	53		
93	270/330	188	210	232				300			17	3.55×20	48.8	65	57. 5		
94			156	147		16×25×40					21	2.8×20	55. 5	62	53		
)5	240	166	251	150				0.50	10		22	2, 65 × 20	55	69	66		
96			186	200		20×25 <40		270	\$2.36		14	4×20	51.6	69	57		

					,													(, 至至	.)
厅		额分	泰西 村	额定	额定	励磁	励磁					电		枢				气隙	(纪》)
	机座号	功率	电压	电流	转速 (转/分)	电压	电流		长度	· 植数	线 规(根			每個匝数	绕组型式	槽 节页:	电 1.20℃ (欧)	上极	换门机
97		280		694	1 000		16, 6			54	2-2. 24×5	6	3×54	1,1,1		1-14	0. (14.6	3.6	15
98	315-1	200		501	1 500		21. 4		455	50	2 1.4×5.	6 8	4×50	1, 1, 1, 1		1—13	0.025 6	4	13, 8
99		160		407	600		21. 4		470	50	2 1, 25×5.	6 10	5×50	1,1,1,1,1		1—13	0.036	3. 4	11, 8
.00		315		865	1 000		13.7			62	2-3, 15×5,	6 4	2×62	1, 1		1—16	0.00708	4	13. 8
01	315-2	250		624	750		24		550	58	2-1,8×5.	6	3>.58	1,1,1		1—15	0.019	3.6	11
02		185		468	600		20	340	330	54	2-1.4×5.	8	4 > 54	1, 1, 1, 1		1—14	0.0301	3.4	13.5
03	315-3	355		865	1 500		13. 7		470	62	2-3. 15×5.	6 4	2×62	1,1		1—16	0.007 08	4	13.8
04		200		502	600		22.4		640	46	2-1.6×5	8	4×46	1,1,1,1		1—12	0.0275	3.9	14
05		400		972	1 000		20.9			50	2-3. 15×5.	6 4	2×50	1, 1		1—13	0.00744	3.0	10.3
06	315-4	250	440	629	600	180	25		740	58	2-2×5.6	6	3×58	1,1,1	单叠	1—15	0. 020 5	4. [13
07	ĺ	315		7 79	7 50		29.8			46	2, 28 × 5	6	3×46	1,1,1		1—12	0.013	4	14
08		450		1 095	1 000		21, 3			58	2-3, 55 × 5,	6 4	2×58	1,1		1—15	0.00671	4.1	15. 5
09	355-1	355		876	750		25, 1		550	50	2-2, 8×5, 6	6	3×50	1, 1, 1		1—13	0.011	4.0	15.0
10		280		696	600		24.8			62	2-2.24×5.	6 6	3×62	1, 1, 1		1—16	0.0171	3.4	13
11		200		509	500		17. 3	390		58	2-1.8×5	8	4 ≥ 58	1,1,1,1		1—15	0.03	3.5	13. 6
12		400		978	750		34.3			62	2-3, 15×5,	3 4	2×62	1,1		1—16	0.00883	3.5	15.5
13	355-2	315		783	600		19, 8		640	54	2-5, 6×25	6	3 ∀ 54	1, 1, 1		1—14	0.0147	3.8	13
14		250		631	500		23.5			62	2-2×5	6	3×62	1,1,1		1—16	0.0235	4	14
15	355-4	400		985	600		35.4		850	58	2-3.15×5.0	4	2×58	1,1		1—15	0.0098	3.7	15.5

		L.A.	-	100															(续.	表)	
J}	-		句 名			电刷	同	磁线	光组	换	向	极 绕 组 ————		补	偿 T	1	绕组铜	重(千克	()	\$11	角承
5		亳 米		长片	数牌号	尺 寸 长×宽×高 (毫米)	个数	匝数	线规 (毫米)	个数	匝数	线规 (毫米)	个数	(匝数	线规 (根~毫米)	电枢	励磁	换向极	补偿	前	后
97	240	16		1 16	2	20 × 25 × 40		340	\$2.36		11	3. 55×18		12	12- ¢ 2.12	61	86	33	34		
98				1 20	0	16 - 25 < 40		580	¢ 1.8		18	2. 24 × 18		12	10- <i>\$</i> 2, 12	54	85	34	29		
99	270/33	0 18	8 18	0 25	0	16 - 25 × 40		580	∮ 1.8		9	4.5 < 18		9	16- <i>ф</i> 2. 12	59.2	85	34	34		
100			28	1 12	4	20 × 25 × 40		380	\$2. 24		9	4 '< 18				74	90	30, 3			
101	ļ		25.	1 174	1	16×25×40		520	∮ 1.9		13	3. 15×18		12	12 ¢ 2. 12	64.2	94	39	39.8		
102		[186	216	5	16×25×40		580	∮ 1.8		17	2.5 - 18		15	12-ø1.9	63	94	41	38	321	22 0
103	240	166		124		20×25×40		380	ф2. 24		9	4×18		9	16-ø2.12	74	90	30, 3	34		
104			221	184		16×25×40		520	∮ 1.9		15	2.8×18		12	11 \$2.1	60	105	45	37		
105			281	100		20 × 25 × 40		520	∮ 1.9		8 2	2-2.5×18		9	22-\$2. 12	72.5	120	45	42		
106			221	174	D374N	20×25×40	4	470	∮2. 0	4	25	1.6×18	4	24	6- \$ 2.12	85. 4	120	49	45		
107			251	138		20×25×40		420	\$2. 12		21	2×18		18	8- \$ 2.12	84.5	115	51	15		
108			311	116		20×25 × 40		590	\$1.9		8	5×20		9	22 ¢2. 12	90	112	43	5"		
109			311	150		20×25×40		540	82.0		19	2.5×20		24	8- \$ 2. 12	90 ·	114	52 5	54	12	24
110	270	188	221	186		20×25×40		540	32.0		14 3	3.55×20		12	16- ¢ 2, 12	90.6	114	54 5	4		
111			221	232		16×25 40		320	52.5		15	2.8×20		18	11-\$2.12	70.1	105	49 5	6 3	24	
112			311	124		20×25×40		130 ¢	2. 24		18 2	2.5 × 20		18	11 \$2.2	2. 2	131	55 6	0	2	18
113 3	30/270		251	162		20×25×40	5	590 ¢	1.9			4 × 20		12	16- ∮ 2. 12 9	5. 1	124	54 5	8	22	24
114	270	188	251	186		16×25×40	5	540 ¢	2.0	1	2	4×20		15 1	3 ∮2. 12 7	8	131 5	59 59	9		
115			311	116		20 × 25 × 40	3	90 ø	2.36		8	5 <20		6 2	24- \$ 2. 12 7	2.5	120 4	15 42	2 32	21 22	0
g 0g																					

表 8-50 ZZY-3~4号机座直流电动机铁心及绕组技术数据

						Ę	1			枢				ŧ		极			换向极		-	换币	句 器			
转速分类	机座	励磁方式	外径	心 长度 米)	槽数数	单元	元件匝	导体	支路数	节	线 规 (牌号 SBEGB) (根-毫米)	他励绕组匝数	串励绕组匝数	隙(毫少	他励绕组线规Y米	串励绕组线规 (根-毫米)	他励绕组电流安)	匝数	线 规 (毫米)	隙(毫米)	径(毫				行 杆 以 效	电刷
		串										2 220	44		\$0.41	2. 83×6. 4 SBEGB	0. 273		- Control			The state of the s				
	31	复		125		4		738			1. 25 × 3. 05	2 300	11		\$ 0.69	2, 44 × 8 SBEGB	0. 685	55	2, 83 × 5, 5 SBEGB			123	3 3	62	1	12. 5 3
		并										1 750	4		\$0.83	1.56×14.5 TBR	1. 19									
		H	210				3					2 580	35	1.5	¢ 0.41	2. 83×6. 4 SBEGB	0, 195	41		2	180		-			
压	32	复		195		3		558			1.81×3.05	1 530	9		\$0.74	2.44×8 SBEGB	1.02	43	2. 14 \(\times \) SBEGB			93	3 1-	47	1	16 > 32
		并			31				2	1—9		1 480	3		\$ 0.90	1.81×14.5 TBR	1.4	44								
		串			ΩI				2	1		1 550	31		\$\phi_0.38	2 1.81×8.6 SBEGB	0. 227									
卓	41	复		190		4		492			1.56×5.9	1 460	10		∮ 0.90	2. 14×12. 5 TBR	1.34	36	1.56×19.5 1BR			123	3 1-	62	2	16 × 32
		并	245				2					1 400	3	1.75	\$1.04	2.83×22 TBR	1. 783			2, 5	200					
		串										1 220	23		¢ 0.41	2-2. 83×8 SBEGB	0. 264						İ			
	42	复		275		3		372			2.1×5.9	1 174	8		\$1.0	3.8×12.5 TBR	1.66	27	3, 26×14. 5 TBR			93	1-	47	2	16 × 32
		并										1 214	3		φ1. 12	2. 83 × 22 TBR	2.07						1			
		串										3 000	41		¢ 0. 41	2. 83×6. 4 SBEGB	0. 181	36								
	1	复		12 5		4		492			1.25×4.7	1 820	11		¢ 0.72	2. 44 × 8 SBEGB	0.9	37	3, 8 × 5, 5 SBEGB			123	1—	62		
		并	210				2					1 750	4	1.5	¢ 0. 83	1,56×14.5 TBR	1. 19	37		2	180				1	12, 7 - 3
		串										2 300	30		¢ 0.41	3. 28×8. 6 SBEGB	0. 171									
	32	复		193		3		372			1.81×4.7	1 420	8		∲ 0. 80	3, 28×8 SBEGB	1.1	28	1.81 × 14.5 TBR			93	1-	47		
		并			31				2	1—9		1 480	3		∮ 0.90	1. 81 × 14. 5 TBR	1.4									
	-	串										1 568	31		\$ 0.44	2-1, 81×8, 6 SBEGB	0,304									
17/1	41	复		190		5		310			2-1.16×5.9	1 410	8		∮ 1. 0	2. 83×1. 25 TBR	1. 385	23	2. 63 × 15. 6 TBR			155	1—'	78		
		并	245				1					1 400	3	1. 75	\$1. 04	2. 83×22 TBR 2-3. 28×8. 6	1.785			2. 5	220				2	16 × 32
	-	串										1 230			¢ 0. 4 7	SBEGB 3, 8×12, 5	0.347		3.53×14.5							
	12	\dashv		275		4		246			2 1.56 > 5.9				\$1. 0	TBR 2. 83×22		18	TBR			123	1	52		
		并										1 214	3		¢1. 12	TBR	2.07									

					_		F	ė.				松		- TIL /1			机铁心及约	元知仪	小安				1.1			
£.d		励磁	持续	生	决心		哲 档	标儿			节	线	他员		自原经	加绕	极串励绕组线	他励绕		換向机	Ž -			() () () ()	每杆	Pi
号 		方式	率	17		TE .	л		体数				组匝		组	线规	规 。 (牌号	组电流		(牌号 SBEGB) (毫米)	隙 (毫米)	毫		距	刷数	寸
ZZJ2 :	12 1	自 夏 也		138	8 13	0 2	4	5	990		15	2-\$1.06		1.	2	\$0.38 \$0.41				1.18×3.55	2. (125	5 99	1-5	0	
ZZJ2-2	223	-		162	2 150	0 29	3	1	696			2 \$1.4		1.	5	\$0.45	2. 24 × 4.	5		1. 8×4. 5	2. 5	150	87	1-44		12, 5 < 20
ZZJ2 3		1	5 <u>;</u> ′	210	115	27	4		542	2	1 -8	1.4×3.35	1.44		80	\$0.67 \$0.67	2,5,5,6	-	56						1	
	代							3				11.47 3. 33	_	1.5		\$1.0	3. 15×6. 0 3. 55×6. 3	1. 59	+	2. 5 × 5. 6	3. 5		107	1-54		16×32
ZZJ2 3:	2 复			210	150	31		- 5	58			1.8×3.35	1 522		27	\$0.75 \$1.06	3.55×6.3	0. 9	+	3.55×6.3		180	93	147		
型	励		寺	_			电	_	-	_	枢		-	_	È		极		<u> </u>	换向极		换	问			
٢.	磁方式	4	卖		心 长度 米)		相りが	元 牛 佢	寻本	络	节	线 规 (牌号 SBEGB) (毫米)	他励绕组匝数	() 除(毫米)	励绕组匝	他励绕组线规牌Y)米	串励绕组线规牌号)(TBR米)	他励绕组电流安	匝数	线 规 (牌号 TBR) (毫米)		径(毫少	片数数	70	每 杆 刷 数	电刷尺寸(毫米)
ZZJ2 41		100	56	245(1)	180	21		45	12			1.76×6.3	1 158		38 38	\$0.85	1.08×3.2	1. 28	40							
	他	25	%										1 423 1 301 1 502			\$0.83 \$1.12 \$1.25	1. 35×25	1.06 2.09 2.06		1.56×32			23 1	62		
	H	25 100 25	5 6				2			1	-9				31		1. 25×32	-	33	£	1.52	00			2 1	16×32
ZZJ2-12		25	2	45 2	40/3	33 3	3	39	6		4	2.12×6.3	1 079		13	\$0.9 \$1.25	1.25×32	1. 12	33	1.81×22			99 1-	-50		
	11	160	\dashv										1 272		-	81.30		2. 45								

					rh	_	_	_		f			Ė		极			换向极		挨	į	22		
型	励	持			电									(Un		-	F-T -		_				每	电
	磁方	续	铁心 		毎 槽 単	元件	F	支路	节	线 规 (牌号	他励绕组	代際	串励绕组	他励绕组线规	串励绕组线规	他励绕组电	匝	线 规 (牌号	气 隙(径(片	节	杆刷	刷 尺 寸
5	式	率	(毫米)		元数	TE.	体数	数	距	SBEGB) (根-毫米)	匝 数	(毫米)	匝数	(牌号 QY) (毫米)	(牌号 TDR) (毫米)	流	数	TBR) (毫米)	(毫米)	毫米)	数	距	数	(毫米)
	41	25% 100%											28 31		2. 63×25									
ZZJ2-51		25% 100%	294 225		5	43	310			2 1.35×6.9	1 351		14	∮ 1.03	2. 63×28	1. 28	26	2.26×22			155	1—78	2	
	他	25%									1 227			\$1.45		2.9								
	串	25 1/6		31		1		2	1-9			2~5	23		2,63 \(30 \)	3.51			5	250				16 / 32
ZZJ2-52			294 300		4	2	246			2-1, 81×6.9	1 125		12	\$1. 16	2, 63×30		21	3, 28×19, 5			123	1—62	3	
	他	25%									1 127		11	\$1.68		3, 21			}					
		100%														4.55								
					电	-			朴	X.			主		极	1		换向极		扬	色向	器	457	dı
型	励磁方	持续	铁心 外径 度		槽单	件	导	支路	节	线 规 (牌号	他励绕组	隙(串励绕组	他励绕组线规	串励绕组线	他励绕组电	匝	线 规 (牌号	气隙(径	片	节	每 杆 刷	电刷尺寸
ř	九	李	(毫米)	数	元数	Ti la		数	距	SBEGB) (根-毫米)	型 数	毫米)	匝 数	(牌号 QY) (毫米)	规 (毫米)	流 (安)	数	TBR) (毫米)	毫米)	(毫米)	数	距	数	(毫米)
	串	25./(100)/.											20		3. 53×35 TBR									
ZZJ2-62	复复	25% 100%	327 330	35	3		210		1—10	2-2.26×7.4	1 191		9	ø1.3	3.53×35 TBR	1. 86 1. 95	18	4.7 × 18	5. 5	280	105	1—53	3	20×32
	it	25%									1 022	2.5		∮ 1.95		4.07								
	H	25%				1 -		2				6. 25	16		5×35 TMR	0.02								
ZZJ2-71	复	25% 100%	368 340	47	2		186		1—13	2-2.83×7.4	1 180		7	φ1. 35	5 ^ 35 TMR	2	15	6×18	6	305	93	1-47	3	2-12, 5 < 32
	他	25%									1 185			∮ 1.95		4								

持	铁心	*	T	也	Ü	支	- 55	·····································	他		T	1 /4	极出			换门机		+		1 24	年	-4-
	铁心	1	7	引用	18	文		2 th	611		1	11 /4										H H
- 8		_		44-					同		la la		Figh.	一一一一一	1.17	线		13	片片	节		l m
1	外上	3		当 π				规	绕		4	绕	绕组线规 (牌号)	绕		规					杆	
7	径展		- 1	单件	7.1.	路		(牌与	组	1.	4	2	线规	组电		(牌号	N		Ě		刷	
	(Tet N/	, k				MAL.	nc	SBEGB)	匝			规	(牌号 TMR)	流		TBR)	1				约	(電米)
	(電水) (変	人 安	双级	釵	釵	- 距	(根-毫米) 数	1	娄	女(毫米	((安)	数	(毫米)	1	7	3	FL	56.8	, Cabara
	Í,												l.									
	4										1:	3	5 - 35									
25.	,										-				-							
-	368 41	0 43	3 2		170	2	1—12	2-3, 53 × 7.	4 1 01		- 1		5 × 35	2. 32	13	7 18	6	30	5 8!	14	3 4	
1004										6. 2		QY		2. 21								
												10.00		4. 88								
1005									1 00	3		φ2. 02 QY			-							
	+	-	-	1		+					-			5.01			-	1	-			2-12. 5
25%											1.3		6 45									32
100.											10		0 40						8			
25%										3				3 44								
1.171		50	3		36-C	4 1	-13	2 -2, 1×8	800				6×40		12	7×28	7	355	150	1-2	5	
	4									7.				3. 36								
2									705			1. 35		6.5								
100,									123				3	8. 5								
		,	电				枢			-	È		极			换向极			魚 向	25		
持	铁小、	柚	短	短	总	₽	竹	丝	Ab	-	rtt:	441	出	£lh.	let.						毎	电
				-					励		励	励	励	励	II.E	线	1.6	SIL	7	h	壮	刷
续	外长					各			绕	階	绕		组线			‡10	心	27				K
	100 100				体			SBEGB)				线	规规	电		250					刷	寸
47	(毫米)	数	数	数	数量	汝	距	(根-毫米)	数	*			TMR)		* ∀	(臺米)			类	語	数	(毫米)
05 /					-								(EN)	1 77					×	PE:		
											11		6 / 45									
100,7					Ì																	
25 ; %											П	ta na		3, 44					ļ			
	493 420	42	3	2	52	1-	-11	2-2.63×8	816		5	φ1.81 QY	5,5 2 45		10				126			2-12. 5 32
			j								Н			4					-			
2F .					Ì				725					6. 85								
00%									123	3				9.61					1			
25%				1 -	4					7 5	Q						8	415	-	1-2	6	
.01/											H		7×45									
]	10											
25,.	100 510			0.5								d 1 95		3. 67	2	-5 1×25						9.10
00 /0	193 510 3	58	3	122	88	1-	-16 3	2 3. 53×8	740		5	QY	5. 5×45	4. 32	9 2	TBR			114			2 16 32
250/											1	.56×		10.14								
25%									565		1	4.4		10.11								
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25 1000° 250° 1000° 250° 1000	(毫米 25	(毫米) 数	(毫米) 数 数	(毫米) 数数数 25 100 1 1 100 1 1 100 1 1	(毫米)数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	(毫米) 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	(毫米) 数数数数数 数 距	(毫米) 数数数数 距 (根-毫米	(電米) 数数数数数	(・・ 数数数数数数 距 (根-・) 数 が	(電米)数数数数数	(電米)数数数数距 (根-電米)数米数 (電米) 数 米数 (電米) 数 数 距 (根-電米)数 数 数 距 13 13 13 13 14 16 16 16 16 16 16 16	25 100 13 5 - 35 100 16 17 17 2 1 - 12 2 - 3 - 53 × 7 . 4 1015 2 . 5 6 41 . 4 5 × 35 100 7 7 6 42 . 02 QY 100 7 7 6 42 . 02 QY 100 7 7 6 41 . 62 6 × 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7	100 100	100 100	13	100 100	100 100	13	13	13

	_					c3		o-:	3 <i>Z</i>		2 系列起重	及/百	壶 州	且 <i>i</i>	元 巴 <i>纠为</i>		组权力	3600				1.52 (*	y F		
3, 1	No.	持	-	_	_~	F]	1			#	X.			1		极	T	+	换 r! 极	1			Ta	每	电
	磁	女	外径	心长度	槽	槽单	每元件近	F	支路		线 规 (牌号 SBEGB)	他励绕组	(元)	 	励绕组线规	出励绕组线规则	他励绕组电		线 规 (牌号 SBEGB)	(1) 除(全)	径		节	杆刷	
<u> </u>	t.	-		米)	数			数	数	距	(毫米)	数数	米)	数	QY) (毫米)	(牌号 SBEGB) (毫米)	流 (安)	┿.	(意米)	毫米)			距	数	(毫米)
	J.	255 1005 259	6									1 361		78 83 39		2.41 7 5	1, 03	84							
ZZ J2 41	L.	100%		180	31	4	4	984			1,6 3.0	1 681		34	-	2. 24 × 7. 5	0. 894	-	2.44 7.5			123	1-62	2	
	他	25.	245						2	1—9	-	1 834	1.8	-8	-	2.12 9.0	1.711	65	1	4. 5	200			2	16 32
ZZJ2-42	2 复	1005	,	210	33	3	2	792			2. 12 × 3. 15	1 268	-	29		2.12 × 9.0	1.06	+	2.12×9.0			99	150		
	他	25 ½ 100 ½	100									1 162			\$1.18 \$1.25		2. 2	65 66			American et a				
						电	[,			柜	3			1:		极			换向极		ł	奂 向	묾		
J ₀ 21	励磁方	持续	铁外	长		毎 槽 单	亢	导	支路	节	线 规 (脾号	他励绕	隙	串励绕		串励绕组线	他励绕组	वाव	线 规 (牌号	气	外径	片	节	存 杆	电刷尺
;;	式	率	(E) (水)		兀	匝	体		距	SBEGB) (毫米)	组匝数	(張米)	组匝数	规	规 (牌号 TDR) (毫米)	电流(安)	数	TDR) (毫米)	(高米)	(毫米)	数	距	刷数	寸 (毫米)
	111	25) 100)												61 65		1.08 \ 30	1.00						178		
ZZJ2-51		25 ½ 1(6 ½ 25 ½	-	225	i i	5		620			1.35 × 6.9	1 351		29	¢1.08	1.08×30	1. 28 1. 44 2. 79	51	1. 16×18			155	1—78	1	
	他出	100 % 25 %	291		31		2		2	1—9		1 227	2~5	48	¢1. 45	1.35 < 30	3. 25			5	250				16/32
7ZJ2-52	行	100% 25% 100%		3001		4		492			1.81×6.9	1 125		47 23 20	∮ 1. l6	1, 35 < 30	1, 53	40	1.68×18			123	1—62	2	
	£11	25 /3 100 /										1 126			∮ 1. 68		3 3 57								
Ital	E	1+				电				枢				È		极			换向极		抄	自自	器		
恒	励磁	持续	铁		档:	每槽	-	总导	支	寸	线规	他励徒	4	串励公	他励绕组	串励绕组	他励绕	TO I	线	气	外	片	节	每杆	电刷
5	方・じ	率	外径(②	长度 (*)		单元数	件匝	体	路数	距	(牌号 SBEGB) (根-毫米)	绕组匝数	隙(毫米)	-	组线规(牌Y) (毫米)	线规 (牌号 TDR) (毫米)	组电流(安)	数	规 (毫米)	隙 (毫米)	径(毫米)	数	距	刷数	尺 寸 (毫米)
	1	25% 100% 25%											2. 5	40 43 20		1.81 × 35	1. 63		2. 26×18						
ZZJ2-62	他	160% 25%	327	330	35	3	2 4	20	2 1	1—10	2.26×7.4	1 1411	~ 6. 25	-	\$1.3 \$1.81		1.91 4.62	35	TDR	5, 5	280	105	1—53	2	20 ¥ 32
		100/															5.61								

	T				_	Ę	1			41	x			È		极		T	换向极		1	奂 斥	i) Fo	T	
T.	凤	持	彭	心	槽	Г	Π	Ė.	支		线	他	7	T	T	串励	他	I		/i		片	节	每	电
	E	续	Fil	L		槽	几	导			规	励		历	绕	绕组	励绕							杆	A
	方		· 外 径	长度	ì		件		路		(牌号	绕组	隙	绕组	全 柱	线规	组电		规	隙				刷	尺
1 3 J	12	4			-		į J				SBEGB)	匝	(皇 *	匝	(牌号 OV)	(牌号 TDR)	加拉			(毫坐				数	寸(毫米)
			()	(米)	数	数	数	数	数	距	(根-毫米)	数	*	数	(毫米)	(毫米)	(安)	数	(毫米)	*	*	数	距		
	唱	25.									1			34	-	2. 1 40									
FIVE BI	-	25%											2. 5				1.8	1	2.83×18						2-12.3
ZZJ2 71	复	100,4	368	340	47	4	1	374	2	1—13	2 1, 25 > 7, 4	1 134	6. 2	14	\$1.3	2, 63 × 35	2. 02	28	7 BR	6	305	187	1-94	2	×32
	他	25,										1 185			φ1.95		3. 4	-							
	1	1002:				H	<u>. </u>			札	<u> </u>			E		极	4.02	-	换向极		1	五 ㎡] 器		
\mathbf{p}^{-1}	E	持			槽			!	支	节	线	4th	7.	串		串	44	IEE			1			毎	电
	在江		157	C.F.		槽槽			X	11	规	他励	4	励	他励	肋	他励	匝	线规	4-1	外	片	节	杆	刷
	方	续	外	长		单		-1	路		(牌号	绕	隙	绕	绕组	绕 组 线	绕组		(牌号	隙	径			刷	尺
			径	度		IÍ.		体			SBEGB)	组匝	(毫	组匝	线	神	电		TBR)	(電	(毫				寸
13	九	率	(皇	米)	数	数	数	数	数	E	(根-毫米)	数	*	数	770	(牌号 TDR) (毫米)	流 (安)	数	(毫米)	*	*	数	距	数	(毫米)
	-	25 %		T										27											
	出	100/												25		2.83×32									
ZZJ2 72	复	25%	368	410	43	4		342		112	2-1.68×7.4	1 015	2.5	13	,	2.05/\02	2, 12	26	3. 28 >: 19. 5	6	305	171	1—86		
		25%		1		İ							6. 25	11	QY \$2, 02		2. 29								
	他	100%							2			1 (03			QY		4.65							2	2 12. 5
	43	25%							-					25		2.83×45									×32
		25)				ĺ	İ						3		∮1.62		3. 14								
ZZJ2-82	复	100 /	423	430	49	3	1	294		1—13	2-2.1×8	800	7.5	12	QY	2.83×40	3, 31	23	3. 28×28	7	355	147	1-74		
	他	255/										725			1.35× 3.53		6, 26								
		100 (电				椒	-			È	SBEGB	极	8.56		换向极		括	占市	75		
型	励	持	£#	心	4-3%			14	支		线	Lih	_	串	Ith		/Un	rar		4				毎	电
	磁		坎	<i>'</i> L'	1 1				又	l1	规	他励		中 励	他励	串励	励	匝	线规		外	h		杆	刷
		续	外	K		单	件	导	路		(牌号	绕	隙	绕	绕 组	绕 组	绕组		(牌号	隙	径				尺
	方		径	度	i I	· 元		体	- 14		SBEGB)	组匝	(毫	组匝	线	线	电		TBR)	(毫	(毫			刷	寸
弓	式	率	(毫	米)	1 [数	数	匙	(根-毫米)	数	*		规 (毫米)	规 (毫米)	流 (安)	数	(毫米)	*	*	数	距	数	(毫米)
		25%				+										3.8×35		H	_						
		100%												21		TBR									
ZZJ2-91	复	25%		420	43			258		112	2 2,63×8	816		10	¢1.81	4.4×28	3. 41	19	4×25	7		129	1—65		2-12.5
	H	100 % 25 %												9	QY 1. 45×	TBR	4. 01								×32
	他	1005	400				,		2			725	3		3, 53 SBEGB		8. 95				415				
	串	25 5.	493			3	1		2				~ 7.5	18		3. 28×45					415			3 -	
		100°/												20	41 05	7DR	3. 58								2 10
ZZJ2-92	复	10027		510	39		2	234		1—11	2-3.53×8	740		9	Ø1. 95 QY	3. 28×45 TDR	4. 52	18	5.1×25	8		117	1—59		2-16 ×.32
	他	25/6										565			1,56× 4,4		9, 25								
		100										000			SBEGB	***	13. 3								

表 8-53 蓄电池供电的直流电动机绕组技术数据


					表 8-	33	爾巴心	洪电印	1) 11.01	电初型	L STC 3EL 1.	又小致红加	<u> </u>						
	额定	工作	额定	额定	额分	F	励磁					电			柜	<u>(</u>		1	
型 号	功率 (千瓦)	定额 (分)	电压 (伏)	电流(安)	转送 (转/分	-		外径 (毫)	长度	槽数	线 (根-	规 毫米)	每槽 线数			每圈 匝数	节距	绕组 型式	
ZXQ-65/48	6.5	15		158	1 80	00					1-1.0	> 5.6					1 0		
ZXQ-55/48	5, 5			135	1 60	00			140	32	1-1.0	> 5, 0		32>		, ,	1—9	H &	1.9
ZXQ-50/48	5	30	48	124	1 40	00		138	ľ				6	0.53		1-1-1	1 10	单叠	1, 2
ZXQ-45/48	4.5	60		112	1 300/1	1 500			160	36	1-1.0	×4.5		36)	4.3		1—10		
ZXQ-40/30		30		168	720/9	960		182	113	29	2-2.6	5×5.0	4	29	< 2	1-1	1—8		1,5
ZXQ-13, 5/30	1	3	30	186	920	0	串				1-1.6	×6.3							0.85
ZXQ-13, 5/30				62	1 73	30		120	90	25	1.35	×6.4		25	<3		1—7		1.2
ZXQ-13. 5/30	1. 35		24		1 30	00					1. 16	×6.3	6			1-1-1			0, 85
ZXQ-25/40	3	60	48	78	1 50	00		100	10.5	0.5	1 00	V. F. O		0.5	/ 2		1-8	单波	1.2
ZXQ-25/40	2, 5		40		1 25	50		138	100	27	1.32	× 5.0		27)	× 3		1-8		1. 2
ZXQ-12/48	1. 2	5		34	1 80	00					2-\$	1. 25	10			1-2-2			
ZXQ-12/48	1.5	1	48	42	1 50	00	复	95	80	25	2-9	31.2	12	25 7	×3 2	2-2-2	1—7		0.8
ZXQ-3/24	0.8	5	24	48	2 00	00	中				3-∲	1.06	6			1-1-1			
-		换	向	12		del	刷尺寸		并励线	固		串励	线圈		4	铜重(千克)		轴承
型号			径总长	片数	节距		毫米)	磁极			串励	线	规	匝数	电枢	串屃	b 换向	1 2 2	前/后
		(毫米))					个数	(毫米	(:)	个数	(根	_					-	
ZXQ-65/48				96								2-1, 8		17	3. 33	6	_		60308/3
ZXQ-55/48	\$133/\$	115 6	9 63		12	9×	20×25				4	2-1, 8	×5.0	23	2.8	8	- 4.	8	308/3
ZXQ-50/48	P133/ P	113 0		108			207.20					2-1.		26.5	2.7	7.4			60308/3
ZXQ-45/48				100							4 4 4	2-1. 4 1-2. 8 1-2. 8	8×6	10.5	3	8. 4			307/3
ZXQ-40/30	\$125/\$	170 7	5 60	57	179	9×	40×50				4 4 4	2.8>	< 7. 1	12. 5 24. 5 28	8.8	12. 8	4.	2	/362
ZXQ-13, 5/30											-4	2.12	2×8	24	3. 2	5. 9			
ZXQ-13. 5/30	ø115/s	\$80 4	0 45	75	1—38	10×	(25×3)	2 4				1-2.6	3×8	15	2.9	4, 3	1.	5	204/2
ZXQ-13. 5/30												2. 12	8×8	24	3. 2	5. 9			
ZXQ-25/40											4								
ZXQ-25/40	\$115/\$	135 6	0 63	81	1-41	10×	(20×3.	2				2-1.	6×6	28	2.8	8. 7	5.	. 1	305/3
ZXQ-12/48									\$0.6	7 230)	1.0>	<2.8	24		0, 7	2 0.	. 9	
ZXQ-12/48	\$95/\$	85 3	0 40	75	1—38	8×	16×25	5	\$0.6	7 260		1. 182	×2.8	12	0.9	0. 3	93		60308/3
ZXQ-8/24											2 2	1.81		12	0.62	1. 4		. 6	
												1.01	U. 't	* 1					

IF.	型	额定	额定 电压	电流	客	 预定	励磁	励磁					Ħ	枢							气隙毫米		
15	44				车	传速 (分)	电压 (伏)	电流	外行	圣长度	槽	3支 为			线圈	红斑	每圈匝数		节	电阻 (75℃		满 主	-
_										毫米)	数	(根-毫米	() (线	数	总数	1.73+ E725	FIF SOC	型式	BI	(欧)		1 -	F
1	ZK 32	0.37		2.2	1	000	220	0. 193	3			1-\$0.75	7	70	29×3	12, 1	1, 12			5. 3	66.	. 8 0, 5	5
2	ZK-32	0, 45		2.7	1	500				1		1- ¢ 0. 93	3 5	52	29×3	8,	9,8			2. 46	74	0.	5
15	ZK-32	0.76	000	4. 32	2	2 500		0. 182	3	115		1-\$1, 18	3 3	2	29×3	5,	5,6			0. 94	1 72	2 0.5	5
1	ZK-32	0.76	220	4.62	4.62 2	500		0, 163				1-\$1, 18	3	0	29×3	5,1	5, 5			0. 92	70	70 0.:	5
5	ZK-32	1. 3		8		1 500/4 000		0.35		116	29	1-\$0.96	4	4	29×3 7,8,7				2. 01	76	0.	9 1.	
6	ZK-32	1.6		9, 2	2	2 500 1 000 1 500 1 500 3 000		0. 202 0. 32 0. 26 0. 16 0. 682		115 115 116 115		1- ¢ 1. 18	32		29×3	9×3 5,6,5		单波	1-8	0.94	74	0.	7 1.
7	ZK-32	0. 37			1							1-\$1.06	36	6	29×3	29×3 6,6,6				1. 37	77.	3 0.	5 1
8	ZK-32	0.45			1							\$ 1. 3		4	29×3 4,4,4				0, 58:	3 75.	7 0.	5 1	
9	ZK-32	0.45	110	5. 5	1							1-\$1.3 2-\$1.4	2	6	29×3	4,5	4,5,4			0, 63		0.	5 1
0	ZK 32	1.2		14.5	3 (130	27		1:	2 2	27×3	3 2,2,2				0, 129	76.5	5 0.	5 1.
1	ZK-32	1.7		19.5		000	110	0. 69		65	29	2-\$1.06	20	0	29×3	3,4	, 3			0. 29	75. 5 C.		5 1
-	换向器电			电	刷		他	励约		串励线			换向极					铜重(千克)		4-1		
1	外径。	1.长 片	牌		2寸 个		线规	P.	匝	电阻 75℃ (欧)		线规	Œ.	个	线规		世	电	并	H	换	轴承号	
	(毫米	毫米) 数		(毫米)		数	(根-毫	米)	数			(毫米)	数	数	(登	米) 数		枢	励	励			,
1							1-\$0.		500	1 140	4		10					2. 8	5. 2			6206/	620
2						4	1- ¢ 0.	1	300	1 380		\$1.56		4			115	2, 04	3. 6		1		
3				7 × 20		2×4	\$ 0.3	33 3		1 211							65	2.03	3.8		1.1		
-							\$ 0. 3	35 3		1 350								1.9		0.25		900	.000
5		45 87	D17		20 \ 25		\$ 0.3	35 2	₹875	253	4	\$1. 6			ø1	ø 1. 3			2.5	0.42	1.5	206/	206
5	85				20 23		\$ 0.45 1		400	1 032					φ1. 8		70	0 2. 1 1 1. 7 5 1. 95	2		1.5		
7									740	331.	2				\$ 1.				3.6		1.4		
3									000	387	4	\$1.74	16	4	φ1.				3, 8	0.19	1.76		
							\$ 0.3	1 3	500	342					∮1. 7		60	2	4 2.2	2. 2	6206/62		
0		35 81	D30				\$ 0.4	7	920	161					1. 12	× 4. 0	22	2. 8	3.5	1	1.7	206/	206
\neg		32 87			6×26		\$ 0.4	2 1	150	159					1. 18×		4.0	1, 67			. 1	6206/	0000

表 8-55 ZZD 型直流电动机铁心及绕组技术数据

بدر	mar	des	9775	额	额 疋转速(转/分)	励	电 枢									"(隙()				
序号	TU 号	额定功率瓦)	额 定电压伏)	定电流			外径	径 长度(毫米)		线		每槽线数	线圈总数	每 圈 匝 数		绕组型式	节距	阻(欧)	土极	换向极
1	ZZD-0, 4		220	0.4					数	1-\$0.23			14 × 3	64,64		单		88. 9	9	
2	ZZD-0. 4	0.04	110	0.85	0. 85		50	62	14	1-\$0.33	1	192	14×3	32, 32	32	鲁	1—7	21.6	0.7	
33	ZZD-5		220	4					14	1-\$0.59			14, 14,	14、14			4. 11			
4	ZZI)-5	0.5	110	8. 3		Ħ.	70	50		2-\$0.6		56	14×4	7, 7,	7、7	齊	1—8	0.97	0.7	1.2
5	ZZD-10		220	7						1-\$0.8		60		7, 8,	7,8	单	1 0	1. 54	0.7	1. 2
6	ZZD-10	1	110	14	3 000	舟	70	100	14	2-\$0.8		30	14 × 4	4.4.	4,3	魯	1—8	0.39		1, 2
	换向器 外径长度片 (毫米)数		电 刷					串励线	圈		换向极线图 铜 重(千克))	轴	承		
序号			牌号		尺寸 (毫米)		个 数 (线 规 (根-毫米)		型	个数	线 规 (根-毫米)		匝 电 数 枢		向		市前励		后
1	\$38	3 42	D172	6	6.5×8×20		2	1- \$ 0. 27		1 320					0. 28	0.		.5 -	N200	N201
2	700							1-\$0.38		646				3	0, 33	0.			N200	10201
3			D122		~ 10 V 0F			1-¢ 0 , 64		390			\$ 0.64	285	0. 67		0.	. 6	303	303
4	\$ 60	30 56	D172	8	8×16×25		2	1-\$0, 9		196	1	1-\$0.9		145	0.67	0.		. 16	303	
5	la s				V 16 V 25		9	1-\$0.9		225	7		\$ 0.9	152	0.9			. 6	204	90.2
6	\$60 (50 56	D172	82	8×16×25		2	1- ¢ 1, 25		113	1		∮ 1. 25	76	0.9	0.	a 0	U	304	303







定价: 185.00元

